温州广通织带有限公司

“6·4”一般高处坠落事故调查报告

龙港市政府事故调查组

2024 年6月

目 录

一、事故有关情况.....- 3 -

（一）事故单位情况。.....- 3 -

（二）事故发生现场情况及背景.....- 4 -

（三）其他调查.....- 5 -

二、事故发生经过和事故救援情况.....- 5 -

（一）事故发生经过.....- 5 -

（二）事故应急处置情况.....- 7 -

三、伤亡情况和直接经济损失.....- 8 -

（一）事故造成人员伤亡情况.....- 8 -

（二）直接经济损失情况.....- 8 -

四、事故发生原因.....- 8 -

（一）直接原因.....- 8 -

（二）企业主要问题.....- 9 -

五、事故相关责任单位和人员的处理意见.....- 9 -

（一）免予追责建议.....- 9 -

（二）行政处罚建议.....- 9 -

六、事故防范措施和建议.....- 10 -

（一）牢固树立安全发展理念.....11

（二）深刻汲取事故教训，落实企业主体责任.....11

2024年6月4日13时许，龙港新城纺织提升园5号楼温州广通织带有限公司管道施工作业时发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，龙港市委、市政府高度重视，立即指派市公安局、市应急管理局等单位第一时间赶赴事故现场，开展应急救援工作和善后工作。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等规定，经龙港市人民政府授权，由龙港市应急管理局牵头组织市检察院、市群团工作部、市公安局、市市监局成立事故调查组。调查组成立以后，事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过开展事故现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议；对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和措施建议。

事故调查组认定，温州广通织带有限公司“6·4”一般高处坠落事故，是一起因工人违规操作而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位情况。

温州广通织带有限公司，统一社会信用代码：91330327313547306G，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：叶茂杰，注册资本：100万(元)，住所：浙江省温州市龙港市启源路475-505号（龙港市盈多实业有限公司厂房内5号楼四层东向二间），成立日期：2014年8月12日，经营范围：一般项目：服装辅料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；面料印染加工；针纺织品及原料销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故发生现场情况及背景

因入户蒸汽管道损坏，温州广通织带有限公司于2024年5月中旬通知叶茂喜（死者）对管道进行维修更换，双方口头约定以包工包料的方式将管道维修项目发包给叶茂喜，金额为5500元。

涉事管道概况：热蒸汽管道入户管，长约16米，公称直径为48mm，管道最大设计压力1.6兆帕，实际工作压力为1.2—1.3兆帕，不属于《特种设备目录》里的压力管道。该入户管道从主管道的阀门处（二楼北侧外墙）接出，于四楼楼顶处接入户。

蒸汽主管道概况：管道级别为GC3，长度194.5米，建设于

2020年1月3日，竣工日期为2020年6月10日，管道设计单位：中交煤气热力研究设计院有限公司；建设单位：原苍南县盈多实业有限公司（现更名为龙港市盈多实业有限公司）；安装单位：瑞安市工业设备安装公司；监检单位：温州市特种设备检测研究院。

租赁情况：龙港市盈多实业有限公司于2021年将龙港新城纺织提升园将5号楼四层东面（1500平方米）出租给温州广通织带有限公司，于2023年9月10日重新签订租赁合同。双方于2023年5月25日开始签订专门的安全生产管理协议，并定期对温州广通织带有限公司开展安全检查。

（三）其他调查

经调查，温州广通织带有限公司法人叶茂杰，因业务需要长期出差国外，无法参与公司日常生产管理，故温州广通织带有限公司任命林继春为厂长兼安全管理员，负责管理公司的日常生产经营活动和安全生产工作。

叶茂喜于2024年6月3日开始开展管道施工作业。作业流程是：拆除原先损坏的旧管道，然后将新管道在一楼地面焊接好后，通过吊机吊至空中贴近北侧外墙处的原管道安装位置进行安装固定，完成管道安装后用隔热材料包裹蒸汽管道进行隔热作业。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年6月4日8时30分许，叶茂喜和一工友到温州广通织带有限公司的四楼顶的北侧，将一根工作绳（多处绳股松散

且外皮存在明显破损的麻绳，详见图 1）的一端固定在楼顶的两根柱子上，再将工作绳的另一端下放到离地面约两米处，然后将登高板的绳扣扣在该工作绳上，叶茂喜坐在登高板上从四楼顶部开始由上往下进行管道隔热作业（用隔热保温材料对蒸汽管道进行包裹），其工友则通过每一层窗户口将隔热保温材料裁剪好后递给叶茂喜。



图 1

13 时 47 分许，叶茂喜在 3 楼外墙的窗口位置作业时，因工作绳突然断裂，致使叶茂喜坠落至一楼地面受伤（坠落处离地面约 12 米，详见图 2）。此时，该园区其他公司的员工正好经过，看到叶茂喜面朝东，身体微蜷侧身躺在地上，于是立即立即拨打了 120 急救电话。



图 2

（二）事故应急处置情况

2024 年 6 月 4 日 13 时 56 分许，救护车到达现场将叶茂喜送往龙港市人民医院，19 时许，叶茂喜经抢救无效死亡。

2024年6月5日15时许，温州广通织带有限公司及死者家属拨打110报警电话。

龙港市公安局、龙港市应急管理局相关人员先后到达事故现场，对事故现场设置了安全警戒线，并对事故现场进行初步勘查和证据保护。

三、伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。叶茂喜，男，汉族，1975年4月出生，身份证：3xxxxxxxxxxxxxxxx0，户籍地：浙江省平阳县鳌江镇陈家殿路40号。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为110万元人民币。

四、事故发生原因

（一）直接原因。

叶茂喜安全意识淡薄，在未取得《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业证）[1]的情况下擅自开展高处安装、维护和拆除作业[2]，作业前未对相关工作绳等设备进行安全检查，作业时未佩戴安全帽、安全带、柔性导轨（安全绳）等安全设备，在离地10米以上高处将登高板系扣在不符合安全技术规范的工作

[1][?] 特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安全监管总局令第30号）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[2][?] 特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安全监管总局令第30号）特种作业目录第3.2条。

绳[3]上开展高空悬吊作业，最终因工作绳突然断裂跌落地面受伤，经抢救无效死亡。

（二）企业主要问题

温州广通织带有限公司将管道维修工程发包给不具备资质的个人且未对承包人员的资质进行审核；在开展危险作业时，未安排专门的人员进行现场安全管理[4]，在高处作业前未对相关工作绳、柔性导轨、安全带等安全设备进行安全检查；未对承包人员开展安全交底、生产教育和培训[5]，未对施工作业现场开展隐患排查治理，未督促施工作业人员落实相关安全措施[6]。

五、事故相关责任单位和人员的处理意见

（一）免予追责建议

叶茂喜，温州广通织带有限公司蒸汽管道维修工程承包人员，违反安全管理规定进行高处安装、维修和拆除作业，对事故发生负有直接责任。鉴于叶茂喜在事故中已经死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）行政处罚建议

1.温州广通织带有限公司对事故发生负有责任。建议龙港市应急管理局按照相关规定予以处罚。

3[?]《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525-2009)5.2.10 条 :工作绳、柔性导轨出现下列情况之一时 ,应立即报废———被切割、断骨、严重擦伤、股绳松散或局部破损 :……表面过多点状疏松、腐蚀 ;编织绳的外皮磨破。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 :生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业 ,应当安排专门人员进行现场安全管理 ,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 :……生产经营单位使用被派遣劳动者的 ,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理 ,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 :……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.林继春，温州广通织带有限公司主要负责人。未对承包人员开展安全交底、生产教育和培训，未对施工作业现场开展隐患排查治理；未及时报告生产安全事故。建议龙港市应急管理局按照相关规定予以处罚。

六、事故防范措施和建议

(一)牢固树立安全发展理念。龙港市各级党委政府和部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，始终坚守“发展不能以牺牲安全为代价”，切实把安全发展理念贯穿经济社会发展各领域全过程，把保障人民生命财产安全放在首位。龙港市各级政府要把防控化解重大安全风险摆在更加突出的位置，配齐配好安全监管力量，全面分析本行业领域安全生产形势，要深刻汲取事故教训，深入开展警示教育，举一反三，坚决杜绝重特大事故发生。

(二)深刻汲取事故教训，落实企业主体责任。各单位应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规：严格落实生产经营单位安全生产主体责任，加强隐患排查治理和安全培训教育工作。特别要加强对临聘人员的安全教育培训，加强临时危险作业的隐患排查，发现安全事故隐患的，应当立即整改甚至暂停生产，切实消除安全事故隐患，防范类似事故发生。