“11•28”大沥高处坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-01-12 14:24:00

分享至：

2016年11月28日17时30分左右，位于佛山市南海区大沥镇岭南路的大沥铝协大厦建筑工地发生了一起高处坠落事故，一名电梯安装工人在25楼进行电梯导轨安装时从电梯井口跌落至负一层，导致死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“11•28”大沥高处坠落事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、市场监督管理局（质监）、大沥镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“11•28”大沥高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年11月28日17时30分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥岭南路的大沥铝协大厦。

（四）事故单位（个人）：佛山市天保电梯有限公司、彭剑。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

佛山市天保电梯有限公司（以下简称天保公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605058515111L；住所：佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城1栋612房（仅做办公用途）；类型：其他有限责任公司；法定代表人：张尚荣；注册资本：人民币伍佰万元；成立日期：2012年11月21日；营业期限：长期；经营范围：电梯及其配件的销售；机电设备的销售、安装、维修、改造、保养、售后服务及其信息、技术咨询服务；室内装饰设计及施工；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

彭剑，男，汉族，1987年10月9日出生，住址：广东省始兴县马市镇联俄，公民身份号码：440222****。

（二）死者的基本情况

陈进胜，男，汉族，1974年7月9日出生，公民身份号码：452426****，住址：广西贺州市八步区里松镇培才村。陈进胜是彭剑聘请的员工，负责电梯安装工作。

（三）项目的基本情况

项目名称是铝协大厦电梯设备供货安装工程，项目地址为佛山市南海区大沥广佛国际商贸城铝协大厦，该项目甲方为佛山市南海区铝协房地产开发有限公司，乙方为天保公司。天保公司将上述项目的电梯安装及井道整改工程发包给彭剑。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年11月28日，位于南海区大沥镇岭南路的大沥铝协大厦工地，电梯安装工人正在4号电梯井进行电梯轨道安装。安装工作进行到二十五层时，由于轨道过长，需要把轨道在二十五层平台上先切断至适合长度再进行安装。工人陈进胜与陈应和在平台上把轨道切断后，由陈进胜将用卷扬机钢绳捆好的轨道送进电梯井，陈应和从旁协助。约下午5时左右，陈进胜在将轨道送进电梯井过程中，踏进电梯井里第二十五层的竹排上时，竹排打滑，陈进胜未佩戴安全带而失足从电梯井二十五层坠落至负一层竹排上。

（二）事故救援过程：事故发生后，现场人员拨打120急救电话，经医护人员到场证实陈进胜已当场死亡。大沥安监局、大沥派出所等单位接报后立即派员赶赴现场对事故进行调查并开展善后处理。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，大沥镇组织天保公司与死者家属进行协商赔偿事宜。天保公司与死者家属已签订赔偿的《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

陈进胜在将轨道送进电梯井过程中，踏进电梯井里第二十五层的竹排上时，竹排打滑，陈进胜未佩戴安全带而失足从电梯井二十五层坠落至负一层竹排上导致死亡，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

天保公司将铝协大厦电梯安装及井道整改工程发包给无相应施工资质的彭剑施工；对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止陈进胜未佩戴安全带的危险作业行为；现场安全警示标志不足，这是本起事故发生的间接原因之一。

彭剑在没有相应施工资质的情况下承接天保公司发包的铝协大厦电梯安装及井道整改工程；电梯井内设置的安全防护设施不到位；对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止陈进胜没有佩安全带的危险作业行为，这是本起事故发生的间接原因之二。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

死者陈进胜在高层电梯井口作业未佩戴安全带，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于陈进胜已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

佛山市天保电梯有限公司将铝协大厦电梯安装及井道整改工程发包给无相应施工资质的彭剑施工；对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止陈进胜未佩戴安全带的危险作业行为；施工现场安全警示标志不足；电梯井内设置的安全防护设施不到位，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

彭剑在没有相应施工资质的情况下承接天保公司发包的铝协大厦电梯安装及井道整改工程；对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止陈进胜未佩安全带的危险作业行为，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对从事高处作业的危险性认识不足，忽视有效的安全防护措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。加强对现场的经常性检查，严格执行安全技术规范要求，对检查中发现的安全问题采取有效措施进行整改，及时消除生产安全事故隐患，加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，重点突出对在建工程项目各分项工程施工工地落实施工方案、落实预防高处坠落事故措施的监督检查，加强对作业现场、环境的隐患排查，及时排查消除各类事故隐患，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“11•28”大沥高处坠落事故调查组

2017年1月10日

文章关键词：