# 东城街道“4·23”一般机械伤害事故调查报告

东城街道“4·23”一般机械伤害事故调查组

2018年6月

# 目　录

一、基本情况.....4
（一）事故单位及人员情况.....4
（二）事故设备及现场基本情况.....4
二、事故发生经过和应急处置情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）救援及现场处置情况.....5
（三）事故善后处理.....6
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....6
（一）死亡人员情况.....6
（二）直接经济损失.....6
四、事故原因及性质.....6
（一）事故直接原因.....6
（二）事故间接原因.....6
（三）原因分析.....7
（四）相关单位、个人履行职责情况.....8
（五）事故性质.....9
五、事故责任认定及处理建议.....9
（一）事故责任认定.....9
（二）处理建议.....10
六、事故防范和整改措施.....10

# 东城街道“4·23”一般机械伤害事故调查报告

2018年4月23日15时40分，位于东城街道堑头社区牛山新兴工业区的东莞市雅琴居家私有限公司备料车间员工在操作液压拼板机时，排板工曾凡时在查看木板粘贴情况时拼板机的拼接压料工位突然自动下压，导致曾凡时躲避不及被拼接压料工位压住。事故造成1人死亡，无人受伤。

为查清事故原因，吸取事故教训，举一反三，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市政府批准成立了由东城街道办事处党委委员张建良任组长，安监分局局长任副组长，安监分局、公安分局、监察室、总工会、政法办、信访办、司法分局、人力资源分局、社会保障分局、堑头社区等单位组成东城街道“4·23”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组聘请东莞市安全生产专业服务机构协会机械专家对事故进行技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和专家分析论证，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议；并针对事故原因及暴露

出的问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下:

**一、基本情况**

**（一）事故单位及人员情况**

1、事故单位东莞市雅琴居家私有限公司（以下简称: 雅琴居公司），统一社会信用代码: 91441900743655171E，类型: 有限责任公司（自然人投资或控股），住所: 东莞市东城区牛山工业区，法定代表人: 李金铭，注册资本: 人民币100 万元，成立日期: 2002 年 9 月 24 日，经营范围: 产销木、钢制沙发及其他家私。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、曾凡时，男，56 岁，群众，汉族，　　年 月　日生，身份证号:　　，身份证地址: 湖南省祁东县太和镇和堂村 7 组 3 号。2015 年 5 月 13 日入职雅琴居公司现任备料车间排板工。

**（二）事故设备及现场基本情况**

1、事故设备 MH1725 旋转式液压拼板机位于东莞市雅琴居家私有限公司备料车间，主要用于各种平面木材胶合拼接部件的压合及成型，最大主压力 70t，最大拼板尺寸为2500*1320*150mm，外形尺寸为 4000*3500*3380mm。

事故设备拼板机上摆放有事故期间正在进行拼板作业的木料板，合计 30 条，总尺寸为 1710*1220*80mm。

2、事故设备 MH1725 旋转式液压拼板机，东莞市雅琴居家私有限公司有制定操作流程说明书，在操作流程中有明

确操作的步骤。

## 二、事故发生经过和应急处置情况

### （一）事故发生经过

2018 年 4 月 23 日下午 15 时 20 分左右，在雅琴居公司备料车间拼板作业区，事故拼板机现场有 3 名员工，一名是曾凡时负责排扳，一名是聂华琼负责刷胶，一名是井孟旬负责操作拼扳机。井孟旬在操作拼板机还没有按油泵停止按扭，曾凡时在就探头去查看脱水粘合程度，机械上方压料板突然下压，导致曾凡时躲避不及被拼接压料工位压到左侧头部，曾凡时因被机械压到头部造成颅脑损伤，抢救无效死亡。

### （二）救援及现场处置情况

事故发生后，现场员工立即组织救援工作，通知公司领导和拨打 120 和 110 电话请求救援，公司启动了应急救援预案，并做好保护事故现场的工作。台心医院 120 救护车到达现场后经医务人员大力抢救，工人曾凡时伤势过重抢救无效，当场宣布死亡。

接到事故报告后，安监、公安、堑头社区立即赶到现场，启动事故应急预案进行应急处理，控制事故现场。东城安监分局及时向街道分管领导和市安监局值班室报告了事故情况，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。安监分局对事故单位下达《现场处理措施决定书》，责令暂时停止拼板车间生产。并要求雅琴居公司召开会议，分析事故的原因，吸取教训防止事故再次发生，在这次应急处理中未造成二次事故。经评估，本次事故应急处

置及时、有效。

**（三）事故善后处理**

事故发生后，雅琴居公司在堑头社区的协助下与家属进行调解，全力做好死者家属的接待和安抚工作，确保事故善后工作平稳有序。经调解于2018年4月26日雅琴居公司与死者家属双方达成赔偿协议。

**三、事故伤亡情况及直接经济损失**

**（一）死亡人员情况**

曾凡时，男，56岁，群众，汉族，　　年　月　日生，湖南祁东县人，身份证号码：　　，身份证地址：湖南省祁东县太和镇和堂村7组3号。

**（二）直接经济损失**

本次事故造成直接经济损伤约人民币110万元。

**四、事故原因及性质**

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

**（一）事故直接原因**

曾凡时违反操作规程，在操作员井孟旬还没有按油泵停止按扭就探头去查看脱水粘合程度，机械上方压料板突然下压，导致曾凡时左侧头部压住，是事故发生的直接原因。

**（二）事故间接原因**

1、事故设备拼板机控制面板和手动控制阀设置在拼板

机机架上，无防止误启动措施;

2、事故设备拼板机无安全防护装置和安全措施;

3、雅琴居公司安全生产管理不到位。未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未按照规定建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未及时排查生产安全事故隐患，如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

**（三）原因分析**

根据中华人民共和国国家标准《机械安全 防止意外启动》（GB/T19670-2005）标准液压拼板机存在以下问题:

1、《机械安全防止意外启动》（GB/T19670-2005）明确规定: 6.2.1“应当通过对启动操纵器进行合理设计定位、防护和标记，防止其意外触发及触发后的意外结果”和 6.2.2“应合理选择和使用控制元件，以使其在外部影响下或在动力源受干扰下不改变其状态”;事故设备拼板机控制面板和手动控制阀设置在拼板机机架上，无防止误启动措施，该设备明显存在设计缺陷。

2、《机械安全防止意外启动》（GB/T19670-2005）6.3.3明确规定“当人员处在危险区时，为了防止机械运转，应选择一个安全（保护）装置或数个安全（保护）装置的组合”；事故设备拼板机未采取任何安全防护装置和保护措施。

3、《机械安全防止意外启动》（GB/T19670-2005）6.3.4明确规定“应合理设计、选择和使用机械断开装置，并在需要的场合加以监控，使运动部分与机械致动机构分开”； 事故设备拼板机控制面板上的紧急停止按钮被拆除，导致部分机械断开装置失效。

**（四）相关单位、个人履行职责情况**

1、曾凡时：安全意识淡薄，未严格执行安全操作规程，安全意识淡薄，在压板机未停机，且未采取相应安全措施情况下进入压板机危险区域查看胶水粘合情况。

2、东莞市雅琴居家私有限公司：安全生产管理不到位。未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未按照规定建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未及时排查生产安全事故隐患，如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；机器设备存在缺陷，未按《机械安全防止意外启动》（GB/T19670-2005）要求安装安全防护装置和安全措施，该公司未履行好安全生产管理职责。

3、胡耿波：雅琴居公司总经理，担任企业主要负责人，其按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条履行了下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制

定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。并制定了本单位的《安全生产管理档案》、《安全操作规程》、《安全事故应急救援预案》、《安全生产宣传教育制度及培训计划》、《生产安全隐患排查制度》、《安全生产专项资金投入预算》、《安全生产责任制》，在事故发生后及如实报告生产安全事故。综上，胡耿波已履行本单位安全生产主要负责人的相关职责。

**（五）事故性质**

事故调查组经调查认定：东城街道“4·23”一般机械伤害事故是一起违规作业，安全生产管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

**五、事故责任认定及处理建议**

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，建议对东城街道“4·23”一般机械伤害事故有关责任人及责任单位作出如下处理:

**（一）事故责任认定**

1、曾凡时，安全意识淡薄，违反操作规程，未严格执行本公司的安全操作规程，对事故负有责任。

2、东莞市雅琴居家私有限公司安全生产管理不到位。未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业

人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未按照规定建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未及时排查生产安全事故隐患，如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。对事故负有责任。

3、胡耿波：雅琴居公司总经理，担任企业主要负责人，其按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定组织制定了安全生产管理档案资料，履行了本单位安全生产工作职责，对此事故不负有责任。

**（二）处理建议**

为吸取事故教训，教育和惩戒有关单位和责任人，根据事故调查情况，建议对此次事故责任人作如下处理:

1、曾凡时，对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2、东莞市雅琴居家私有限公司，对本次事故负有责任，建议由安全监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）对其进行行政处罚。

3、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

**六、事故防范和整改措施**

该事故是由从业人员违规操作导致的，从业人员出现“三

违”行为不能仅归咎于从业人员安全意识薄弱，深层次的原因是企业安全生产主体责任不到位，安全生产管理不到位，为吸取事故教训，防止类似事故发生。现提出以下整改措施：

（一）东莞市雅琴居家私有限公司应深刻吸取“4·23”一般机械伤人事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，全面落实生产经营单位安全生产主体责任。建立健全本单位的安全生产规章制度；建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果的情况；加强对员工安全生产知识和安全操作规程的教育培训，确保未经安全生产教育和培训合格的员工不得上岗作业；健全本单位生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。全面提升管理人员的责任意识和从业人员的安全意识。

（二）东莞市雅琴居家私有限公司主要负责人胡耿波，应严格遵守安全生产法律法规，督促、检查本单位安全生产工作，加强作业人员的安全生产知识教育和培训，提高生产安全事故防范能力，增强从业人员的风险辨别意识和自我保护能力，防止各类事故的发生。

（三）安全监管部门、社区要认真履行属地监管职责，加强对基层安全监管，发挥基层作用，加强对辖区内生产经营单位巡查、检查力度，进一步消除生产安全事故隐患，防止类似事故发生；安全监管部门要加大宣传力度，在公众号、网络等新闻媒体上宣传安全生产知识，督促企业加大从业人员培训力度，提高从业人员安全意识，杜绝违章冒险作业，

防范再次发生类似事故。

2018 年 6 月 11 日