广东宏海陶瓷实业发展有限公司“2•26”高处坠落事故调查报告

发表时间： 2018-04-20 10:07 来源：清城区安全生产监督管理局

广东宏海陶瓷实业发展有限公司“2·26”高处坠落事故调查报告

2018年2月26日下午1时15分左右，位于源潭镇的广东宏海陶瓷实业发展有限公司窑炉车间发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，1人重伤。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于3月9日成立由区府办、区监察委、区安监局、区公安分局、区人社局、区总工会、源潭镇等有关单位人员组成的“广东宏海陶瓷实业发展有限公司‘2·26’高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，明晰了事故责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故相关防范措施。现将有关情况汇报如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及合同签订情况

发包单位：广东宏海陶瓷实业有限发展有限公司（以下简称宏海陶瓷公司）

社会信用代码：914XXX026649XXX06Y

注册资金：人民币1亿2千万元

法人代表：叶某立

登记注册类型：有限责任公司

成立时间:2007年8月1日

营业期限：长期

地址：源潭镇清佛公路段陶瓷工业城

经营范围：生产、销售各类建筑陶瓷装饰砖，卫生洁具，陶瓷原料

承包单位：五华县XX防水装饰工程队（以下简称中信工程队）

注册号：44XXX46001XXX69

注册资金：无

组成形式：个人经营

法人代表：刘某林，合伙人：江某锋

发照日期：2013年10月7日

经营场所：XX县水寨镇水寨大道

经营范围：防水、补漏施工，防腐、防锈、室内装饰服务

工程合同协议：

经调查，宏海陶瓷公司与XX工程队江某锋双方在2017年10月24日签订《防腐工程协议书》。《防腐工程协议书》明确，中信工程队采用包工、包料、包质量、包安全的形式承接宏海陶瓷公司厂区内的防腐工程（包括煤气管道、棚架、平台、粉箱、球磨等设备设施）。在施工期间发生的安全事故和人身伤害均由中信工程队承担。

中信工程队明确江某锋负责该项工程项目的日常安全生产管理职责，对安全生产工作负主要责任。

2017年10月，中信工程队江某锋将防腐工程转包给重庆人李某保，李某保再从家乡招聘15名工人到宏海陶瓷公司工作。中信工程队与李某保双方之间没有签订相关合同。

（二）事故死、伤者情况

死者朱某林，男，19XX年XX月XX日出生，身份证号码：500238XXX6112XXX30，户籍地是重庆市XX县花台乡八龙村X组XX号。2017年7月到XX工程队工作，岗位为油漆工。上岗前并没有接受三级安全培训教育，没有取得高处作业资格证。

伤者黄某清，男，19XX年X月XX日出生，身份证号码：511227XXXX03XXXX57 ，户籍地是重庆市XX县通城乡凉风村X组。2017年7月到中信工程队工作，岗位为油漆工。上岗前并没有接受三级安全培训教育，没有取得高处作业资格证。

（三）事故经过及救援情况

2018年2月26日下午1时15分左右，中信工程队工人黄某清、朱某林等人在宏海陶瓷公司窑炉车间的顶棚进行钢结构防腐防锈作业。在完成对主横梁的油漆作业后，两人解除安全带，移动到主横梁一侧的钢管准备进行作业，并从地面吊升油漆桶到作业面上。在吊升油漆桶过程中，支撑两人站立的钢管突然脱落，导致两人从约11米高处坠落到地面。

事故发生后，现场相关人员立即打电话120。约20分钟，120赶到后将两名伤者送到市人民医院进行抢救，朱某林经抢救无效死亡；黄某清被送往佛山中医院接受治疗，目前情况稳定。

（四）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失为110万元。事故善后工作已处理完毕。

二、事故性质和原因

（一）事故性质

经调查认定，2018年2月26日发生的广东宏海陶瓷实业发展有限公司高处坠落事故是为一般生产安全责任事故。

（二）直接原因

1、物的不安全状态。支撑朱某林、黄某清站立的钢管在两人吊升油漆桶时，受到外力的影响，钢管与两侧钢架相连接的焊接点产生剥离而坠落。

2、人的不安全行为。朱某林、黄某清在高处作业时，冒险解除安全带，致使发生事故时，没有任何防护用品起保护作用。

（三）间接原因

1、中信工程队把承包项目转包给不具备高处作业资质的李某保施工队。

2、李某保施工队未认真履行安全生产职责，没有加强检查承包项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

3、李某保聘用不具备高处作业资质的工人进行高处作业，没有对聘用工人进行安全生产教育培训，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。

三、事故责任认定和处理意见

（一）朱某林、黄某清安全意识淡薄，冒险作业是造成本次事故的主要责任者，鉴于朱某林已在事故中死亡，伤者黄某清在事故中受重伤，建议对上述两人免予其责任追究。

（二）中信工程队把承包项目转包给不具备高处作业资质的李某保施工队，对本次事故负有责任。建议由清城区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百条规定，对中信工程队作出行政处罚。

（三）李某保聘用不具备高处作业资质的工人进行高处作业，没有对聘用工人进行安全生产教育培训，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。建议由清城区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条的规定，对李某保作出行政处罚。

四、事故防范措施建议

（一）中信工程队应总结事故经验教训，开展对承包项目全面的隐患排查工作，对存在的安全隐患及时进行整改治理。

（二）生产经营单位应严格遵守《安全生产法》等法律法规的规定，加强现场安全管理，加大检查、巡查力度，及时制止及纠正冒险作业和违章作业行为，确保企业安全生产。

（三）生产经营单位要进行特种作业时，必须按照相关法律法规规定，聘用具备相应特种作业资质的从业人员从事作业。

清城区源潭镇广东宏海陶瓷实业发展有限公司

“2·26”高处坠落事故调查组

2018年4月20日

分享到：

相关稿件：