佛山市三水家美乐建材有限公司“9·7”机械伤害事故调查报告

2019年9月7日，佛山市三水家美乐建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区应急管理局组织南山镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区人力资源社保局、区总工会等单位人员，组成佛山市三水家美乐建材有限公司“9·7”机械伤害事故调查组对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位相关概况

佛山市三水家美乐建材有限公司（下称家美乐公司）:该单位成立于2011年6月20日，位于佛山市三水区中心科技工业区迳口园A区13-5号车间一（住所申报），统一社会信用代码：914406******，法定代表人：刘建华，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：生产、销售：建筑装饰材料、树脂、硅酸钙板、纤维水泥制品、机械设备（以上项目不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。*（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动。）

事故发生地点：家美乐公司生产车间搅拌机岗位备用储料池内。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019 年 9 月 7 日上午 6 时 28 分，杨书建等人先后到达家美乐公司生产车间进行复产前检查，其中刘建剑、曹建财在主机操作台进行复产前的安全检查工作，杨书建则打开备用储料池底部阀门清理池内废料、积水。

上午 6 时 44 分，为清理干净备用储料池内废料，杨书建手持清理工具单独爬进了池内，在攀爬过程中双手抓着备用储料池边缘、双脚踩在池内的搅拌轴桨叶上，但不慎造成搅拌轴桨叶发生转动，其失平衡后双手没能抓牢致使掉进了池底部。

（二）事故救援情况

上午 6 时 47 分，在附近的刘建剑呼喊了几声杨书建，但未得到回应。随后刘建剑赶到搅拌机岗位发现没人，便上到备用储料池外围查看，发现杨书建趴在池底部，被搅拌轴桨叶卡住颈椎，人没有动静、意识，就马上找来在附近的曹建财、刘志亮等人帮忙救援，救援人员进入到池底部时发现杨书建已经没了生命体征。随后刘建剑致电刘建勇等管理人员报告事故情况，刘建勇等人在赶往现场途中向 120、110、南山安监分局报告事故情况。

上午 6 时 53 分，救援人员发现无法转动搅拌轴桨叶将杨书建拉出，便组织使用气焊割断桨叶。随后公安赶到保护了现场，120、南山安监分局等工作人员也陆续到场。救援人员割断桨叶后再通过航吊机将杨书建吊到地面，医生证实杨书建已经死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，应急管理、公安、南山镇政府高度重视，工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，南山安监分局下达了现场处理措施决定书，要求家美乐公司立即暂时停产停业整顿，并聘请有资质的机构进行安全评价，出具评价报告、整改隐患后提出申请，待复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经协调，家美乐公司在 9 月 9 日已与死者家属签订赔偿协议书，款项已支付到位，未发生不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水家美乐建材有限公司“9·7”机械伤害事故造成 1 人死亡，死亡人员情况如下:

杨书建，男，汉族，生于 1963 年 5 月 16 日，居民身份证号码 513029******，住址四川省大竹县******。

（二）本次事故未造成其他直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘察情况

事故现场位于家美乐公司生产车间搅拌机岗位备用储料池内，该池日常用于搅拌原料，呈平躺的半圆柱体状、铁材质，长 3.5 米、宽 2.3 米、高 2.6 米，内有搅拌轴及桨叶，底部有少量积水，池内壁沾有废料。池底部有一个打开的阀门，可在外部打开、关闭。池内搅拌轴由旁边使用工业用电（380V 电压）的电动机带动。池外围四周安装有通道，供人围绕池外围走动并观察池内状况，一侧通道装有楼梯连接着地面。




（左图是备用储料池概貌，右图是池内概貌）





（上述两图是监控视频拍摄到杨书建爬进备用储料池内的过程）

（二）调查情况

经查阅档案资料、监控视频和对家美乐公司法定代表人刘建华、总经理刘建辉、安全管理人员刘银建、生产车间主任刘

建勇、带班班长刘建剑、曹建财、员工刘志亮的询问调查取证，有以下证据材料证实:

1.生产车间内有监控视频拍摄到事发经过、应急救援等情况; 2.事发前三天因原料短缺，家美乐公司一直处于停产状态，事发前一晚原料到货后，家美乐公司计划于9月7日上午7时复产；3.家美乐公司有制定安全生产规章制度、岗位操作规程（含搅拌机岗位）、安全生产管理架构、安全生产责任制（自法定代表人至员工）等安全生产档案资料；4.杨书建自2016年2月入职家美乐公司，至事发时一直任搅拌机岗位员工，日常负责操作电脑控制储料池内的原料搅拌，事发时是在自身岗位进行复产前准备工作。其作为新员工在入职期间接受了安全生产、职业卫生三级培训，并分别进行了考核，签订了年度安全生产责任书，在2016年也接受了日常安全生产培训。2017至2019年期间，杨书建均有接受春节后复工复产安全生产培训，签订了年度安全生产责任书，并接受了日常安全生产、职业卫生培训；5.家美乐公司在日常安全生产培训中有规定员工在储料池外围使用高压水管冲洗储料池内壁废料，若不能冲洗干净则向管理人员提出申请，经审批同意后先断电、再安排其他员工在储料池外围协助，方可进入储料池内清洗。不允许员工未经审批单独进入储料池内清洗；6.事发时备用储料池电动机处于通电状态但未启动，该电动机有连接正常可用的安全联锁（漏电开关），事发时未发生跳闸保护情况，事发后救援人员也未出现触电情况。

（三）检测情况

事发后，经科盛康源质检技术服务有限公司对备用储料池电动机等相邻电气设备、外露金属进行漏电检测，得出结论：1.备用储料池电动机绝缘电阻符合国家要求；2.分步通电后，备用储料池不带电，且相邻各个电气设备及外露金属均不带电，现场无漏电现象。

（四）事故发生的原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的原因是：杨书建作为搅拌机岗位员工，安全生产意识淡薄，经安全培训后仍违反规定未经审批单独进入备用储料池内清洗，在攀爬过程中失平衡掉进池底部被搅拌轴桨叶挤压致死。

（五）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水家美乐建材有限公司“9·7”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

杨书建，安全生产意识淡薄，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

杨书建作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任。

六、事故防范措施及建议

该起生产安全事故，暴露出企业部分老员工安全意识淡薄、麻木自信，对所在岗位的安全规定不重视、安全工作不落实的问题。各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产

管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）约谈事故单位负责人，进一步树立红线意识

南山镇政府要及时约谈家美乐公司负责人、管理人员，向其宣传应履行的安全生产管理职责，督促其进一步树立安全生产红线意识，把安全生产主体责任落实得更细、更全面，严防类似事故再次发生。

（二）开展事故安全培训，消除麻木自信思想

南山镇政府要督促家美乐公司就该事故对全厂员工开展事故安全培训，剖析事故原因，消除老员工“以经验代替安全”、麻木自信的错误认识。

（三）通报事故调查情况，加强事故警示教育

南山镇政府要在接下来的镇安全生产会议上通报该事故的调查情况，提醒辖区内企业深刻吸取事故教训，完善自身员工培训等安全生产管理工作，加强事故警示教育。

佛山市三水家美乐建材有限公司

“9·7”机械伤害事故调查组

2019年11月4日