肇庆市鼎湖区“4·8”较大高处坠落事故调查报告

2014年4月8日9时39分左右，位于肇庆市鼎湖区永安镇的中国水利水电第十四工程局有限公司贵广铁路工程十二标段肇庆制梁场的一台门式起重机发生倾覆，造成5人高处坠落，其中3人死亡、2人受伤，直接经济损失约270万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委副书记、市长郭锋立即作出批示，要求全力救治伤员，做好善后工作，全面排查隐患，调查事故原因。市、区两级政府和安全监管等部门负责人立即赶赴现场指挥抢险救援、伤员救治、家属安抚等工作。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，市政府委托市安全监管局于2014年4月14日成立了由鼎湖区人民政府、市监察局、市公安局、市住建局、市总工会、市质监局、市铁路办、鼎湖区安全监管局等单位人员组成的肇庆市鼎湖区“4•8”较大高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市检察院派员参与事故调查。同时，事故调查组还聘请了广东省特种设备检测研究院的3名专家参与技术调查工作。

事故调查组按照“四不放过”原则，通过调查询问、现场勘测、技术鉴定、查阅资料和综合分析等方式，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故责任单位、人

员责任追究和事故防范措施的建议，形成了事故调查报告。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

贵广铁路是一条建设中的连接贵州省贵阳市与广东省广州市的客运专线，线路自贵州的贵阳北站起，经贵州黔南布依族苗族自治州，广西桂林、贺州，广东肇庆、佛山至广州的广州南站，全长857km。贵广铁路工程十二标段，是贵广铁路其中的DK687+514～DK803+700标段。

（二）工程相关单位情况

1.建设单位：贵广铁路有限责任公司

贵广铁路有限责任公司由原铁道部和贵州、广西、广东三省区政府共同出资，按照现代企业制度和公司法人治理结构组建，主要负责贵广铁路的建设与运营管理，公司注册地为贵阳市。

2.施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称“中水十四局”）

中水十四局经营范围包括水利水电工程、铁路工程等工程施工，特种设备安装、改造、维修（起重机械、压力管道），桥梁工程（桥梁预制）等，注册号为530100000004153。

中水十四局具有安装、维修门式起重机的资质，资质证书：特种设备安装改造维修许可证（起重机械），级别：A级，编号：TS3453010-2017，审批发证机关：云南省质量技术监督局，发证日期：2013年6月24日，有效期至2017年5月11日。

中水十四局于2008年12月与贵广铁路公司筹备组(贵广铁路有限责任公司前身)签订了贵广铁路工程十二标段施工总价承包合同协议书，合同编号：GGTJ建施（2008）014号。中水十四局作为贵广铁路工程十二标段的施工单位,针对该项目成立了中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部,指挥部设7个部门,监督管理中水十四局针对该项目所设的6个施工队，其中包括中水十四局肇庆制梁场。

中水十四局法定代表人、执行董事、总经理：洪坤。

3.事故发生单位：中国水利水电第十四工程局有限公司肇庆制梁场（以下简称“制梁场”）

制梁场经营范围是桥梁工程（桥梁预制），注册号为（分）441203000005403。制梁场位于肇庆市鼎湖区永安镇蒲草村，贵广铁路DK755+500正线左侧，占地180亩，于2011年3月取得全国工业产品生产许可证并正式生产，承担箱梁预制、架设498榀，投入HZ120拌合站2座、布料机4台、混凝土高压输送泵3台、门式起重机4台（其中50吨3台、10吨1台）、25吨汽车吊1台、900吨提梁机1台、TL900型运梁车1台、JQ900型架桥1台等设备，生产能力为箱梁预制1.5榀/天，架设1.5榀/天。

制梁场是该起事故门式起重机的产权单位、使用单位、拆卸施工单位，制定了安全生产责任制度、MG_{HZ}50/10-40A3门式起重机拆卸方案、MG_{HZ}50/10-40A3门式起重机拆卸安全技术交底等管理制度和技术文件。制梁场箱梁预制任务全部完成后，2014年2月，场内4台门式起重机办理停用注销手续，

事故发生前，其中1台型号为MG_{HZ}50/10-40A3的门式起重机已被拆卸完毕。

制梁场负责人、场长：袁合永。

4.监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司（以下简称“中铁二院监理公司”）

中铁二院监理公司经营范围包括铁路工程等建设工程的监理、咨询、勘察设计等，注册号为510100000106956。

中铁二院监理公司于2008年12月与贵广铁路公司筹备组（贵广铁路有限责任公司前身）签订了GGJL-6标段（其中包括贵广铁路工程十二标段）工程委托监理合同协议书，并成立了中铁二院监理公司贵广铁路项目部开展项目监理工作，具体负责制梁场监理工作的是中铁二院监理公司贵广铁路项目部第二管理组。制梁场报送的《MG_{HZ}50/10-40A3门式起重机拆除方案》于2014年1月经中铁二院监理公司贵广铁路项目部审查同意。

中铁二院监理公司法定代表人、董事长：叶文林。

（三）事故起重机情况

设备名称：通用门式起重机

规格型号：MGHZ50/10-40A3

制造单位：郑州市华中建机有限公司

制造日期：2008年5月15日

出厂编号：892463

设备投用日期：2010年8月23日

设备检验情况：定期检验合格，没有检验不合格项目，检

验日期为2012年11月15日，下次检验日期为2014年8月，检验机构为广东省肇庆市特种设备检验所。

设备使用登记情况：使用登记证号为起粤HB5193，设备注册代码为421044120020130800004，发证单位为广东省肇庆市质量技术监督局，使用登记注销时间为2014年2月20日。

设备发生倾覆事故后的情况：经现场调查，该起重机自南向北向刚性支腿侧倾覆在地面上，主梁、支腿金属结构严重变形，起重机整机损坏。起重机小车停置于主梁北侧接近刚性支腿处。刚性支腿主支腿上接头部分撕裂、部分严重变形。两个刚性支腿副支腿托梁与主梁法兰盘连接螺栓（共40颗）已全部被割除，掉在地面上。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

发生事故的MG_{HZ}50/10-40A3门式起重机在使用登记注销后，制梁场计划将其完全拆卸。2014年4月8日当天，制梁场计划做好拆卸该起重机的相关准备工作，包括用钢缆固定该起重机的支腿等。4月8日上午7时30分左右，制梁场运架队队长李永善召集运架工班召开班前会议，随后带领工班进入施工区，对该门式起重机进行作业。在李永善指挥下，司机将该起重机开到指定位置停稳，李永善和辅助工朗冲将夹轨器放下，进行锁止并安放止轮器，司机将大钩降落到地面，然后当班班长魏晋林带领工人岳银生、李明杰登上起重机主梁，开始拆除起升绳绳卡，因在拆除起升绳时发现钢丝绳头散开，无法通过钢丝绳头固定装置，魏晋林等3人将气割枪拉至起重机主

梁，对钢丝绳绳头进行消缺处理，然后，起升绳收回起升卷筒，司机从操作室下到地面并离开工作面。随后，工人徐东伟、李春宁切断电源，拆除主电缆，进入起重机操作室对电源线路进行编号和标识，李永善和郎冲离开现场到工具房取倒链、绳卡等工具并联系汽车吊到场，准备安装缆风绳。在李永善和郎冲返回现场前，魏晋林、岳银生、李明杰等3人用气割继续作业，拆除了起重机刚性支腿副支腿托梁与主梁法兰盘的连接螺栓，当时，安全员李森山在现场巡视，但没有制止气割作业。汽车吊进入现场后，李永善随后也返回施工现场告知汽车吊司机准备就位，然后和郎冲在现场地面整理缆风绳，自始至终，李永善均未发现并制止魏晋林等3人的气割作业。上午9时39分左右（气割作业停止后不到10分钟）起重机突然倾斜，随即整机向北倾覆在地面上，起重机主梁上的魏晋林、岳银生、李明杰和操作室内的徐东伟、李春宁等5人随之坠落。

（二）事故救援情况

事故发生后，制梁场组织人员及时抢救并拨打120，随后急救车赶到，经医生现场检查，魏晋林、岳银生、李明杰3人已当场死亡，随后两位伤者徐东伟、李春宁被迅速分别送往鼎湖医院和肇庆市第一人民医院。接到事故报告后，鼎湖区委、区政府有关领导立即作出指示，要求全力抢救伤员，并派出副区长苏振棠到现场指挥抢救和善后处理工作。市政府接到报告后，立即指派徐天茂副秘书长会同市安全监管局以及贵广铁路、南广铁路及广佛肇城际轻轨肇庆段项目建设指挥部等相关领导和人员赶赴现场指导救援工作。

该起事故信息报送及时，事故救援组织与领导到位及时，事故应急处置工作高效有序。

（三）事故人员伤亡情况

死者魏晋林，男性，1961 年 11 月 21 日出生，住址：青海省西宁市经济技术开发区八一东路 33 号东院 7 栋 522 室。

死者岳银生，男性，1964 年 3 月 7 日出生，住址：青海省刚察县热水煤矿海塔尔矿 8-67 号。

死者李明杰，男性，1969 年 7 月 1 日出生，住址：青海省平安县平安镇海东路 1506-13 号。

伤者徐东伟，男性，1993 年 12 月 18 日出生，住址：青海省西宁市城北区小桥村 580 号。

伤者李春宁，男性，1989 年 2 月 16 日出生，住址：甘肃省兰州市安宁区电力新村 5 号。

经调查，魏晋林、岳银生、李明杰、徐东伟、李春宁等 5 人均为中水十四局员工，均不具备门式起重机拆卸作业资格。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，鼎湖区政府和中水十四局及时做好善后处理和死伤者家属安抚工作，截至 2014 年 4 月 16 日，3 名死者的家属已达成赔偿协议，尸体均已火化；2 名伤者病情稳定，其中李春宁已于 2014 年 5 月 4 日伤愈出院，徐东伟在接受后续治疗。事故善后工作进展顺利，社会秩序平稳。

三、事故相关人员职责调查情况

1.洪坤，中水十四局法定代表人、执行董事、总经理，是中水十四局安全生产第一责任人，对公司安全生产工作负全面领导责任。

2.戎建国，中水十四局副总经理兼中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部指挥长，其在中水十四局的安全生产责任中有“是分管部门、分管项目范围内的安全生产责任人，按照公司‘一岗双责'的原则，对分管工作范围内的安全生产工作负领导责任，督促分管部门、分管项目认真履行安全职责”等条款，是指挥部安全生产第一责任人，对指挥部安全生产工作全面负责。

3.宁红卫，中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部常务副指挥长，协助指挥长负责指挥部各项管理工作，同时是指挥部安全生产工作的主管负责人，在指挥长领导下，对安全工作负直接领导责任。其安全生产责任中有“监督检查指挥部各职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正安全生产中的失职和违章行为”、“督促有关部门做好对特种作业人员的培训和管理”、“负责对施工组织设计、施工方案中各项安全技术措施的审核，并对实施落实情况进行监督检查”等条款。

4.袁合永，中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部副指挥长兼肇庆制梁场场长，全面负责制梁场各项管理工作，任起重机拆卸工作总指挥，同时是制梁场安全生产的第一责任人，全面负责制梁场的安全生产工作。其安全生产责任中有“对所属队伍及管辖的外协队伍安全生产负直接领导责任”、“认真

贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，督促本作业队人员严格遵守安全管理规章制度”、“认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组（包括外包队）进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正作业违章”、“对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行”等条款。

5.王艳利，中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部安全总监，全面负责指挥部安全生产的安排、布署、协调等工作，主管安全管理、环境保护、文明施工等工作。其安全生产责任中有“督促解决有关环境与安全方面存在的问题，纠正违章指挥和违章作业现象”、“监督各单位开展好‘三级安全教育’工作，配合主管部门搞好特种作业人员的安全技术培训和考核”等条款。

6.张和友，中水十四局肇庆制梁场副场长，起重机拆卸工作技术负责人，当班巡视员，负责制梁场物资设备及场内文明施工管理工作，事故当天负责制梁场安全巡视工作。其安全生产责任中有“履行场长委托的相应安全职责”、“督促相关部门履行相应安全职能，执行有关安全生产的有关规定，在主管范围内负有领导责任”等条款。

7.李永善，中水十四局肇庆制梁场运架队队长，负责运架队日常工作，起重机拆卸工作生产负责人，事故当班现场指挥，其执有起重机械安装维修特种设备作业人员资格证（证号：

TS6FQHS09352，有限期：2012 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日）。其安全生产责任中有“负责履行本部门安全生产职责，对部门安全工作负领导责任”、“协助制梁场分管领导工作，确保各项安全管理规章制度在本部门得到贯彻落实”等条款。

8.李森山，中水十四局肇庆制梁场员工，事故当班安全员，负责安全警戒及安全监督。其安全生产责任中有“负责做好安全教育、入场教育、工种转换教育和日常教育。检查特殊工种执证上岗和培训后上岗的情况”、“负责对作业现场进行巡回检查，对特别危险作业场所进行盯岗或跟岗，发现危险与事故隐患时，有权要求作业人员及时处理或上报本单位相关部门进行处理”、“有权制止违章作业、习惯性违章现象，抵制违章指挥行为，对违章者按相关规定进行严肃处理”等条款。

9.魏晋林、岳银生、李明杰、徐东伟、李春宁，中水十四局肇庆制梁场员工，事故起重机拆除作业人员，其安全生产责任中有“对本岗位的安全工作负直接责任”、“认真学习和遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业”、“有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止”等条款。

10.叶文林，中铁二院监理公司法定代表人、董事长，是中铁二院监理公司安全生产第一责任人，对公司安全监理工作负全面领导责任。

11.邓显刚，中铁二院监理公司贵广铁路项目部第二管理组组长，具体负责制梁场监理工作，其安全生产责任中有“检

查施工过程中的安全生产标识、标牌、持证上岗以及安全措施落实情况”等条款。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

经调查认定，现场作业人员魏晋林、岳银生、李明杰均不具备门式起重机拆卸作业资格，并且安全意识淡薄、思想麻痹，未严格按照拆卸方案、技术交底进行施工，在起重机支腿没有安装好缆风绳、起重机主梁没有用汽车吊吊住的情况下，擅自并违反规程用气割拆除起重机刚性支腿副支腿托梁与主梁法兰盘的连接螺栓，改变了起重机原稳定性结构，在设备本身自重、人员作业振动等外力作用下，起重机整机失稳、向北倾覆。魏晋林、岳银生、李明杰违反拆卸作业规程，违章操作是该起事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.中水十四局企业安全生产主体责任不落实、下属部门和单位的安全生产层级管理不到位是事故发生的间接原因。中水十四局主要存在以下问题：

中水十四局肇庆制梁场：**一是**没有督促制梁场作业人员严格遵守安全管理规章制度，认真执行安全技术措施及安全操作规程，没有严格按照门式起重机拆除方案进行施工，起重机拆卸安全技术交底不到位，当班部分人员不清楚拆卸方案的具体内容。**二是**没有落实安全培训工作主体责任和“三项岗位”执证上岗、“三级安全培训教育”制度，当班作业人员、管理人员没有经过专门的安全技术培训，没有取得相应岗位的特种设

备作业人员资格证，安全培训工作不到位。**三是**没有严格对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查，随时纠正“三违”现象，现场指挥员、安全管理人员没有严格落实管理监督职责，施工现场安全管理不到位。

中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部：**一是**没有落实企业安全培训工作的主体责任和“三项岗位”执证上岗、“三级安全培训教育”制度，存在无证上岗的情况。**二是**对下属部门安全监管责任没有落到实处，没有参与制定、审核相关安全技术措施并对实施情况进行监督检查，月检查、周检查中没有及时发现并纠正无证上岗、违章操作现象。**三是**没有严格落实相关安全生产责任制度，指挥部相关管理人员没有严格落实相关的安全生产管理责任。

2.中铁二院监理公司在监理过程中，没有及时检查并发现制梁场门式起重机拆卸人员无相应资格上岗作业的情况。中铁二院监理公司没有严格落实安全监理责任也是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，肇庆市鼎湖区“4•8”较大高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）建议不再追究其责任人员

魏晋林、岳银生、李明杰，违反拆卸作业规程，违章操作，是该起事故发生的直接原因，其行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第四十九条之规定，对事故发生负有主要责任，鉴于其3人已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

1.李永善，中水十四局肇庆制梁场运架队队长兼当班现场指挥，没有做好现场指挥、安全监督工作，没有实时监视拆卸工人工作情况并及时发现拆卸工人违反规程切割螺栓，且在操作人员没有停止施工的情况下中途离岗，违反了安全生产规章制度，对事故发生负有责任，涉嫌犯罪。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十条和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条之规定，建议将其移送司法机关处理。

2.李森山，中水十四局肇庆制梁场当班安全员，未履行好安全员职责，不熟悉拆卸方案，未对拆卸过程的进行有效的安全监督，且在操作人员没有停止施工的情况下中途离岗，违反了安全生产规章制度，对事故发生负有责任，涉嫌犯罪。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十条和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条之规定，建议将其移送司法机关处理。

3.张和友，中水十四局肇庆制梁场副场长兼当班巡视员，未履行好岗位职责，不熟悉当班的工作任务和工人当时正进行的具体工作，没有及时巡查发现工人违章操作行为并及时制止，违反了安全生产规章制度，对事故发生负有责任，涉嫌犯罪。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十条和《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条之规定，建议将其移送司法机关处理。

（三）建议行政处罚单位和人员

1.中水十四局，企业安全生产主体责任不落实，对下属部门和单位的安全生产层级管理不落实，对事故发生负有安全管理不到位的责任。建议肇庆市安全监管局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）对中水十四局及其法定代表人、执行董事、总经理洪坤进行行政处罚。

2.中铁二院监理公司，没有严格落实安全监理责任，对事故发生负有安全监理不到位责任。建议肇庆市安全监管局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）对中铁二院监理公司及其法定代表人、董事长叶文林进行行政处罚。

（四）建议其他处理人员

1.戎建国，中水十四局副总经理兼中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部指挥长，没有加强对项目施工现场安全管理的领导，没有经常性的督促和协调安全部门做好施工现场的安全管理工作，对事故发生负有责任。建议中水十四局对其作出行政记过处分，并将处理结果报肇庆市安全监管局。

2.宁红卫，中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部常务副指挥长，没有加强监督检查指挥部各职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正安全生产中的失职和违章行为，没有督促有关部门做好对特种作业人员的培

训和管理，对事故发生负有责任。建议中水十四局对其作出行政记过处分，并将处理结果报肇庆市安全监管局。

3.袁合永，中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部副指挥长兼肇庆制梁场场长，没有加强对所属队伍安全生产直接领导工作，没有严格督促作业人员严格遵守安全管理规章制度、认真执行安全技术措施及安全操作规程，没有及时发现并纠正“三违”现象，对事故发生负有责任。建议中水十四局对其作出撤销肇庆制梁场场长职务和行政记过处分，并将处理结果报肇庆市安全监管局。

4.王艳利，中水十四局贵广铁路工程十二标段指挥部安全总监，没有加强安全生产大检查工作并及时发现、纠正违章作业现象，没有加强对“三级安全培训教育”工作、“三项岗位”执证上岗的指导监督，对事故发生负有责任。建议中水十四局对其作出行政记过处分，并将处理结果报肇庆市安全监管局。

5.邓显刚，中铁二院监理公司贵广铁路项目部第二管理组组长，具体负责制梁场监理工作，没有及时检查并发现制梁场门式起重机拆卸人员无相应资格上岗作业的情况，对事故发生负有责任。建议中铁二院监理公司对其作出行政记过处分，并将处理结果报肇庆市安全监管局。

六、事故防范和整改措施建议

（一）加强管理，落实重大建设项目安全生产主体责任

各项目业主单位要及时指导督促各单位认真排查事故隐患，堵塞安全管理漏洞，完善安全管理措施，建立健全工程项目建设市场安全管理长效机制。**各指挥部**要强化监测监控和巡

检工作，组织对辖区内各建设工地开展安全生产大检查，重点检查各项目部、施工企业、劳务公司和监理公司的安全生产责任制落实情况，现场安全管理情况，各岗位技术操作规范的落实情况和各特殊工种持证上岗情况等，进一步督促落实各项安全措施。**各项目施工单位**要健全安全生产规章制度，消除安全管理死角，切实提高安全生产水平，**一要**加强安全生产组织管理，严格按照规程规范要求，落实安全技术交底制度和安全保障措施，特别是对工程的关键部位、关键环节、关键工序和危险性较大的分部分项工程，必须制定详细的专项施工方案和应急预案，确保施工安全。**二要**强化施工现场安全管理，项目安全管理人员必须常驻现场，按照施工方案进行顺序施工，并认真落实方案中提出的专项安全防护措施。**三要**加强对各分包单位的管理工作，特别是将外包施工的安全生产工作纳入项目统一监督和管理，杜绝以包代管、分包单位违法转包等现象发生。**四要**加强对各类人员的安全教育培训力度，切实提高作业人员的安全意识和安全技能，杜绝违章“三违”现象，确保工程质量和人员安全。

（二）落实措施，切实强化重大项目属地和行业监管责任

按照属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，重大工程项目沿线的各地政府对项目安全生产工作负总责，各级国土、交通、公路、住建、水务、国资等部门以及重点项目办、铁路办等机构承担安全生产行业监管职责。各地、各部门要落实措施，加大监督检查和日常监管力度，**一要**加强信息沟通，特别是对于涉及到多方面工作的重大工程项目，项目主管部门要建立信

息定期交流沟通机制，全面摸清并即时跟进工程进度和安全生产工作情况。**二要**强化督导检查，组织开展安全生产大检查和各专项检查，在检查中发现的问题和隐患，要责成项目施工单位及时整改。**三要**开展联合执法，继续按照安全生产“打非治违”的工作要求，严厉打击重大工程项目各种非法违法和违规违章行为，特别是对资质证照不全、违法转包、“三违”现象突出的，要依法从严从重查处。**四要**采取有效措施，积极指导和配合项目施工单位做好安全监管工作，形成政府、部门与项目施工单位齐抓共管的安全生产格局，确保重大工程项目顺利推进。

（三）加大力度，加强特种设备安全监督管理

各级质监部门要严密排查特种设备事故隐患，督促企业及时消除各类事故危险因素，**一要**严厉打击无证和超范围制造、安装、改造、使用、维修，以及出借许可证、拒绝监督检验等违法行为，维护特种设备生产的良好秩序。**二要**严肃查处未依法登记使用、无证操作、超期未检、无安全技术档案等违法行为，督促使用单位建立健全特种设备安全管理制度。**三要**严把特种设备安全检验检查关，特别是加强对起重机等大型机械设备的检验检查，确保工作质量和覆盖到位，发现事故隐患要及时告知企业整改，并将整改结果向地方政府和监管部门报告。

各项目施工单位在使用特种设备时，要不断提高员工的安全意识和操作技能，操作人员及管理人员应当按照国家有关规定，经有资质的机构培训，并考核合格取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。在进行特种设备作业时，要认真落实安

全管理规定和操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域，确定专人进行现场统一指挥，并有安全生产管理人员进行现场监督。特种作业现场应设置安全警示标志，悬挂规章制度和操作规程，特别是要经常性开展起重吊装等危险性作业的隐患排查和治理，及时消除事故隐患，确保生产安全。