佛山市新兴业玻璃有限公司
“1•16”生产安全事故调查报告

2020年1月16日14时20分左右，位于佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业区环镇东路6号之一的佛山市新兴业玻璃有限公司生产车间内发生一起安全事故，造成1人死亡。直接经济损失约105万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和陈村镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区公安局、区民政和人力资源社会保障局、陈村镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位与相关人员情况

1、事故相关单位情况

佛山市新兴业玻璃有限公司，统一社会信用代码:91440606****75440T;类型:有限责任公司（自然人投资或控股）;法定代表人:黎**;注册资本:人民币*万元;成

立日期：2012年09月29日；营业期限：长期；住所：佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业区环镇东路6号之一；经营范围：生产、加工、批发、零售：玻璃。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

2、事故相关人员情况

黎**，男，汉族，1984年8月出生，广东省佛山市高明区人,佛山市新兴业玻璃有限公司法定代表人和主要负责人。

罗**，男，汉族，1994年3月出生，湖南省新田县人，佛山市新兴业玻璃有限公司装卸作业员，负责装卸工作。

周**，男，汉族，1994年10月出生，广东省佛山市顺德区人，佛山市新兴业玻璃有限公司物流仓管员，负责仓管工作。

肖**，男，汉族，1981年4月出生，广西陆川县人，佛山市新兴业玻璃有限公司装卸作业人员，负责装卸工作，。

冯**（事故死者），男，汉族，1995年2月出生，广东省惠东县人，2016年4月入职佛山市新兴业玻璃有限公司，主要从事装卸作业工作。佛山市新兴业玻璃有限公司已为冯**购买社会保险。

二、事故发生经过和救援情况

佛山市新兴业玻璃有限公司装卸作业人员冯**在车牌号为粤BDJ3**大货车货柜内对装运的夹胶玻璃进行固定操作时，夹胶玻璃突然倾倒将冯**压在夹胶玻璃与货柜箱内的壁板之间。

事故发生后，佛山市新兴业玻璃有限公司相关负责人报警并通知陈村消防及医院到达现场救援，医护人员确认冯**当场死亡。接报后陈村公安、安监、消防、应急办、人社等部门迅速前往现场开展调查取证及善后工作。

三、事故造成的人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者冯**佛山市顺德区公安局陈村派出所出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因是非暴力损伤致死。

2020年1月21日，事故责任单位佛山市新兴业玻璃有限公司与死者家属方签订《调解协议书》，死者遗体于2020年2月19日在佛山市顺德区殡仪馆火化，事故责任单位已履行协议。直接经济损失约105万元。

四、事故调查具体情况

（一）2020年1月16日13时30分左右，佛山市新兴业玻璃有限公司安排罗**、冯**、周**与肖**到玻璃生产车间三号门将夹胶玻璃装运至车牌号为粤BDJ3**的货车上。14时左右，四人开始装运第二排第二件夹胶玻璃，每件夹胶玻璃尺寸长宽为2134mmX3300mm总厚度约为200mm，重量约为1.1吨，肖**先用玻璃生产车间内的起重吊机将夹胶玻璃吊运至货车尾部，再使用“大连叉车120”把夹胶玻璃顶至货车厢内，随后罗**、周**、冯**一起进入货车厢内，对夹胶玻璃进行固定工序。当时，罗**与周**、冯**都在使用钉枪固定木箱架，由于罗**与周**、冯**三人没有事先明确分工

和固定夹胶玻璃的工序，冯**先用木斜撑固定了夹胶玻璃的底部，罗**、周**拿起木斜撑准备固定夹胶玻璃靠近车厢门口的中部位置时，发现冯**的位置夹胶玻璃发生倾倒，罗**与周**一起跳出了车外。冯**未能及时跳出车外，倾倒的夹胶玻璃最终将冯**挤压至在夹胶玻璃与箱壁之间，并发生巨响。事故发生后，佛山市新兴业玻璃有限公司相关负责人马上报警并通知120，经医院医护人员鉴定冯**当场死亡。



（二）经调查，佛山市新兴业玻璃有限公司的物流打包装卸货工序流程是货柜车到达后，把需要发货的玻璃采用木箱架包装固定，再把要发货的玻璃使用起重吊机放置货柜内，然后采用叉车推进，再安排人员进入货柜内使用木条加以固定，安全做法应先固定玻璃上部，再固定下部。事故发生时，冯**没有先固定上部，而是先固定了底部，造成装运的夹胶玻璃失稳倾倒，把冯**挤压至车厢壁，导致事故的发生。

（三）佛山市新兴业玻璃有限公司虽然有建立本单位的

生产安全责任制及安全生产规章制度，但安全管理混乱，未制定装卸货的操作规程，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未对冯**、罗**、周**、肖**进行安全生产教育和培训。

（四）佛山市新兴业玻璃有限公司法定代表人黎**，未组织制定本单位装卸货的操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故为一般生产安全责任事故。

六、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

冯**，安全意识淡薄，忽视作业现场危险因素，在货柜上内装货固定作业中，未与一同进行夹胶玻璃股东工序的其他两人事先确定保证安全的固定工序，导致三人均未先固定夹胶玻璃上部，在冯**固定下部时，夹胶玻璃失稳倾倒，冯**躲避不及被挤压至车厢壁后致其死亡，导致事故的发生。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、佛山市新兴业玻璃有限公司安全管理混乱，未制定装卸货的操作规程，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制

度，未及时发现并消除事故隐患，未对冯**、罗**、周**、肖**进行安全生产教育和培训。

2、佛山市新兴业玻璃有限公司主要负责人黎**，未组织制定本单位制定装卸货的操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任人员

死者冯**，安全意识淡薄，忽视作业现场危险因素，在货柜内装货固定作业时，未与其他人先确定保证作业安全的固定工序，导致三人均未先固定玻璃上部，冯**在固定玻璃底部时，夹胶玻璃失稳倾倒，躲避不及被挤压至车厢壁后死亡，对本次事故的发生负有责任。鉴于冯**在本次事故中死亡，建议免予追究冯**的责任。

（二）追究责任的单位

1、佛山市新兴业玻璃有限公司安全管理混乱，未制定装卸货的操作规程，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未对冯**、罗**、周**、肖**进行安全生产教育和培训档案，并未如实记录安全教育和培训的时间、内容，对事故的发生负有责任。根据《中华

人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由佛山市新兴业玻璃有限公司依法承担赔偿责任，由安全生产监督管理部门依法对佛山市新兴业玻璃有限公司予以行政处罚。

2、黎**，佛山市新兴业玻璃有限公司主要负责人，未组织制定本单位制定装卸货的操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对佛山市新兴业玻璃有限公司法定代表人黎**，予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）佛山市新兴业玻璃有限公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，加强企业的安全生产管理工作，加强生产安全教育培训，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，并将事故隐患排查治理情况如实记录，加强对员工的安全教育培训，切实消除安全事故隐患，防范类似事故发生。

（二）佛山市顺德区陈村镇安委办将本次事故情况向镇安委会各成员单位、各村（居）委会通报，吸取事故教训。镇安委会各成员单位、各村（居）委会按照各自职能加强对

辖区相关行业领域的监督检查工作，督促各生产经营单位落实员工上岗前安全教育及培训和开展事故隐患排查及治理，加强开展安全生产宣传和培训工作，提高从业人员安全生产意识。

（三）佛山市顺德区陈村镇安委办督促检查各生产经营企业，应制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合安全生产的法律法规要求，不断加强企业安全生产规范化，提高安全生产水平，有效预防和遏制事故的发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由陈村镇安委办牵头汇总，并及时报事故调查组。

佛山市新兴业玻璃有限公司

“1·16”安全事故调查组

2020年4月24日