“12·8”里水兴奇坍塌事故调查报告

2021年12月8日上午8时45分许，位于南海区里水镇和顺洲表村的广东兴奇新材料产业中心A区项目工地内，三名工人何尚云（男，汉族，重庆合川人）、蓝昭锋（男，汉族，广东阳春人）、蓝昭晃（男，汉族，广东阳春人）在电梯井内脚手架上进行施工作业，因脚手架失稳发生坍塌，三名工人随钢管脚手架坍塌坠落受伤，何尚云送院抢救无效死亡，蓝昭锋、蓝昭晃经治疗后无生命危险。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“12·8”里水兴奇坍塌事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建和水利局、里水镇人民政府等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “12·8”里水兴奇坍塌事故。

（二）事故发生时间：2021 年 12 月 8 日上午 8 时 45 分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇和顺洲表村的广东兴奇新材料产业中心 A 区项目工地内。

（四）事故单位：广东保海建筑工程有限公司、佛山琦达建设项目管理有限公司、广东浦康建筑有限公司。

（五）事故伤亡人数：1 人死亡、2 人受伤。

（六）直接经济损失：约 150 万元。

调查组认定，“12·8”里水兴奇坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.广东保海建筑工程有限公司（下称保海公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440300MA5FLARL5C；类型：其他有限责任公司；住所：佛山市南海区大沥镇毅贤路 8 号龙汇大厦 10 楼 1001 室（住所申报）；法定代表人：吴康帝；注册资本：壹亿元人民币；成立日期：2019 年 5 月 5 日；经营期限：长期；经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、电力工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、预应力工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、地基与基础工程专业承包、防水防腐保温工程专业承

包、土石方工程专业承包、体育场地工程专业承包、古建筑工程专业承包、园林绿化工程专业承包；批发:建筑材料、金属(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.佛山琦达建设项目管理有限公司（下称琦达公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605661523706 9；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区桂城街道夏南路 61 号创越时代文化创意园 2 号楼 207 室；法定代表人：赵亚梅；注册资本：人民币参佰万元；成立日期：2007 年 5 月 16 日；经营期限：长期；经营范围：工程监理，工程管理，工程技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.广东浦康建筑有限公司（下称浦康公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA51HTAQ5B；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；住所：吴川市海滨街道梅东路 8 号壹号公馆 7 栋 01 号商铺；法定代表人：莫宏瀚；注册资本：人民币贰仟万元；成立日期：2018 年 4 月 10 日；经营期限：长期；经营范围：各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物），国内货物运输代理，道路货物运输（网络货运），企业管理咨询，工程造价咨询业务，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，建筑用金属配件销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，施工专业作业，建筑劳务分包，劳务服务（不含劳务派遣），

建筑工程机械与设备租赁，职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）死（伤）者的基本情况

1.死者何尚云，男，汉族，1971年1月10日出生；住址：重庆市合川区龙市镇仙岩村6组36号。

2.伤者蓝昭锋，男，汉族，1956年8月26日出生，住址：广东省阳江市八甲镇黄坡村委会学东村26号。

3.伤者蓝昭晃，男，汉族，1963年5月8日出生，住址：广东省阳江市八甲镇黄坡村委会杜底村。

经查，死者何尚云、伤者蓝昭锋、蓝昭晃是广东兴奇新材料产业中心A区项目的现场施工工人。蓝昭锋、蓝昭晃经治疗，均已基本康复。

（三）施工项目概况

经查，2021年5月1日，广东兴奇新材料有限公司将广东兴奇新材料产业中心A区-工业大楼A、工业大楼B、1号楼建设工程发包给广东保海建筑工程有限公司建设，工程包括工业大楼A、B座两栋厂房及1#科研楼，工业大楼A、B为4层，1#科研楼为9层，总建筑面积为50150.37平方米，总占地面积25702.46平方米。工程监理单位为佛山琦达建设项目管理有限公司，劳务分包单位为广东浦康建筑有限公司。本项目有编制《电梯井内脚手架安全专项施工方案》，但在施工过程中未完全按照施工方案

进行施工，现场施工人员有接受三级教育培训和技术交底。监理公司有安排专监在场监督，有开展隐患排查工作，但未采取有效措施制止工人的违规作业行为，未及时整改电梯井内脚手架未完全按照施工方案进行施工的安全隐患。

（四）现场勘察情况

事故发生后，应急管理部门组织业主单位、施工单位、监理单位、劳务单位及里水镇建设部门、安全专家到现场进行勘验，情况如下:

广东兴奇新材料产业中心 A 区工业大楼 B 楼施工工地内，相似的电梯井一共有 4 个，其中一个电梯井道内井脚手架已坍塌，事故发生时电梯井下部物料堆积，有钢管、槽钢、木模板、钢网、水泥砖块等物料，救援时搬动过，部分已搬出电梯井，部分钢管弯折或弯曲变形，部分钢管可见锈蚀痕迹，事后电梯井内物料均已被清走。

事发电梯井从一楼到顶楼，共 3 层，高度约 21 米，井道截面约 6.5X4.5 米。一楼楼面高度约 9 米，电梯井道的一楼部位正在砌墙，电梯墙体已砌至约 3.5 米高，电梯井道二楼以上是剪力墙，已完成水泥浇筑，电梯井顶部可见 2 片模板未拆除。每层有预留预埋管痕迹，事故现场可见 4 根预埋钢管接出，其中 2F 有两根预埋钢管接出，已受外力弯曲折损，另有两个预留钢管孔位，未见钢管接出，3F 有两根预埋钢管接出，已受外力弯曲折损，

另有两个预留钢管孔位，未见钢管接出。从电梯井底部往上看，二层以上电梯井道墙壁较为光滑，偶尔见有钢筋往外伸出，未见明显碰触痕迹。事故现场另有完好的同类电梯井脚手架，施工工法、施工人员、施工时间与事发电梯井脚手架一致，现场检查发现有水平剪刀撑顶紧墙壁，未见水平杆顶紧墙壁。电梯井脚手架的 3F 结构层均未设置卸荷钢丝绳，未见圆钢吊环。电梯井道旁边楼梯梯台上放置一大堆水泥砖块。电梯井顶层天面附近边缘已采用钢管做临边防护，附近未见施工痕迹。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021 年 12 月 8 日上午 8 时 45 分许，现场施工工人蓝昭锋、蓝昭晃在广东兴奇新材料产业中心 A 区工业大楼 B 楼 6--7 轴交 A--B 轴电梯井内脚手架上从事主体第三层（钢管支架搭设的内操作平台第七层高度 21.1 米）剪力墙拆模作业，拆除下来的模板放置在脚手架上；工人何尚云在同一电梯井内脚手架上从事第三层（钢管支架搭设的内操作平台第六层高度 19.1 米）内剪力墙砼淋水作业，脚手架上还堆放部分砖块、槽钢等物料。随后三人所在的脚手架发生坍塌，三名工人随脚手架一并坠落，并被脚手架钢管压在电梯井 3 米高处。经现场施工人员及消防救援人员的救援，三名工人先后被救出，其中何尚云重伤，送往医院抢救无效死亡，蓝昭锋、蓝昭晃有外伤，经治疗已基本康复。

经确诊，何尚云因被重物砸中受伤死亡，蓝昭锋、蓝昭晃因从高处坠落受伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

何尚云、蓝昭锋、蓝昭晃在施工作业期间，违规上下交叉作业且，违规在脚手架作业层堆放施工物料，堆放的物料重量超过脚手架限载，致使脚手架产生局部变形，最终导致脚手架整体失稳坍塌。

（三）事故间接原因

1.保海公司安全管理不到位，未督促现场施工人员严格执行电梯井内脚手架安全技术交底，未及时制止现场施工人员在电梯井内脚手架上下交叉作业，没有及时发现并纠正现场施工人员违规将物料堆放在电梯井内脚手架上的行为，是导致事故发生的间接原因。

2.琦达公司未安排监理人员对模板拆除施工进行安全旁站，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，未发现脚手架施工班组未完全按施工方案施工搭设脚手架的行为，是导致事故发生的间接原因。

3.浦康公司安全管理不到位，未督促作业人员严格遵守安全技术交底要求，脚手架施工班组未完全按照施工方案施工搭设脚手架，现场施工人员上下交叉作业且在脚手架上违规堆放物料，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

1.广东保海建筑工程有限公司项目经理姚永强未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

2.佛山琦达建设项目管理有限公司项目总监赵亚梅未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，未发现脚手架施工班组未完全按施工方案施工搭设脚手架的行为，监理职责落实不到位。

3.广东浦康建筑有限公司项目经理徐桂璠未能督促、检查施工工程的安全生产情况，未督促作业人员严格遵守安全技术交底要求，未及时发现并制止施工人员的违规作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

2021年12月8日9时08分许接区公安分局信息报，里水和顺洲表村保海建筑工程有限公司工地排栅倾倒，有2人受伤，1人被困，伤势不详。消防救援人员于9时13分到达事故现场，并进行实地察看、听取情况汇报，展开对被困人员进行解救，9时38分许，被困人员被救出，并立即送往南方医科大学第七附属医院进行救治。

接报后里水镇公安、消防、应急等部门到场处理，对事发现场进行警戒，安排工地内工作人员有序撤离，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一

切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇政府相关部门组织业主、施工方与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。伤者被救出后经救治后伤情稳定，按医嘱继续治疗。

五、相关部门、单位履职情况

里水镇城建和水利办公室履职情况。里水镇城建和水利办公室虽已将涉事建设工程纳入监管，并按照《房屋建筑和市政工程施工安全监督计划及告知书》的相关要求，对建设工程开展质量和安全检查，但未对施工单位、监理单位履职情况进行有效监督，未根据施工项目的实际情况制定检查清单和安排检查内容，在检查过程中，未对涉事电梯井内脚手架的搭设情况进行检查，未能及时发现涉事电梯井内脚手架未按施工方案进行搭设，未能有效督促施工企业加强施工作业人员的现场管理，对施工项目负有监

管不到位的责任。

六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）建议给予行政处罚单位（个人）

1.对广东保海建筑工程有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

2.对佛山琦达建设项目管理有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

3.对广东浦康建筑有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

4.对广东保海建筑工程有限公司项目经理姚永强，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

5.对佛山琦达建设项目管理有限公司项目总监赵亚梅，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

6.对广东浦康建筑有限公司项目经理徐桂璠，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）建议给予其他处分人员

1.刘建威，男，1981年3月出生，中共党员，2020年8月至今任佛山市南海区里水镇城建和水利办公室主任，负责里水镇城建和水利办公室的建设领域方面的工作。在“12·8”里水兴奇坍塌事故中，刘建威对在监建设项目检查工作不够重视，未督促检查人员认真落实监管责任。依据《加强安全生产责任落实五项制度》（南安委〔2021〕4号），建议由南海区安委办对其进行约谈，警示告诫里水镇住建水利办加强建筑领域落实安全生产职责，强化监督管理。

2.邹宇展，男，1976年9月出生，中共党员，2020年9月至今佛山市南海区里水镇城建和水利办公室主任级聘员，负责里水镇城建和水利办公室城乡建设股的工作。在“12·8”里水兴奇坍塌事故中，邹宇展对在监建设项目检查工作力度不足，未督

促检查人员认真落实监管责任。依据《加强安全生产责任落实五项制度》（南安委〔2021〕4号），建议由南海区安委办对其进行约谈，警示告诫里水镇住建水利办加强建筑领域落实安全生产职责，强化监督管理。

3.陆盛锋，男，1985年4月出生，群众，2020年9月任佛山市南海区里水镇城建和水利办公室副主任聘员，负责镇报建工程的建筑质量和安全等工作。在“12·8”里水兴奇坍塌事故中，在对建设工程开展质量和安全检查的过程中，未对涉事电梯井内脚手架的搭设情况进行检查，未对施工单位、监理单位履职情况进行有效监督。建议由里水镇安委会对其进行批评教育，督促监管人员深刻吸取事故教训，反思工作落实不足之处，切实履行监管职责，加强日常监管力度，避免同类事故发生。

4.李铭毅，男，1984年10月出生，群众，里水镇住建和水利办公室城乡建设股办事员，负责报建工程的踏勘受理和踏勘审核、报建工程的日常质量监督等工作。在“12·8”里水兴奇坍塌事故中，在对建设工程开展质量和安全检查的过程中，未对涉事电梯井内脚手架的搭设情况进行检查，未对施工单位、监理单位履职情况进行有效监督。建议由里水镇安委会对其进行批评教育，督促监管人员深刻吸取事故教训，反思工作落实不足之处，切实履行监管职责，加强日常监管力度，避免同类事故发生。

（三）其他建议

1.责令里水镇人民政府向南海区人民政府书面检讨，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作，杜绝同类事故发生，书面检讨由里水镇负有主要监管责任的行业主管部门负责落实。

2.里水镇人民政府分管建设领域行业主管部门的副镇长，未督促里水镇城建和水利办公室严肃履行行业监管责任。依据《加强安全生产责任落实五项制度》（南安委〔2021〕4号），由南海区安委办对其进行提醒警示，督促里水镇加强建筑领域安全措施，解决突出问题。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，施工单位、监理单位监管力度不足，作业人员安全生产意识薄弱，施工人员未严格按照施工方案进行施工，在施工作业过程中违规操作，导致本起事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人

到里水镇政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训和技术交底工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）住建部门要加强现场检查和资料审核，督促建筑企业严格落实安全生产主体责任，严格按照施工方案进行施工，监理单位必须严格开展监理工作，依法严肃处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施、监督检查验收弄虚作假的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（四）各镇街要加强现场施工监管工作，严格落实相关政策、措施，进一步加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度，切实保障施工建设安全。

（五）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，营造浓厚的安全生产氛围，加强建设工程监管力度，督促施工方认真落实施工人员的安全生产教育培训工作。

“12·8”里水兴奇坍塌事故调查组

2022年1月27日