廉江市消防救援大队

火灾事故调查报告

火灾事故基本情况：2023年9月7日0时10分，湛江市消防救援支队119调度指挥中心接到报警称位于廉江市石城镇金步村电饭锅厂发生火灾。火灾致厂房屋顶整体坍塌，火灾烧毁厂房内部分生产设备、电器商品和材料配件，过火面积约2000平方米，现场无人员伤亡。火灾调查组根据调查询问、现场勘验和分析论证，拟对此起火灾事故作出如下认定：

（一）起火时间

认定起火时间为2023年9月7日0时05分许，主要依据：

1、赖某某供述发现着火的时间及火灾发展的程度。

2、梁某某供述发现着火的时间及火灾发展的程度。

3、陈某某供述发现着火的时间及火灾发展的程度。

4、廖某某供述发现着火的时间及火灾发展的程度。

5、尤某某供述发现着火的时间及火灾发展的程度。

（二）起火部位，起火点

经现场勘验、询问知情人，认定起火部位位于廉江市某某电器厂负责人办公室内，起火点位于负责人办公室西南角地上（距负责人办公室北面墙边缘约4.1m，距东面墙边缘约7.1m交汇处），主要依据：

1、廉江市某某电器厂主要是生产电饭锅为主的工厂，厂房内长期堆放很多塑料制品、半成品和电器设备等，易燃物较多。厂区内除了两条流水装配线以外电气线路敷设最多的地方只有办公区域，其他生产车间和成品储存区域晚上均断电拉闸，只有办公区域未断电拉闸，隐患风险较大。

2、车间中部的12根圆钢承重柱整体向南侧弯曲，导致厂区彩钢板顶棚整体向南侧塌陷；从物品烧损情况、顶棚塌陷情况和墙体烧损情况观看，燃烧情况呈现自厂区东南侧向西北侧发展。

（三）起火原因

此起火灾起火原因是电线短路引燃周边可燃物，导致蔓延成灾。主要依据:

1、现场勘验发现负责人办公室西南角外墙处吊挂两条断裂的铝质电源线，此铝质电源线原位置应在负责人办公室西南角横梁之上穿过，电源线顶部见疑似熔珠，电源线在横梁上发生短路作用，火花滴落至负责人办公室西南角处地上的易燃物导致火灾发生。提取此条铝质电源线作为重要证物，拍照保存并送检;

2、广东震华痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书(粤震司鉴所[2023]痕鉴字第506号）1份;

3、赖某某、梁某某、陈某某、廖某某、尤某某的供述（询问笔录5份)。

综上所述，根据询问笔录、火灾现场勘验笔录，火灾现场照片、技术鉴定报告等证据，认定该起火灾起火原因是：电线短路引燃周边可燃物，导致蔓延成灾。

2023年11月2日