茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区广东中乙建设工程有限公司“8·31”建筑行业高处坠落一般事故调查报告

2021年8月31日0时30分许，位于我区环市南路碧桂园公园学府二标二号楼，发生一起建筑施工作业工人高处坠落一般事故，事故造成1人重伤，直接经济损失约23.6万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、高山镇人民政府、区住房和城乡建设局、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局高山派出所、区自然资源局、区司法局、区总工会等单位的有关人员组成的茂名市茂南区广东中乙建设工程有限公司“8·31”建筑行业高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接

经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事项目概况

项目名称：碧桂园公园学府；工程地点：茂名市茂南区站南片区黄竹小区 ZNHZ-20 地块；工程立项批准文号：2104-440902-04-05-800000；项目规模和内容：占地面积 109551.52 平方米，总建筑面积 401819.26 平方米，地上面积 315819.26 平方米，其中住宅 276069.83 平方米（20 栋），商业 17594.43 平方米，公寓 12410 平方米（1 栋），架空层 4050 平方米，公建配套 5695 平方米（其中含 1 所幼儿园 3400 平方米），地下面积 86000 平方米。

碧桂园公园学府项目于 2021 年 4 月 26 日取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》（茂南地字第〔2021〕14 号），核发单位：茂名市自然资源局。

碧桂园公园学府项目于 2021 年 6 月 23 日取得《中华人民共和国建设工程规划许可证》（茂南建字第〔2021〕164 号），核发单位：茂名市自然资源局。

碧桂园公园学府项目于 2021 年 7 月 14 日取得《中华人民共和国建设工程施工许可证》，许可编号：440902202107140101，核发单位：茂名市住房和城乡建设局。

（二）事故相关单位情况

建设单位：茂名市碧桂园黄竹房地产开发有限公司（以下简称碧桂园黄竹公司）；统一社会信用代码：91440900MA4ULDNY66；法定代表人：黄永清；注册日期：2016年01月12日；类型：其他有限责任公司；经营场所：茂名市官渡五路1号大院3号首层22号房03号；经营范围：房地产开发，商品房销售与管理，房屋、车位租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质情况：中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书，证书编号：粤（茂）房开证字第0000208号，发证机关：茂名市住房和城乡建设局，2016年6月1日。

施工单位：广东中乙建设工程有限公司（以下简称中乙公司）；统一社会信用代码：91441900MA55B2M9XN；法定代表人：伍敏；注册日期：2020年9月21日；类型：有限责任公司（自然人独资）；经营场所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋2602室；经营范围：施工：房屋建筑工程、土木建筑工程、建筑装饰工程、道路工程、隧道工程、桥梁工程、铁路、河道疏通工程、河道疏浚工程、港口与航道工程、排水工程、钢结构工程及幕墙工程；安装：房屋建筑工程、建筑装饰工程、排水工程；设计：房屋建筑工程、土木建筑工程、建筑装饰工程；建筑劳务分包服务；室内外装饰工程；维修：排水管道。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）。

资质情况：建筑业企业资质证书，证书编号：D144146318，有效期：2023 年 04 月 16 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，2020 年 12 月 17 日。安全生产许可证，编号：（粤）JZ 安许证字[2021]110664，许可范围：建筑施工，有效期：2021 年 01 月 25 日至 2024 年 01 月 25 日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，2021 年 01 月 25 日。

监理单位：中达安股份有限公司 （以下简称中达安公司）；统一社会信用代码：91440000708073547 2；法定代表人：吴君晔；注册日期：2000 年 08 月 08 日；类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；经营场所：广东省广州市白云区广州大道北 1421 号 602 房（部位；自编 636 房）；经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服

务；工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输管线、传输设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程；路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外投资者提供投资方面的信息服务；工程结算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质情况：工程监理资质证书，证书编号：E144001409，有效期：至2022年10月25日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、通信工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级（可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务），发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，2018年05月04日。

（三）工程承揽情况

2021年7月8日，碧桂园黄竹公司和中乙公司签订《建设工程施工合同》，将茂名市碧桂园公园学府1幢、2幢、6幢、7幢、12幢、23幢、27幢及地下室工程发包给中乙公司，同时在合同中明确了双方的安全生产管理责任。

(四) 事故现场有关人员情况

1.李某华（伤者），男，汉族，37岁，中乙公司木工，事发时为现场施工作业人员。

2.梁某帝，男，汉族，40岁，中乙公司木工，事发时为现场施工作业人员。

3.李某有，男，汉族，50岁，中乙公司木工，事发时为现

场施工作业人员。

4.李某安，男，汉族，42岁，中乙公司木工，事发时为现场施工作业人员。

5.林某国，男，汉族，48岁，中乙公司木工，事发时为现场施工作业人员。

6.张某伦，男，汉族，59岁，中乙公司木工，事发时为现场施工作业人员。

7.冼某刚，男，汉族，48岁，中乙公司木工，事发时为现场施工作业人员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年8月9日，中乙公司对李某华、李某有、梁某帝、李某安等新工人进行了公司（第一级）安全教育。8月12日，中乙公司对新工人进行了项目部（第二级）安全教育。8月15日，中乙公司对新工人进行了班组（第三级）安全教育、模板工程安全技术交底教育和职工三级安全教育考试。经考试合格后，中乙公司与李某华等新入场工人签订了《作业人员安全承诺书》《2021年粤西区域职工安全承诺书》《建筑劳务作业人员劳动合同书》并办理了入职手续，李某华在茂名市碧桂园公园学府二标工程中担任木工岗位，合同期限从2021年8月15日至工作任务完成为止。8月16日，李某华等新入场工人在木工班组早班会安全教育后开始进场施工，木工班组施工人员按照工作时间分

早班和夜班。8月30日，中乙公司对木工班组的李某华、黄辉等14人进行了早班会安全教育，19时，木工班组夜班施工人员李某华等人按照工作安排进入二标二号楼施工现场，工作时间从晚上19时至第二天早上6时，工作任务是在二号楼5.4米高的二层楼面安装梁底模板。31日0时30分许，李某华在安装模板施工作业过程中，不慎踩空梁底板缺口（缺口长70—80厘米、宽25—30厘米），从5.4米高的二层楼面坠落至首层，被首层墙柱钢筋直接贯穿了小腿、胸腔、前臂三个部位，全身多处擦伤。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，中乙公司现场人员朱海龙立即向项目部汇报情况，同时立即启动应急预案抢救伤者，并拨打了120和119电话，请求有关部门协助抢救。中乙公司项目部安全总监李宇随后前往项目工地门口等候救护车和消防车，在救护车和消防车到达的时候将救援人员引领到事发地点进行救援。

1时05分，茂名市茂南区油城一路消防救援站接到支队指挥中心警情称：茂南区碧桂园公园学府工地有施工人员坠落导致身体插入钢筋需要救援，油城一路消防救援站出动1台抢险救援消防车、6名指战员赶赴现场处置，于1时27分左右到达现场，发现一名施工人员被钢筋直接贯穿了小腿、胸腔、前臂三个部位，全身多处擦伤，经过了解现场情况，指挥员迅速下令，由3名消防指战员密切协同配合对受伤工人的伤部进行固定及安全保护，再由另外1名消防指战员使用液压剪切器对钢筋进行切割，至2

时08分左右，受伤工人和钢筋被安全分离开来，随后受伤工人被抬上已在现场等候的救护车送往茂名市人民医院进行救治。

事故发生后，高山镇人民政府的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急救援和善后工作。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、高山派出所、区消防救援大队、高山镇人民政府、区住房和城乡建设局、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，李丰年被送往茂名市人民医院进行救治，中乙公司积极垫付治疗费用及看护费用。目前，李某华仍然在茂名市人民医院治疗当中，没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人重伤，直接经济损失约23.6万元人民币。重伤人员情况如下：

李丰年，男，汉族，37岁，事发时为现场木工班组施工作业人员，在本次事故中重伤。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

李丰年安全意识不足，在安装模板施工作业过程中，不慎踩

空梁底板缺口，从5.4米高的二层楼面坠落至首层，被三条首层墙柱钢筋贯穿其肩部和腿部三个部位，全身多处擦伤。

（二）间接原因

1.中乙公司安全隐患排查不到位，作业现场二楼楼面预留墙柱缺口，但是在缺口位置没有设置明显安全警示标志，也没有采取封闭缺口、设置围栏等防坠落措施。对施工作业现场安全管理不到位，未能及时发现、及时整改施工现场事故隐患。

2.作业现场存在高处作业，现场作业人员未依法取得高处作业证，中乙公司没有为现场作业人员提供安全带等必要的劳动防护用品。

3.中达安公司对施工单位安全监督不到位，未能发现事故现场存在的安全隐患和现场作业人员未依法取得高处作业证。

（三）事故性质

经初步调查认定，茂名市茂南区广东中乙建设工程有限公司“8·31”建筑行业高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）高山镇人民政府。高山镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查，同时也明确各村（居）委会和镇机关各部门安全生产职责。2021年7月中旬，高山镇人民政

府联合、住建部门、供电部门到碧桂园公园学府项目进行了检查，督促企业加强施工安全管理。高山镇人民政府已履行了属地安全监管职责。

（二）茂南区住房和城乡建设局。茂南区住房和城乡建设局作为行业主管部门，积极开展建设工程安全监管工作，督促企业落实安全生产主体责任。一是下达通知、及时部署、定期要求召开建筑工地管理工作会议，明确工作要求，进一步督促加强建筑工地管理，落实做好建筑工地各项安全生产工作。二是加强督促检查，结合节假日、安全生产月、汛期检查、台风暴风重大天气等，对各建筑工地开展检查督促，强化施工安全防范。三是加强宣传教育，突出强调各建筑工地工人宣传教育工作，通过印制了宣传小册子、施工现场悬挂横幅、安全警示标语等形式营造浓厚的安全生产氛围。四是加强对建筑工地的“创文巩卫”工作的检查、巡查，全面提升建筑工地环境面貌。根据《茂名市茂南区人民政府办公室关于印发〈茂名市茂南区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三定方案）及市住建局《关于茂名市住房和城乡建房局第一批下放（委托）茂南区事权和原市建设局茂南分局办公楼使用的会议纪要》（茂建纪要〔2012〕3号）文件规定，茂南区住房和城乡建设局负责本局核发施工许可的建筑工程的监管和竣工验收备案工作。碧桂园公园学府项目施工许可证由市住房和城乡建设局核发，属于市管工地。茂南区住房和城乡建设局积极协助市住房和城乡建设局对碧

桂园公园学府项目开展检查督促工作，履行了行业监管职责。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.中乙公司虽然成立了安全生产管理机构，制定了安全生产规章制度、安全操作规程和安全生产培训计划并定期组织员工进行教育培训，也制定了安全生产应急预案并组织员工进行培训和演练，但安全隐患排查不到位，没有发现及消除本次事故隐患，作业现场二楼楼面预留墙柱缺口，但是在缺口位置没有设置明显安全警示标志，也没有采取封闭缺口、设置围栏等防坠落措施，现场作业人员未依法取得高处作业证，没有为现场作业人员提供安全带等必要的劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

2.碧桂园黄竹公司建立了安全管理体系，制定了安全生产责任制度，定期组织员工开展安全培训教育、应急演练，加强隐患排查整治工作。在工程项目建设过程中，碧桂园黄竹公司分别与中安达公司和中乙公司签订了《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》，并在合同中明确了双方的安全管理职责，要求中乙公司对新入场工人进行三级安全教育、安全技术交底教育及做好安全防护措施，并安排人员对施工现场进行安全生产工作统一协调和管理，同时按规定对工程项目进行安全检查，督促施工单

位、监理单位履行安全生产管理职责，已履行安全生产管理责任，建议免予责任追究。

3. 中达安公司虽然制定了项目监理部安全监管岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则，已履行检查施工单位的安全生产责任制、规章制度是否建立和落实，审核施工单位的安全生产工作是否开展、检查施工现场，但对施工单位安全监督不到位，未能发现事故现场存在的安全隐患和现场作业人员未依法取得高处作业证，履行监理责任不力，对事故的发生负有次要责任，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等相关规定对其进行处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1. 伍敏，中乙公司法定代表人，作为中乙公司安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，组织制定生产安全事故应急预案。事故发生后，指示项目部立即启动应急救援预案，要求全力开展救援工作，采取有效措施，组织施救，积极做好各项救护及善后工作，履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

2. 黄永清，碧桂园黄竹公司法定代表人，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定

具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，组织制定生产安全事故应急预案。事故发生后，积极协调中乙公司做好各项救护及善后工作，履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

3. 吴君晔，中达安公司法定代表人，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，组织制定生产安全事故应急预案。事故发生后，指示项目部积极配合中乙公司做好各项救护及善后工作，履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

4. 朱海龙，中乙公司项目经理，代表公司负责碧桂园公园学府项目，对施工现场安全隐患排查不到位，安全管理不到位，对施工现场事故隐患未能做到及时发现、及时整改，导致事故发生，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等相关法律法规规定对其作出处理。

5. 李宇，中乙公司安全总监，负责碧桂园公园学府安全生产工作，对施工现场安全隐患排查不到位，安全管理不到位，对施工现场事故隐患未能做到及时发现、及时整改，导致事故发生，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等相关法律法规规定对其作出处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，汲取事故教训。事故责任单位要认真履行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体系和监管体系；要在全公司范围内开展全员安全警示教育活动，对此次事故进行通报，认真总结事故发生的原因，让每一名员工都要从中汲取事故教训，增强员工的安全防范意识，杜绝各类生产事故的发生；要加强安全生产教育培训，保证从业人员熟悉有关安全生产规章制度、安全操作规程和作业场所风险，提升从业人员的安全操作技能和安全防范意识，增强员工预防事故和辨别危险源的能力；要强化作业现场安全管理，对所有危险作业前进行危险辨别，熟知相应的作业程序及措施；要加强对承包单位安全生产工作的统一协调和管理，定期进行安全检查，及时发现并督促消除生产安全事故隐患。

（二）严格安全生产责任制落实，强化属地监管和业务监管责任。各镇（街）和区住建等部门要认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，切实加强本辖区、本行业领域事故隐患排查治理和执法监察工作，不断深化建筑施工行业领域安全生产专项整治，严厉查处打击各类非法违法建设施工行为，进一步夯实本辖区、本行业领域安全生产工作基础。

（三）开展建筑施工行业专项检查行动，加大监管执法力度。各镇（街道）、各部门要进一步强化安全生产红线意识，增强危机感和责任感，切实严格履行“党政同责、一岗双责”规定，全面开展建筑施工行业安全隐患排查治理工作，进一步加大安全生产监管执法力度，避免类似事故再次发生。

茂名市茂南区广东中飞建设工程有限公司“8·31”

建筑行业高处坠落一般事故调查组（代章）

2023年7月3日