阳江江城阳江市傅翔环保有限公司人员死亡事故调查报告

阳江市江城区“5·3”事故调查组

2023年6月12日

目录

一、基本情况 1
（一）事故单位情况 1
（二）事故现场勘验情况 2
二、事故发生经过、救援善后、应急处置评估情况 4
（一）事故经过 4
（二）救援情况 4
（三）善后处理情况 5
（四）应急处置情况评估 5
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失 5
（一）死亡人员情况 5
（二）直接经济损失 6
四、事故原因分析及事故原因 6
（一）事故原因分析 6
（二）事故原因 8
五、其它处理建议 8
六、事故防范措施及整改意见 8

阳江江城阳江市傅翔环保有限公司“5·3”人员死亡事故调查报告

2023年5月3日18时40分许，阳江市江城区白沙街道阳江市傅翔环保有限公司炉渣车间发生一起人员死亡事故，造成1人死亡（以下简称“5·3”事故）。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，以及《阳江市安全生产委员会办公室关于对江城区“5·3”一般事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2023〕14号）的要求，5月6日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区人民政府、区应急局、区总工会、区人社局、区司法局、区住建局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局、阳江城区供电局和白沙街道派员组成的江城区“5·3”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查，邀请区纪监委派员参加研判会。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，阳江江城阳江市傅翔环保有限公司“5·3”人员死亡事故是一起因突发疾病引起死亡的非生产安全事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

阳江市傅翔环保有限公司（以下简称傅翔公司），统一社会信用代码：91441702MAC2BATA4N，类型：其他有限责任公司，法

定代表人：何维，注册资本：贰佰万元，成立日期：2022 年 10 月 28 日，住所：阳江市江城区白沙街道沈岗垌康恒环保工业园三栋。经营范围：一般项目：环保咨询服务；建筑废弃物再生技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新型陶瓷材料销售；新型有机活性材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；塑料制品制造；固体废物治理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故现场勘验情况

事故现场炉渣车间长度 101 米、宽度 55 米、占地面积约为 9.6 亩，顶部标高 17.5 米，通风良好。建筑主要采用钢结构设计，外部承重墙采用钢筋混凝土结构，非承重墙体采用加气混凝土砌块，屋面采用压型金属板搭接，内部采用四层结构设计，均为钢筋混凝土浇筑平台。

事故现场位于炉渣车间第三层，面积约 30 平方米，主要布置了破碎机（图 1），包括锯齿波跳汰机组、涡电流金属分选机、螺旋洗沙机（图 2）、高频振动筛、生料滚筒筛、涡电流金属分选机，以上设备均使用 380V 电压，事发时，380V 电压已经关闭。事故发生后，张志生（事故死者）趴卧在螺旋洗沙机附近地面，身旁附近摆放一台红色的手提式全自动高压清洗机（图 3），该设备使用

220V 电压，清洗机后面的右端黑色软水管连接一把高压喷水枪，喷水枪旁边有一根角铁，清洗机后面左端同时出来一根白色软水管，清洗机白色软水管连接一个盛满水的黑色水桶，清洗机前面电源接头在一个白色移动排插旁边，清洗机电源线与移动排插未连接，移动排插线长约 40 米，从配电房外墙 220V 插座（图 4）带出到螺旋洗沙机地面上。



图 1：破碎设备



图 2：螺旋洗沙机



图 3：手提式全自动高压清洗机



图 4：配电房外墙 220V 插座

二、事故发生经过、救援善后、应急处置评估情况

（一）事故经过

2023 年 5 月 3 日 18 时 30 分许，傅翔公司流水线工人陈斌、何广林、何裕、张志生根据公司的工作安排在炉渣车间清洗螺旋洗沙机设备周边废料。陈斌、何广林负责在一层地面清理，何裕、张志生负责在三层设备平台清理，张志生用手提式全自动高压清洗机清洗螺旋洗沙机周边，何裕负责清理生料滚筒筛里面的垃圾。

18 时 40 分许，陈斌、何广林在完成了清洗工作后便走上三层设备平台查看何裕、张志生工作进度，陈斌、何广林走上三层时，陈斌第一时间发现张志生趴在螺旋洗沙机设备下面，陈斌、何广林马上跑过去扶起张志生，张志生当时口吐白沫，手指在颤动，意识不清醒。何裕闻声后跑过来帮忙，何广林拨打 120 急救电话和拨打厂长谢龙飞电话。

（二）救援情况

事故发生后，陈斌、何广林、何裕轮流对伤者张志生进行心肺复苏。约 5 分钟后，厂长谢龙飞赶到事故现场开展救援，谢龙飞触碰伤者颈部及心脏都有跳动，拿手电筒照射伤者瞳孔，瞳孔对光线有反应并伴有微弱呼吸。由于医院距离公司路程比较远，

为节约抢救时间，于是陈斌等人将伤者张志生抬到楼下，在何裕、何广林陪同下，由谢龙飞驾驶小汽车搭载伤者张志生往阳江市中医院方向与救护车会合。在车上何裕、何广林继续轮流对伤者进行心肺复苏。

19时40分许，谢龙飞驾驶小汽车到达阳江市中医院，医生立即对伤者张志生进行抢救。

20时40分许，伤者张志生经阳江市中医院抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故接报后，公安部门、应急部门、住建部门、白沙街道等单位立即派员到事故现场进行应急处置、调查取证，要求加强现场保护，做好善后工作。

2023年5月5日，傅翔公司与死者家属签订了《协议书》，赔偿死者家属150万元救助费用。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

（四）应急处置情况评估

事故发生后，应急响应启动及时，信息接受、流转及报送畅通，公安部门、应急部门、白沙街道、医院等相关职能部门协调联动密切，处置迅速，应急救援指挥得当，协调有序。本次事故应急处置工作，区、街道两级党委和政府统一指挥、统一调度和全面统筹落实到位，事故应急响应、救援及善后处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）死亡人员情况

张志生，男，汉族，年龄：25岁，身份证号码：440982****55，原户籍所在地：广东省化州市文楼镇樟平下樟平村15号，原傅翔公司流水线工人。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等规定，核定事故造成直接经济损失150万元。

四、事故原因分析及事故原因

（一）事故原因分析

1.排除中毒窒息

经查，炉渣车间长度101米、宽度55米、占地面积约为9.6亩，顶部标高17.5米。屋面采用压型金属板搭接，内部采用四层结构设计，通风良好。根据何裕询问笔录反映，事发当天，陈斌等人与死者张志生同一车间作业，并且何裕与死者张志生同一层清理。综上，可排除中毒窒息导致事故发生的可能性。

2.排除触电

经查，事故调查组邀请阳江城区供电局专业技术人员对死者事发时使用的手提式全自动高压清洗机的绝缘防护、接地防护情况进行测试（图5）。核对高压清洗机铭牌，该清洗机额定电压为交流220V，检查高压清洗机的外壳、电源线、喷水枪等部件进行外观检查，无明显磨损，检测火线对零线间电阻为1800Ω，火线、零线分别对地不导通。在清洗机通电待机状态下，检查水枪把手处金属部件处泄露电压为3-4V，在打开高压水枪开关时，发现高压清洗机启动瞬间，水枪把手处金属部件处的瞬时泄露电压为20V，持续工作状态下，泄露电压保持为13-14V。对事发时清洗机使用的临时电源线排插进行外观检查，无明显磨损，检测火线与零线间绝缘电阻为3652MΩ，绝缘情况良好（图6）。

对事发地点的洗砂机、脱水机的金属设备、三相异步电机接地防护情况进行测试，显示对地导通，接地良好。在设备通电不

[1]《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2：直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

启动状态下，对设备、电机外壳测试泄漏电压，未显示带电。根据何裕等人询问笔录反映，事发当天，在对张志生抢救中的过程中，张志生无接触带电物体，身上无电击伤，综上，可排除触电导致事故发生的可能性。



图 5：手提式全自动高压清洗机通电工作测试



图 6：对事发时使用的临时电源线排插进行外观、电阻测试

3. 排除物体打击、机械伤害、高处坠落

经查，根据现场勘验情况、相关人员及家属笔录反映，死者张志生身体上没有其他外伤，作业场所已是顶层，所有大型破碎机，包括锯齿波跳汰机组、涡电流金属分选机、螺旋洗沙机、高频振动筛、生料滚筒筛、涡电流金属分选机均已停机。综上，可排除物体打击、机械伤害、高处坠落导致事故发生的可能性。

（二）事故原因

根据《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442022747310），死者张志生死亡原因为猝死[2]。

根据同宿舍人员、家属笔录反映，死者张志生事发前三天患有流感，自行服药，有失眠等症状。

综合现场勘验情况、笔录询问、死亡医学证明的综合分析，结合《生产安全事故统计管理办法》（安监总厅统计〔2016〕80号）第六条第三款[3]的相关规定，故该起事故是因突发疾病引起死亡的非生产安全事故。

五、其它处理建议

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他单位（个人）存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范措施及整改意见

（一）加强对从业人员身体健康监测。傅翔公司要深刻吸取该事件教训，举一反三，健全职业健康管理制度，对新入职员工做好岗前身体检查，对重点人群安排定期身体健康检查。主动关心了解员工身体健康状况，防止带病上岗，结合岗位要求，合理

2 世界卫生组织的猝死定义为：平素身体健康或貌似健康的患者，在出乎意料的短时间内，因自然疾病而突然死亡。

3 《生产安全事故统计管理办法》第六条第三款：生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致伤亡的。

调整人员工作安排，防止类似事故再次发生。

（二）加强对从业人员的安全教育培训。傅翔公司要加强对从业人员安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处置措施，并普及现场应急救护知识，增强从业人员自我保护意识。

江城区“5·3”事故调查组（代章）

2023年6月12日