宝莱康大厦“11·15”受伤事故调查报告

2022年11月15日，香洲区拱北街道港昌路91号宝莱康大厦发生一起事故，造成广东峰凌建设有限公司2名工人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局、区住建局、区人社局、区总工会、拱北口岸公安分局、拱北街道办等单位派员组成的事故调查组，对宝莱康大厦“11·15”受伤事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘查、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：珠海宝莱康酒店未完成主干电缆敷设施工工程

地　　址：珠海市香洲区港昌路91号宝莱康大厦

发包单位：珠海宝莱康酒店有限公司

承包单位：广东峰凌建设有限公司

（二）相关单位基本情况

1.发包单位：珠海宝莱康酒店有限公司（简称“宝莱康公司”），统一社会信用代码：91440400555593946P。

2.承包单位：广东峰凌建设有限公司（简称“峰凌建设公司”），统一社会信用代码：91440400793864684。具有建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、施工劳务不分等级等资质。

（三）项目发包情况

2022年10月14日，宝莱康公司将珠海宝莱康酒店未完成主干电缆敷设施工工程发包给峰凌建设公司，双方签订了《工程施工劳务分包合同》，合同内容包括包含安全责任条款。

宝莱康公司将工程发包给具备相应资质的峰凌建设公司施工，在承包合同中约定了各自的安全生产职责，并安排专人负责发包工程管理，参与日常安全巡查，对承包单位的安全生产工作统一、协调管理。

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过和应急处置情况

2022年11月15日13时30分左右上工后，峰凌建设公司施工班组开始电缆（规格：WDZ-YJY-4*240+1*120mm^2）敷设工作，敷设路径自大厦负一层配电房沿线槽铺设至楼顶（28楼）屋面层的电梯机房，铺设方式是利用人力加卷扬机自下而上牵引电缆。17时30分许，电缆从楼顶线槽出口已

伸出十几米的长度，到达预设位置，辜某1操作卷扬机将牵引钢缆锁死。刘某某和周某某在线槽出口位置将电缆用绳索绑扎固定好之后准备离开，此时牵引钢缆突然断裂，电缆开始快速下坠并形成甩鞭效应，击中了线槽出口附近的刘某某和周某某，二人当即被击晕倒。附近工友辜某1立即拨打了120急救电话（17时45分），并通过电话将事故情况报告给了峰凌建设公司项目负责人辜某2。

120救护车到达现场后，将刘某某和周某某送往珠海市中西医结合医院进行救治，辜某2到医院陪同治疗。

2022年11月15日晚，拱北街道办将事故情况报告区应急管理局。事故发生后，区应急管理局会同拱北街道办到宝莱康大厦开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定的要求。

（二）事故善后情况

刘某某经手术和住院治疗后，于2022年12月13日办理出院手续。2023年1月16日，刘某某再次因腹痛入院治疗，至2023年1月20日出院，后一直在安徽老家休养治疗，计划于近期返珠复诊。

周某某经手术和住院治疗后，于2022年12月9日办理出院手续。目前仍在歇工，身体恢复情况尚可，日常生活均可自理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成2人受伤。

伤者刘某某，男，55岁。经珠海市中西医结合医院诊断受伤情况为：1.（左侧）耻骨骨折（上、下支及耻骨联合），2.（左侧）骶骨骨折，3.（右侧）腰骶横突骨折（第1-5腰椎），4.（右侧腰大肌）肌肉血肿，5.多处挫伤。该伤者自2022年11月15日入院治疗至2022年12月13日出院，出院医嘱注明：“出院后继续卧床3周，3个月内不能负重，”“根据复查情况，术后3个月后返院行骨盆内固定装置取出术”。

经了解，由于刘某某本身存在肝硬化、腰椎间盘突出等基础性疾病，身体恢复较慢，预计无法在105个工作日内（2023年4月18日前）恢复劳动能力，根据《生产安全事故统计调查制度》[1]，认定其伤情为重伤。

伤者周某某，男，51岁。经珠海市中西医结合医院诊断受伤情况为：1.肋骨骨折（左1-5），2.胸骨骨折，3.锁骨骨折（左），4.创伤性胸腔积液，5.气胸（左），6.肺挫伤（左肺上叶），7.胸壁挫伤（左）。该伤者自2022年11月15日入院治疗至2022年12月9日出院，出院医嘱注明“全休1月，避免重体力劳动”。

目前，周某某伤情已不影响日常生活，认定本次事故中周棉冬损失工作日为37日，根据《生产安全事故统计调查制度》[2]，认定其伤情为轻伤。

---

[1] 《生产安全事故统计调查制度》
重伤（包括急性工业中毒） 重伤是指因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤甚至丧失或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害，经医院诊断需歇工 105 个工作日及以上。

[2] 《生产安全事故统计调查制度》

截至目前，事故造成的直接经济损失约为20万元，包括两名伤者在住院期间治疗费、休养期间的生活费及治疗费。

四、事故发生的原因和事故性质

经调查，此次敷设的电缆垂直方向长度约105米，总重约1吨，卷扬机的牵引力为5吨，牵引钢缆荷载强度为6吨，牵引钢缆及卷扬机的负载均满足要求。

事故中坠落的电缆多外皮因摩擦产生严重撕扯破损。（见图1），涉事钢缆断裂处附近存在多处毛刺、断股（见图2），经检查发现26楼强电井顶部浇筑的楼板边缘存在两处裸露钢筋，并伸入线槽区域（见图3），据此分析，涉事钢缆在作业过程中同线槽路径中的裸露钢筋发生了严重摩擦。

综上所述，事故发生前，牵引钢缆在经历了长达4个小时的牵引作业，并与线槽路径上的硬物（钢筋）发生严重摩擦后导致钢缆断丝，进而发生断裂。

轻伤　指因事故造成的肢体伤残或某些器官功能性或器质性损伤，表现为劳动能力受到伤害，经医院诊断，需歇工 3 个工作日及以上、105 个工作日以下。



图 1：涉事电缆多处外皮因摩擦产生严重撕扯破损。



图 2：涉事钢缆靠近卷扬机端断裂情况。



图 3：宝莱康大厦 26 楼强电井顶部浇筑楼板边缘存在突出的裸露钢筋。

（一）直接原因

峰凌建设公司施工班组在进行电缆敷设前，未认真检查线槽通道是否畅通，未及时发现线槽内部存在硬物（裸露钢筋）的事故隐患[3]，导致牵引钢缆与硬物摩擦后发生断裂。

（二）间接原因

峰凌建设公司现场负责人辜某 2 未及时发现并消除线槽通道内存在裸露钢筋的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，宝莱康大厦“11·15”受伤事故是一起生产安全责任事故。

---

[3] 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）6.1.1 电缆敷设前应按下列规定进行检查：1 电缆沟、电缆隧道、电缆导管、电缆井、交叉跨越管道及直埋电缆深度、宽度、弯曲半径等符合设计要求，电缆通道应畅通，排水应良好，金属部分的防腐层应完整，隧道内照明、通风应符合设计要求。”

五、事故责任认定及处理建议

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和有关规定，事故调查组建议对本起事故有关责任单位、责任人员进行如下处理：

（一）对责任单位的处理建议

峰凌建设公司未及时采取措施消除线槽通道内存在裸露钢筋的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定，对事故发生负有责任。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安监总局办公室关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关“对造成1人至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对峰凌建设公司予以罚款处罚。

（二）对责任人员的处理建议

辜某2，峰凌建设公司项目负责人，履行安全生产管理职责不到位，对事故当天电缆敷设作业安全风险把控不足，未及时发现并消除线槽通道内存在裸露钢筋的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国

---

[4] 中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”

安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、事故防范和整改措施

（一）峰凌建设公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任；要强化设备检测保养，保障设备安全运行；要做好事前预防，电缆敷设前认真检查线槽通道情况，及时排除安全隐患；要全面排查治理安全风险隐患，加强现场安全监护，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）宝莱康公司要深入反思事故教训，举一反三，对大厦存在的安全隐患进行全面排查治理；在后续工程中，要加强对承包单位安全生产工作的统一、协调管理，严防此类事故再次发生。

宝莱康大厦“11·15”受伤事故调查组