# 肇庆高新区“6•12”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2024-08-14 11:23:30　来源：肇庆高新区安全生产监督管理局　

2024年6月12日15时06分左右，肇庆鸿兴隆金属物资回收有限公司一名分拣工人在处理分拣物品过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡115万元。事故发生后,区领导高度重视，要求各部门迅速处置，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定。区管委会立即启动监、公安、经贸等相关部门单位领导及人员迅速赶赴现场，立即展开事故救援和调查工作，并责令该回收站停止作业。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的要求，6月14日，区管委会成立肇庆高新区“6·12”物简称事故调查组），事故调查组成员单位由区经济贸易和科技局、区安全生产监督管理局、区公安分局、区总工会等部门组成，并邀请区纪工委（市监员办）、区检察室人员参加事故调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明了事故发生的经过和原因，损失情况，认定事故性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

肇庆高新区鸿兴隆金属物资回收有限公司（以下简称鸿兴隆公司）成立于2017-09-25，法定代表人为夏国良，注册资本为30万元人民币91441200MA4X5P3T6P，企业地址位于肇庆市大旺区迎宾大道鑫旺电子有限公司新厂房自编39号，所属行业为废弃资源综合利用业，经营范围包含：旧塑胶、废旧纸皮（不设储存）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。事发时，鸿兴隆公司经营状态为在营（开业）企业。

2017年5月1日，向玉河（出租人甲方）与鸿兴隆公司（承租人乙方夏国良）签订《土地租赁合同》，将迎宾大道旧医院北门通道西边空地租赁5345529。出租建筑面积2500平方米，租赁期限：2017年5月1日至2025年5月1日。前五年为固定期限，后三年为不固定期限。乙方所承租房屋（场院反国家和地方法律法规的其之行业使用。

主要作业流程：废纸箱收购→采购入库→将废纸箱与纤维包装材料分拣→将纸箱和纤维包装材料分别进行压块并堆垛→送货出库。

（二）鸿兴隆公司安全管理情况

鸿兴隆公司共有7人，成立了安全生产管理机构，公司主要负责人系夏征，负责回收站全面工作；安全管理人员兼财务倪瑕，负责回收站现场安全管等工作。有叉车工2人（陈裕德、何步勤）日常负责操作叉车将回收的物品叉送到指定位置进行堆垛，二人持有有效期内的叉车操作证；有分拣工人三侠），日常负责分拣、处理废品。

夏征持有过期的《佛山市安全生产知识与管理能力考核合格证》；该公司未建立完整的安全生产规章制度；公司主要负责人夏征、安全员倪瑕定期未有书面记录。

（三）行业主管部门履职情况

根据《商务部关于废止和修改部分规章的决定》（中华人民共和国商务部令2019 年第 1 号）文件精神，对《再生资源回收管理办法》进行修改，资源回收经营者备案事项整合到营业执照上，市场监管部门核准工商注册登记后，通过省级共享平台将企业信息共享给各相关部门”；删除原第七条从需到商务主管部门办理备案手续的要求，并于 2019 年 11 月 30 日实施。根据现行《再生资源回收管理办法》，再生资源回收经营者无需到商务部门办

区经济贸易和科技局作为再生资源回收行业主管部门，2023年，会同区发展规划和国土资源局、区人居环境建设和管理局、市公安局大旺分局、区环境局高新区分局等部门联合印发《肇庆高新区再生资源回收行业规范管理与安全清查行动工作方案》，成立相关职能部门联动机制，共同推进再生资部门工作职责和排查整治安全风险、打非治违，提升再生资源回收行业联管和安全生产水平。2023年以来，区经济贸易和科技局牵头联合区相关职能部业进行全方位排查与整治。经查，全区现有再生资源回收企业（个体）117家，经营证照齐全的企业及个体62家（当中经营异常约25家）、无证55家。和科技局将异常、无证经营的再生资源回收企业函请登记发证部门处理；同时，将检查中发现的废品站安全隐患（69处）台账上报市级商务部门、区消责全面落实行业督促整改。

事发前，区经济贸易和科技局多次联合区相关职能部门对鸿兴隆公司开展检查。2023年5月、10月，该局会同区消防、公安、市监等部门检查发现大于1000平方米的废品仓库未安装自动喷水灭火系统、部分用房使用彩钢板搭建，该建筑物燃烧性能和耐火不符合《建筑设计防火规范》（GB5001题，要求该公司限期完成整改，并下发《责令限期改正通知书》，要求12月20日前整改完毕。12月25日，复查合格。2024年1月，肇庆市冬春火灾防发现该公司存在微型消防站前堆放杂物、员工宿舍部分距离不足的问题，责令其限期整改。2月27日，复查合格。2024年3月27日，为进一步引导再

作，区经济贸易和科技局组织鸿兴隆公司到肇庆供销再生资源回收站参观学习安全生产标准化、安全责任制及安全制度上墙、堆放分类分区等，该公司等落实安全责任制及安全制度上墙、废品分类分区堆放。

（四）现场勘查情况

2024年6月13日上午，事故调查组人员对事发现场进行了勘查：

1、事故发生地点:肇庆鸿兴隆金属物资回收有限公司位于肇庆高新区迎宾大道旧医院北门通道西边，场地面积约2500平方米，场内堆放大量废金属缩包。

2、 回收站内安装有监控设备，拍录了事发的过程。通过观看视频监控，经过校对坠落时间为2024年6月12日15时06分26秒，堆垛在第三层纤维压作业的王侠。

3、经查数据事故发生当天，肇庆四会大旺，中雨，白天最高气温31℃，夜间最低温度25℃，微风。

4、纤维包坠落时的堆垛高度为3.5米，纤维包坠落倒塌后叉车救援图片。；

5、经现场测量，压缩纤维包高0.5米、宽2米、长2.6米，重量450KG；

（五）事故发生经过

2024年6月12日下午，分拣工人黄幼思、熊信梅、王侠正在进行废纸箱与纤维包材料分拣作业。15时06分，王侠将分拣出来的纸箱拿到捆绑压块区区域时，堆垛好的第二、三层纤维压缩包突然倒塌，第三层纤维压缩包将王侠砸倒在地。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

“6·12”事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币115万元。死者王侠（身份证号码：34122219700*********2），女，汉族，54岁，安徽省太和

（七）善后情况

6月18日，经多次协商，事故相关单位就“6·12”物体打击事故中王侠的死亡补偿问题，与死者家属达成一致意见，签订和解协议。尸体火化后，处理工作已完成，没有出现因事故引发的社会不稳定情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时50分，安全员倪瑕开始寻找王侠，未果；15时56

分左右拨打其电话，听到倒塌的纤维压缩包传来手机铃声后，怀疑其被压缩包砸倒，工友们迅速过来协助救援。15时58分，鸿兴隆公司主要负责人维压缩包抬起，将伤者救出并开展急救。16时02分，安全员倪瑕拨打120。16时21分，夏征拨打110。

（二）事故现场应急处置情况

16时10分，粤大中医院急救人员到达并开展救治，王侠经抢救无效死亡。16时25分左右，值班人员接报后，区公安、安监、经科局等有关人员先工作。一是做好事故现场保护及勘验工作，由区公安、区安全监管局等部门派出工作人员，保护事故现场，并现场拍照取证，对涉事区域停工并对事发要求事故发生单位积极配合事故调查工作，全力做好死者善后及家属安抚工作，并密切注意员工动态，严防出现不稳定因素；三是由区公安分局对事故局势稳定；四是区安全监管局按规定将事故信息按要求报送市应急管理局和区应急办。事故发生后，区领导高度重视，要求各部门迅速处置，立即展开力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定。

（三）事故应急处置评估

事发后，现场人员能及时报120，能迅速对伤者开展救治，向上级和相关部门报告事故情况。经评估，事故救援响应迅速，救援行动开展有序，现发生次生衍生事故。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

区公安分局经调查询问及现场勘验分析，排除他杀可能。

1.直接原因。一是废品回收站作业场地杂乱，纤维压缩包堆垛不安全。事发纤维压缩包堆垛过高、堆码不规范、未压缝堆码，违反了《生产
(GB/T12801-2008)》5.8.1.2规定。因厂房屋顶拆除，连续多日下雨纤维压缩包进水变形从而导致叠层位移和倾斜，最终导致上层的纤维压缩包发生坍
程中砸到正在路过作业的王侠，导致事故的发生。二是王侠的安全意识淡薄，在未佩戴安全帽的情况下，冒险进入纤维压缩包堆垛危险区域，未能及时
包。

2.间接原因。鸿兴隆公司安全管理不到位，安全生产主体责任落实不到位，主要体现在以下方面：一是未制定纤维压缩包安全操作规程，未对堆放
查要求等作出具体规定；二是风险辨识和事故隐患排查治理工作不到位，未及时发现纤维压缩包在堆放过程中因进水发生变形从而导致叠层位移和倾斜
压缩包堆垛区域过于靠近通道，未预留安全距离，对途经作业人员造成危险；三是安全生产教育和培训流于形式，未能保证叉车工掌握堆垛作业安全操
人具备必要的安全生产知识和风险意识。

（二）事故性质和分类

经调查认定，“6·12”事故是一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

王侠的安全意识淡薄，在未佩戴安全帽的情况下，冒险进入纤维压缩包堆垛危险区域，未能及时发现失稳倾斜的纤维压缩包，对事故的发生负有责
亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（共1家）

鸿兴隆公司，安全管理不到位，未制定堆垛作业的安全操作规程、安全生产教育和培训流于形式、风险辨识和事故隐患排查治理工作不到位，以上
和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款和第四款、第四十一条第一款和第二款、第四十六条第一款规定，对肇庆高新区“6·12”物体打击事故
监管部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，对鸿兴隆公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（共1人）

夏征，鸿兴隆公司主要负责人。未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行安全生产管理职责不到位，未组织制
程，组织实施本单位安全生产教育培训计划流于形式，落实安全隐患排查治理工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，导致生产安全事故的发生
人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第二十七条第一款规定，建议由区安全监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第
进行行政处罚。

（四）建议追究责任的人员（共3人）

倪瑕，鸿兴隆公司安全管理员。对叉车工与分拣工人的安全技术交底、安全生产教育和培训流于形式，致使工人在工作中缺乏安全生产知识及安全
不到位，未及时消除生产安全事故隐患。建议由鸿兴隆公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

陈裕德、何步勤，鸿兴隆公司叉车工。未掌握本岗位所需的安全生产知识和安全操作技能，纤维压缩包堆垛不牢靠，未及时消除生产安全事故隐患
公司有关规章制度对其给予处理。

五、事故主要教训

（一）安全风险辨识缺位。鸿兴隆公司未能针对近期下雨环境，对本单位安全风险进行全面、系统的辨识，未能辨识受潮后的纤维压缩包存在坍塌的

（二）安全技术交底和培训教育流于形式。鸿兴隆公司对特种作业人员（叉车工）、分拣人员的安全技术交底和教育培训流于形式，未能保证叉车
技能、未能保证分拣工人具备必要的安全生产知识和风险意识。

六、事故防范和整改措施建议

（一）鸿兴隆公司。一是要加强风险辨识，对生产作业的各工艺、流程、环节的安全隐患进行全面梳理，形成风险清单并严加管控；二是开展全员
加强对特种作业人员的安全生产教育和培训，从严要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度
定纤维压缩包堆垛安全操作规程，对堆垛高度、码垛方式、检查巡查要求等作出具体规定，严格督促从业人员遵守安全管理制度及操作规范，安排专门
对回收站进行安全大检查，及时排查安全生产事故隐患，特别是堆垛区域的隐患排查，人行通道要预留充足的安全距离，不得交叉作业；五是制定防范
整改措施，将整改落实情况向全体职工公开并向区主管部门报告。

（二）区经济贸易和科技局等负有安全生产监督管理职责的相关部门。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”
收单位加强安全生产工作，督促再生资源回收单位落实安全生产主体责任。一是做好事故警示教育工作，督促再生资源回收企业要认真吸取事故教训，
是对事故企业主要负责人进行约谈，督促企业树立安全生产红线意识，针对事故发生原因进行深入分析，对管理过程中出现的问题进行深刻反思，严防
强化监管力度，对辖区内再生资源回收企业开展专项安全隐患排查行动，积极排查事故隐患，从源头上筑牢安全生产屏障；四是要对事故防范和整改措
督检查，并将检查结果向社会公布。

专题专栏


高新区政务公开事项
标准目录


高举习近平新时代中国特色
社会主义思想伟大旗帜


政府信息主动公开
基本目录清单


公共企
信