大沥阿华叉车“11·30”一般物体打击事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年二月一日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故相关单位（个人）基本情况 2
（二）死者基本情况 2
（三）事故单位经营情况 2
（四）涉事设备基本情况 2
三、事故发生经过及原因 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故直接原因 5
（三）事故间接原因 5
四、事故应急情况及善后处理 5
（一）事故救援过程 6
（二）应急处置评估结论 6
（三）事故善后处理情况 6
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 6
六、事故教训和防范措施 7

2023年11月30日15时许，位于佛山市南海区大沥镇点头村的阿华叉车服务中心发生一起物体打击事故。工人肖某良（男，53岁，广州花都人）在维修叉车门架时被弹出的实心铁块击中致伤，送经医院抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了大沥阿华叉车“11·30”一般物体打击事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、大沥镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：大沥阿华叉车“11·30”一般物体打击事故。

（二）事故发生时间：2023年11月30日15时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥镇点头村的阿华叉车服务中心。

（四）事故单位（个人）：罗某。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约94.7万元。

经调查认定，大沥阿华叉车“11·30”一般物体打击事故是一起因工人违规使用液压机造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位（个人）基本情况

罗某，男，汉族，1991年1月21日出生，住址：湖南省耒阳市******。

经查，罗某系阿华叉车服务中心的实际经营者。

（二）死者基本情况

肖某良，男，汉族，1970年6月29日出生，住址：广州市花都区******。

经查，死者肖某良系罗某聘请到阿华叉车服务中心工作并从事叉车维修的工人。

（三）事故单位经营情况

经查，阿华叉车服务中心位于佛山市南海区大沥镇点头村广佛高速旁边空地，经营范围包括二手叉车的翻新、维修及销售。现场有一简易铁棚作为维修车间，周边停放若干叉车。在生产经营过程中，未制定相应设备的安全生产操作规程，未组织开展安全生产隐患排查，未对液压设备配备相应的安全防护装置。

（四）涉事设备基本情况

经查，事故部位为阿华叉车服务中心内的液压机，该液压机为山东枣庄山亭区建军机械厂生产，型号为W100T，出厂编号为221851，主要用途系拆卸叉车实心轮胎以实现轮毂与轮胎分离，

实际使用过程中也用于对叉车门架变形部位进行矫正。

经查，打击物为一长方体实心铁块，其尺寸 6.1cm*6.1cm*11.5cm,质量为 3.35kg，事故发生时，肖某良正使用上述液压机及实心铁块对叉车门架进行矫正。

经查，待矫正的叉车门架系从一台内燃平衡重式叉车（制造单位为杭叉集团股份有限公司，型号为 CPC35，产品编号为 G5AGH1248）上拆卸下来，其导向槽长 208.3cm，宽 64.5cm，槽宽 5.2cm。事故发生时，使用另一台叉车将该叉车门架运往涉事液压机压盘下方位置，液压机通过液压杆将压力传递至圆形压盘上，圆形压盘将压力传递至压盘与叉车门架之间的实心铁块。



事故现场位置图



事故部位图

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023年11月30日15时许，肖某良使用涉事液压机配合实心铁块，对叉车门架的变形部位进行压力矫正。此前，叉车门架及实心铁块被放置于液压机圆形压盘下方非中心位置。液压机工作过程中，受到圆形压盘及叉车门架施加作用力的实心铁块突然被弹出，击中一旁的肖某良，致其受伤倒地。事发后现场工人将肖某良送往医院救治，后经抢救无效宣告死亡。

经确诊，肖某良为失血性休克导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

肖某良安全意识淡薄，在维修作业中野蛮操作，因叉车门架及实心铁块未采取有效措施进行固定且实心铁块放置在不平整的门架导向槽上，又因实心铁块未处于液压机压盘下方中心位置，导致压盘整体受力不均匀并产生弹性形变，在矫正作业过程中实心铁块被弹出并击中肖某良，是导致本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

罗某在以阿华叉车服务中心的名义从事生产经营活动的过程中，未制定液压机安全操作规程，未有效落实安全生产隐患排查，未对液压设备配备相应的安全防护装置，未及时发现并消除事故隐患，是导致本起事故的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急、市场、大沥镇等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于肖某良已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）罗某在以阿华叉车服务中心的名义从事生产经营活动的过程中，未制定液压机安全操作规程，未有效落实安全生产隐患排查，未及时发现并消除事故隐患，对事故负有责任。以上行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[1]、第四十一条第二款[2]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位法律意识与安全生产意识薄弱，在不具备安全生产条件的情况下从事生产经营活动，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）事故责任主体要吸取本起事故的深刻教训，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，加强人员培训，完善各类安全生产操作规程，防止类似事故再次发生。

（二）市场监管部门要加强对二手叉车经营市场秩序专项整治力度，切实把住二手叉车生产经营准入关，按照《无证无照经营查处办法》等有关规定，依法规范管理无证无照经营，对具备办理营业执照的法定条件、经营者有继续经营意愿的，应当督促、引导其依法办理营业执照，并申领行政许可。

（三）大沥镇人民政府要重视本起事故中暴露出的问题，深入组织开展无证无照经营专项排查整治，依法取缔不具备安全生

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

产条件的生产经营单位，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。