新会睦洲江门市耐客玻璃制品有限公司“8•4”事故调查报告

来源：本网　发布日期：2025-02-17

2024年8月4日15时26分许，位于新会区睦洲镇的江门市耐客玻璃制品有限公司的两名外包作业人员在更换环保废气管道通风机的过程中，发故，造成1人重伤，1人轻伤，直接经济损失148.444778万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）要求，2024年9月30日经新会区人民政府批复同意，我区依法成立事故调查组，组长由分管应急管理和消防工作的区领导担任，副组长分别由区安委办主任担任，成员由区应急管理局、区消防救援大队、新会生态环境分局、新会公安分局、区总工会派分管负责同志组成，并邀请区纪委监委派调查工作。事故调查组同时委托具有鉴定资质的应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心对事故相关物证进行技术鉴定。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查生原因、人员伤情和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，新会睦洲江门市耐客玻璃制品有限公司“8·4”事故是一起因企业安全生产管理不到位，现场安全措施不足，作业人员安全意生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故企业基本情况

江门市耐客玻璃制品有限公司，统一社会信用代码：91442000MA57B2MK1D，法定代表人：莫**（2024年9月2日变更为：吴**），成立日期：住所：江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会晨宇围（厂房）自编1号车间1区（一址多照），经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维制品制造，真空镀膜加工，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外礼仪用品销售（象牙及其制品除外），照明器具制造，照明器具销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，电子元器件制造，电子元器制造，家用电器销售，货物进出口，技术进出口。

排查“非违乱污险”情况：根据区安委办、新会生态环境分局、区应急管理局《关于印发<新会区“非违乱污险”工业企业规范提升方案>的〔2024〕47号）文件要求，睦洲镇联合各部门对江门市耐客玻璃制品有限公司进行进一步核查，因该企业存在：需要配套建设的环境保护设施未经于“非违乱污险”定义范围中的“非”类的需要规范整改类企业。

（二）事故发生具体位置

江门市耐客玻璃制品有限公司南面喷漆台风机房内。





（三）事故发生单位安全生产管理情况

江门市耐客玻璃制品有限公司有22名员工，由主要负责人介**对公司进行全面管理，未成立专门的安全生产管理机构，也未实际安排人员负作。

江门市耐客玻璃制品有限公司未严格落实安全生产责任制，安全生产管理工作不到位，没有制定更换通风机相关的安全生产管理制度、安全工人进行施工作业前，未深入研判环保废气管道和喷漆台内残留的可燃粉尘带来的潜在安全风险，并制定和落实可靠的安全防范措施；没有对外包的安全生产教育培训和安全技术交底；施工作业前未对环保废气管道和喷漆台内先进行通风、检测，施工现场无安排专人进行安全监管，并督促外

（四）事故其他单位基本情况

江门市博蓝仕环保设备有限公司，统一社会信用代码：91440704MA55TNYWX5，法定代表人：翁**，成立日期：2021年1月8日，住所：江门市发区14号地（东宁工业区）9号厂房自编C栋2号（信息申报制、一址多照），经营范围：研发、加工、销售、安装；环保设备、通风设备、五金询；水污染治理、大气污染治理、噪音污染治理。

（五）事发厂房有关情况

江门市耐客玻璃制品有限公司事发厂房为钢筋混凝土柱、钢屋面结构，首层面积2800平方米，阶层面积1500平方米。首层东南面为覆膜车间办公室，西侧为生产车间。厂房中间有楼梯通往夹层，厂房西侧和东北侧设置钢结构夹层，夹层下方为喷漆房、生产车间、半成品仓和包装区。间，从东南门进入后东往西依次为镀膜车间蒸空镀膜机间、喷漆间（分别有南面喷漆台和西面喷漆台）和南面喷漆台风机房（兼用电房和存放部分风管房（西面存在了一台废弃的喷漆台）。镀膜车间喷漆间的环保废气风管从南面喷漆台和西面喷漆台汇聚在环保废气风机房后到车间外围西南角环保废气风管房北侧为生产车间的出壳车间、原模房和补灰房。南面喷漆台风机房东墙以西设置了钢结构夹层，夹层放置包装材料和半成品。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

因江门市耐客玻璃制品有限公司南面喷漆台连接环保废气管道的通风机发生故障，2024年8月3日，该公司主要负责人介**通过微信联系江门有限公司法定代表人翁**，双方谈妥由翁**于8月4日为该公司更换通风机。8月4日10时许，翁**携带新购买的通风机运送到江门市耐客玻璃制品有司厂长赵*约定当天下午过来更换通风机。15时许，翁**与李**（据翁**反映，是临时聘请李**共同参与更换通风机作业）到达江门市耐客玻璃制更换通风机作业。两人先将作业工具和新通风机放在车间大门口后进入车间，前往喷漆房关闭电源后进入南面喷漆台风机房，登上喷漆台顶部，用别拆卸管道弯头和旧通风机的螺丝，并将旧通风机拆卸后搬运下来。随后，两人在公司其他员工的协助下，将新通风机搬上喷漆台顶部，摆放到位顶部对通风机进行安装，先后用电动扳手紧固通风机与管道弯头的螺丝。15时26分许，李**在紧固螺丝的过程中，作业区域处突然发生闪燃，闪燃**和李**喷射，两人同时被喷射的火焰所烧伤。

（二）事故救援及善后处置报送情况

事故发生后，轻微烧伤的翁**迅速跳下喷漆台，用车间内的灭火器进行灭火，随后将烧伤较重的李**从喷漆台上面扶下来，并拨打119火警话。厂长赵*在公司办公室听到外面有人大叫，出来发现火情后，马上关掉车间电源，连同车间员工一并参与灭火。消防救援人员到达现场后将明火制。120救护车将两人送院进行救治，翁**伤势较轻，进行包扎换药处理；李**因伤势过重转送到广东省人民医院，目前仍在救治中，病情危重。

接报事故后，睦洲镇主要领导、分管领导以及区镇两级消防、应急、公安部门等立即赶到现场开展应急处置。针对本次事故，睦洲镇成立了急、人社、综治等部门多次组织企业及伤者家属开展协调工作，妥善处置矛盾纠纷，积极协助家属加快办理工伤认定、引导提起民事诉讼、开展社问题。据睦洲镇政府反映，截至目前，李**仍在医治中，江门市耐客玻璃制品有限公司与江门市博蓝仕环保设备有限公司合计垫付了68.5万元医疗在镇人社部门指导下，向江海区人社局办理有关申请认定工伤的程序。

（三）事故后果

1.人员伤亡情况

事故造成2人受伤。

（1）翁，**男，汉族，身份证地址：广东省***。身份证号码：441424***。江门市博蓝仕环保设备有限公司的法定代表人，同时为实际施工

（2）李，**男，侗族，身份证地址：广西***，身份证号码：452228***。与翁**共同参与施工作业。

2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定和火灾直接经济损失统计，经计算，该事故直接经148.444778万元。

3.有关火灾事故认定情况

事故发生后，新会区消防救援大队对该事故开展火灾调查，并委托具有鉴定资质的应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心对事故相定。9月29日，新会区消防救援大队出具火灾事故认定书，认定事故时间为2024年8月4日15时26分许，事故部位位于江门市耐客玻璃制品有限公司内，事故点位于南面喷漆台的环保废气管道处；事故原因是内有丙烯酸树脂、苯等油漆粉尘的环保废气管道吸入江门市博蓝仕环保设备有限公司人钻孔固定风机与喷漆平台过程中产生的热量引爆粉尘云，并引燃周围可燃物。

三、事故原因

（一）事故直接原因

江门市博蓝仕环保设备有限公司施工人员翁**、李**在为江门市耐客玻璃制品有限公司更换通风机的施工作业过程中，使用自攻螺丝钻孔的与金属表面的喷漆平台，钻孔过程中金属之间的强烈摩擦产生热量等点火源，喷漆台和环保废气管道内由于未进行通风，积聚有日常残留的油漆粉引燃，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.安全生产管理工作不到位。

江门市耐客玻璃制品有限公司安全生产管理工作不到位，未严格落实安全生产责任制，没有制定更换通风机相关的安全生产管理制度、安全工人进行施工作业前，未深入研判环保废气管道和喷漆台内残留的可燃粉尘带来的潜在安全风险，并制定和落实可靠的安全防范措施；没有对外包的安全生产教育培训和安全技术交底，切实提高作业人员的安全防范意识。

江门市博蓝仕环保设备有限公司安全生产管理工作不到位，施工人员翁**、李**安全意识淡薄，未向江门市耐客玻璃制品有限公司告知进场门市耐客玻璃制品有限公司是否已对环保废气管道进行过通风和检测，单方面开展更换通风机施工作业；在施工作业过程中，对喷漆台的环保废气尘的安全风险重视程度不够，在已经闻到有刺鼻油漆味，并看到环保废气管道内存在油漆粉尘残留物，在未排除现场风险因素的情况下，擅自冒险

企业双方安全生产管理工作不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

2.现场安全生产管理和监护缺失。

江门市耐客玻璃制品有限公司现场安全生产管理缺失，在明知当天已安排外包作业人员更换本公司喷漆台连接环保废气管道的通风机，在施废气管道内先进行通风和检测，确保没有积聚可燃粉尘，消除事故隐患；施工现场无安排专人进行安全监管，未掌握了解外包作业人员现场施工作督促人员遵章作业，是导致事故发生的间接原因之二。

四、属地政府安全监管履职情况

（1）安全生产督导检查方面。2023年以来，睦洲镇应急管理办按照制定的安全生产执法检查计划，累计出动20人次，对江门市耐客玻璃制品次安全生产督导检查，共排查出问题隐患13项。睦洲镇环保、应急、园区办等部门组成的涉VOC环保综合督导工作组累计对该公司开展检查、复保、安全问题10项。2023年9月21日，镇应急管理办到该公司厂区检查指出喷漆间未安装可燃气体浓度监测报警装置、喷漆间电气设备未达到防爆经复查该公司已于限期内落实上述隐患整改。2024年4月11日，分管环保镇领导带队涉VOC工作组对该公司进行检查，发现企业树脂涂膜[illegible]未按要桶露天堆放等问题，已责令作出限期整改。6月14日，按镇主要领导指示要求，应急、消防、环保等部门联合到该厂区进行综合安全检查，检查指爆电器以及现场树脂气味较大、通风效果不佳等问题，责令企业负责人限期落实整改，并要求加强安全管理，防范事故发生。

（二）安全生产培训教育方面。2023年以来，睦洲镇深入推进重大事故隐患专项排查整治行动。2023年9月14日，睦洲镇组织江门市成达玻司、江门市耐客玻璃制品有限公司等企业负责人近150人，召开工贸企业重大事故隐患判定标准解读培训会议，就委外作业、分租管理等事项向企业月25日，镇分管安全生产负责同志组织召开挂牌企业整治约谈会议，通报江门市耐客玻璃制品有限公司等企业存在问题，约谈企业负责[illegible]。2024日、8月2日，组织包括江门市耐客玻璃制品有限公司在内的辖区企业开展全镇第一、二、三季度安全生产和消防安全工作会议，传达江门市、新会作的指示要求，推动安全生产治本攻坚三年行动，部署压减一般安全事故防范工作。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）事故单位及相关人员

1.江门市耐客玻璃制品有限公司。江门市耐客玻璃制品有限公司安全生产管理不到位，未能落实企业安全生产主体责任，没有制定更换通风管理制度和安全操作规程；未深入研判环保废气管道和喷漆台内残留的可燃粉尘带来的潜在安全风险，未制定和落实可靠的安全防范措施；没有对相关的安全生产教育培训和安全技术交底；在施工作业前未对环保废气管道内先进行通风和检测，施工现场无安排专人进行安全监管，导致事故发负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[1]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和14号）第十四条第一款[2]的有关规定，对江门市耐客玻璃制品有限公司给予行政处罚。

2.介。介**是江门市耐客玻璃制品有限公司的主要负责人，负责公司的全面管理工作，履行《中华人民共和国安全生产法》法定职责不到单位全员安全生产责任制，未成立专门的安全生产管理机构，也未实际安排人员负责安全生产管理工作，施工现场无安排专人进行安全监管，在施员对环保废气管道内先进行通风和检测，也没有安排人员对外包作业人员进行相关的安全生产教育培训和安全技术交底；未组织制定并实施更换通产管理制度和安全操作规程；未能督促、检查本单位的安全生产工作，未深入研判环保废气管道和喷漆台内残留的可燃粉尘带来的潜在安全风险，的安全防范措施，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第全事故罚款处罚规定》[2]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第一款[3]的有关规定对介**给予行政处

3.江门市博蓝仕环保设备有限公司。江门市博蓝仕环保设备有限公司安全生产管理不到位，在为江门市耐客玻璃制品有限公司更换通风机的对喷漆台的环保废气管道内存在可燃粉尘的安全风险重视程度不够，在正式施工作业前未向江门市耐客玻璃制品有限公司进行告知，没有确认江门限公司是否已对环保废气管道进行过通风和检测，在已经闻到有刺鼻油漆味，并看到环保废气管道内存在油漆粉尘残留物的情况下，仍擅自冒险进故的发生负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华理部令第14号）第十四条第一款的有关规定，对江门市博蓝仕环保设备有限公司给予行政处罚。

4.翁。翁**是江门市博蓝仕环保设备有限公司的法定代表人、主要负责人，负责公司的全面管理工作，履行《中华人民共和国安全生产位，未检查作业场所是否具备安全生产条件并及时消除生产安全事故隐患，未向江门市耐客玻璃制品有限公司告知进场情况，单方面开展施工作业耐客玻璃制品有限公司是否已对环保废气管道进行过通风和检测，在已经闻到有刺鼻油漆味，并看到环保废气管道内存在油漆粉尘残留物的情况下施工作业，对事故的发生负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第一款的有关规定对翁**给予行政处罚。

六、事故的主要教训

江门市耐客玻璃制品有限公司“8·4”事故教训深刻，令人深省，暴露出以下亟待解决的问题：

（一）涉事企业没有落实安全生产主体责任，外包作业人员安全生产意识淡薄。江门市耐客玻璃制品有限公司未落实安全生产主体责任，对的通风机更换作业不予以重视，既不安排专人落实现场监管，也不深入研判作业区域是否存在容易导致事故发生的安全风险，未采取相应安全防范司的安全生产培训和教育不足，没有对外包作业人员进行相关的安全生产教育培训和安全技术交底，未能真正提高施工作业人员的安全生产意识，力不足。

（二）属地监管不力，业务能力有待进一步提高。睦洲镇人民政府对江门市耐客玻璃制品有限公司安全生产监督检查不到位，未能督促该公位安全生产主体责任。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取江门市耐客玻璃制品有限公司“8·4”事故教训，落实人民至上、生命至上的原则，相关职能部门、各镇（街）要针对本次事故举一反三，进一步完善工作机制和责任体系，明确监管职责和规范管理，切实保障人民群众生命财产安全，强化安全意识，防范类似事故再次发生和防范措施建议：

（一）江门市耐客玻璃制品有限公司要认真吸取事故教训，落实安全生产主体责任，依法成立安全生产管理机构，开展安全生产管理工作。及安全生产管理人员要切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的各项安全生产管理职责，加强公司安全生产管理工作，建立健全本单位安全全操作规程，落实“一线三排”工作机制，确保企业生产作业期间，主要负责人、安全生产管理人员必须管理落实到位。

（二）江门市耐客玻璃制品有限公司要委托有资质的安全评价机构进行安全现状评价，开展安全生产事故隐患大排查大整治工作，全面消除全生产。同时，加强公司员工和外包作业人员的安全生产教育培训和安全技术交底工作，提高作业人员安全意识和自我防护意识。特别加强对易设备施工作业的安全管理，完善各项安全防范措施，加强现场监管工作，及时发现和制止作业人员违章作业行为，确保安全作业。

(三)江门市博蓝仕环保设备有限公司日常主要业务为对外施工作业，要明确安全生产职责分工，加强施工作业现场管理和安全监护工作，施主单位做好沟通对接，充分掌握施工作业场所具体状况，切实开展安全风险辨识，对存在的事故隐患要引起足够重视，严格落实各项安全防范措施风险的场所，在开展施工作业前要按规定做好通风和检测，确认施工作业现场已排除风险因素的情况下，方可进行施工作业同时，要完善各项安全全操作规程，加强安全生产教育培训和安全技术交底工作，切实提高施工作业人员的安全风险认识和自身防范意识。

（四）落实属地管理，全面保障安全。睦洲镇人民政府根据职责科学制定并落实安全生产监管检查计划，加强精准执法力度，深入开展相关检查，通过“四不两直”等方式，进一步加大监管执法力度，严格督促企业主要负责人落实安全生产主体责任，对任何安全生产违法违规行为、任持“两个零容忍”，尤其涉及重大事故隐患、企业单位负责人管理不到位情况，一旦发现，要严格按照相关安全生产法律法规处理，切实提高企平，促进辖区安全生产形势稳定向好发展。

1.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

……

2.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；……

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

……

4 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

……

