“8·21”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年一月八日

目录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故及相关单位基本情况 2
（二）涉事项目基本情况 4
（三） 现场勘察情况 4
（四） 事发部位施工情况 6
（五）死（伤）者的基本情况 7
三、事故发生经过及原因 7
（一）事故发生经过 7
（二）事故直接原因 8
（三）事故间接原因 9
（四）企业主要负责人履职情况 9
（五）项目负责人履职情况 10
四、事故应急情况及善后处理 10
（一）事故救援过程 11
（二）应急处置评估结论 11
（三）事故善后处理情况 11
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 11
六、其他处理建议 15
七、事故教训和防范措施 15

2024年8月21日9时许，位于佛山市南海区狮山镇南海区人民医院正对面路段红星运河水系水环境综合治理项目工地内发生一起事故，造成一人死亡一人受伤。两名工人何锡元（男，60岁，四川人）、左昌辉（男，58岁，四川人）在作业井内施工作业时，何锡元在井内作业平台上不慎坠落受伤，导致在井底作业的左昌辉受伤。何锡元经抢救无效死亡，左昌辉意识清醒，经治疗后无生命危险。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山红星运河水系水环境综合治理项目“8·21”一般高处坠落事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、狮山镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山红星运河水系水环境综合治理项目“8·21”一般高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2024年8月21日9时40分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇南海区人民医院

正对面路段红星运河水系水环境综合治理项目新境子项 TW8 接收井工地内。

（四）事故相关单位：佛山市南海区水利投资建设有限公司、广东禹和建设工程有限公司、广东聚力建筑劳务有限公司、广东创南工程管理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1 人死亡、1 人受伤。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约 145 万元。

经事故调查组认定，狮山红星运河水系水环境综合治理项目“8·21”一般高处坠落事故是一起企业主体责任落实不到位、工人违规作业造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.建设单位基本情况

佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“水投公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605068517057 6；住所：佛山市南海区桂城街道平西上海村东平路北侧瀚天科技城 B 区产业区 3 号楼十四楼 1402-1410（住所申报）；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：黎瑞聪；注册资本：贰拾捌亿贰仟玖佰玖拾壹万伍仟壹佰元人民币；成立日期：2013 年 5 月 21 日。

2.施工单位基本情况

广东禹和建设工程有限公司（以下简称“禹和公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4UU1N20Y；住所：佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心2座1503室（住所申报）；类型：其他有限责任公司；法定代表人：罗田；注册资本：叁亿壹仟陆佰捌拾万元人民币；成立日期：2016年8月24日；持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》和广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

3.监理单位基本情况

广东创南工程管理有限公司（以下简称“创南公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605280035l6XE；住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城1栋1014、1015室；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：梁晓宇；注册资本：陆佰零壹万元人民币；成立日期：1995年5月26日；持有《中华人民共和国房地产建筑监理企业资质证书》。

4.劳务单位基本情况

广东聚力建筑劳务有限公司（以下简称“聚力公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440904MA52B6R818；住所：茂名市电白区水东镇广隆花园商业路20号五楼；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：郑志瑶；注册资本：人民币叁仟捌佰捌拾万元；成立日期：2018年9月29日；持有茂名市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》和广东省住

房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

（二）涉事项目基本情况

涉事项目为佛山市南海区红星运河水系水环境综合治理项目新境村排水管道工程，已办理建筑工程施工许可证。涉事项目建设单位为佛山市南海区水利投资建设有限公司，施工单位为广东禹和建设工程有限公司，监理单位为广东创南工程管理有限公司，劳务分包单位为广东聚力建筑劳务有限公司；施工单位项目负责人为李林恕，总监理工程师为朱颖。

（三）现场勘察情况

事故发生后因现场工人组织开展救援工作，事发现场情况已发生改变，救援工作结束后事发地点已进行围蔽。9 月 20 日，事故调查组前往事故现场进行勘察，勘察情况具体如下:

事故发生在涉事项目 TW8 号作业井，位于佛山市南海区狮山镇南海区人民医院正对面桂丹路辅路（丹灶方向往桂城方向）南侧，距离辅路大概 20 米的工地处。涉事工地用白色围栏进行围蔽，TW8 号作业井位于工地入口东侧，作业井的西北方向是桂丹路辅路，东南方向是保利和府小区，东北方向是泥土堆，西南方向摆放着一堆整齐的模板和停放着一部黄色挖掘机。TW8 号作业井井口呈正方形状，井口上方四周搭建钢管，钢管上用绿色网进行围蔽，井内悬挂一张白色的网，井内壁光滑，距离井口 2.5 米的井壁有钢筋伸出，钢筋伸出井壁的长度约 10cm，井底有散乱的模板和钢管，有两根钢管已经弯曲变形。涉事作业井西侧停放

一部黄色挖掘机，挖掘机的臂装载着一个斗。经涉事项目经理李林恕、涉事工人所在班组的班组长刘某、项目监理肖某某现场指认，确认停放在涉事作业井西侧的挖掘机为事发时救援工人所用的挖掘机。经现场测量，涉事 TW8 号作业井位于红星运河水系水环境综合治理项目工地入口东侧 10 米处，作业井外壁长度为 5.05 米，内外井壁厚度为 38-42cm，井底距离井口约 6.4 米。



图一 TW8 号井现场勘察情况



图二 TW8 号井底现场勘察情况

（四）事发部位施工情况

TW8 号接收井沉井采用分节制作、分节浇筑下沉的施工方法，模板及钢筋安装分次完成，每节沉井施工需要依次进行安装模板钢筋、浇筑混凝土、拆除模板拆除垫架、挖土下沉沉井，如此循环接驳制作下一节沉井，完成沉井下沉施工至设计标高后，进行沉井封底作业。当沉井分节段制作内模板高度超过 2 米时，需要搭设操作平台以便施工人员进行施工作业。TW8 号井从第二节沉井施工开始需要在井内搭建操作平台进行施工，挖土下沉沉井作业前需要把井内作业平台进行拆除。

已完工的 TW12 号井和在建的 TW8 号井的施工（包含搭建、拆除井内作业平台）均由刘某班组工人何锡元、左昌辉等人作业

完成。TW8 号井于 8 月 16 日开始进行第四节沉井施工，由刘某班组工人何锡元、左昌辉和陆某某搭建 TW8 号井的作业平台，作业平台经施工方、监理方验收。因事故发生后现场工人组织开展救援工作，作业平台已被拆除，经调查询问了解，作业平台高约 4.5 米，长和宽约 4 米，作业平台铺满模板，距离井口约 1.8 米，作业平台模板距离井壁间隙约 5cm。

经查，TW8 号井第四节沉井已完成浇筑混凝土施工作业，8 月 20 日何锡元、左昌辉和陆某某在 TW8 号井进行拆除第四节井壁模板作业。8 月 21 日当天的施工计划是:1.TW9 钢筋绑扎;2.TW8 模板拆除及沉井施工。聚力公司张某在 8 月 20 日将 21 日当天施工计划发到施工单位工作微信群，同时发给监理员肖某某，由监理方资料员报监理业主日报微信群。

（五）死（伤）者的基本情况

1.死者何锡元，男，汉族，1964 年 8 月 4 日出生，住址:四川省武胜县******。

2.伤者左昌辉，男，汉族，1966 年 3 月 5 日出生，住址:四川省武胜县******。

经查，何锡元、左昌辉是涉事项目劳务分包普工班组工人，不具备相关建筑施工特种作业操作资格证。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2024 年 8 月 21 日上午 8 时 55 分许，班组长刘某向其班组

工人在 TW8 号井附近位置召开班前会议安排工作，施工员张某、监理员肖某某参加会议。会议结束后，张某、肖某某离开施工现场，刘某前往 TW9 号井。随后何锡元和左昌辉在涉事项目 TW8 号井进行施工作业，二人主要进行清理模板、木方、扣件等材料，清理完之后对作业平台进行拆除。9 时 40 分许，何锡元未正确佩戴安全带，在井内作业平台上不慎坠落井底受伤，同时导致在井底进行整理模板作业的左昌辉受伤。在附近的挖掘机师傅吴某某听到声音后叫班组长刘某一同赶到 TW8 号井，看到井内作业平台的中间偏西北角位置少了两块模板（每块模板长约 1.8 米，宽约 0.9 米，模板空缺大小约 1.8 米*1.8 米），井底躺着两名工人。随后，刘某马上指挥吴某某和现场工人用挖掘机进行救援，左昌辉、何锡元先后被救出。何锡元经抢救无效死亡，左昌辉意识清醒，经治疗后无生命危险。

经确诊，何锡元因颅脑开放性特重型损伤死亡，左昌辉胸腰椎受伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.何锡元安全意识淡薄，未按照施工方案和操作规程进行施工作业，在作业平台上进行拆除平台作业时未正确佩戴安全防护用品不慎坠落受伤，是造成事故发生的直接原因之一。

2.左昌辉安全意识淡薄，未按照施工方案和操作规程进行施工作业，作业平台在进行拆除作业的情况下，左昌辉在井底进行上下交叉作业时不慎受伤，是造成事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

1.禹和公司未有效落实安全生产工作，施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，未督促检查作业人员按照施工方案和操作规程进行施工作业，未有效督促作业人员正确佩戴和使用安全带等安全防护用品，未及时发现并制止工人危险作业行为，是导致事故的发生的间接原因之一。

2.聚力公司未有效落实安全生产工作，未有效落实安全生产教育和培训，未及时发现并消除事故隐患，未督促检查作业人员按照施工方案和操作规程进行施工作业，安排无相应作业资格的人员从事搭建拆除平台作业，未有效督促作业人员正确佩戴和使用安全带等安全防护用品，未及时发现并制止工人危险作业行为，是导致事故的发生的间接原因之一。

3.创南公司未有效落实监理职责，对操作平台安全监理不到位，未及时发现施工方未按照施工方案和操作规程安排具有相应作业资格的人员进行作业，未及时检查发现并制止工人无相应作业资格的危险作业行为，未能督促施工方对存在的安全隐患进行整改，安全监管不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

1.禹和公司总经理李水清，负责公司项目、工地现场工作，未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

2.聚力公司总经理何成军，负责公司的全面经营和项目管理，未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

3.创南公司总经理黄景辉，负责公司项目管理工作，未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改。

（五）项目负责人履职情况

1.禹和公司在涉事项目的项目经理李林恕，负责涉事项目的安全生产工作，未有效履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止工人危险作业行为。

2.聚力公司在涉事项目的项目经理汪成俊，负责涉事项目的安全生产工作，未有效履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止工人危险作业行为。

3.创南公司在涉事项目的项目总监朱颖，是监理单位在涉事项目的安全第一责任人，未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织相关单位与死伤者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。受伤人员目前已康复出院，施工单位正与伤者协商赔偿事宜。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）何锡元、左昌辉安全意识淡薄，何锡元在作业平台上进行拆除平台作业时未正确佩戴安全防护用品不慎坠落，左昌辉在井底进行上下交叉作业被模板砸中导致事故发生，鉴于何锡元已在事故中死亡，建议不追究其事故责任；左昌辉在事故中受伤，

建议由生产经营单位给予批评教育。

（二）禹和公司未有效落实安全生产工作，施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，未督促检查作业人员按照施工方案和操作规程进行施工作业，未有效督促作业人员正确佩戴和使用安全带等安全防护用品，未及时发现并制止工人危险作业行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十四条第一款[2]、第四十五条[3]的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）聚力公司未有效落实安全生产工作，未有效落实安全生产教育和培训，未及时发现并消除事故隐患，未督促检查作业人员按照施工方案和操作规程进行施工作业，安排无相应作业资格的人员从事搭建拆除平台作业，未有效督促作业人员正确佩戴和使用安全带等安全防护用品，未及时发现并制止工人危险作业行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款、第四十四条

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第一款、第四十五条、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条[5]的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）创南公司未有效落实监理职责，对操作平台安全监理不到位，未及时发现施工方未按照施工方案和操作规程安排具有相应作业资格的人员进行作业，未及时检查发现并制止工人无相应作业资格的危险作业行为，未能督促施工方对存在的安全隐患进行整改，安全监管不到位，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（五）禹和公司总经理李水清未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[6]、第二十一条第（五）项[7]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（六）聚力公司总经理何成军未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未

---

[5] 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

能及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第二十一条第（五）项等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（七）创南公司总经理黄景辉未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（八）禹和公司在涉事项目的项目经理李林恕未有效履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止工人危险作业行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[8]等规定，建议南海区住房城乡建设和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（九）聚力公司在涉事项目的项目经理汪成俊未有效履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能有效落实单位安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

工人危险作业行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款等规定，建议南海区住房城乡建设和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（十）创南公司在涉事项目的项目总监朱颖未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款等规定，建议南海区住房城乡建设和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、其他处理建议

水投公司作为涉事项目的建设单位，存在施工现场风险管控不到位、事故隐患排查治理不到位等问题，建议由区住建水务局、区国资局对水投公司主要负责人和安全生产负责人进行约谈，严格督促建设单位深刻吸取事故教训，认真分析事故暴露的深层次原因，切实履行安全生产第一责任人责任，督促、检查安全生产工作，压实施工单位落实安全管理责任和施工现场安全管理工作，切实提高建设项目安全生产管理水平，采取有效措施防范项目发生生产安全事故。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分建筑施工企业对施工项目安全管理不到位，安排未取得相应作业资格的人员从事特种作业，未有效督促作业人员正确使用安全防护用品，未及时发现并消除事

故隐患意识，监理单位未有效落实监理职责，未能督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）事故责任单位要严格督促事故单位迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到区住建部门和狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）区水投公司要针对区内的建设工程项目开展专项检查行动，防止同类事故再次发生；要督促相关工程的施工单位、监理单位加强项目现场管理，严格按照相关要求配足、配强现场管理人员，切实做好作业人员的安全教育和培训工作，严肃处理未按要求履行现场管理职责的相关单位；要参照“三个必须”工作要求，确保现场及相关工作人员深刻吸取事故教训，提高安全生产责任意识，针对事故开展的检查行动及落实“三个必须”工作情况，要形成书面报告材料，由相关负责人到区住建部门进行汇报，切实做好发包的各项民生建设工程的安全管理工作。

（三）区住建部门要严格落实相关措施，组织开展同类建设工程安全整治专项行动，进一步强化执法的惩戒和威慑作用，加

强本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、现场管理混乱的企业，确保建设项目施工过程规范、安全。

（四）狮山镇要组织行业主管部门开展建筑领域安全生产专项检查，加强辖区内的建筑工地安全生产监督检查，推动业主单位落实安全生产主体责任，督促业主单位组织开展安全生产自查自纠。