高新珠海市朴道文化传播有限公司
“6·27”一般高处坠落事故调查报告

珠海高新技术产业开发区管理委员会调查组

2026年8月28日

目 录

一、事故基本情况……1

（一）企业情况……1

（二）涉事项目情况……2

（三）事故相关人员情况……2

二、事故发生经过和应急处置……3

（一）事故发生经过……3

（二）事故报告及应急处置……3

三、人员受伤情况和直接经济损失……4

（一）受伤人员情况……4

（二）直接经济损失……4

四、事故原因和事故性质……4

（一）事故直接原因……4

（二）事故间接原因……5

（三）事故性质认定……5

五、事故责任划分及处理建议……5

（一）责任单位……5

（二）对个人的处理建议……5

六、事故教训……6

七、整改防范措施建议……6

2026年6月27日18时30分许，珠海高新区金凤路6号北京理工大学（珠海校区）精工楼东侧露天试验场，珠海市朴道文化传播有限公司2名工人进行广告张贴作业时发生高处坠落，造成2名工人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，7月1日成立了由区应急管理局局长陈春涛任组长，唐家湾镇，区社会事业局、区应急管理局、镇司法所，区总工会，金鼎派出所等单位人员组成的高新珠海市朴道文化传播有限公司“6·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料和询问有关当事人等方式经综合分析，查明了事故经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：高新珠海市朴道文化传播有限公司“6·27”一般高处坠落事故是一起因未及时排查消除试验设备未固定到位的安全隐患造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业情况

1.珠海市朴道文化传播有限公司[1]（以下简称“朴道公司”）。住所：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路262号商铺，统一社会信用代码：9144040008449755l4；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：辛文平。成立日期：2013年11月15日。

2.北京理工大学（珠海校区）（以下简称“北理工珠海校区”）住所：珠海市香洲区金凤路6号，统一社会信用代码：12440000MB1U90738E；机构类型：事业单位。

（二）涉事项目情况

北理工珠海校区因需要在试验设备张贴标识，校区行政干事陈*华将工作交由朴道公司负责，双方未签订《合同》和《安全生产管理协议》。6月27日，试验设备停放在北理工珠海校区精工楼东侧露天试验场的支座上。

（三）事故相关人员情况

1.冯**（伤者），男，珠海市斗门区人，朴道公司临聘工人。

2.周**（伤者），男，梧州市龙圩区人，朴道公司临聘工人。

3.辛文平，男，江西万载县人，朴道公司法定代表人。

---

[1] 经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；纸制品销售；人造板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；平面设计；信息技术咨询服务；网络技术服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

6月27日上午，冯**和周**按照朴道公司工作安排，9时许带着需要张贴的标识物料到达北理工珠海校区精工楼东侧露天试验场，因试验设备还无法张贴标识，一直等到16时许，冯**和周**操作学校提供的登高作业车（品牌XCMG，型号XG1008HD，徐州工程机械集团有限公司生产），站在车上的工作平台，操作车辆靠近升高到试验设备位置（高度大约8米），开始张贴标识。18时30分许贴好试验设备右侧标签，开始贴试验设备左侧，在贴第一张标签时，试验设备突然摆动靠近并触碰登高车的作业平台，冯**立即操作登高车控制器，打算将作业平台降下来，但已来不及，登高车被试验设备推着向东北方向倒下，冯**和周**也随着倒下的登高车作业平台摔到地面，造成周**晕厥，冯**立即呼救。此时，项目团队成员、学校专职教师崔*刚好驾车到达现场，立即和附近的学生过去处置；18时33分许崔*拨打120，以及向领导秦*老师打电话报告。18时43分许120到达现场，随后常务副校长栗*、副校长陈*也到达现场。120将冯**和周**送市人民医院救治。

（二）事故报告及应急处置

事故发生后，北理工珠海校区在场人员及时拨打120并上报事故，学校负责人及时赶到现场处置。120急救人员获悉事故信息后及时到场开展救援，区应急管理局接报事故信息后，值班领导

立即赶至事故现场了解核实情况和应急处置，按要求续报事故信息。此次事故未发生衍生事故，续报信息报送及时，应急处置符合规定。

三、人员受伤情况和直接经济损失

（一）受伤人员情况

根据珠海市人民医院诊断记录：周**，头皮裂伤，骨盆、左侧髋臼骨折，左侧股骨干骨折伴坐骨神经挫伤，左侧肘关节骨折伴桡神经挫伤、左侧多发腕骨骨折；冯**，右侧桡骨头粉碎骨折伴肘关节脱位，右侧腕骨骨折。按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）[2]相关规定，综合判定周**、冯**的伤势为重伤。

（二）直接经济损失

截至8月8日，周**继续在珠海市人民医院康复病房住院康复治疗，冯**7月18日已出院回家休养，二人治疗费用共为119464.6元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），事故调查组核实此起事故直接经济损失为119464.6元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

---

[2] 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）4.伤害程度分类：4.2 重伤：指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。

《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995），4.2.2 单纯骨折损失工作日换算表：股骨干骨折，损失工作日300；桡骨头骨折，损失工作日110。

因试验设备未固定，被风吹发生摆动，碰倒已升高的登高车作业平台，周**和冯**站在作业平台上张贴标识，被倒下的作业平台带着摔落地面受伤。

（二）事故间接原因

1.朴道公司安全生产管理不到位，安排员工作业前未对作业现场情况充分了解，未采取管控措施及时排查消除试验设备未固定的安全生产事故隐患。

2.周**和冯**未佩戴安全帽和系安全绳即进行高处张贴标识作业，朴道公司未安排安全管理人员现场督促正确佩戴护具和监督作业，安全生产主体责任落实不到位。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新珠海市朴道文化传播有限公司“6·27”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理意见

（一）责任单位

朴道公司，安全生产主体责任落实不到位，作业前未对现场情况进行排查，未采取管控措施及时消除试验设备未固定的生产安全事故隐患。朴道公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》[3]第四十一条第二款规定，对事故负有责任，建议由高新区应急管理局立案调查。

（二）对个人的处理建议

---

[3] 中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

冯**、周**，未佩戴安全帽系安全绳即进行张贴标识高处作业，违反朴道公司施工作业安全管理要求，建议由朴道公司按公司内部规定处理。

六、事故教训

朴道公司未严格落实主体责任，未对作业人员进行专门培训并告知高处作业存在的安全风险，未督促作业人员佩戴劳动防护用品，未对施工现场进行安全管理，未及时发现并消除安全隐患，安全管理工作流于形式，安全管控措施失效。

七、整改和防范措施建议

此次事故的发生，充分暴露了有关生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，生产经营过程安全生产管理存在漏洞，部分作业人员安全意识薄弱等问题。

（一）朴道公司要认真吸取事故教训，**一是**要和项目发包单位约定安全管理职责，不能认为现场安全管理应由项目发包单位负责而放弃履行自身安全管理职责；**二是**要强化施工作业现场安全管控，和项目发包单位做好安全管理工作配合，切实及时排查消除安全生产事故隐患；**三是**督促和指导作业人员严格落实高处作业安全防护措施，及时纠正违章作业行为，严格督促作业人员遵守安全操作规程，确保人员安全规范作业。

（二）北理工珠海校区作为事发场所管理方及项目委托单位，应当认真汲取本次事故教训，进一步完善外包服务项目的安全管理协调机制，在委托外部单位实施作业时，注重明确双方安全管

理职责和沟通协作方式；同时建议学校安全管理部门加强业务学习，提升安全管理能力水平，对校内科研项目外包服务的安全管理全面开展排查梳理，切实堵塞管理漏洞。

（三）区相关职能部门要分析本次事故暴露出来的问题，结合去年末中山大学附属后环小学学生实验烧伤事件，对辖区教育机构开展有针对性安全宣传教育，督促主要负责人充分认识安全的重要性，树牢底线思维、红线思维，杜绝麻痹意识和侥幸心理，完善安全生产管理机构设置，配足专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制，完善安全管理制度，切实压实岗位人员责任，坚决遏制同类事故再次发生。