# 三水南山佛山市环宇天成旅游有限公司“3·18”一般跌落事故调查报告

2026年3月18日，位于三水区南山镇的佛山市环宇天成旅游有限公司(九道谷景区)水道护坡修补项目发生一起跌落事故，造成一人重伤。为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》等有关规定和要求，区应急管理局会同区文广旅体局、区住建水务局、区人社局、区公安分局、区总工会、南山镇政府成立事故调查组，开展事故调查工作，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、询问调查、综合分析等工作，查明事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故有关责任单位及人员的处理建议，针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，佛山市环宇天成旅游有限公司“3·18”一般跌落事故是一起因生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，作业人员安全风险意识不足导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）涉事项目概况

涉事项目为九道谷漂流水道垃圾清运，护坡修补项目，项目

发包方为佛山市环宇天成旅游有限公司总经理温*潮，项目承揽人为毛*，双方签订了《水道垃圾清运、护坡修补承揽合同》，项目金额15万元，工期自2026年3月1日至4月9日止。合同约定由毛*负责项目的工人、材料、质量、安全等。

（二）涉事单位和人员情况

1.佛山市环宇天成旅游有限公司(以下简称环宇天成公司):统一社会信用代码：9144**********；类型：有限责任公司；住所：佛山市三水区迳口华侨经济区*********（住所申报）；经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询等；法定代表人：邓*；公司总经理：温*潮。

2.涉事项目承揽人：毛*，男，汉族，身份证号码：5102**********，户籍地址：四川省内江市********。毛*未申领工商营业执照，承揽涉事项目后，陆续组织十余名工人入场施工，工资由毛*发放。

3.事故伤亡人员：刘*光，男，汉族，身份证号码：4401**********，户籍地址：广东省佛冈县*******。2026年3月18日刘*光在作业过程中跌落导致受伤，送往医院进行救治后于2026年5月22日死亡。

（三）事故发生经过

2026年3月18日下午，刘*光、邓*英[1]、陈*兴[2]等人在护坡修补项目干活，刘*光负责搬砖，邓*英负责搅拌水泥灰，陈*

[1] 邓*英，女，1967年10月出生，广东清远清新人，系刘*光工友。
[2] 陈*兴，男，1969年7月出生，广东清远清新人，系刘*光工友。

兴负责砌砖。15 时左右，刘*光在搬砖过程中不慎摔倒，身体失去平衡后跌落到漂流水道内地面，陈*兴看到刘*光受伤严重，立即和附近的工友一起将其抬到工地旁边的公路上，毛*在附近听说消息后赶到了事故现场，借用工人何*玉的私家车将刘*光送往医院救治。

（四）事故现场情况

事故发生地点为九道谷景区漂流水道及护坡某段位置，该段护坡临边高度约 1.6 米，护坡上方处砌有挡土墙，高度约 0.3 米，挡土墙与护坡临边之间的宽度约 0.3 米，详细情况见现场图片。







左图椭圆处为事发时刘*光从护坡跌落到漂流水道的具体位置，该处临边高度约 1.6 米
右图方框处为事发时刘*光在护坡上搬砖时所踏挡土墙的情况，该挡土墙高度约 0.3 米

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成刘*光 1 人重伤[3]，本次事故造成的直接经济损失，因善后赔偿事宜尚未达成一致意见，未做统计。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

[3] 《生产安全事故统计调查制度》：事故发生 30 日内伤亡人员发生变化，应及时补充完善伤亡人员情况，并纳入事故统计。 刘*光系事故发生后第 65 日死亡，故在事故统计中仍为重伤类型。

事故发生后，现场人员并未拨打110和120，毛*忙于跟进刘*光的医疗救治工作，温*潮得知事故情况后交待毛*要妥善处理好后续事宜，事后双方均未向相关政府部门报告事故情况，涉事项目未停止施工作业且按期完工，事故现场未采取相关应急处置措施。2026年4月28日，刘*光家属向区应急管理局来信反映事故情况，区应急管理局核实事故信息后于5月12日牵头相关单位成立事故调查组，通过照片比对，事故调查现场勘验所见与事发现场布局差异不明显。

（二）医疗救治和善后情况

毛*等人将刘*光送到南山镇卫生院，医务人员简单处理后让其转至四会市人民医院，四会市人民医院对刘*光身体进行拍片后发现是脊髓损伤，建议转至广州治疗，毛*又安排救护车将刘*光连夜转至广东省第二人民医院治疗，并通知刘*光家属。经诊断刘*光为颈椎骨折导致的高位截瘫，施行手术治疗后病情暂时稳定，但难以恢复肢体功能，仍需要呼吸机控制通气。3月31日经刘*光家属要求，将其转院至清远市第二人民医院治疗，5月22日刘*光宣告死亡。事故至今毛*支付了13.5万元医疗费用，目前就善后赔偿事宜各方尚未达成一致意见，后续将寻求司法途径解决。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，毛*及环宇天成公司未及时报告事故信息，现场处置保护措施不当，基于对事故报告相关制度不熟悉，

对事故致人受伤后果的严重性认识不足，但事发后较为积极安排医疗救治事宜，主观上没有瞒报漏报事故的故意性，毛*系以自然人身份承揽项目，由于经济承受能力有限，未能妥善处置事故后续的治疗和善后事宜。

## 三、事故调查情况

### （一）对事故相关人员的调查情况

经现场勘察、查阅资料，对温*潮，林*[4]、沈*德[5]、毛*、邓*英、陈*兴等进行询问调查，认定事故调查情况如下：

项目现场情况：现场漂流水道内原已有护坡，为防止雨水及杂物进入漂流水道内，涉事项目需在护坡上加砌挡土墙，刘*光事发前的工作内容是从护坡上方搬运砖块到护坡边缘，该区域为斜坡状态，不适合人员行走，现场未设立安全警示标志[6]。护坡边缘离漂流水道高度约 1.6 米，未设置相关防护措施[7]。

项目相关情况：1.刘*光、邓*英、陈*兴系同伴关系，三人被毛*一起招揽，于 2026 年 2 月 26 日入场，刘*光原本从事砌墙工作，后因动作慢改为从事搬砖；2.毛*承揽涉事项目后，陆续组织了十余名工人入场施工，并安排了带班付*五在现场管理，施工内容由林*和沈*德布置，再由付*五安排人员具体进行作业；3.毛*与工人之间是临聘关系，按日计算工资，未签订劳动合同

[4] 林*，男，1971 年 3 月出生，广东省陆丰市人，系佛山市环宇天成旅游有限公司河道清污工作主管。

[5] 沈*德，男，1971 年 11 月出生，湖北省咸宁市崇阳县人，系佛山市环宇天成旅游有限公司保安队长。

[6] 参考《建设工程安全生产管理条例》第二十八条：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[7] 参考《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）的临边作业要求，当坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

或协议；4.所有工人入场前，毛*未按照规定开展安全生产教育和培训，仅在口头提醒注意安全事项等；5.施工过程期间，毛*未为工人提供相关劳动防护用品，事发时刘*光佩戴的安全帽系其自己的电动车头盔；6.涉事项目关于护坡修补施工内容较为简单，无具体施工方案，环宇天成公司安排林*和沈*德在现场根据实际情况进行布置。

（二）对环宇天成公司的调查情况

根据区文广旅体局出具的技术调查报告认定，环宇天成公司安全生产情况存在以下问题：1.安全生产责任制方面：全员安全生产责任制建立不健全，安全生产规章制度建设不完善，主要负责人履行安全生产职责不到位。2.景区开放条件方面：安全风险评估落实不到位，景区流量控制工作不健全，消防安全手续不完备。3.现场管控方面：景区功能标识系统不规范，视频监控室运行保障存在明显漏洞，涉嫌违规在经营场所设置员工宿舍。4.小散工程施工安全管理方面：企业管理层对工程安全合规认知不足，实际施工发包管理不规范，未对施工主体开展资质核验，工程项目直接发包给无专业资质、无安全生产许可的个人承接，未履行正规发包审批流程[8]。

（三）监管部门履职调查情况

区文广旅体局聚焦旅游景区安全生产关键环节和薄弱短板，常态化开展安全巡查、隐患排查、应急督导工作，做实做细景区

[8] 《关于印发佛山市关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）的通知》（佛建[2022]38号），建设方对限额以下工程质量、施工安全和消防安全负首要责任，按要求履行如下管理责任：2.主动如实告知登记。

安全监管各项履职工作：一是强化主体责任意识，健全工作责任体系，将安全管控要求贯穿文旅行业发展全流程、各环节，定期组织学习涉安全生产法律法规、重大事故隐患判定标准，细化业务股室安全职责清单。通过压实景区企业主体责任，督促企业常态化开展内部自查自纠，从源头防范化解景区安全风险。不断深化联动共治，加强跨部门安全联合监管机制建设，积极打通信息互通、联合检查、协同处置工作链路，稳步构建联防联控、共管共治的安全监管格局。二是加强行业风险研判，排查化解安全隐患，每季度召开至少 1 次文旅行业安全生产风险研判会，精准研判行业安全形势、梳理全域风险短板。组织开展全域专项排查整治行动，结合专项工作对景区开展拉网式、起底式全覆盖隐患排查。从严落实隐患闭环整改，2026 年累计开展检查景区共 50 家次，出动执法人员 180 人次，排查整改各类安全隐患 30 处。三是持续开展安全生产教育培训，强化景区应急能力建设。通过抓实企业宣教培训，今年已开展专题培训 5 场次，旅游景区参训人员超 80 人次，指导各景区完善应急预案体系，组织参加全省文旅行业安全生产能力提升及应急演练专项活动，提升应急处置能力。

南山镇政府全面开展文旅行业安全生产专项整治行动，2026年4月召开全镇旅游景点安全生产专项整治工作动员会，强化组织领导，完善监管台账，对辖区内旅游项目进行拉网式排查，目前已完成9个旅游游玩项目的建档工作。压实主体责任，督促各经营单位开展安全隐患自查自纠。坚持常态化安全巡查与节假日重点

检查相结合，联合各部门开展检查行动，上半年镇宣文旅办出动检查人员65人次，联合检查25次，检查各类场所共80家次，排查一般隐患17处。不断加强安全宣传培训，通过督促经营单位内训，组织行业专题培训，推进应急救护培训，强化应急演练等方式增强企业安全生产理念，同步建立与120急救中心、消防大队、区应急管理局的联动机制。

**四、事故原因分析**

（一）直接原因分析

刘*光在搬砖作业过程中，跨越挡土墙的时候脚下被绊倒，身体失去平衡导致从护坡跌落到水道，直接造成事故发生。

（二）间接原因分析

毛*作为项目承揽人，入场前未对刘*光等人开展安全教育培训，未进行技术交底；现场作业未辨识安全环境，未采取相应安全防护技术和管理措施消除事故隐患；未提供劳动防护用品并监督、教育工人们佩戴、使用。以上是造成事故发生的间接原因。

**五、相关责任单位和责任人员的处理建议**

（一）建议免于追究责任人员

刘*光作为成年人，安全风险意识不足，在自身年龄较大的情况下搬运重物，未绕开不适合行走的斜坡区域，其行为对事故发生负有责任，因在事故中受伤后死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处理的单位及个人

1.毛*作为项目承揽人，应当视同为生产经营单位，其安全

生产主体责任落实不到位，未对刘*光等人进行安全生产教育和培训[9]，未采取技术措施消除事故隐患[10]，未提供劳动防护用品并监督、教育工人们佩戴、使用[11]，毛*对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定[12]，对其作出行政处理。

2.针对环宇天成公司在安全管理方面存在的问题，建议由区文广旅体局责令其限期整改，未落实整改措施或涉及违法违规的，依据相关法律法规进行处理。对于环宇天成公司将工程项目发包给无专业资质、无安全生产许可个人的行为，建议由区住建水务局[13]依据相关法律法规[14]进行处理。

## 六、事故整改和防范措施

针对本起事故的发生，属地政府、监管部门和相关企业务必深刻吸取事故教训，强化安全发展理念，全面统筹安全与发展，聚焦安全管理薄弱环节，全面落实整改措施，筑牢安全生产防线。提出以下整改防范措施建议:

（一）深刻吸取事故教训，强化主体责任落实。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13] 《广东省建设工程质量管理条例》第三十七条：县级以上人民政府住房城乡建设、交通运输、水行政等主管部门应当对下列违法行为实施专项查处：（四）无资质或者超越资质等级和业务范围承揽业务的。

[14] 《中华人民共和国建筑法》第六十五条：发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

区文广旅体局要吸取事故教训，及时向监管范围内各单位、景区企业通报事故情况，督促相关企业开展安全隐患自查自纠，进一步强化安全生产管理工作，完善落实全员安全生产责任制，日常监督、教育从业人员规范佩戴和使用劳动防护用品，要强化现场隐患排查治理工作，防止类似事故再次发生。

**（二）强化安全意识和宣传引导，营造安全生产良好氛围。**

南山镇政府要对相关企业和责任人进行约谈，督促落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告）。要加大安全生产工作宣传力度，多渠道宣传各种法律法规、安全知识、事故教训和整改措施，提升安全意识，营造浓厚氛围，形成全社会共同参与、监督安全生产的局面。

**（三）落实属地管理责任，加强安全监管水平。**

各镇（街）要落实安全生产属地管理责任，举一反三，结合此次事故原因和暴露问题，对辖区内违法建设、未批先建、违法发包行为等开展针对性巡查检查，发现问题及时处理，避免监管缺位。区直各部门、各单位要切实发挥行业主管部门作用，加强业务指导，着力解决限额以下工程普遍存在的安全隐患多、监管治理难等问题。

三水南山佛山市环宇天成旅游有限公司

“3·18”一般跌落事故调查组

2026年8月10日