仲恺陈江广东鼎视智能设备有限公司“4·25”一般物体打击事故调查报告

2026年4月25日11时10分许，位于仲恺高新区陈江街道仲恺六路青春管理区罗庚盘村的惠州市星光科技有限公司厂区发生一起物体打击事故，致1人重伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，区管委会成立了事故调查组，负责开展事故调查处理工作，并邀请区纪检监察工委派人参加，同步成立事故追责组。

经调查认定，仲恺陈江广东鼎视智能设备有限公司“4·25”一般物体打击事故是一起因企业主要负责人未严格履行法定安全生产管理职责、违章指挥，作业人员安全意识淡薄、冒险作业造成1人受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事发单位（安全生产主体责任单位）概况：广东鼎视智能设备有限公司（以下简称“鼎视公司”），注册地址位于惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园3号厂房第5层。该公司主要生产销售AI视觉外观检测设备。

2.事发地所在单位概况：惠州市星光科技有限公司（以下简称“星光公司”），注册地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道办事处中国石化水围加油站斜对面。该公司主要从事塑胶模具开模

业务。

（二）事发单位安全管理情况

鼎视公司总体上符合安全生产要求，但事发时，该公司主要负责人万某亲自带领公司员工外出购买并搬运设备，导致其员工受伤，万某作为主要负责人和事发作业现场管理人员，在涉事二手铣床设备搬运作业前，未组织制定针对性的安全作业方案，未对参与作业人员进行安全技术交底和专项安全培训，未组织开展安全风险辨识和评估，作业过程未统一协调管理。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月 24 日晚，鼎视公司与星光公司主要负责人陈某联系，约定次日前往星光公司查看拟购买的二手铣床设备。4 月 25 日 10 时许，鼎视公司万某、姜某、贾某一行 3 人到达星光公司。10 时 15 分许，双方达成交易，现场约定：交易价格不含搬运费用，陈某不负责送货上门，而由鼎视公司自行承担搬运工作。据此，事故发生前涉事设备已完成交付，交付地点为星光公司车间，设备的占有、控制和管理责任自交付后已转移至鼎视公司。但在本次买卖合同中陈某未提供涉事设备产品合格证、使用说明书等技术资料，未提供设备准确的重量、尺寸等信息，使万某在安排设备的搬运时对设备重量、尺寸产生误判，即陈某未充分履行合同的附随义务（协助义务），存在法定附随义务违约情形。交易达成后，万某当场决定将设备运回公司。10 时 40 分许，姜某通过货拉拉平台下单联系一辆带尾板的高栏货车，订单未包含装卸货服务。10 时 50 分许，

货拉拉司机到达现场停放车辆并放下液压尾板。随后，在陈某协助下，鼎视公司人员开始搬运设备，先由陈某操作星光公司车间的电动葫芦，将涉事铣床从原放置位置吊装至手动液压托盘搬运车的木卡板上。第一次运送过程中压坏了卡板一角，陈某将卡板换方向后继续使用。卡板调整后，万某、贾某、陈某三人共同将设备运至车间出口出货区。11 时 10 分许，三人准备将设备推上尾板，因重心失稳突然向左侧倾倒，设备底座砸中贾某右侧肋部。事故发生后，万某立即上前查看贾某伤情，陈某拨打 120 急救电话，并到路口引导救护车。11 时 30 分许，120 急救车到达现场，将贾某送往医院救治。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和报告情况

事故发生后，陈某第一时间推开倾倒的设备底座，万某上前查看贾某伤情；陈某拨打 120 急救电话，并到路口引导救护车。11 时 30 分许，120 急救车到达现场，急救人员对贾某进行了生命体征检测和初步急救，随后将其转运至医院进一步救治。

区应急管理局、陈江街道办事处等相关单位接报后，第一时间安排工作人员赶到现场做好应急处置和现场勘察取证工作，同时区应急管理局值班室通过《全国突发事件应急指挥综合业务系统》向市应急管理局报告事故情况。

（二）善后处理情况

在陈江街道办事处协调下，鼎视公司及其主要负责人万某

出具《事故善后处理承诺书》，承诺无条件承担伤者的一切医疗救治费用、支付伤残补助金、伤残津贴等各项工伤赔偿，事故善后相关工作得到了较为妥善的安排。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能够及时拨打急救电话，配合医护人员开展救治工作；相关单位接报后反应迅速，第一时间赶赴现场开展应急处置和现场勘察取证工作。处置过程中未发生次生灾害和衍生事故。经评估，本次事故应急处置工作及时、有效。

三、事故原因

（一）直接原因

万某作为设备搬运现场指挥人员，采用简易工具（手动液压托盘搬运车）搬运大重量（约1.5吨）、高重心（总高约2.15米）的设备时未能充分预判倾倒风险，未对作业中可能发生的重物打击采取有效的安全保障措施，存在违章指挥行为；贾某积极参与冒险作业，毫无拒绝违章指挥和冒险作业意识，共同搬运过程中铣床重心失稳并倾倒，砸中贾某右侧肋部，导致事故发生。

（二）间接原因

鼎视公司主要负责人万某自身安全意识淡薄，安全生产知识和技能严重缺乏，亲自带队外出采购并转运设备时，未严格实施本单位安全生产规章制度和设备搬运安全操作规程，使本

单位各项安全制度、安全规程完全流于形式，是导致本次事故发生的安全管理原因和主要原因。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任单位涉及行政处罚事项的处理建议

1.鼎视公司，安全生产责任主体，在本起事故中基本上履行了相关法律法规要求的法定职责，且鉴于本起事故是一起1人受伤事故，参照原国家安全监管总局《关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）“对于造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的有关规定，建议不对鼎视公司给予行政处罚，但应依法承担相应的工伤赔偿和人身损害民事赔偿、补偿责任。

2.万某，男，群众，鼎视公司主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，未履行好法定安全生产管理职责，对本起事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条有关规定给予行政处罚。

（二）经济赔偿责任的承担

鼎视公司应对贾某在作业中受伤依法承担赔偿责任和相应的劳动保障责任，上述责任在事故善后处理期间已得到了较为妥善的安排。

（三）其他处理建议

1.星光公司，事发地所在单位，日常安全生产工作落实不到位，安全管理体系缺失，建议陈江街道办事处督促、指导企业落实安全生产主体责任。

2.陈某，星光公司主要负责人，安全意识淡薄，所管理的企业存在安全生产工作落实不到位，安全管理体系缺失，建议陈江街道办事处督促、指导其落实企业主要负责人安全生产管理职责。至于陈某未充分履行买卖设备合同的附随义务（协助义务）违约责任，建议由合同双方进一步协商解决或通过民事诉讼解决。

3.贾某，鼎视公司总工程师，事发时参与搬运作业，安全意识淡薄，对作业过程中存在的危险因素辨识和预判认识不足，鉴于其在事故中受伤，建议鼎视公司进一步加强对其安全教育，提高安全意识和技能；并由陈江街道办事处继续协调其后续治疗、经济赔偿补偿事宜。

上述安全生产处理情况由陈江街道办事处跟踪落实并报区安委办备案。

六、事故主要教训

此次事故的发生，暴露了部分生产经营单位，尤其是微型企业安全生产基础薄弱、安全管理水平低下、作业人员安全意识薄弱，存在违章指挥和冒险作业等问题，教训深刻。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻吸取本起事故教训，全面落实主体责任。主要负责人要切实

履行法定职责，强化安全生产教育培训，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。从业人员要熟练掌握岗位安全知识与操作技能，严格遵守规章制度和操作规程，提升事故防范能力。鼎视公司要举一反三，全面辨识生产经营各环节安全风险并落实管控措施。

（二）强化微型企业安全监管。各园区、镇（街道）要严格履行属地监管职责，将微型企业纳入日常监管重点，针对其安全管理能力薄弱的特点，重点排查整治设备搬运、生产设备、用电安全、起重吊装等危险作业领域隐患，督促企业压实主体责任，防范同类事故发生。

（三）强化安全生产宣传教育。各园区、镇（街道）要以第25个全国安全生产月“人人讲安全、个个会应急——排查整治风险隐患”主题活动为抓手，紧扣本次事故暴露问题，加大物体打击、高处坠落、触电、机械伤害等事故防范宣传力度，提升生产经营单位负责人及从业人员安全意识，推动形成“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。

仲恺陈江广东鼎视智能设备有限公司

“4·25”一般物体打击事故调查组

2026年6月

（本件已按照《政府信息公开条例》第十四条、第十五条等相关规定经依法脱密脱敏处理）