“6·18”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年八月十九日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）现场勘查情况 2
（三）死者和伤者基本情况 5
（四）事故企业安全生产管理情况 5
三、事故发生经过及原因 6
（一）事故发生经过 6
（二）事故直接原因 6
（三）事故间接原因 7
（四）企业主要负责人履职情况 7
四、事故应急情况及善后处理 7
（一）事故救援过程 7
（二）应急处置评估结论 7
（三）事故善后处理情况 8
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 8
六、事故教训和防范措施 9

2025年6月18日17时许，位于佛山市南海区狮山镇官窑刘边村东头村广东铭丰时代铝业有限公司内发生一起起重伤害事故，现场工人使用起重机吊运铁框的过程中，在铁框其中一侧的吊装带还未解开时，吴斌（男，44岁，四川人）操作移动起重机，导致该组铁框倾倒压倒吴斌和唐运勇（男，44岁，广西人）。事故发生后，两名伤者被送往医院进行救治，其中，吴斌经抢救无效死亡，唐运勇经救治暂无生命危险。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山铭丰时代公司“6·18”一般起重伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山铭丰时代公司“6·18”一般起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2025年6月18日17时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇官窑刘边村东头

村的广东铭丰时代铝业有限公司内。

（四）事故单位：广东铭丰时代铝业有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡，1人受伤。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约155万元。

经调查认定，狮山铭丰时代公司“6·18”一般起重伤害事故是一起因工人违规操作起重机造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

广东铭丰时代铝业有限公司（以下简称“铭丰时代公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MAC0KK4LX5；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区狮山镇官窑刘边村东头村（土名义花岗）黄鉴培厂房16号（住所申报）；法定代表人：黄译铭；成立日期：2022年9月28日；经营范围：一般项目：金属结构制造；门窗制造加工；建筑用金属配件制造；家具制造（不含喷漆）；照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；五金产品批发；金属材料销售；建筑装饰材料销售；半导体照明器件销售；照明器具销售；家用电器销售；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）现场勘查情况

事故发生后，事故调查组成员单位区市场监管局组织专家到

现场进行勘查，情况如下：

1.事发地：事发地在铭丰时代公司向佛山市鑫粤美铝业有限公司租赁的仓库，是铭丰时代公司用于生产经营的场所。

2.涉事设备情况：涉事设备是铭丰公司在用的吊钩式电动单梁起重机，主梁上的金属铭牌标注额定起重量为2.8t，主梁中间处明示额定起重量2.8t（见图1）。



图1 涉事起重机铭牌

涉事起重机基本信息如表1所示：

设备名称	电动单梁起重机
制造单位	河南恒祥重型机械有限公司
生产许可证编号	TS2441482-2023
制造日期	2020年11月
型号	LD
产品编号	20100172

额定起重量	2.8t
跨度	22.5m
起升速度	8m/min
大车运行速度	20m/min
小车运行速度	20m/min
工作级别	A3
操控方式	遥控+地控

表 1 涉事起重机相关信息表

涉事起重机外观照片如图 2 所示，额定起重量标志清晰。



图 2 涉事起重机外观

3.涉事铁框的情况

事发时起重机吊起了一组铁框，该组铁框由 6 个独立铁框纵向堆垛组成，单个铁框重约 100 公斤。



图 3 铭丰时代公司厂区的铁框

（三）死者和伤者基本情况

死者吴斌，男，汉族，1980 年 1 月 18 日出生，住址：四川省南充市高坪区******。

伤者唐运勇，男，瑶族，1980 年 12 月 20 日出生，住址：广西钟山县******。

经查，吴斌、唐运勇是铭丰时代公司聘请的工人。

（四）事故企业安全生产管理情况

铭丰时代公司制定了《安全生产管理制度汇编》，有进行安全生产隐患排查工作并进行登记记录，有制定应急救援演练方案和计划，有开展应急救援演练并进行记录，有组织员工开展安全生产教育培训并进行记录。

铭丰时代公司制定了《吊装装卸操作规程》，有将规程张贴于车间墙上，其中《吊装装卸操作规程》规定“操作人员必须穿戴规定的个人防护装备，如安全帽、防护鞋等”。铭丰时代公司有为工人配发安全帽和劳保手套等劳动防护用品。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 18 日 16 时 30 分许，铭丰时代公司厂长程凌安排吴斌、唐运勇、冯军明、许超国 4 名工人利用起重机吊运一批铁框。程凌是现场管理人员，吴斌负责用遥控器操作起重机，许超国、冯军明负责起吊前给铁框绑扎吊装带，唐运勇负责吊运堆垛后解开铁框吊装带。

17 时 10 分许，现场的工人均未佩戴安全帽，吴斌用遥控器操作起重机吊起一组铁框（由 6 个独立铁框纵向堆垛组成），把铁框放置在指定位置后，唐运勇随即解开铁框西侧的吊装带，铁框东侧的吊装带还未解开，吴斌用遥控器操作移动起重机，起重机吊钩带动吊装带导致该组铁框倾倒，铁框倾倒时压倒吴斌和唐运勇。事故发生后，两名伤者被送往医院进行救治，其中，吴斌被送院经抢救无效死亡，唐运勇经救治无生命危险。

经确认，吴斌因开放性颅脑损伤特重型死亡，唐运勇因事故导致受伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

现场作业人员在吊运铁框过程中未佩戴安全帽等防护装备，

吴斌在未确认所有的吊装带已解开的情况下遥控移动起重机，导致铁框倾倒压倒吴斌和唐运勇，是导致本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

铭丰时代公司未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程和佩戴、使用安全帽等安全防护用品，未及时发现并消除工人违规操作起重机和被吊物堆垛过高、固定方式危险的事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

铭丰时代公司法定代表人黄译铭未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订调解协议。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）吴斌在吊运过程中未佩戴安全帽等防护装备，在未确认所有的吊装带已解开的情况下遥控移动起重机，导致事故发生，但鉴于吴斌已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）唐运勇在吊运过程中未佩戴安全帽等防护装备，导致事故发生，应给予批评教育，但鉴于唐运勇已在事故中受到伤害，建议不追究其事故责任。

（三）铭丰时代公司未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程和佩戴、使用安全帽等安全防护用品，未及时发现并消除工人违规操作起重机和被吊物堆垛过高、固定方式危险的事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十四条第一款[2]、第四十五条[3]等规定，建议南海区应急管

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）黄译铭，男，广东铭丰时代铝业有限公司法定代表人，未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[4]、第二十一条第（五）项[5]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实安全管理责任，安全隐患排查不到位，未及时发现并消除工人违规操作的事故隐患，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，部分从业人员安全意识淡薄，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）铭丰时代公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）区市场监管部门要强化起重机专项整治工作，布置在全区范围内开展排查整治，督促企业按照起重机整治方案落实整改，消除事故隐患。另外，加强特种设备安全监管和安全宣传教育工作，普及特种设备安全知识，切实抓好本行业的安全生产工作，坚决防范遏制特种设备事故的发生。

（三）狮山镇人民政府要高度重视本次事故暴露出的问题，配合区市场监管部门在辖区范围内开展园区厂房内安全生产专项检查，对起重机的使用单位开展全面排查整治，同时强化特种设备安全监管工作，将专项监督检查与专项整治工作一体推进，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。