索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2023-28293 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金川集团股份有限公司镍冶炼厂“1.13”事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：

内容概述：2023年1月13日2时12分左右，金川集团股份有限公司镍冶炼厂顶吹炉车间一名电炉作业人员，在清理沉降电炉渣作业时，不慎滑入冲渣溜槽内，经抢救无效死亡。事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查。

金川集团股份有限公司镍冶炼厂“1.13”事故调查报告

时间：2023-04-24 17:12　　浏览次数： 4322 次

2023年1月13日2时12分左右，金川集团股份有限公司镍冶炼厂顶吹炉车间一名电炉作业人员，在清理沉降电炉渣作业时，不慎滑入冲渣溜槽内，经抢救无效死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条

例》（国务院令第493号），金昌市人民政
会参与的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依
则，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等
事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，
责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故单位及涉事设备基本情况

（一）事故单位情况：金川集团股份
集团股份有限公司（以下简称金川集团公司
位，有火法冶炼、湿法精炼、气化冶金、高
8个管理室、11个生产车间和1个分厂，具备
炼加工能力。镍冶炼厂持有市应急管理局颁
许证〔2021〕0007号（有效期至
91620300MA73C4ELXH。

（二）事故车间情况：镍冶炼厂顶吹
炼行业。车间沉降电炉主要用于顶吹炉尾料
钢包，送转炉进行吹炼，炉渣从炉后热渣溜
机构负责人5人，其中书记兼主任1人，分管
主任1人，车间下辖3个职能组、10个生产班

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

2023年1月12日23时51分，顶吹炉与

1月13日1时57分，沉降电炉东侧炉
业。

2时2分，陈生文、朱庭旭、黄超学、
作业，赵澍昌负责清理尾部区域。在清理过
学问赵澍昌“拿钢钎干吗”，赵澍昌回答说

对赵澍昌说“不要下去，从上面捣”，随后
头部。

2时12分，陈生文、朱庭旭、黄超学
作业区域，又发现东侧小门呈开启状态，就
朱庭旭返回热渣溜槽区域告知陈生文和黄超
找赵澍昌但仍未找到，最后朱庭旭联系控制

2时14分，冲渣水流量停止后，陈生
意识，陈生文将其拽到冲渣溜槽东侧平台处

（二）救援过程

2时17分，黄超学打电话报告班长刘
张剑刚等人到现场，并组织人员对赵澍昌进

2时21分，班长刘维拨打96990（金
事故情况。

3时40分左右，赵澍昌经金昌市中心

（三）事故伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（赵澍昌，男，汉
接经济损失95万元。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业人员赵澍昌违反《顶吹炉车间电
部粘结物清理作业程序”第（1）、（3）之
内有结渣时，炉后必须立即停止排放，并停
作人员做好现场监护），在未停水、未告知
槽室外区域进行溜槽尾部清理，作业中不
2400Nm3/h）冲至冲渣格栅处，造成淹溺

（二）间接原因

1.联保互保制度执行不到位。岗位主间没有起到安全监护的作用，是导致此次事

2.作业场所安全管理有漏洞。沉降电一直放于休息区）无专人管理，冲渣溜槽与设施，是导致此次事故发生的又一间接原因

3.顶吹炉车间对新入职员工“三违”制度落实不到位，对作业现场安全风险辨因。

（三）事故性质及类型

经事故调查组调查认定，金川集团公事故，事故类型为淹溺伤害。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及

1.赵澍昌，镍冶炼厂顶吹炉车间生产业指导书》，在未停水、无同岗位人员监护行溜槽尾部清理作业，对本次事故的发生负追究。

2.陈生文，镍冶炼厂顶吹炉车间生产实“互保联保”机制不严格，没有严格执行业行为未及时发现并制止，对事故的发生负行过制止，责任较轻。建议金昌市应急管理五条（一）（三）之规定，对陈文生给予行

3.张剑刚，镍冶炼厂顶吹炉车间生产治不到位，对危险场所安全管控要求落实不镍冶炼厂参照《安全生产领域违法违纪行为行政警告处分。

4.王亨，镍冶炼厂顶吹炉车间技术员为监督检查不到位，对电炉炉后溜槽尾部防

间领导汇报，对事故的发生负有领导责任，
纪处分暂行规定》第十二条之规定，对王亨

5.姚云，镍冶炼厂顶吹炉车间副主任
业指导书》的完善和执行不到位，对电炉区
事故的发生负有领导责任，建议镍冶炼厂
定》第十二条之规定，对姚云给予行政记过

6.屈永保，镍冶炼厂顶吹炉车间党支
育不到位，对车间隐患排查和风险辨识有盲
管理能力考核合格证》的情况下，安排王亨
导），对本次事故的发生负有领导责任，建
处分暂行规定》第十二条之规定，对屈永保

7.杨贵严，镍冶炼厂副厂长，负责技
履行不到位，对事故的发生负有重要领导责
纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定

8.孙治忠，镍冶炼厂厂长，全面负责
第一责任人职责，对企业存在的安全管理不
发生负有重要领导责任。建议金昌市应急管
条第一款之规定，对孙治忠给予2022年度收

（二）对事故责任单位的处理建议

金川集团公司镍冶炼厂，落实企业安
监管力量薄弱的问题未予以高度重视，对作
员工的三级安全教育还存在针对性和执行性
昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全
厂给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）聚焦监管体系，强化特殊时段
右）以及“1.13”（凌晨2时左右）两起事
全监管力量不足的问题，合理调配安全监管
全员开展24小时不间断巡查，将全过程全时

（二）聚焦本质安全，强化安全技术
处着手，将安全生产技术要求落实到每一个
设备设施安全防护隔离、设备故障安全设
防、物防、技防手段将人的不安全行为可能
水平。

（三）聚焦教育培训，开展安全文化
手，抓好新入职员工的安全教育关，以岗前
班组协作等手段，通过宣传、教育、激励、
事务参与的安全文化氛围。

司镍冶炼厂

调查组

扫一扫在



温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网
是否继续？

继续访问放弃