

广西澳美铝业有限公司“6•24”伤亡事故的调查报告

2020-09-30 16:41 来源：田阳区应急局

2020年6月24日19时25分，广西澳美铝业有限公司成品包装车间发生行吊作业致使铝型材料框倾斜倒塌压死1人、伤2人的事故。

事故发生后，区委、区政府第一时间依法成立由区应急管理局牵头，区工信局、市场监督管理局、百色市公安局田阳分局、区司法局、区人总工会、头塘镇人民政府、新山园区管委会等单位组成的事故调查组。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原序开展事故调查取证工作。经事故调查组现场勘察，查阅相关资料台账，结合事故在场人员、相关工作人员笔录以及技术分析等，查明了事故发生定了事故性质及责任，提出对相关责任人员、责任单位的处理和事故防范措施建议。现就事故调查结果报告如下：

一、事故概况

(一) 事故单位:广西澳美铝业有限公司。

（二）事故地点：百色市田阳区头塘镇百色新山铝产业示范园的广西澳美铝业有限公司成品包装车间。

（三）事发时间：2020年6月24日19时25分。

（四）伤亡情况：死亡1人，伤2 人。

1.死者蒙改面：男，壮族，51岁，已婚，百色市田阳区头塘镇百沙村人，身份证号45262219690424****，广西澳美铝业有限公司成品包仓员工。

2.伤者陆建林：男，壮族，43岁，百色市田阳区那坡镇弄山村人，广西澳美铝业有限公司成品包装车间进仓员工。

3.伤者黄师铀：男，壮族，45岁，百色市田阳区洞靖镇宜洒村人，广西澳美铝业有限公司成品包装车间进仓员工。

（五）事故类型：起重伤害。

（六）直接经济损失：约95万元。

二、事故单位基本情况

广西澳美铝业有限公司系自然人投资或控股企业，于2013年12月11日成立，营业执照统一社会信用代码为914510210865146693Q，法定代华，主要经营铝型材、铝锭、铜铝制品及铝型材所需要的原辅材料的生产、加工、销售。目前该公司投资5000万元，员工400人，于今年2月13产。

三、事故经过

2020年6月24日19时25分，车间进仓工人蒙改面串岗作业，擅自拿吊车遥控器操作吊运铝材料框过程中，没有发现靠近身边的两根吊带挂钩，只有对面两根吊带挂到料框挂钩就开始起吊，导致料框失去平衡，造成三框铝材料瞬间倾斜倒塌。其中两框铝材料倒向蒙改面一侧，将蒙改面料框下面；另一框铝材料倒向前方约2.5米处的陆建林和黄师铀。突然遭到铝条打到头部和腰部后的黄师铀回头看，发现一个铝材料框往自己背后压住了陆建林的双腿，黄师铀急忙喊周围人员一起过来救人。陆建林双腿被铝材料框压住后，不能动弹，也急忙大声呼叫。现场包装车间带班主任呼叫声后，第一时间组织二十多名员工赶到现场，把倒下的铝材料框吊起，并安排人员拨打120急救。吊起铝材料框时，发现蒙改面被压在铝材料于是共同把蒙改面救出来。19时45分，120急救车到达事故现场，经医护人员抢救，蒙改面已没有生命特征，确认其已死亡。19时59分，医护人员和黄师铀抬上120急救车，送去田阳区人民医院进行救治。经确诊，陆建林双腿碰伤、右脚边脚趾骨折；黄师铀腰部红肿损伤。

在区事故调查工作组的协调下，广西澳美铝业有限公司与死者家属双方达成了死亡赔偿协议。6月25日凌晨6点 ，死者家属把蒙改面尸体运百沙村那徐屯老家下葬。至此，善后工作结束。7月6日，陆建林和黄师铀两名受伤人员也已康复出院。

四、事故现场勘察情况

经事故调查组勘察，现场有三框铝型材料侧翻在地，每个铝型材料框长6米,宽0.8米，每框铝型材料重约500kg（含框架）。其中一框铝型材钩的东边（即陆建林和黄师铀受伤地点），离吊钩处约2.5米；另外两框铝型材料倒在蒙改面被压的地方（为救出蒙改面，两框铝型材料已用行吊吊左右）。（后附现场照片）。

五、事故原因

（一）直接原因

蒙改面安全意识淡薄，串岗作业，擅自拿吊车遥控器操作吊运铝材料框，操作不当，造成三框铝材料瞬间倾斜倒塌，自己被压在铝材料框下成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

广西澳美铝业有限公司落实安全生产主体责任不到位，公司主要负责人和安全生产管理人员均未参加安全生产教育培训并取得相应的合格证备从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。员工串岗作业，作业现场没有安全员，安全管理混乱，是造成本次事故的间接原因。

六、事故性质

经调查认定，广西澳美铝业有限公司“6·24”伤亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）蒙改面，作为成品包装进仓工，安全意识淡薄，串岗作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其

（二）吴江华，作为广西澳美铝业有限公司的主要负责人，工作失职，疏于管理，对本次事故的发生负主要领导责任，建议由百色市田阳区局按《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其进行处罚。

（三）廖金平，作为广西澳美铝业有限公司的副总经理，是分管安全负责人，工作失职，疏于管理，对本次事故的发生负重要领导责任，建澳美铝业有限公司按公司的相关规定对其进行处理。

（四）广西澳美铝业有限公司落实安全生产主体责任不到位，对本次事故的发生负管理责任，建议由百色市田阳区应急管理局按《中华人民全生产法》相关规定对其进行处罚。

八、防范措施建议

为了避免类似事故发生，提出如下建议：

1.百色市新山工业园区管委会、田阳区工信局，要督促企业落实安全生产主体责任及安全生产“五落实五到位”，强化日常安全监管。

2. 区应急管理局要加强企业安全生产监管和安全生产

隐患排查，发现隐患及时责令整改。

3. 头塘镇政府要履行属地监管职责，对辖区企业安全

生产加强监管和隐患排查，发现隐患及时向上级有关部门汇报。

4.各企业必须加强现场监督管理，做好作业现场危险点分析和安全风险评估。危险作业场所施工作业要指派专人在场指挥管理，杜绝“三违”现

5.各企业要认真吸取此次事故教训，督促岗位操作人员务必依法执证上岗，严格按操作规程及方案要求操作。严格落实员工“三级”教育，强全技术教育培训，进一步提高员工安全意识和自我保护意识。特别是危险作业场所无专门安全管理人员的，一律禁止作业。

事故调查组成员签字：

附件：1.参加事故调查报告讨论人员名单。

2.事故现场照片。

田阳区广西澳美铝业有限公司“6·24”

伤亡事故调查处理工作组

2020年8月18日