乐亭县汀流河镇薛李庄“6·5”一般触电事故调查报告

2026年6月5日，乐亭县汀流河镇薛李庄村西侧豌豆脱粒场地，工人在拆开高压清洗机盖子后发生触电，造成一人死亡。

2026年6月18日，乐亭县安委办根据举报相关信息，牵头组织农业农村局、汀流河镇及相关单位组成核查组，通过对相关人员问询，查询事故发生后120急救及报警记录等多种方式，对事件进行了核查，证实了举报信息属实，该事故为农业行业领域的一起个人从事农产品初加工的一般生产事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，落实防范措施，避免类似事故再次发生，乐亭县委县政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，乐亭县政府成立了乐亭县汀流河镇薛李庄“6·5”一般触电事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查组由县应急管理局牵头，县纪委监委、农业农村局、公安局、发改局、总工会、人社局、汀流河镇政府等有关单位组成，同时聘请3名机电工程方面高级工程师组成技术分析组，对事故现场用电线路及涉事设备进行检测和分析，并商请乐亭县纪委监委成立追责问责组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问在场人员、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了相关防范整改措施。现将有关情况报告如下:

经调查分析认定，乐亭县汀流河镇薛李庄“6·5”一般触电事故是一起在高压清洗机电源插头未拔除、设备带电的情况下，作业人员违章作业，擅自将高压清洗机盖子拆开，发生触电而造成的一般生产安全漏报责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关场地和涉事人员情况

因该起事故为举报事故，原始事故现场已改变且事发时无视频影像，调查组通过对当事人询问笔录、在场证人证言等多方陈述进行综合分析判定。

1.涉事场地基本情况。涉事场地位于乐亭县汀流河镇薛李庄村村南60米，场地所有人李某生，个体工商户，统一社会信用代码：92130225MA7CT20399，注册日期:2021-11-17，营业期限:长期，经营范围：猪、牛、羊的养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。自2026年6月1日起，李某生将养殖场晾晒场地无偿借用给王某用于开展豌豆脱粒加工，剩余场地李某生继续开展牲畜养殖。

2.涉事人员情况。王某，男，32岁，豌豆脱粒加工点主要负责人（实际投资人）。王某锋，男，56岁，系王某临时雇佣的运输司机；双方未签订劳动合同。

3.涉事豌豆脱粒加工点概况。豌豆脱粒加工点未办理营业执照，从2026年6月1日起，王某从农户处购买豌豆荚，雇佣亲友王某锋、王某晟等十余人从事季节性豌豆脱粒生产活动，成

品豌豆粒运输至冷库用于售卖。

（二）涉事场地安全管理情况

王某临时雇佣王某锋、王某晟等人开展豌豆脱粒，双方未签订劳动合同，未缴纳工伤保险，未制定安全管理制度、岗位操作规程，未对临时雇佣人员开展安全生产教育培训，未开展应急演练，未配发劳保用品。

（三）事故发生经过

2026年6月1日，王某临时雇佣亲友王某锋等人在涉事场地开展为期10天左右的豌豆脱粒作业。王某锋为运输司机，负责将豌豆粒从场地运输至冷库，双方约定按运输次数结算费用，一次300元。2026年6月5日11时左右，王某锋和王某晟在处理完豌豆场地废料后，与王某一起吃午饭。午饭后，王某晟和王某锋返回豌豆脱粒场地休息，王某未返回豌豆脱粒场地。休息一会后，王某晟自行返回家中，王某锋继续留在场地休息。15时左右，王某给王某晟打电话安排其去冲洗豌豆脱粒机滚筒内杂物，之后王某晟返回豌豆脱粒场地。王某锋看到后主动过来帮忙，将清洗机搬至豌豆脱粒机旁。豌豆脱粒机处有一个从磅房引出的、长约50米的电源插板。清洗机电源线接通该插板后，机器开始正常运转，但喷枪无法出水，经多次尝试后清洗机仍无法正常工作，王某晟便准备放弃冲洗工作去休息。这时王某锋提议找个螺丝刀把机器盖子拆开看看，随后王某晟和王某锋在高压清洗机电源插头未拔除、设备带电的情况

下，擅自将高压清洗机盖子打开，盖子打开后，王某锋继续研究清洗机，王某晟拿着喷枪背对王某锋，王某晟一扭头发现王某锋身体后仰，便上前拉王某锋，王某晟也被电倒地，倒地后起身把电源断开，随后王某晟对王某锋开展心肺复苏等现场急救。王某也正好到达场地，拨打了120急救电话，医护人员到达现场后宣布王某锋抢救无效死亡。

（四）事故现场勘查及涉事设备相关情况

1.事故现场勘查情况。事故发生地为一处临时豌豆脱粒场，东南角有一台豌豆脱粒机，豌豆脱粒机北侧为筛选机。在脱粒机东北方向两米处有一高压清洗机。经查阅公安部门的事发现场照片，该高压清洗机上连接有电线和喷枪，清洗机盖子被卸下，在清洗机西侧发现一把螺丝刀、三个蓝色螺丝和一个蓝色盖子。

2.涉事设备及场地用电线路相关情况。事故调查组委托3名机电工程方面高级工程师组成技术分析组，对涉事高压清洗机及电源开展检测，结合检测结果对事故成因进行分析，情况如下:

（1）涉事高压清洗机。型号：熊猫HM-380型高压清洗机，供电电源：交流220V，配套1米左右的220V两极带接地插头。涉事清洗机机体启停控制按钮电源接线处使用绝缘胶布缠绕，但仍有带电部分裸露，该接头为电源端，断开清机开关后此接头

仍带电。设备内部接线存在裸露缺陷，但原厂外壳可实现有效隔离，在不拆除设备外壳或设备外壳完好时，该裸露接线端子被设备原厂外壳完全封闭防护，不存在人员误触带电部件风险。机身未见张贴禁止带电拆卸、检修前断电等触电危险警示标识，未标注违规拆装的人身伤害风险，设备标识。电机及柱塞泵为铝质外壳，使用兆欧表测量电机外壳与清洗机线缆导线绝缘电阻≥200MΩ，绝缘合格。清洗机四周黑色金属框架与电机、柱塞泵采用螺栓固定，两侧均有胶垫，使用兆欧表测量绝缘电阻为∞，绝缘合格。清洗机控制按钮断开状态下，使用兆欧表测量触点绝缘 2.3GΩ，开断良好。

（2）涉事场地用电线路情况：豌豆加工场地用电接入台区为李庄综合 3#综合台区，场地共有 2 块电能表，其中 220v 表计和线路为居民照明用电，380v 表计和线路为农业养殖用电，涉事高压清洗机接入 220V 交流供电回路。

台区配置漏电总（一级）保护，安装于变压器配电柜内，动作电流定值 300mA，符合运行规程要求；结合李庄综合 3#综合台区用电负荷性质与线路分布情况，按照配电台区供电设施及线路规划设计需求，该配电台区未安装中级（二级）漏电保护

装置;

事故发生后，电力部门工作人员于6月6日和6月17日两次对李庄综合3#综合台区内设备和线路等进行了巡检，均正常运行。户保安装于李某生养殖场场地内。

现场查看供电线路中户保使用剩余电流动作断路器，型号:德力西 DZ47sLE C63 2P，漏电动作值30mA，时间≤0.1s；经向事故相关人员询问，事故发生时剩余电流动作断路器未跳闸；技术分析组现场试验测试按钮按下后，该剩余电流动作断路器跳闸，按下复位按钮后测试按钮弹起，剩余电流动作断路器动作正常。

（3）触电过程分析：因事发时无影像资料，技术分析组结合涉事设备鉴定、现场勘察和刑警出具的尸表检验结果等相关情况开展综合分析研判，形成分析如下：王某锋左手腕处存在多处电灼伤，推测其拆开高压清洗机盖子后，在检查安装水泵接口管时，有左手误触清洗机内侧控制按钮的电源接线端子的可能；在电源箱内剩余电流动作断路器和清洗机插头未断开的

情况下，存在触电风险；在漏电电流＜30mA或肢体同时接触相线和零线的情况下，剩余电流动作断路器不跳闸。

（五）人员伤亡情况

该起事故造成王某锋(男，56岁，唐山市乐亭县）1人死亡。因未对王某锋进行尸检，根据乐亭县医院出具的居民死亡医学证明（推断）书以及刑警进行的尸表检验结果，判断死亡原因为触电致死。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和接报响应情况

事故发生后现场人员王某晟第一时间切断了电源，豌豆脱粒场地负责人王某组织人员对王某锋进行了现场抢救，随后王某于16时20分拨打120急救电话，120急救人员于16时42分到达现场，17时20分伤者王某锋经抢救无效死亡。王某认为王某锋为意外触电，未向乐亭县农业农村局、汀流河镇人民政府和其他负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，王某组织人员积极对王某锋组织抢救，王某锋经救治无效死亡后，王某与家属沟通无果，双方没有达成一致意见。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，王某组织人员进行了现场急救，拨打了120急救电话，王某锋家属拨打了110。但王某因不掌握安全生产相

关法律规定，未向属地政府、行业主管部门上报事故，构成漏报。善后工作不到位，造成家属上访产生了一定的社会影响。

三、事故原因

（一）直接原因

王某锋在高压清洗机电源插头未拔除、设备带电的情况下，未佩戴绝缘防护用品，擅自将高压清洗机盖子拆开，违规带电处置设备，属于违章作业。王某锋未佩戴绝缘防护用品且违章作业是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

王某，个人认识不足，对《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规缺乏基本认知，未办理营业执照，非法从事豌豆脱粒加工，导致其生产活动游离于安全监管体系之外；安全生产主体责任未落实，未制定电气设备检修安全管理制度，未对雇佣人员开展电气安全培训，未开展应急演练、未配发绝缘防护等劳保用品；复工前未排查用电、机械设备安全隐患，风险告知与设备管控存在漏洞；未告知王某锋等人设备拆装存在触电风险，未能及时制止王某锋等人带电拆解设备的危险行为。

四、其他单位存在的问题

（一）乐亭县汀流河镇人民政府

属地安全监管责任落实不到位，对辖区内日常督导检查不够，未能及时排查出并制止辖区内王某非法经营行为，隐患排

查不到位；日常督导检查存在漏洞，属地管控责任落实不到位；6月12日，乐亭县安全生产委员会办公室对汀流河镇下发对群众举报汀流河薛李庄村一人触电身亡进行核查的通知后，未落实核查责任。

（二）乐亭县农业农村局

对辖区内本行业的生产活动安全监管存在薄弱环节，对季节性农业生产活动风险重视程度不足，未针对农忙时节集中开展专项排查，未将季节性农业活动纳入日常监管台账，未对临时性、短期农事作业场所实现动态管控，未能及时排查出并处置王某非法经营行为；6月12日，乐亭县安全生产委员会办公室对农业农村局下发对群众举报汀流河薛李庄村一人触电身亡进行核查的通知后，未落实核查责任。

五、对有关责任人员的处理建议

1.王某锋，男，豌豆脱粒场地临时运输司机，负责将豌豆粒从豌豆脱粒场地送往冷库。此次事故中，王某锋自行参与清洗机故障处理，虽超出其运输职责，但发生在工作场所内，应视为从事雇佣活动；其在未将清洗机电源线插头断电的情况下组织并参与将清洗机盖子打开，违章作业，造成自身触电，对事故的发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.王某，男，未与从业人员签订劳动合同，未依法参加工伤保险，未给从业人员缴纳保险费，履行主要负责人安全管理职

责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，未开展电气安全培训，未开展应急演练，未配发绝缘防护用品，未保证安全生产条件所必需的资金投入，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一项的规定，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第二十一条第一项规定，建议由乐亭县应急管理局给予王某人民币35000元的罚款；事故发生后，王某第一时间开展急救、拨打120，王某锋家属拨打110，但王某因不掌握安全生产相关法律规定，未向属地政府、行业主管部门上报事故，漏报安全生产事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款，《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二款、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十一条第（二）项规定，参照《河北省应急管理系统行政裁量权基准》对应第76项违法行为B裁量阶次的情形，建议由乐亭县应急管理局给予王某上一年年收入50%的罚款，即人民币28000元的罚款。综上所述，建议由乐亭县应急管理局合并给予王某人民币63000元的罚款。

3.建议乐亭县纪委对汀流河镇人民政府及农业农村局5名公职人员追责问责。

六、事故防范和整改措施

（一）切实提高政治站位，牢固树立安全发展理念

要深刻汲取“6.5”事故的经验教训，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，切实增强责任感和使命感，强化红线意识和底线思维。进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，压实责任，狠抓落实，有效防范各类事故发生，坚决维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

（二）健全协同联动机制，严厉打击漏报行为

要严格执行《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》，加快构建应急管理、公安、卫健、人社、民政、自然资源、总工会等多部门联动、运转高效、反应迅速的信息共享与协同处置机制。推动实现企业亡人信息、医疗急救记录、工伤申报、殡葬服务、用工变动等关键数据实时比对、动态研判，确保疑似事故线索第一时间通报、第一时间核查，坚决维护安全生产法律法规的严肃性和事故报告的及时性、真实性和完整性。

（三）加强农产品初加工安全管理，持续开展打非治违行动

深刻汲取本次农产品初加工伤亡事故教训，持续引导和鼓励个人经营者开展安全生产标准化创建工作，从安全管理、设备

设施、作业环境等方面全面规范安全生产行为。常态化开展涉农安全生产宣传教育，切实提升农村群众安全生产自律意识和应急避险能力。汀流河镇政府要压实属地安全生产监管责任，持续开展打非治违行动，将辖区内农户自主开展的脱粒、筛选、清洗、烘干等临时农产品初加工活动、零散农机作业点位全部纳入网格化日常监管台账，实现无死角、全覆盖管控；农业农村局要结合农事生产季节特点组织专业人员对同类生产经营场所进行全面检查，将村民自发、散户互助式农产品初加工纳入安全监管范畴，持续开展打非治违行动，全面提升县域涉农作业安全规范化水平。

七、法律责任说明

本报告认定的事实、责任划分及处理建议，均基于调查组依法取得的证据和现行法律法规。本报告不替代民事赔偿责任认定，不影响受害人近亲属依法主张民事权利。