来宾市工业园区来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司“6·2”机械致害事故调查报告

来宾市工业园区管理委员会事故调查组

2026年7月

目 录

一、事故基本情况.....5
（一）事故发生单位情况.....6
（二）事故发生单位安全管理情况.....6
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报和响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救助及善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）事故直接原因.....9
（二）事故间接原因.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
五、对有关人员和单位的处理建议.....11
（一）对事故有关人员的行政处理建议.....11
（二）对事故有关单位的行政处理建议.....13
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....14

来宾市工业园区来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司“6·2”机械致害事故调查报告

2026年6月2日上午5时许，来宾市工业园区来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司发生一起生产安全事故，造成1人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好应急处置、现场勘验、赔偿善后和家属安抚等工作。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法（2025年修改）》及来宾市人民政府事故调查授权等文件要求，来宾市工业园区管理委员会成立了由园区管委领导和园区企业发展服务局（应急管理局）、园区迁江园服务办公室、市公安局兴宾分局、园区总工会等单位有关人员组成的来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司“6·2”事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问调查、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行了认定，提出了对有关人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查，来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司“6·2”事故是一起

因员工违规操作导致机械致害的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司成立于 2013 年 6 月 28 日，法定代表人为廖*耀，注册资本为 2000 万元人民币，统一社会信用代码为：914*********0966L，企业地址位于广西来宾市工业区迁江华侨工业园，经营范围包含：建筑陶瓷生产、加工、销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司主要负责人、法定代表人为廖*耀，负责公司全面工作；副总经理潘*，分管售后、采购，协助总经理完成各项工作；厂长余*，负责生产车间和现场安全管理、设施设备安全管理、车间管理制度和操作规程的培训以及实施、日常安全检查、隐患排查治理等。

（三）事故发生经过

2026 年 6 月 2 日凌晨 4 时，覃*红完成交接班后开始在分级车间吸盘下砖机岗位工作。5 时许，覃*红发现吸盘下砖机作业平台内有瓷砖破损，影响正常生产。在吸盘下砖机未停机的情况下，覃*红避开红外线感应装置，私自从入口进入吸盘下砖机机械臂活动区域，想去把破损的瓷砖捡出来，不慎被吸盘下砖机机械臂吸住的瓷砖压在身背部和头部，导致前身趴在瓷砖上，头上未戴安全帽。此时当班班长陆*花在离下砖机大概 5 米远左右的地方检查生产流水线，听见瓷砖破裂的声音，陆*花看到覃*红被吸盘下砖机压在瓷砖上，快速过去按下吸盘下砖机急停按钮，升

起吸盘下砖机机械臂，然后过去拍打覃*红的手臂，大声喊她的名字，掐她的人中，但是当时覃*红没有任何反应。陆*花就打电话给车间主管张*兰和厂长余*，同时也拨打了120急救电话。几分钟后张*兰和余*到达现场，余*和现场人员把覃*红抬上余*的小轿车，余*和陆*花等一起将覃*红送往迁江镇卫生院。5时20分许到达迁江镇卫生院后，医生就对覃*红进行急救。7时36分，覃*红抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于广西来宾市工业园区迁江华侨工业园来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司分级车间吸盘下砖机附近。现场吸盘下砖



事故现场

机作业平台一侧存放四叠瓷砖，地面散落少量破碎瓷砖。现场无明显血迹。现场无监控视频。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：覃*红，女，壮族，48岁，身份证号：4522**********629，户籍：广西来宾市兴宾区迁江镇乐英村民委赵村10号；现住址：广西来宾市兴宾区迁江镇乐英村民委赵村10号。2026年6月2日，进入吸盘下砖机作业平台机械臂活动区域时被机械设备挤压造成机械致害，经抢救无效死亡。

2.经济损失情况：事故调查组依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GBT6721-2025)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失133万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2026年6月2日早上7时，来宾市工业园区收到来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司电话报告事故情况。9时10分，园区管理委员会分管领导组织有关人员赶到来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司及时开展应急救援，第一时间拨打120急救电话，及时将伤者送医治疗；配合公安干警开展询问和现场勘查。

（三）医疗救助及善后情况

凌晨5时许，企业员工陆*花拨打了120急救电话。5时20

分，厂长余*将伤者送到迁江镇卫生院抢救。7 时 36 分，覃*红经抢救无效死亡。

事故发生后，来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司及时通知覃*红家属到医院。覃*红经抢救无效死亡后，公司主动安抚家属和开展善后工作，及时与死者家属达成赔偿协议，并积极支付赔偿款项。事故未出现因善后处理不到位而造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程进行分析评估，调查组认为：

1.事故单位方面。经评估认为，来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司能够积极组织受伤人员救治；能够迅速对事故现场进行警戒保护，防止无关人员进入；同时迅速停止现场作业，组织企业员工进行警示教育和安全培训，开展隐患排查治理。事故发生后能积极开展安抚死者家属和协商赔偿事宜等善后工作，未引发负面舆情。

2.政府、部门方面。经评估认为，来宾市工业园区管理委员会、兴宾公安分局迁江派出所等部门应急响应迅速，信息报送及时，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员覃新红安全意识淡薄，未遵守公司安全管理制度和操作规程，工作期间未佩戴安全帽，在未按操作规程对吸盘下砖机停机情况下，私自进入吸盘下砖机作业平台机械臂活动区域内，被吸盘下砖机机械臂抓取的瓷砖挤压，直接导致发生机械致

害事故。

（二）事故间接原因

1.企业隐患排查治理不深入，吸盘下砖机作业平台机械手活动区域未按照 GB 11291.2-2013《机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第 2 部分：机器人系统与集成》要求设置封闭式安全围栏，入口处有缺口可让人员穿入，形成安全隐患，在日常隐患排查中没有及时发现并整改治理。

2.企业现场安全管理不到位，未及时发现、制止和纠正覃*红不佩戴安全帽、未按操作规程操作吸盘下砖机、违规进入吸盘下砖机机械臂作业区域等违规违章行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]规定的安全生产法定职责，对企业员工安全生产教育培训不扎实不深入，员工覃*红对安全生产规章制度和安全操作规程不够熟悉，未熟练掌握吸盘下砖机岗位安全操作技能，在未佩戴安全帽、未停机的情况下违规进入吸盘下砖机机械臂作业区域。

（二）来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司未能有效履行《中华人

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

民共和国安全生产法》第三十六条[2]规定的安全生产法定职责，安全防护措施落实不到位，吸盘下砖机作业平台机械臂活动区域安全围栏未严格执行 GB 11291.2-2013 标准，未实现全封闭，存在可让人穿入的缺口。

（三）来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[3]规定的安全生产法定职责，隐患排查治理不深入，对吸盘下砖机作业平台安全围栏存在缺口的事故隐患，未能及时发现并整改。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）对事故有关人员的行政处理建议

1.覃*红，女，来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司员工，负责吸盘下砖机岗位作业，安全意识淡薄，未按照公司管理规定佩戴安全帽、违反操作规程在未停机的情况下私自进入吸盘下砖机作业平台机械臂活动区域，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]规定。覃*红对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.余*，男，来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司厂长，负责公司生产车间现场管理、设施设备安全管理、隐患排查治理，未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[5]规定的安全生产法定职责，排查治理事故隐患不到位，未及时发现并制止员工违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，建议由来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司依据相关管理制度对余*进行处理，处理结果报来宾市应急管理局。

3.廖*耀，男，来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司法定代表人、总经理，负责来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司全面工作。作为来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司主要负责人，未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第五条[6]、第二十一条[7]规定的安全生产法

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(四)组织或者参与本单位应急救援演练;(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）

定职责，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的行政处理建议

来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第四条[8]规定的安全生产法定职责，未有效开展安全隐患排查，相关人员履行安全生产职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[9]、第四十四条[10]规定，对事故发生负有责任，建议由来宾市应急管理局对来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

本次事故暴露出来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司安全生产管理存在多重漏洞，教训极为深刻。一是安全责任落实悬空，事发

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

单位安全生产主体责任落实不到位，相关人员履行安全生产职责不认真，日常监督管理和巡查检查浮在表面。二是安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄，风险辨识能力不足，违规冒险作业尚未杜绝。三是隐患排查流于形式，未建立常态化风险管控机制，对设备设施安全防护措施等关键环节的隐患未及时治理，巡查排查不认真，未能及时发现制止员工“三违”问题。

七、事故整改和防范措施

（一）来宾市工业园区各有关部门要深刻吸取此次事故的教训，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要讲话和指示批示精神，持续深化安全生产治本攻坚三年行动，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，时刻保持清醒头脑，充分认清严峻形势，认真落实监管责任。要严格落实“三管三必须”要求，坚持扛起安全生产政治责任，加强协作，齐抓共管，切实把各级安全生产责任落实到位，推动园区安全生产形势稳定向好。

（二）来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司必须认真落实企业安全生产主体责任，健全本单位全员安全生产责任制，严密组织安全生产教育培训，保证安全生产投入的有效实施；全面开展隐患排查治理工作，加大巡查检查力度，提高现场安全管理水平，及时发现并消除事故隐患；按照“四不放过”原则，根据公司内部管理规定对事故责任人进行处理，对作业人员进行安全警示教育，深刻吸取事故教训，切实守牢安全生产底线。

（三）来宾市工业园区其他企业要落实“举一反三”机制要

求，深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，进一步完善安全生产管理制度，有效开展双重预防机制建设，扎实开展全员警示教育，加强隐患排查治理，检查设备设施现场安全防护措施落实情况，及时消除事故隐患，有效防范安全事故。

来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司

“6·2”事故调查组

2026年7月31日