重庆北碚西渝高铁重庆枢纽站前2标瓦厂湾特大桥“7·29”一般物体打击事故调查报告

2025年7月29日18时30分许，西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标瓦厂湾特大桥施工现场转运模板过程中发生一起一般物体打击事故，造成1人重伤。

接事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、区交通运输委、绵阳市游仙区人民政府等单位派员参加的重庆北碚西渝高铁重庆枢纽站前2标瓦厂湾特大桥“7·29”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚西渝高铁重庆枢纽站前2标瓦厂湾特大桥“7·29”一般物体打击事故是一起因驾驶员违规驾驶车辆行驶，施工单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任

事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标位于重庆市北碚区、沙坪坝区境内，线路总长为24.13公里，其中正线长6.5公里、联络线长17.63公里。其中瓦厂湾特大桥全长为569.779米，共15个桥墩，位于北碚区童家溪镇。

（二）有关单位概况

1.总承包单位：中铁二十四局集团有限公司（以下简称“中铁二十四局”），统一社会信用代码为91310000132202448l，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为200000万元整，法定代表人为支*清，住所为上海市会文路2号，成立日期为1990年9月18日，经营范围包括工程建设项目总承包、涉及以及项目管理和相关的技术与管理服务等，铁路工程施工总承包特级资质，有效期至2028年12月22日。

2.分包单位：四川美通网建设工程有限公司（以下简称“四川美通网公司”），统一社会信用代码为91510700MA674UM08R，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为1000万元整，法定代表人为许*，住所为四川省绵阳市游仙区新桥镇虹桥路东段2号二楼、三楼，成立日期为2020年12月22日，经营范围许可项目：各类工程建设活动；建设工程质量检测；建筑劳务分包；公路工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用金属配件销售；建筑材料销售；道路货物运输站经营；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有建筑业企业资质证书，有效期至2026年10月15日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。持有安全生产许可证，许可范围：建筑施工，有效期至2028年1月3日。

3.车辆单位：北碚区蔡家岗镇余*道路货物运输经营部（以下简称“余*经营部”），涉事车辆渝FN**重型栏板货车所有人，统一社会信用代码为92500109MA5UA1Y316，类型为个体工商户，经营者为余*，注册日期2016年8月5日，经营场所为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运二路1号3幢10-1，经营范围道路货物运输；汽车租赁服务（取得相关行政许可后，按许可证核定事项和期限从事经营）。持有道路运输经营许可证，有效期至2028年8月22日，经营范围为道路普通货物运输。

4.监理单位：长沙中大监理科技股份有限公司（以下简称“长沙中大公司”），统一社会信用代码为91430100183875870XU，类型为其他股份有限公司（非上市），注册资本为6500万元整，法定代表人为王*龙，住所为长沙市天心区韶山南路22号（铁道学院内），成立日期为1993年7月31日，经营范围包括建设工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准），持有铁路工程监理甲级，有效期至2029年9月20日。

（三）涉事项目承揽情况

2023年5月20日，中铁二十四局与四川美通网公司签订了《建设工程分包合同》,合同约定四川美通网公司对西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标项目黑龙口童左、遂右联络线特大桥（小里程含门式墩）承台、墩台身、盖梁及瓦厂湾特大桥承台、墩台身、现浇梁工程进行劳务分包，暂定开工日期2023年6月1日，竣工日期2027年4月30日，总工期1428天，并签订了《工程安全生产管理协议书》，明确了各自的安全生产管理职责。

因现场施工需要，四川美通网公司现场负责人梅*晔与余*经营部负责人余*口头约定，由余*经营部提供车辆和驾驶员，临时配合四川美通网公司现场转运作业，车辆和驾驶员由四川美通网公司现场指挥管理并按日结算费用。

（四）有关单位安全管理情况

1.四川美通网公司，主要负责人为时*保，负责公司全面事务，公司制定了《企业安全生产管理制度》,在施工现场配备了安全员、施工员。每日由安全员组织召开班前会，讲解安全注意事项，每日由现场负责人和安全员对施工现场进行巡查检查，排查隐患，制止违章。该单位对临租车辆和驾驶员管理不到位，未严格遵守中铁二十四局《车辆道路运输安全细则》和《装卸作业安全操作规程》相关制度。

2.中铁二十四局，成立了西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标项目经理部（以下简称“项目经理部”），代表中铁二十四局集团有限公司负责该项目施工质量、安全、工期、责任成本等管理。项目经理部下设安质部、工程部、综合部等部门，项目经理为王*，全面组织领导项目经理部安全生产工作。制定了安全教育培训、全员安全生产责任制、安全隐患排查治理、车辆道路运输安全细则、装卸作业安全操作规程等安全生产规章制度。对新进人员开展了岗前安全教育培训，每月组织召开了安全例会，开展了日常安全巡查工作。存在安全技术交底流于形式，未如实记录；未及时开展岗前安全教育培训；未及时督促分包单位履行安全生产协议相关职责等问题。

3.余*经营部，该单位为个体工商户，有2名驾驶员，2辆车，平时对驾驶员开展口头教育培训和安全提醒，经营者余*每周对驾驶员操作车辆进行现场检查，对车辆定期进行了二级维护保养。存在安全生产规章制度不完善、现场检查等未进行记录等问题。

4.长沙中大公司，编制了西渝高铁康渝段重庆枢纽站监理规划，建立了安全教育培训、安全例会等安全管理制度。每月组织监理人员召开项目监理例会，根据年度培训计划对监理人员开展了安全培训。监理部从总监到监理工程师均按照要求开展了巡视检查工作，并按照要求填写监理日志，检查发现的问题，均督促施工单位完成整改。

（五）事故车辆和驾驶员情况

1.渝 FN**重型栏板货车（随车吊），所有人为余*经营部，车身颜色为红色，使用燃料为柴油，使用性质为货运，行驶证注册日期为 2016 年 8 月 25 日，发证日期为 2024 年 3 月 19 日，强制报废期为 2031 年 8 月 25 日，检验有效期至 2026 年 8 月。道路运输证号：500101**1，有效期至 2028 年 6 月 13 日。事发前，该车定期进行了二级维护保养，事发时由吴*全驾驶转运模板。

2.吴*全，男，汉族，渝 FN**重型栏板货车驾驶员，从业资格类别为道路危险货物运输驾驶员，从业资格证有效期至 2026 年 8 月 20 日，准驾车型为 A2，初次领证时间为 1986 年 6 月 19 日，有效期至长期。

（六）事故发生经过

2025 年 7 月 29 日 6 时许，四川美通网公司安全员周*飞、班组长李*组织刘*海、唐*、杨*全等工人开展班前会，讲解了安全注意事项，安排当日工作，李*安排唐*、杨*全协助装卸模板和盘扣架，刘*海负责搭拆盘扣架，需将 8 号墩附近的模板和盘扣架转运至 6 号墩附近。

7 时许，余*经营部驾驶员吴*全驾驶渝 FN**重型栏板货车到达瓦厂湾特大桥施工现场，唐*、杨*全和吴*全三人开始转运作业，直至 11 时许，三人下班休息。

16 时许上班，李*安排唐*、刘*海协助装卸模板和盘扣架（杨家全请假），但未明确两人分工，唐*和刘*海两人自行商量由刘*海负责挂钩，唐*负责取钩。装货时，唐*需站在车厢内协助取钩，

卸货时，刘*海需站在车厢内协助挂钩。在转运过程中，车厢内模板和盘扣架未进行固定。

18 时 30 分许，在 6 号墩附近，唐*、李*在地面卸货，刘*海站在车厢内协助吊车卸完盘扣架，吴*全在明知刘*海还在车厢的情况下，驾驶车辆前往旁边卸载模板，在车辆上坡过程中，车厢内模板滑落，迫使刘*海跳车，滑落的模板砸中刘*海双腿。听到声音后，吴*全立即停车查看，发现刘*海躺在货车尾部附近，双腿被模板压着，吴*全立即拨打了 110 报警电话。附近人员立即闻声而至，安全员周*飞立即组织吊车施救，并拨打了 120 救援电话。120 救护人员到场后，将刘*海送往重庆市第九人民医院进行救治。

（七）事故现场情况

接到事故报告后，调查组立即前往事故现场进行勘查，事故现场因救援影响受到破坏，变动较大。

1.根据事故单位提供的现场照片，事故地点位于西渝高铁瓦厂湾特大桥 6 号墩附近。

2.渝 FN**重型栏板货车停驶于斜坡处，车厢尾门和右侧门未关闭，车厢模板滑落压在刘*海腿部。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成 1 人重伤（左右下肢截肢），伤者：刘*海，事发时系四川美通网公司现场作业人员，负责协助装卸模板和盘扣架。

2.直接经济损失。

该事故造成人直接经济损失，主要为医疗救治及伤残补偿等费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，事故单位向区应急管理局进行了报告。接到报告后，经区政府授权，由区应急管理局牵头成立了事故调查组，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。事故调查组介入后，四川美通网公司、余*经营部和中铁二十四局主动配合事故调查，四川美通网公司如实交代了自己的违法行为。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，现场人员立即拨打了110报警电话、120救援电话，并开展应急处置，120人员到场后将伤者及时送往重庆市第九人民医院救治。事故单位正在积极处理善后事宜，伤者和家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组调查询问、综合分析认定，事故原因如下：

（一）直接原因

驾驶员吴*全在作业人员刘*海与货物在车厢时，驾驶车辆行驶，在车辆上坡过程中，车厢内模板滑落，迫使刘*海跳车被滑落的模板砸中双腿，导致刘*海重伤。其行为不符合中铁二十四局《车

辆道路运输安全细则》第三章第六条第5项[1]、《装卸作业安全操作规程》第四.4.3.(2)项[2]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]的规定，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

四川美通网公司，安全生产主体责任落实不到位，现场管理不到位，未及时发现并消除驾驶员吴*全在作业人员刘*海与货物在车厢时，驾驶车辆行驶的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.时*保，四川美通网公司主要负责人，负责公司全面事务。未及时发现并消除驾驶员吴*全在作业人员刘*海与货物在车厢时，驾驶车辆行驶的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

---

[1] 《车辆道路运输安全细则》第三章第六条第5项：自卸货车、油罐车、平板拖车、汽车吊、装载机等特殊车辆除驾驶室外，不得乘人，驾驶室不得超额坐人。

[2] 《装卸作业安全操作规程》第四.4.3.(2)项：物料运输过程中必须平稳低速，严禁人员与货物在车厢内时行驶…

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.吴*全，余*经营部驾驶员，在作业人员刘*海与货物在车厢时，驾驶车辆行驶，其行为不符合中铁二十四局《车辆道路运输安全细则》第三章第六条第5项、《装卸作业安全操作规程》第四.4.3.(2)项的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]的规定，建议由余*经营部按其管理制度进行处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

1.四川美通网公司，安全生产主体责任落实不到位，现场管理不到位，未及时发现并消除驾驶员吴*全在作业人员刘*海与货物在车厢时，驾驶车辆行驶的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.中铁二十四局，该单位制定了车辆道路运输安全细则、装卸作业安全操作规程等安全生产规章制度，对驾驶员吴*全、作业人员刘*海开展了岗前安全教育培训，对施工现场开展了日常安全巡查。未发现该单位存在与本次事故发生有因果关系的违法行为。对于其安全技术交底流于形式，未如实记录；未及时开展

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

岗前安全教育培训；未及时督促分包单位履行安全生产协议相关职责等问题，建议由成都铁路监督管理局依法处理。

3.余*经营部，该单位车辆和驾驶员在施工现场由四川美通网公司负责指挥管理。未发现该单位存在与本次事故发生有因果关系的违法行为。对于其安全生产规章制度不完善、现场检查等未进行记录等问题,建议由区交通运输委指导督促该单位进行整改。

4.长沙中大公司，该单位按照监理规范、监理实施细则开展了巡视检查工作。未发现其存在与本次事故发生有因果关系的违法行为，建议不予处理。

（三）对监管单位的调查情况

1.中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部，作为该项目发包单位，履行了安全管理职责。2025 年 1 月-7 月，对建设项目各标段施工项目部、监理项目部和工点进行了专项检查，出动 177 余人次，发现问题隐患 867 条，并要求各责任单位进行整改，形成闭环管理。

2.童家溪镇，履行属地安全管理职责。印发了童家溪镇 2025 年度安全生产监督检查计划，分别 2025 年 2 月 12 日、5 月 14 日、5 月 29 日对西渝高铁康渝段重庆枢纽站前 2 标开展了巡查检查，发现的安全隐患，均已督促施工单位完成整改。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，施工现场临租车辆和驾驶员管理不到位等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.四川美通网公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格按照总包单位制度组织从业人员开展安全教育培训，及时组织临租车辆驾驶员开展安全技术交底，加强项目现场作业人员和运输车辆管理，杜绝违规行为，及时消除事故隐患。

2.中铁二十四局要加大现场安全巡查考核力度，严格开展安全技术交底，督促分包单位加强现场管理，履行安全生产协议相关职责；长沙中大公司要强化监理履职，督促施工单位落实企业安全生产主体责任，加强日常巡视、关键工序旁站、安全质量隐患排查整改等工作，杜绝此类事故再次发生。

3.余*经营部要建立健全安全生产规章制度，加强驾驶员教育培训并如实记录，规范驾驶员驾驶行为，加强驾驶员和车辆日常检查，对驾驶员的违规行为及时进行纠正制止。