

仙港工业园区莆田市协昇体育用品有限公司“4•9”工人急性工业中毒事故调查报告

来源:仙游县应急管理局 时间：2018-08-30 10:45 浏览量：1048

经仙游县人民政府2018年33次常务会议研究同意，2018年8月10日，仙游县人民政府批复同意仙港工业园区莆田市协昇体育用品业中毒事故调查报告，具体如下:

仙港工业园区莆田市协昇体育用品有限公司

“4·9”工人急性工业中毒事故调查报告

2018年4月9日晚,仙游县仙港工业园区莆田市协昇体育用品有限公司发生一起急性工业中毒事故,8名工人送医住院就诊。事故发求县安监局立即牵头组织事故调查组对该起事故进行调查。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条于进一步规范监察机关参加生产安全事故调查处理工作的意见>的通知》等有关法律法规规定，经县政府批准，2018年4月24日成立委、县公安局、县安监局、县环保局、县卫计局、县总工会等部门派人组成的仙港工业园区莆田市协昇体育用品有限公司“4·9”工人组（以下简称联合调查组）,下设管理组、技术组、责任追究组。联合调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注勘察、查阅有关资料、对相关人员询问和多方取证,查清了事故发生的经过、原因和性质,提出了对相关责任单位、相关责任人的处理建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

莆田市协昇体育用品有限公司成立于2011年9月，位于仙游县鲤南工业园区，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），本2000万元，经营范围为生产加工运动鞋、箱包、降落伞等体育用品，生产工艺主要包括截断、针车、印刷、成型4个工序，公司营91350322583112361N。

（二）日常安全管理概况

莆田市协昇体育用品有限公司成立以公司协理郑炳发为组长的安全生产委员会全面负责公司安全生产和职业卫生管理，配备兼职
总经理、协理、安全员及部门负责人、员工的安全生产岗位职责，建立安全检查、安全教育培训、隐患排查治理、劳动防护用品发放
机、高头车等安全操作规程。2016年5月该公司完成小微企业安全生产标准化评定合格。2018年2月该公司委托福建中科职业健康评价
素进行日常检测，对其正常工序作业可出现化学物质的12个作业岗位检测均符合安全要求；未开展对少量订单需临时进行喷涂防泼水

（三）喷涂使用化学品防泼水的理化性质

经委托福建省安全科学研究院抽检，结合该公司提供购货厂家测试报告，该公司喷涂使用化学品防泼水(正确名称:防水剂)主要理

1. 人中毒的防泼水主要成份：1，4-二甲基环己烷、正乙烷、3-乙基己烷、甲基己烷等。

2. 该 品为低毒、有微弱的特殊气味的无色挥发液体。主要用于食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂,具道、皮肤 经进入人体,长期接触可导致人体出现头痛、头晕、乏力、四肢麻木等慢性中毒症状,严重的可导致晕倒、神志丧失、甚

3. 性:极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应,甚至引起燃有爆炸危 其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

二、事 生经过及事故救援情况

（ 故经过

事 莆田市协昇体育用品有限公司临时承接一订单，需涉及喷涂防泼水作业。2018年4月9日上午10时左右,该公司成型车间设备搬到厂区B栋三层成型后段车间，安排机修工喻洋进行安装，安装过程中，未检查机械设备通风设施、喷淋设施是否正常运转，未分许，安装完成后，成二课后段组长彭云霞安排操作工郭得述在B楼三层成型后段车间成型设备流水线旁进行喷涂作业，由于郭得述未玉霞现场演示和口头指导，并发放督促穿上手手套、戴上口罩。郭得述从上午10时15分许开始喷涂作业，中午11时50分至13时下班休在此时间内,由于当天气温相对较低,位于同一层的针二课车间工人就将针车车间的所有窗户关闭，车间排气扇未打开,室内空气不能保水所产生的有毒有害雾状气体浓度不断升高。当晚下班后有个别工人出现喉咙痒、咳嗽等症状；4月9日晚上19时许，陆续有工人出晕”等不适症状，公司针二课负责人及时上报公司主管。莆田市协昇体育用品有限公司立即安排车辆把有不适症状的员工送往仙游县医计，共有28名工人到医院就诊，其中8名工人症状较典型，属于急性中毒住院治疗。

（二）应急救援情况

2018年4月9日晚19时许，接报后莆田市协昇体育用品有限公司及时启动事故应急预案，通知相关员工到医院就诊，并安排人员作。随着事态变化，4月9日晚10:25分时向县安监局报告该事件。县安监局在接到事故报告后,立即及时组织相关人员赶赴现场进行核现场使用的防泼水进行了封存,等待技术部门检测。随后在核实相关情况后及时向县委、县政府和市安监局报告。县委、县政府主要领出指示：一是立即组织医护力量全力救治伤员，确保生命安全；二是立即启动应急预案，由县安监局、卫计局组织人员到现场查明原因现场相关胶水样品，同时全方位摸底排查核实人数；三是做好善后安抚工作，稳定病人和家属的情绪；四是责令企业立即停产整顿。市安监局陈德全副局长带队赶赴现场指导工作。截止2018年4月19日，8名住院治疗的工人均已全部康复出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成8名工人入院就诊，截止目前，直接经济损失23.3万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

莆田市协昇体育用品有限公司未能按照国家有关法律法规或行业标准,设置专用的喷涂室或喷涂车间等作业场所,喷涂作业时场水帘机安装调试不到位，在机械设备排风管道未接通、喷淋设施未正常运转时就进行喷涂防泼水作业，且车间部分员工未规范佩戴防开启,防泼水所产产生的有毒有害气体在短时间内大量雾化后积聚在车间内部,因通风不良,形成高浓度氛围,致使工人吸入过量有毒有中毒。

（二）间接原因

1.该公司安全生产主体责任落实不到位，安全投入不足，未落实使用有毒物品作业场所的预防措施，未落实有害作业与无害作装置。公司未配备专职安全员，未组织开展公司内部风险辨识、评估，日常隐患排查治理不到位，督促员工遵守公司安全生产规章制

2.该公司未落实《生产经营单位安全培训规定》，对员工安全生产及职业卫生教育培训不到位，员工安全意识淡薄，安全操作涂防泼水作业危害性没有认知。

3.仙游县仙港工业园开发区管委会督促企业落实安全生产主体责任力度不够强,安全生产工作宣传、指导不够到位,日常监管不

（三）事故性质

分析本事故发生的经过及原因，调查组认为莆田市协昇体育用品有限公司“4·9”工人急性工业中毒事故是一起生产安全责任事故性质为一般生产安全责任事故。

五、责任的认定及处理意见建议

（一）莆田市协昇体育用品有限公司的企业安全生产主体责任意识不强,未能按照国家有关法律法规或行业标准设置专用的喷所，喷涂时场所随意性强；未配备专职安全员，日常全生产隐患排查不到位,对员工出现违规作业的行为未能及时制止，未能督等；安全知识学习教育和培训不够到位，员工安全意识较差，对事故的发生负有主要责任，承担所有中毒员工的所有诊疗及补偿产监督管依法按照《安全生产法》第一百零九条第一款规定对该单位进行20万元人民币的罚款。

（二）仙游县仙港工业园开发区管委会督促企业落实安全生产主体责任力度不够强,安全生产工作宣传、指导不够到位,日常巡完善和落章制度、操作规程不到位，监督企业开展安全教育培训不够，对事故的发生负有一定的监管责任。建议由县政府安全生区管委会通报批评。

陈洪才，男，汉族，大学文化，中共党员，1970年2月出生， 1991年8月参加工作，仙游县鲤城街道洪桥社区人，2012年5月至区管理委员会党工委副书记，2017年12月至今分管委会安全生产等工作。该同志未能认真督促落实安全生产责任制，组织对企业安全督促该企业安全隐患排查治理等各项制度落实到位，负有综合监管领导责任。根据《中国共产党问责条例》和中共福建省委《关于贯实施办法》（闽委发【2016】22号）第二章第十二条、第三章第十三条第二款之规定，建议由县纪委对陈洪才给予通报。

严伯元，男，汉族，大学文化，非党员，1971年2月出生，1991年8月参加工作，仙游县鲤城街道洪桥社区人，2014年1月至今任员会副主任。 2017年12月1日至今分管管委会招商股（负责园区企业安全生产管理）等股室。该同志未认真开展企业安全隐患排查和毒作业的风险因素，对安全生产全过程监管不到位，对事故发生负有直接监管领导责任。根据《中华人民共和国监察法》和《公职人条第一款之规定，建议由县监委对严伯元予以责令检查。

六、事故防范和整改措施

（一）强化安全生产主体责任。莆田市协昇体育用品有限公司要切实落实企业主体责任,加强安全生产管理,加大对作业场所存在危彻落实《职业病防治法》和《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》等有关法律法规，针对存在的问题制定切实可行的整改方案,明细化整改事项,把责任落实到具体人员,做到措施、资金、期限、责任和应急预案“五落实”。二是要配备专职安全员，强化日常隐患部风险辨识、评估建立健全有关规章制度和相关操作规程,落实岗位危害警示和风险告知制度,督促作业人员做好劳动防护措施。三是定期不定期组织开展有针对性的安全教育和培训,提高员工的安全意识。

（二）强化行业安全监督管理。各乡镇（街道办、管委会）、县直有关部门要加大对辖区内重点行业、重点企业的监督检查,督促产主体责任,配强配足安全管理人员和职业卫生管理人员，认真开展隐患排查治理工作，全面辨识有毒作业风险因素，及时消除安全账。要督促辖区内生产经营单位建立健全安全生产的有关规章制度和操作规程,加强对员工的安全教育培训,加大安全投入,从源头上发生。

（三）强化安全生产专项治理。各乡镇（街道办、管委会）、县直有关部门要认真吸取这起中毒事故的教训,举一反三,以当前开治、严监管”活动为契机，结合本地区实际情况,加强对安全生产工作的统筹协调和督促指导，督促辖区内各类企业做好安全生产工作对有害作业行为专项治理，实现有害作业与无害作业分开，有害作业安全防护措施落实到位，有效遏制各类事故发生。

公司“4·9”工人急性工业中毒事故调查组

扫一扫在 查看当前页面

评论 关闭

系我们 | 使用帮助 | 加入收藏 | 站点地图

站标识码：3503220045 闽ICP备05007465号-1 闽公网安备 35032202000077

权所有：仙游县人民政府办公室

新媒体矩阵

莆田政府官方微信 “中国仙游”政

闽政通APP 惠民宝APP

主办：仙游县人民政府办公室