黔西市中建乡“6·11”一般物体打击事故调查报告

2026-10-15 15:14来源： 黔西市应急管理局

黔西市中建乡“6·11”一般物体打击事故

调查报告

2026年6月11日11时33分，中建乡*****[[1]]瀑布项目工程在管道施工时PE管滑落击中工人，造成1名人员死亡。

事故发生后，黔西市委、市政府高度重视，有关领导作出批示，要求善处善后，查明事故原因，举一反三，坚决避免类似事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，黔西市人民政府成立由市应急管理局、市文体广电旅游局、市公安局、市自然资源局、市林业局、市总工会、中建乡人民政府组成的黔西市中建乡******“6·11”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），邀请市纪委监委、市检察院派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，查清了部门及相关人员存在的问题，认定了事故性质，提出了对有关部门、责任单位和责任人处理及事故防范措施建议。

经调查认定，黔西市中建乡******“6·11”一般物体打击事故为生产安全责任事故，起因是建设方未主动报备违法开工，施工方不具备相应施工技术及安全生产条件、无图纸、无专项方案、未安全交底即违规施工，作业人员防护缺失，行业部门及属地政府监管履职不到位。

一、事故基本情况

（一）建设项目情况

建设项目全称****人工瀑布景观工程，由贵州***旅游开发有限公司建设，计划安装总长度约50米的大口径抽水管道，配套建设景观水泵系统，实现从河道提水沿管道引流至陡坡顶部形成人工瀑布景观。该项目预计总投资为23.09万元，约定由***旅游公司提供全部施工材料，**劳务公司提供劳务服务，劳务总价3.58万元，工期15天，作业内容含管道铺设、设备安装等。

（二）建设项目场地情况

人工瀑布景观工程项目建设场地，位于*****左后方山林陡坡区域，涉及改变土地用途部分用地已经批准。作业区域东侧为景区游步道，南侧为连片自然山林，西侧为未开发的原始沟壑，北侧紧邻***河道，坡面落差约6米左右，坡底有棱角分明的坚硬岩石，无任何缓冲防护设施。涉事水管单根长6米，外径315毫米、内径268.6毫米，重约121.2千克；2026年5月30日运抵景

中国政府网 贵州省人民政府 毕节市人民政府

区，临时堆放在“鸟巢”餐厅前方观景平台，水管转运作业区域（见下图）位于“鸟巢”餐厅观景平台左侧陡坡灌木林内，坡面平均坡度约60度，地表土质疏松、多裸岩。



（三）参建各方情况

建设单位：贵州***旅游开发有限公司[[2]]（以下简称***旅游公司）。人工瀑布景观工程建设方，信用代码：91520522MA6GP2****，类型：有限责任公司，法定代表人陈*，住所：贵州省毕节市黔西市。经营范围：旅游项目开发、游览景区管理、水上旅游项目运营等相关业务。

施工单位：贵州桐梓县**劳务有限责任公司[[3]]（以下简称**劳务公司）。人工瀑布景观工程的施工方，社会信用代码：91520322MAALXE****，类型：有限责任公司，法定代表人王**，住所：贵州省遵义市桐梓县。经营范围：劳务服务。铝材加工、钢结构及消防设备的设计、安装、建筑室内外装饰装修工程，幕墙工程劳务。(依法经批准项目，经相关的部门批准后方可开展经营活动)。

（四）有关人员情况

曾。建设单位总经理；女，出生日期：19**年1月1日，汉族，身份证号码：522132＊＊＊＊＊＊＊＊8529，地址：贵州省遵义市。人工瀑布景观工程的总负责人，主导项目施工推进全流程工作。

冯。建设单位专职安全负责人，男，出生日期：19**年12月28日，汉族，身份证号码：522124＊＊＊＊＊＊＊＊0813，地址：黔西市中建乡。具体负责景区内日常安全巡检、在建项目安全管控、员工安全教育培训等工作。

王。施工单位实际控制人，男，出生日期：19**年8月23日，汉族，身份证号码：522122＊＊＊＊＊＊＊＊1638，地址：贵州省桐梓县。人工瀑布景观工程的施工总负责人，全面负责施工人员调配、现场施工组织、安全管理落实等工作。

令狐。施工单位项目现场安全负责人（班组长），男，出生日期：19**年2月3日，汉族，身份证号码：522122＊＊＊＊＊＊＊2018，地址：贵州省桐梓县。负责现场作业调度、日常安全检查等工作。

王。施工单位项目施工作业人员，男，出生日期：19**年10月11日，汉族，身份证号码：522423＊＊＊＊＊＊＊＊6353，住址：贵州省毕节市黔西市。在2026年6月11日***景区人工瀑布景观工程施工作业中死亡。

（五）合同签订及动工情况

建设单位于2026年5月27日与施工单位签订《人工瀑布景观制作施工合同》《施工安全协议》。该项目工程施工工期为15天，施工单位于5月28日进场，并进行工程项目的前期有关准备工作，于6月1日起开始组织动工建设。

（六）天气情况

事故当天多云转阴，气温18-25℃，东风转微风3-4级，无明显降水。

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年6月1日，王**组织5名施工作业人员进场施工作业。到6月5日完成了人工瀑布景观工程的坡面清表、简易作业平台搭建等前期准备工作。

6月11日上午8时许，令狐**带领王**等5名作业人员来到陡坡作业区域，搬运PE水管进行安装作业。采用人力抬运和辅助绳索牵拉固定的方式，先将6米长的PE水管沿着预先清理出的简易作业路径往坡顶搬运，搬运到指定位置后用临时锚杆配合细尼龙绳捆绑固定水管。

10时许，作业人员在搬运第三根PE水管就位并进行捆绑固定作业时，用于牵拉固定水管的绳索松动，致整根PE水管瞬间失控沿坡面快速下滑，直接撞击水管下方约2米处的作业人员王**，导致王**被撞击后失去重心直接向坡底跌落，当场失去意识。

现场作业人员立即拨打110、120电话报警求救，同时迅速开展施救。中建乡卫生院医护人员抵达现场进行紧急救治，随即将伤者转运至黔西市人民医院抢救，12时30分经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，现场作业人员第一时间向建设方和施工方负责人报告情况，并拨打110、120电话报警求助。积极开展施救。接到事故报告后，市政府有关领导及人员赶赴现场进行救援处置工作。

开展了伤员转运救治、现场警戒保护、隐患排查清除等相关救援处置工作。12时30分，黔西市人民医院宣告王**经抢救无效死亡，工作组第一时间向死者家属告知。成立善后处置组积极开展家属的善后赔偿处置工作。

经调解，6月12日，涉事责任单位与死者家属签订善后赔偿协议，全额支付赔偿款项，死者家属情绪稳定，善后处置工作圆满结束，事发地及景区周边社会秩序稳定。

（三）应急救援评估

事故发生后，现场作业人员第一时间报警，及时开展自救互救。黔西市人民政府及各相关职能部门接到事故报告后响应及时、快速联动，分工明确、配合密切，整个应急处置过程高效有序，未发生次生衍生安全事故，善后安置工作妥善到位，经评估，本次事故应急处置指挥得当、措施有力，风险隐患排除到位。

（四）直接经济损失

经评估核算直接经济损失110.88万元。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经调查组认定，事故直接原因：作业人员高处作业未佩戴个人劳动防护用品，固定PE水管的绳索松动脱落，水管下滑撞击作业人员，造成人员失衡坠落坡底致死。

（二）事故间接原因

事故间接原因：建设单位安全生产主体责任履行不到位，施工作业现场安全管理缺位，未安排专人对施工作业全过程开展安全监督。施工单位未落实现场安全生产管控措施，无现场安全管理人员；开工前未对作业区域边坡稳定性进行风险评估，未对作业人员开展安全教育培训和进行安全技术交底，施工现场未开展安全隐患排查治理。

（三）检测鉴定情况

经贵州环瑞科技有限公司对PE管材进行检测核验，出具《6米管材规格及重量说明报告》结论为：本次送检/进场PE315SDR13.6、PN1.25MPa、6米/根聚乙烯输水管材，各项规格尺寸、壁厚、承压等级、理论重量均质量合格，可用于本工程材料验收、现场施工、工程量结算及竣工资料归档使用。

中国政府网 贵州省人民政府 毕节市人民政府

（四）尸检情况

尸表检验，死者王**符合较大钝性物体作用于头部、背部致头部、胸部联合损伤死亡。

（五）现场勘验及相关影音资料情况

现场勘验结果显示：作业区域内发生撞击后失控的PE水管最终停留在坡底，坡面可见清晰的水管拖拽划痕；施工作业现场相关人员未佩戴安全帽、安全带等个人劳动防护用品，危险作业区域未设置安全防护围栏等安全防护设施。坡面沿途散落的仅有作业人员使用的手套、扳手等普通工具。

景区周边监控调取的视频资料显示：2026年6月以来，该区域施工作业均避开景区主游览路线进行，作业人员均从景区后山非游览区域进出作业现场，未进入景区常规监控覆盖的主游览区。

（六）调查笔录佐证情况

调查组对所有现场作业人员、双方项目负责人的询问笔录印证：本次吊装搬运作业前未开展安全技术交底，施工前从未对绳索等作业工器具进行安全检查，施工现场全程无安全员进行安全巡查管控，未对施工作业人员进行安全培训和技术交底，作业过程中无安全防护措施。

四、参建单位履职情况

（一）有关企业

***旅游公司**。开工前未主动向属地政府及行业主管部门告知报备、未严格对施工方的安全生产条件进行审核，无设计施工图的情况下开工建设。工程在建设过程中未安排专人对施工作业过程开展安全监督[[4]]。

****劳务公司**。不具备相应施工技术和安全生产条件[[5]]，未结合项目临水、高处作业风险编制专项施工方案；在未对作业人员开展安全培训[[6]]和进行安全技术交底[[7]]，未对现场开展安全隐患排查治理[[8]]情况下组织施工。施工现场安全管理[[9]]缺位，未监督作业人员使用劳动防护用品[[10]]，施工过程中未采取安全防护措施。

（二）有关部门存在的问题

黔西市文广局。负责监督景区落实安全生产主体责任，制定安全管理制度，联合相关部门开展景区综合安全整治工作。一是未督促企业落实好安全生产主体责任，对建设工程项目安全管理不到位；二是对企业安全监管巡查不到位[[11]]；三是未常态化对景区“三小”作业[[12]]开展安全隐患排查，未排查出景区违法开展人工瀑布景观工程项目施工情况。

黔西市中建乡人民政府。承担属地管理责任，定期对景区开展全面隐患排查，负责辖区景区及周边安全巡查等工作，配合文旅等有关部门开展对景区日常安全监管[[13]]，存在主要问题是对景区安全巡查工作不到位、安全隐患排查不到位。

黔西市住房和城乡建设局。履行全市范围内限额以下“三小”作业建筑施工安全行业指导不到位，对乡镇、各行业主管部门开展小额土建类施工作业安全管控业务指导[[14]]不足。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）不予处理人员

王**。施工单位项目施工作业人员，对事故发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

（二）予以行政处罚的单位

****旅游公司**。未主动向属地政府及行业主管部门告知报备，未对施工单位的安全生产条件进行审核，无设计施工图的情况下违法开工建设。未安排专人对施工作业全过程开展安全监督。对事故发生负有责任。建议由黔西市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以行政处罚。

****劳务公司**。不具备相应施工技术和安全生产条件，未对作业人员开展安全培训和进行安全技术交底，未对现场开展安全隐患排查治理的情况下违法组织施工作业，施工过程中未采取安全防护措施。导致事故发生，对事故发生负有责任。建议由黔西市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以行政处罚。

中国政府网 贵州省人民政府

（三）予以行政处罚的人员

王。施工单位实际控制人，项目总负责人。未结合项目临水、高处作业风险编制专项施工方案的情况下组织施工作业，施工前未对作业人员开展安全教育培训和安全技术交底，未监督作业人员使用劳动防护用品，现场安全管理不到位，导致事故发生。对事故发生负主要责任。建议由黔西市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以行政处罚。

令狐。施工单位项目现场班组长，施工前未组织开展安全隐患排查治理，未对作业人员安全防护情况进行检查，施工中未及时制止作业人员的违规作业行为，现场安全管理工作失职失责，导致事故发生。对事故发生负有直接管理责任。建议由黔西市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以行政处罚。

曾。建设单位总经理，主要负责人。开工前未主动向属地政府及行业主管部门告知报备。未认真审核施工单位的施工技术和安全生产条件，在无设计施工图的情况下违法开工建设。施工中对建设项目全过程安全管理缺失，监督管理不力，导致事故发生。对事故发生负有主要领导责任。建议由黔西市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以行政处罚。

冯。建设单位专职安全负责人，未严格履行落实安全管理职责，对景区内建设施工活动安全监督管理不到位、履职不到位，未及时排查制止违规施工作业行为，导致事故发生。对事故发生负有重要管理责任。建议由黔西市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以行政处罚。

（四）对有关部门的处理

黔西市文体广电旅游局。负责监督景区落实安全生产主体责任，制定安全管理制度，联合相关部门开展景区综合安全整治工作。督促企业对建设工程项目安全管理不到位；对企业安全监管巡查不到位；未常态化对景区“三小”作业开展安全隐患排查，未排查出景区违法开展人工瀑布景观工程项目施工情况。建议责成其向黔西市人民政府作出深刻书面检查。

黔西市中建乡人民政府。承担属地管理责任，定期对景区开展全面隐患排查，负责辖区景区及周边安全巡查等工作。对景区安全巡查工作不到位、安全隐患排查不到位。建议责成其向黔西市人民政府作出深刻书面检查。

黔西市住房和城乡建设局。履行全市范围内限额以下“三小”作业建筑施工安全行业指导不到位，对乡镇、各行业主管部门开展小额土建类施工作业安全管控业务指导不足。建议责成其向黔西市人民政府作出深刻书面检查。

（五）对相关公职人员的处理

略

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步压实属地管理责任，织密景区全区域巡检网络

中建乡人民政府要进一步压实辖区内景区安全监管属地管理责任，优化调整日常安全巡查排班机制，将景区内偏远陡坡、隐蔽山林、非游览区域等此前的巡检盲区全部纳入日常必查清单，实现巡查范围全覆盖无死角；畅通群众违法作业举报渠道，做到违法违规施工早发现、早制止、早处置，对于无法自主制止的违法建设行为第一时间上报多部门联动处置，把各类安全隐患全面消除在萌芽状态。

（二）突出行业管控，筑牢行业监管第一道防线

文体广电旅游部门要进一步优化完善监管工作机制，强化对全市所有A级旅游景区内的各类建设、施工作业活动的监管巡查，彻底消除景区“三小”作业安全隐患排查问题。严格落实行业监管责任，加大隐患排查频次和执法力度，对发现的违法违规建设行为坚决依法制止、查处并通报相关部门，杜绝景区范围内违法建设施工活动。

（三）强化企业主体责任宣贯，做好典型案例全域警示教育

文体广电旅游部门要将本次事故作为全市文旅行业安全生产的典型警示案例进行全市通报，面向全市所有旅游经营企业、相关施工单位开展全覆盖专项警示教育，重申严禁在景区范围内开展任何未取得合法建设许可、未履行报备手续的施工作业，督促所有生产经营单位严格落实建设审批、施工资质核验、专项施工方案编制、现场安全防护等法定要求，坚决防范类似亡人事故再次发生，保障全市文旅行业安全生产形势持续稳定向好。

黔西市***“6.11”一般物体打击事故调查组

2026年9月3日

[[1]]*****位于中建乡*****，是一个以***镇为主题，集主题小镇，牧场乐园、无动力乐园、漂流、露营等一体的大型综合旅游景区。2019年被文旅部评为4A级旅游景区。

[[2]]贵州***旅游开发有限公司：法定代表人：陈*。 注册地址：黔西市******社区。负责***景区建设运营工作。公司设有安委会、运营等5个部门，现有员工90余人。

[[3]] 贵州省桐梓县**劳务有限责任公司：法定代表人，王**。注册地址：桐梓县**街道。经营范围：劳务服务。公司仅有王**及实际经营管理人王**（王**丈夫）2人。

[[4]]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《建设工程安全生产管理条例》第四条：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

[[5]]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[[6]]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《建设工程安全生产管理条例》第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[[7]]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[[8]]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[[9]]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[[10]]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[[11]]《 黔西市人民政府办公室 关于印发<黔西市***景区安全管理方案>的通知》工作职责：1.牵头组织相关部门对景区内游乐设施项目进行合规性排查。2.监管景区服务质量，规范景区经营行为，查处强制购物、不合理低价游等违规行为，处理游客投诉，查处宰客、欺诈游客等行为，及时处理游客纠纷。3.监督景区落实安全生产主体责任、制定安全管理制度、应急预案并定期演练，设置安全警示标志。联合相关部门开展景区综合安全整治工作。4．指导景区流量控制，根据自然灾害等预警信息及时发布旅游警示。

[[12]]《省安委办关于印发〈加强“三小”作业安全管理若干措施〉的通知》（黔安办〔2025〕4号）。本文中的“ 三小”作业是指小工程、小作业及各类小作坊建设、维修、经营等生产活动。其中：小工程是指工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300 平方米以下，按规定无需办理或无法办理施工许可证的小型建设工程（含土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程）。

中国政府网 贵州省人民政府 毕节市人民政府

[[13]]《 黔西市人民政府办公室 关于印发<黔西市***景区安全管理方案>的通知》工作职责：《 黔西市人民政府办公室 关于印发<黔西市***景区安全管理方案>的通知》工作职责：定期对景区开展全面隐患排查，加强景区**及周边安全巡查。**配合文旅、市场监管、应急、公安、水务、海事等部门对景区进行日常监管，形成监管合力。

[[14]]《省安委办关于印发〈加强“三小”作业安全管理若干措施〉的通知》（黔安办〔2025〕4号）要进一步强化责任落实。投资或者承接“三小”作业有关生产经营活动的单位或个人负安全生产主体责任，**有关行业主管部门负监管和指导责任，**地方政府负属地管理责任。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求和“谁靠近谁负责”的原则，加强“三小”作业安全管理，在业务办理和日常管理中加强安全提醒和技术指导。

下一篇： 黔西市广成线“5·27”一般道路交通事故调查报告

扫一扫在手机打开当前页面