索引号：	MB1889016/2022-01407	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2020-04-20	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

荆州城北快速路建设工程项目“12·9”一般高处坠落事故调查报告

发布时间： 2020-04-20 16:40

2019年12月9日9时左右，荆州市城北快速路（引江济汉渠-上海大道）建设工程红门路支线管廊工程施工现场发生一起1人死亡的高处坠落事故，直接经济损失130万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办函〔2019〕2号文件规定，12月11日，成立由市应急管理局局长方凤云为组长，市应急管理局、市纪委（监察委）、市总工会、市公安局、市住建局等部门为成员的“12·9”事故调查组，并聘请专家参加事故现场勘验和技术论证工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

1. 建设单位。荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司（以下简称“葛洲坝投资公司”）。类型：其他有限责任公司，住所：荆州开发区江津路南侧（恒新材料）2栋，法定代表人：肖伟，注册资本：伍亿圆整，成立日期：2017年11月28日，营业期限：2017年11月28日至2035年11月27日，经营范围:对荆州市城北快速路建设工程的投资、建设、运营、维护。统一社会信用代码：91421000MA****U32C，登记机关：荆州市市场监督管理局，更新登记日：2019年6月20日。葛洲坝投资公司明确该项目现场负责人为游育君。该公司由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝集团公司”）与荆州市城市建设投资开发有公司（以下简称“荆州城投”）、中国政企合作投资基金股份有限公司（以下简称“政企基金”）共同投资成立，葛洲坝集团公司占股70%，政企基金占股20%，荆州城投占股10%。

2. 施工单位。葛洲坝集团公司。类型：股份有限公司（上市），住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，法定代表人：聂凯，注册资本：肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整，成立日期：1997年5月21日，营业期限：长期，经营范围:按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装,船舶制造修理,低压开关柜制造,电力工程施工;上述工程所需材料、设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳务人员;公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理;分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务;环保业务;生产销售和出口水泥;建筑安装设备的购销和租赁;房地产开发、建设项目及工程的投资开发;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）,经营对销贸易和转口贸易,农林牧渔产品、矿产品、建材及化工产品、机械设备、金属结构、五金产品及电子产品的销售;煤炭批发经营,金属结构压力容器制作安装,运输及旅游服务（限分支机构持证经营）;普通货运（限分公司经营）。（涉及许可

经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）。统一社会信用代码：9142000061****0107，登记机关：湖北省工商行政管理局，更新登记日：2016年4月26日。该单位于2014年2月11日取得安全生产许可证，编号：（鄂）JZ安许证字〔2005〕000030-14/26，最近更新有效期：2017年2月17日至2029年2月17日，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅。2016年5月11日国家住房和城乡建设部对葛洲坝集团公司核发建筑业企业资质证书，证书编号：D1****5813，对该单位明确资质类别及等级为：水利水电工程施工总承包特级，可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，公路工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，隧道工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，机场场道工程专业承包壹级，以上资质有效期至2021年4月5日。2017年8月17日，葛洲坝集团公司通过公开招投标方式获得荆州市城北快速路（引江济汉渠-上海大道）建设工程，2017年10月26日成立工程项目部，2019年7月15日任命沈轲为该项目经理，资质：一级建造师，市政公用工程类，注册证号：20180903441000****。

3. 监理单位。成都衡泰工程管理有限责任公司（以下简称“衡泰公司”）。类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：成都高新区天泰路111号13楼，法定代表人：薛昆，注册资本：（人民币）叁仟叁佰贰拾陆万元，成立日期：1998年6月29日，营业期限：1998年6月29日至2028年6月28日，统一社会信用代码：9151010070****336B，登记机关：成都市工商行政管理局，更新登记日：2016年9月23日。该单位最近于2015年9月29日取得由国家住房和城乡建设部核发的工程监理资质证书，证书编号：E151002199-8/2，对该单位明确资质类别及等级为：可承担所有专业工程类建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，以上资质有效期至2020年9月29日。该单位于2018年1月19日成立荆州市城北快速路（引江济汉渠-上海大道）建设工程项目监理部。2019年9月29日任命郭志为该项目总监理工程师，注册号：4200****。

4. 劳务分包单位。荆州市海云建筑劳务有限公司（以下简称“海云劳务公司”）。类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：肖小年，注册资本：伍仟万圆整，住所：荆州开发区功能路二路1-3栋，成立日期：2014年12月22日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、消防设施安装工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、航道工程、环保工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、桥梁工程、隧道工程、建筑机电安装工程施工；模板与脚手架安装；建筑工程劳务分包；房屋维修；道路普通货物运输；建筑设备租赁（不含特种设备及起重设备）；建材（不含危险化学品）销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可

后方可经营），统一社会信用代码：91421000MA****1X1N,登记机关：荆州市市场监督管理局，更新登记日：2019年7月16日，该单位最近于2019年11月19日取得安全生产许可证，编号：（鄂）JZ安许证字〔2019〕034168，最近更新有效期：2019年11月19日至2022年11月19日，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅。2019年8月5日荆州市住房和城乡建设局对海云劳务公司核发建筑业企业资质证书，证书编号：D3****3537，对该单位明确资质类别及等级为：模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级。以上资质有效期至2024年8月4日。2018年8月28日公司安排肖小年为该项目负责人。

5. 混凝土泵车单位。湖北东仁商贸有限公司。（以下简称“东仁公司”）。类型：有限责任公司（自然人独资），住所：荆州市荆州开发区宿驾三组，法定代表人：严平，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2018年9月19日，营业期限：长期，经营范围：建筑材料、砂石料、碎石、砖渣销售；普通货运；工程机械设备租赁；建筑工程劳务分包；土石方工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。统一社会信用代码：91421000MA****71X0，登记机关：荆州市工商行政管理局，更新登记日：2018年9月10日。

2018年10月2日，东仁公司与海云劳务公司签定荆州市城北快速路（引江济汉渠-上海大道）建设工程泵车设备租赁合同。约定由海云劳务公司承租东仁公司泵车1台，车牌：鄂D07690，配驾驶员一名：朱程，作业员一名：何岳临，租赁期2018年9月19日至海云劳务公司通知终止使用东仁公司设备的时间为准。

（二）项目工程概况。

项目名称为荆州市城北快速路建设工程，位于荆州市城区北侧，西起引江济汉渠，东止于上海大道，顺接沙公高速岑河连接线，沿线经李埠临港片区、荆州区、纪南文旅区、沙市区、荆州开发区，全长24公里，等级为城市快速路，红线宽度60-70米。建设形式以地面快速路为主，局部高架，地面快速路为双向8车道，高架快速路为双向6车道。工程建设内容包括综合管廊建设，以及路基、路面、桥涵、给排水、照明、电力电信、道路绿化、交通标志标识等其它附属设施建设工程，工期36个月，工程总造价捌拾贰亿肆仟柒佰陆拾捌万元。

（三）项目前期工作情况。

2016年11月25日，荆州市发展和改革委员会对该项目颁发湖北省固定资产投资项目备案证，备案代码：2018-421002-70-03-011139。

2018年9月14日，该项目取得荆州市自然资源和规划局建设工程规划许可证，编号为：建字第JGC20190023号。

2019年5月20日，该项目取得湖北省市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书，编号为：H-420501-S0G05-190520-17002-0083。

2019年3月20日，该项目取得荆州市自然资源和规划局建设用地规划许可证，编号为：地字第JGB20190011号。

2019年5月24日，该项目取得荆州市公用事业管理处建筑工程施工许可证，编号为：4210011905240201。

（四）事发现场勘验情况。

事发现场位于该项目红门路支线管廊段，紧邻红门北路。事发现场基坑最深处开挖深度13.5米，基坑西面临边防护缺失，东面围挡拆除形成基坑临时出入口。泵车（鄂D07690）及驾驶员朱*、作业员何*临由东仁公司提供和派遣，泵车已在基坑西南面就位，支腿已架好并准备润泵。基坑内工作人员8名，基坑地面管理人员1名。

（五）当天天气情况。

事发当天（2019年12月9日）天气情况：多云，气温：4~17℃，微风向南，室外作业情况良好。

（六）死者情况。

熊*，男，湖南省南县明山头镇明山村民小组276号。身份证号：430921********1338。为东仁公司作业员何*临的同学弟弟，2019年12月8日从湖南岳阳到荆州找到何*临，12月9日随何*临到达该项目工地发生事故后死亡。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2019年12月8日17时6分，海云劳务公司法人肖小年将12月9日混凝土浇筑计划通过项目部混凝土总调度赵亮发送给东仁公司。东仁公司随即安排混凝土泵车（鄂D07690）驾驶员朱*、作业员何*临负责此次作业。12月9日5时混凝土泵车驾驶员朱*驾车到达事发基坑现场，将车停靠在事发基坑旁休息至上午8时。随车人员除驾驶员朱*与作业员何*临还有熊*，由于熊*闲暇无事，何*临将其带上泵车同行。上午8时，何*临开始在事发基坑西南角处架

泵，同时海云劳务公司8名施工人员由劳务班长夏*三带领，佩戴安全帽到达现场准备进行混凝土浇筑施工。上午9时左右第一车混凝土到达现场，作业员何*临下车开始进行润泵作业，同时泵车软管转至基坑过程中往软管打润管剂，熊*此时在未佩戴安全帽的情况下私自从基坑顶部的临时出入口进入基坑内管廊顶部，泵车输送臂在作业时前段软管润泵过程中由于大幅摆动撞到正在基坑顶部边缘站立观看作业的熊*，致使其头部向下坠落撞至管廊基坑裸露钢筋处发生事故，后经120现场抢救无效死亡。

（二）事故应急救援和善后处置情况。

事故发生后泵车驾驶员朱*立即拨打120急救电话，并通知东仁公司法人严平。严平9时30分赶到事发现场，同时拨打110报警。海云劳务公司劳务班长夏*三第一时间控制现场，后经120医务人员现场采取急救措施无效后确认其死亡。

事故发生后，施工项目部成立了事故善后处理小组并启动应急预案，第一时间向市住建局及相关部门报告事故情况，同时开展应急救援和善后处理工作，市应急管理局、市住建局人员第一时间赶赴事发现场进行指导。各方妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，配合处置善后事宜，至12月11日赔付到位，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因。

1. 直接原因。

混凝土泵车单位东仁公司作业员何*临在未告知公司及现场项目部的情况下，违规将非作业人员且未做好个人安全防护的熊*带入施工现场。泵车软管在转至基坑时往软管打润管剂过程中由于软管大幅摆动将熊*碰倒坠落基坑底部。

2. 管理原因。

（1）劳务分包单位：海云劳务公司未建立以负责人为主的作业队伍安全保障体系造成现场施工过程中安全保障体系未能正常有效的运作，对现场施工人员为方便进入基坑施工作业，将基坑顶部局部临边防护拆除，形成了临时出入口存在重大安全隐患失察失管，致使死者熊*能够随意进出深基坑内部导致事故。

（2）施工单位：葛洲坝集团公司施工现场管理上有缺失，不到位。项目部安全员未在施工现场旁站，未对施工现场安全防护设施缺失的情况及时发现和纠正导致事故。

（3）监理单位：衡泰公司对现场存在的安全隐患和违章作业失察。未督促施工单位制定安全专项施工方案，现场巡检不力，未按要求在作业时旁站。监理规划及监理实施细则中，针对施工组织设计的检查措施不具体。

（二）事故性质。

经调查认定，荆州市城北快速路建设工程项目“12·9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员。

熊*，男，与本工程相关参建单位未签订任何劳动合同，私自进入施工区域基坑管廊顶部，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员。

肖小年，男，作为海云劳务公司法定代表人，没有认真履行安全管理职责，未依法督促检查本单位安全生产工作，未及时督促消除生产安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》第九十二规定给予其行政处罚。同时依据《安全生产法》第九十一条规定给予其撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（三）建议追究党纪政纪责任人员。

胡俊，男，荆州市公用事业管理处法规科科长，对管理领域建设工程安全生产工作监管不力，组织开展所辖区域内在建工程项目的安全管理和监督检查不到位，对事故发生负有责任。根据《公职人员政务处分暂行规定》第九条的规定，建议给予其谈话提醒处理。

五、事故责任单位处理建议

海云劳务公司对施工现场未进行实质管理，不具备安全生产管理能力，未建立安全生产管理体系，未与施工单位签定安全协议，缺乏对作业人员的安全生产教育、管理和施工作业安全技能培训和安全交底，致使现场施工作业人员缺少安全防护意识，随意拆除安全防护措施导致发生生产安全事故。责成荆州市应急管理局依照《安全生产法》的相关规定对海云劳务公司进行行政处罚。

六、对相关政府部门追责建议

荆州市公用事业管理处未认真落实行业安全监管责任，对建筑工程领域安全生产工作重视不够，督促所属相关单位对所辖区域内的在建工程项目安全监管责任落实不到位，责成其向荆州市住建局作出书面检查并抄报荆州市安委会办公室。

七、事故防范及整改措施

为认真吸取该事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化建筑领域施工安全生产管理，促进其安全健康发展，提出如下措施建议:

（一）深刻吸取教训，强化企业安全管。葛洲坝投资公司要进一步增强安全生产红线意识，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实履行法定责任，依靠严密的责任体系、严格的法制措施、有效的体制机制、有力的基础保障以及完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，全面提高安全管理水平。要强化施工作业现场安全管理职责的落实，要加强对施工现场的安全管控，深入落实建设、总包、和施工、质量监督、监理等工程参建单位主体责任，要对作业现场各类违章违规行为采取“零容忍”的态度，加强安全管理的执行力，确保安全生产的各项工作落到实处。

葛洲坝集团公司要认真落实安全生产主体责任，对项目进行全面自查自改，切实加强施工现场安全管理，对施工现场作业人员按规定进行安全技术交底和岗前教育培训，要严格把控工地进出大门，按方案施工，严禁破坏防护措施、盲目施工。

衡泰公司要按法规要求严格监理，及时查处违章作业行为，清除施工存在的安全隐患，强化监理人员到岗履职，督促监理人员严格履行监理安全方面的职责，督促各个参建单位规范作业，并注重加强重点部位、重点环节的安全监管，严格按照专项施工方案执行，及时发现并制止工程建设中的非法违法行为。

海云公司要重视对现场作业人员的安全生产教育、管理和施工作业安全技能培训，要让现场施工作业人员具有最基本的现场作业技能和自身安全防护意识，同时对现场作业人员作业前要切实加强在作业环境中的规范操作。

东仁公司要教育和监督从业人员严格执行安全生产规章制度和岗位安全操作规程，严格按照要求安排作业人员，做好劳务派遣人员安全生产教育培训和现场安全交底工作，努力提高现场作业人员的自我保护意识。

（二）切实落实工程建设安全生产监管责任。

建设管理部门要严格落实安全生产监管责任。要加强对企业和施工现场的安全监管，严格查处不按方案施工、无方案施工和违章作业施工行为。进一步明确监管职责，尽快建立健全安全管理规章、制度体系，制定更加有针对性的防范事故的制度，提出更加严格的要求，坚决遏制事故发生。

（三）切实加强安全教育培训工作。

各地各部门要认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规要求，加强对安全监管人员的安全教育和培训，扎实提高安全监管人员和建设项目施工作业人员的安全意识；要针对建筑施工人员流动性大的特点，强化从业人员安全技术和操作技能教育培训，落实“三级安全教育”，注重岗前安全培训，做好施工过程安全交底，开展广泛的经常性的安全教育培训。要重点加强对设备安装、高空作业、脚手架以及现场监理、安全员等关键设备设施、岗位和人员的监督检查，严格实行施工作业人员必须经培训考核合格上岗制度。

市政府荆州城北快速路建设工程项目

“12·9”一般高处坠落事故调查组

2020年4月20日



扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办

荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)

鄂公网安备 42100202000065号

网站标识码：4210000032

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?
(http://bszs.conac.cn/sitename?
site_code=4210000032)
method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)