荆州市新海石油设备制造有限公司

“3·14”物体打击事故调查报告

2015 年 3 月 14 日 15 时 30 分许，荆州市新海石油设备制造有限公司沙市区沙岑路 19 号装配车间，在吊装ＣＴ38 连续管作业机 KZS37 控制室时发生一起物体打击事故，导致 1 人死亡，直接经济损失 85 万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(湖北省人民政府令第 354 号）和荆政办发〔2007〕37 号文件规定，4 月 3 日，市政府成立了由市安监局牵头，市监察局、市经信委、市总工会、市公安局组成的“3·14”事故调查组，邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析和专家论证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

荆州市新海石油设备制造有限公司（以下简称“新海公司”），成立于 2001 年 2 月 15 日，公司总建筑面积 13000 平方米,现有员工 160 人。企业法定代表人冯冬梅，住所：荆州区荆机路，单位性质：私营企业。注册资本 1350 万元，一般经营范围：制造石油设备及烟草机械零配件；研制、开发、生产、销售机电、化工新技术、新产品（上述经营范围涉及国家专项审批的项目，凭相关许可资质生产经营)。注册号 421000000030444（1 - 2)，营业期限：长期。公司于 2012 年 4 月 24 日取得中华人民共和国组织机构代码证，代码为 72611105-X，有效期至 2016 年 4 月 24 日。

（二）沙岑路装配车间基本情况

“新海公司”因生产需要，于 2008 年 6 月 1 日与中国石油集团钻井工程技术研究院江汉机械研究所经过协商，签订了《场所租赁协议》，“新海公司”在研究所内建设铆焊车间及配套装配厂房，占地 2178 平米，车间位于研究所东北面，主要从事连续管作业机装配及铆焊，“新海公司”服从江汉机械研究所的统一管理，维护基地安全。场所地址为：荆州市沙市区沙岑路 19 号,场所使用期限为 20 年,自 2008 年 06 月 01 日至 2028 年 05 月 31 日。同时签订了《安全协议书》。

（三）江汉机械研究所基本情况

中国石油集团钻井工程技术研究院江汉机械研究所成

立于 1964 年，地处湖北省荆州市沙市区沙岑路 19 号。主要从事连续管技术设备、钻井设备、修井及试油设备、油田污水处理设备、油田杆管无损检测设备和表面处理工程等石油机械装备应用技术研究、设计开发、生产以及质量检测工作；2000 年通过了 ISO9001:2000 质量体系认证。

（四）C T 38 连续管作业机及 KZS37 控制室基本情况

连续管作业机集气、液、电一体化，结构复杂，自动化程度高，是用于起下和运输连续管装的设备。连续管作业机工作时，连续管在滚筒上一次次地缠绕、伸直，通过注入头夹持下入井中生产油管或套管内，完成修井及其他作业。是一种单车载液压驱动的设备。其组成部分主要有：运载车、KZS37 控制室、注水器、工作滚筒、胶管滚筒、液压系统、电控系统、软管总成、吊机、注入头、防喷器组、注入头支腿等。

KZS37 控制室由厢体、底座、液压举升系统及翻转梯组成。液压举升系统高度为 600mm,交流电源为 220V/60A，DC24V/25A，外形尺寸为长 1800mmX 宽 2300mmX 高 2360mm，质量为 1750kg。

（五）SW012 两头扣扁平吊装带参数

材质：尼龙；延伸度：极限工作力下≤2% - 5%；额定载荷：2000kg；近似厚度：12mm；近似宽度：60mm；长度:4.20m;重量:0.41 kg/m,起吊控制室需要 4 根 SW012

两头扣扁平吊装带,最大起重量为 8000kg。

（六）行车司机基本情况

肖宇，男，43 岁，2013 年 12 月 18 日取得荆州市质量技术监督局特种设备作业人员证，作业项目代码：Q8，挡案编号：TS6JQ0132061，有效至 2017 年 12 月 17 日。

（七）当天气情况

事故当天天气情况：天气小雨，气温 11-15℃，微风，室内照明采光良好,。

（八）死者情况

黄贤明，男，52 岁，荆州江陵县人，住湖北省荆州市沙市区武德路轴承厂宿舍，身份证号码：420400********0038，“新海公司”装配车间工人，该单位工龄 4 年。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2015 年 3 月 14 日 15 时 30 分左右，“新海公司”沙市区沙岑路 19 号装配车间内，3 名工人正在进行 KZS37 控制室吊装作业（见图一）。

图一：事发 KZS37 控制室



因 KZS37 控制室离 CT38 连续管作业机 20 米左右，黄贤明、张良山和肖宇 3 名工人先将 KZS37 控制室调离地面后再向作业车平移。当 KZS37 控制室移到 CT38 连续管作业机旁时，装配组长黄贤明安排其中 1 名工人张良山到库房领料。车间剩下行车操作员肖宇和黄贤明 2 人继续作业。当 KZS37 控制室吊离地面约 1.2 米时，KZS37 控制室北面的 2 根 SW017 吊绳突然断裂（见图二）。

图二：事发吊带



KZS37 控制室向北倒下，黄贤明躲闪不及,头部被砸，造成当事人当场死亡。



（二）事故应急救援和善后处置情况

行车操作员肖宇发现黄贤明出事后立即停止操作、展开救援,向车间主任张晓江报告,同时拨打 120 急救电话和 110 报警电话,15 时 40 分左右 120 急救车赶到，经检查诊断黄贤明已经死亡。约 2 分钟后 110 赶到现场，同时通知相关刑侦部门、法医及拨打安监部门电话，公安机关刑侦部门经过勘查排除刑事案件。16 点 10 分左右公司总经理汪少武和办公室主任廖琦赶到现场组织救援工作,联系死者家属,积极与家属处理善后事宜。3 月 18 日，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

1、违反行吊安全操作规程“十不吊”中“带有棱角快口物件未垫好不吊”条款。本次起重物控制室上端夹绳支撑耳板带有棱角快口，在没有加装垫板直接进行起吊作业，导致尼龙吊绳在吊装过程中左右晃动，被支撑耳板割断而发生此次事故。

2、地面作业人员安全意识淡薄，没有遵守行车吊装作业规定，未佩戴安全帽，不注意避让和瞭望，未撤离至起重物坠落安全范围。

（2）间接原因

1、“新海公司”安生产制度执行不严格，没有对施工作业现场安全隐患进行认真细致的检查；支撑耳板存在安全隐患，没有及时整改；吊绳外套存在破损未及时发现更换，也没有安排现场安全员管理。

2、作业现场安全警示标志缺失。整个作业现场未发现“吊车作业范围内严禁站人”等标牌或字样。

3、“新海公司”缺乏对作业人员的安全生产教育、管理和起重作业安全技能培训，导致工人缺少最基本的起重作业技能和自身安全防护意识。

（二）事故性质

经调查认定，“新海公司”“3·14”物体打击事故是一起

生产安全责任事故。

四、事故单位责任认定及处理意见

“新海公司”安全生产主体责任落实不到位，现场管理混乱。进行吊装危险作业时，作业现场安全警示标志缺失，无现场安全管理专门人员，无专门指挥人员指挥。没有对施工作业现场安全隐患进行认真细致的检查，隐患排查不到位。缺乏对员工的安全生产教育、管理和吊装作业安全技能培训，导致工人缺少最基本的起重作业技能和自身安全防护意识，对此起事故负重要责任。责成荆州市安全生产监督管理局依据相关法律规定，给予”新海公司”相应的行政处罚。

五、对事故有关责任人员的责任认定及处理意见

汪少武，男，“新海公司”总经理，作为该单位安全生产第一责任人，未依法督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对此起事故负主要领导责任。责成荆州市安全生产监督管理局依据相关法律规定，给予相应的行政处罚，同时责成新海石油设备制造有限公司依照相关法律规定及公司有关规章制度要求对汪少武给予相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后 10 日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

张晓江，男， 新海石油设备制造有限公司沙岑路装配车间主任，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

肖宇，男，新海石油设备制造有限公司沙岑路装配车间

行车操作员，违反行吊安全操作规程“十不吊”中“带有棱角快口物件未垫好不吊”条款。本次起吊重物控制室上端夹绳支撑耳板带有棱角快口，在没有加装垫板直接进行起吊作业，导致尼龙吊绳在吊装过程中左右晃动，被支撑耳板割断，对事故发生负有责任。

责成荆州市新海石油设备制造有限公司依据相关法律规定，根据本单位有关规章制度要求，对张晓江、肖宇给予相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后 10 日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

六、事故防范及整改措施建议

为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和生产安全薄弱环节，强化企业安全生产管理，促进生产企业安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）加强安全监督管理。

“新海公司”各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强生产作业过程的安全监管。公司要加大对下设外埠车间的管控力度，及时督促加强其内部管理，建立健全本单位安全管理机构，配备专职安全员，对各类作业加强监管，防止安全事故发生。

（二）进一步提高作业人员的安全意识和操作技能。

“新海公司”要对作业人员进行再教育、再交底，同时要加强制度的执行力，加大培训力度，进一步完善安全技术措施，确保不再发生各类安全事故。

（三）针对此次事故进行深刻反思，举一反三。

“新海公司”要针对本单位特性制定详尽的安全隐患排查及预防制度，对安全事故隐患及时采取有效措施，落实整改，杜绝各类事故的发生。

（四）针对本次事故结合专家分析报告，提出以下具体整改措施

1、严格完善行吊管理制度，加强行吊操作规范的培训。不断增强员工的安全意识，提高安全作业能力。

2、当挂好吊绳索具，起升过程中行车吊钩吊绳绷紧时，操作人员要立即远离吊重物，更不能站在起吊物的周围，防止重物坠落、侧翻伤人。

3、根据物件选择合理的索具，带有棱角刃口物件，尽量选用钢丝绳索具，并对棱角刃口采取保护措施。

4、加强对吊具的管理及相关检查制度，防止索具因使用时间过长损坏，或者在使用过程中已经有损坏的现象，能及时更换，防止类似事件再次发生。

“新海公司”“3·14”物体打击

事故调查组

二〇一五年五月十三日