海宁市盐官度假区理想水镇一期一标段项目工地“7·3”一般高处坠落事故调查报告

2022年7月3日下午16时40分许，海宁市盐官度假区理想水镇一期一标段项目建设工地发生一起高处坠落事故，导致1人死亡,事故造成直接经济损失145万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令310号）等有关法律法规规定，海宁市人民政府成立以海宁市应急管理局为组长单位，市公安局、市住建局、市总工会为成员单位，邀请市纪委市监委组成的事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）相关单位情况

总包单位：浙江宝华控股集团有限公司(以下简称宝华公司)，注册地址位于杭州市西湖区振华路298号，公司成立于2000年11月，公司类型为有限责任公司，法定代表人为张某某。经营范围包括:房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程、机电设备安装工程、建

筑装修装饰工程、消防设施工程承包，建筑材料检测，金属材料、五金机械、建筑材料、装饰材料、建筑设备、电子元器件的销售，建设工程项目管理，园林绿化工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目概况

项目名称为:理想水镇一期一标段;项目地址:海宁市盐官度假区潮涌路南侧、上塘河西侧;项目造价:合同价为459854122元。施工情况:2019年7月海宁盐官古城旅游股份有限公司（发包人）与浙江宝华控股集团有限公司（承包人）、浙江绿城时代建设管理有限公司（代建人）签订建安工程施工合同，约定由宝华公司承包建设项目，约定工期自2019年7月至2022年8月，项目经理王某某。

（三）现场勘验情况

事故现场位于项目工地B05幢西单元采光井底部，该采光井6楼607室设备平台顶部处于涂料粉刷阶段，部分边角未完成，6楼608室设备平台有一粉刷用的滚筒，南侧墙上有一处不规则白色涂料印记，5楼507室设备平台有一侧翻的涂料桶，采光井5楼墙体有黑色摩擦痕迹，采光井底部至六楼设备平台高度约为12米，采光井内悬挂至地面有一安全绳，中间弯曲悬挂在7楼窗户上，绳上未见安全扣。现场有明显血迹，未见安全帽、安全带，现场无监控。

（四）安全管理情况

宝华公司施工现场配置了5名安全员，项目安全主管为邵某某，事故区域安全管理员为陈某某。调取的安全台账资

料显示死者杨某某三级安全教育、培训和安全技术交底均已开展。经调查，事故现场设备平台宝华公司原来在主体施工期间设置了相关防护措施，后因为工程已到收尾阶段而拆除，宝华公司未在最后的油漆涂料施工阶段及时发现并恢复，公司现场安全管理人员对涂料施工的作业人员在作业时未佩戴安全带未及时发现并制止。

（五）相关政府部门监督检查情况

1.盐官旅游度假区管理服务中心：今年3月份，盐官旅游度假区服务中心通过招投标购买第三方服务，确定了由浙江明康工程咨询有限公司代为日常的安全文明施工检查，公司安排6名具有一定资质、职称的人员,定期对29个项目每月开展巡查，巡查发现问题后以盐官旅游度假区服务中心名义发出整改通知书。检查人员分别于4月20日和5月9日对理想水镇一期一标段项目进行检查，发现检查井未覆盖等隐患5个，检查未涉及临边防护不到位的问题，宝华公司未对隐患整改进行回复。整体来看，检查出具的整改通知书所载问题普遍较为简单，发现的问题大部分施工单位未对隐患整改情况进行回复，无复查记录，截止7月3日,未有建筑工地违法行为移交或上报处罚的情况。

二、事故经过及救援情况

2022年7月3日下午，理想水镇一期一标段项目外墙涂料班组组长陈某某安排杨某某、张某某、祁某某3人到B05号楼进行墙面涂料涂刷，约16时40分，在B05幢西单元采光井10楼上作业的祁某某无意间往下看时，发现一个人躺在采光井底部，祁某某马上下楼查看，发现躺着的工人是杨某

某，杨某某头部出血已失去意识，祁某某马上打电话给陈某某汇报了情况，陈某某接电话后赶到现场查看，并拨打了120电话，海宁市中心医院救护车赶到现场后将杨某某送去医院抢救，但因伤重医治无效于当天死亡。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》结论，被鉴定人杨某某符合高坠死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死者：杨某某，男，身份证号：342923******4018，家庭住址：安徽省池洲市青阳县，系宝华公司的油漆班组工人。

直接经济损失情况：事故造成直接经济损失145万元。2022年7月8日，经海宁市盐官镇人民调解委员会调解，杨某某家属与宝华公司达成调解协议，由宝华公司赔偿死者家属人民币合计145万元。

四、事故原因

（一）直接原因

1.杨某某安全意识淡漠，在高处施工作业时未佩戴安全带，在临边作业时操作不当导致事故发生。

2.宝华公司对施工现场设备平台的临边防护不到位，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1规定。

（二）间接原因

宝华公司对项目施工监管不到位，未能及时发现并制止施工作业人员未佩戴安全带进行高处作业的违规行为，对施工人员安全教育培训和安全技术交底不到位。

（三）地方政府及监管部门主要问题

盐官旅游度假区管理服务中心未认真吸取近期我市建筑领域安全事故多发的教训，采取有力措施防止和遏制事故发生不到位。履行建筑施工领域属地监管责任不全面，对建筑工地安全隐患排查和整改不彻底。

四、事故级别及性质

一般生产安全责任事故。

五、事故类别

高处坠落事故。

六、事故责任认定与处理建议

（一）建议免于处罚人员

杨某某，宝华公司油漆班组工人，在进行高处作业过程中，未使用项目部配发的安全绳、安全帽等劳动防护用品，作业过程中操作不当，对事故的发生负有直接责任。鉴于杨某某已在事故中死亡，建议不追究其法律责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

宝华公司，落实主体责任不到位，对本起事故的发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对宝华公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

熊某某，宝华公司总经理、主要负责人，未认真落实安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对本起事故的发生负有领导责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对熊某某进行行政处罚。

（四）责成内部处理的人员

1.王某某，宝华公司项目负责人，对项目安全生产管理不到位，建议宝华公司对王某某进行内部处理，处理结果报海宁市应急管理局。

2.邵某某，宝华公司项目安全主管，现场安全管理不到位。建议宝华公司对邵某某进行内部处理，处理结果报海宁市应急管理局。

3.陈某某，宝华公司项目安全生产管理员，现场安全管理存在疏漏，未及时发现作业现场存在的安全隐患。建议宝华公司对陈某某进行内部处理，处理结果报海宁市应急管理局。

（五）对其他单位的处理

责成盐官旅游度假区管理服务中心对浙江明康工程咨询有限公司进行处理，处理结果报海宁市应急管理局。

（六）对属地政府与有关监管部门的处理意见

吴某某,盐官旅游度假区管理服务中心规划工程部建设领域安全负责人、海宁市盐官景区综合开发有限公司建设管理中心经理，履行监管职责不到位，建议由海宁市纪委市监委对吴某某进行诫勉谈话。

七、事故防范措施建议

（一）切实强化企业安全生产主体责任的落实。宝华公司要深刻吸取本次事故教训，加强安全生产管理，增强对国家法律法规、标准规范及公司安全规章制度的执行意识；针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，组织开展全面的安全生产隐患排查，认真组织整改。加强对施工作业现场作业人

员的安全教育培训和安全监管，增强作业人员的安全意识，并要重点检查现场安全管理人员离岗脱岗问题，特别是高处作业、特种设备作业、动火作业、临时用电作业等危险作业的相关审批手续完善及现场监管监护。工程项目的项目经理、施工负责人、现场安全员等相关人员应认真履行安全生产法定职责，加大作业现场的巡查力度，及时发现并消除事故隐患，确保施工安全。

（二）切实强化属地监管。海宁市盐官度假区管理服务中心要进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持安全第一、落实安全发展，坚守安全生产“红线”，加强对各类建设项目及施工作业的属地监督管理，对日常检查中发现的安全隐患要加大跟踪力度，督促相关施工单位及时进行整改，做好闭环管理。要举一反三，督促施工主体安全生产主体责任落实，防止类似事故再发生。