长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”一般机械伤害事故调查报告

长沙县人民政府事故调查组

（2024年12月10日）

目 录

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

（二）相关单位基本情况

（三）事故设备情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场照片

（六）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

三、事故原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、有关责任单位的履职情况

（一）事故责任单位安全管理情况

（二）事故涉及单位安全管理情况

（三）有关监管单位履职情况

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

（二）对事故责任单位的处理建议

（三）对事故涉及单位的处理建议

（四）对事故责任人员的处理建议

六、事故防范和整改措施

长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”一般机械伤害事故调查报告

2024年3月4日15时18分，在长沙县黄兴镇黄江大道995号长沙家禽批发市场发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失118万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市有关规定，经县人民政府批准，于2024年3月18日成立由县应急局牵头，县公安局、县执法局、县总工会、黄兴镇人民政府为成员单位的长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”机械伤害事故调查组开展调查，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

1.物业基本情况。长沙家禽批发市场位于长沙县黄兴镇黄江

大道一段995号，占地面积：104.95亩，建筑面积：65000平方米，业主方为长沙[redacted]有限公司。

2.项目发包情况。2024年2月29日，长沙[redacted]有限公司与长沙世纪金源物业管理有限责任公司签订《[redacted]一市场物业管理服务委托合同》及《安全管理协议书》，长沙[redacted]有限公司将长沙家禽批发市场的物业管理服务交由长沙世纪金源物业管理有限责任公司实施。合同时间为：2024年3月1日至2025年2月28日。

2024年3月1日，长沙[redacted]有限责任公司与长沙[redacted]有限公司签订《家禽市场保洁服务合同》，长沙[redacted]有限责任公司将长沙家禽批发市场的以市场围墙红线为分界线（含公寓楼、家禽市场公共区域），商铺外围，地下车库、市场公共区域保洁、楼顶垃圾定期清理、绿化带白色垃圾（乙方不负责非公共设施及区域的保洁）的保洁业务交由长沙[redacted]有限公司实施。合同时间为：2024年3月1日至2025年2月28日。

（二）相关单位基本情况

1.长沙[redacted]有限公司（以下简称[redacted]）成立于2015年11月9日，注册地位于湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段995号，法定代表人为[redacted]。经营范围：包括活禽销售；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；电子过磅服务；食品进出口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；停车场服务；货物进出口；广告发布；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 长沙[redacted]管理有限责任公司（以下简称[redacted]）成立于2007年11月6日，注册地位于湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路199号湘江世纪城富湾国际3栋301，法定代表人为[redacted]。经营范围：包括物业管理；家政服务；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；健身休闲活动；酒店管理；城市绿化管理；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3. 长沙[redacted]有限公司（以下简称[redacted]）成立于2019年8月5日，注册地位于长沙市开福区月湖街道万家丽北路二段338号金鹰汇大厦1522房，法定代表人为[redacted]。经营范围：包括市政道路清扫保洁、维护，市政管道清理、疏通，物业清洁、维护，交通设备、设施的清洗及维护，建筑物外墙清

洗、翻新服务，建筑物管道疏通服务，运输设备清洗、消毒服务，二次供水设施清洗消毒，物业管理，餐厨垃圾的运输及处理，城市水域垃圾清理，污水处理及其再生利用，垃圾分类服务，节能技术开发服务，环保技术咨询、交流服务、开发服务；环保工程设计，环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营，林绿化工程施工，绿化养护，绿化病虫防治管理，城市公园管理，环境卫生管理，环境保护监测，物联网技术研发，建筑节能产品的安装，清洁设备、清洁用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）事故设备情况

发生事故的设备为清粪机。该清粪机东西向布置，减速机功率 0.75KW（控制电路有超载保护开关），转速 1420r/min，电压：380V，频率 50HZ，减速比 1:87，三相交流电，防护等级 IP54。清粪带规格为（宽×厚=2100×1.2mm）、运转速度 4m/min，采用两条中央集粪系统设计，设备预留人工检修通道，方便人员进入中央集粪系统区域清洗；清粪机在运行过程中本身存在机械伤害、触电等风险。

（四）事故发生经济

2024 年 3 月 4 日 11 时，长沙[redacted]的[redacted]、[redacted]、[redacted]、[redacted]、[redacted] 5 人按照日常工作安排清理市场交易区域 4 个楼栋（B2、B4、B5、B7）的鸡粪沟，其中[redacted]、[redacted]、[redacted]三人负责 B2、B5 栋，[redacted]、[redacted]负责 B4、B7 栋。清理鸡

粪沟工作流程是从楼栋东西两边入口进入鸡粪沟，用铁铲将鸡粪铲到清粪机粪带上，利用清粪带将鸡粪运输到西侧鸡粪坑中。

15 时 15 分，[redacted]、[redacted]在完成工作任务后自行来到 B4 栋作业区域协助[redacted]、[redacted]清理。15 时 18 分，[redacted]因身穿长工作服且没有系好纽扣，铲鸡粪作业时长工作服外摆一角被卷入传送带的齿轮中，[redacted]随即被连带跌倒，头部撞到清粪机的减速机上。[redacted]发现后立即进行了呼救，[redacted]听到后随即关停机器。[redacted]、[redacted]分别向公司相关负责人员报告，拨打 120、110 报警。

（五）事故现场照片



（图 1）事故现场作业照片



（图 2）事发设备照片



（图 3）死者位置

（六）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者：[redacted]，男，59岁，身份证号[redacted]，长沙市长沙县人，长沙[redacted]员工。直接经济损失118万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月4日16时18分，收到黄兴镇应急办电话：15时18分许，长沙家禽批发市场一名员工受伤，15时40分，120医护人员抵达现场后判断，伤者已无生命体征。

16时30分，长沙县应急局指挥中心将初步信息上报市应急局指挥中心。

17时6分，收到黄兴镇应急办信息续报：黄兴镇分管负责同志及综治办、派出所第一时间赶赴现场处置相关善后工作。据初步核查，死者信息及基本情况如下：[redacted]，男，59岁，长沙县人，身份证[redacted]，长沙[redacted]公司员工。其在市场交易区B4栋清理鸡粪时，衣服被卷入传送带造成跌倒，头部撞在电机上受伤后死亡。截至目前，死者遗体已转运殡仪馆，现场已做有效管控，暂无不稳定因素。

17时45分，长沙县应急局指挥中心将续报信息上报市应急局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

15时18分，[redacted]卷入清粪机的减速机齿轮链条中，头部撞

到减速机上。[redacted]发现后立即进行了呼救，[redacted]听到后随即关停机器。[redacted]、[redacted]分别向公司相关负责人员报告，并拨打了110和120急救电话。市场相关管理人员及其他工作人员第一时间赶到现场，立即对[redacted]开展救援，向黄兴镇政府汇报现场情况，15时35分[redacted]从机器中脱离并送到楼栋外，15时40分救护车到达现场，急救人员经现场抢救无效确认[redacted]死亡，将宋鄂遗体送往长沙市第八医院。

（三）医疗救治和善后情况

3月5日，长沙[redacted]与死者家属自行协商，并签订和解赔偿协议，协议约定的所有要求已经履行完毕。

三、事故原因

（一）事故直接原因

[redacted]安全意识淡薄，违反安全操作规程，在进行清理粪便作业过程中未按照规定穿工作服，衣服被卷入运行中的清粪机的减速机齿轮链条中，头部撞到清粪机的减速机上，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

长沙[redacted]日常现场安全检查不到位，未及时发现和制止[redacted]的冒险作业行为。

四、有关责任单位的履职情况

（一）事故责任单位安全管理情况

长沙[redacted]制定了《全员安全生产责任制》《保洁岗位操作

规程》（包括涉事岗位），明确了公司各岗位的安全职责。与世纪金源物业签订了《家禽市场保洁服务合同》，在附件二明确了安全管理要求。但是对作业人员安全教育不到位，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[①]的规定；未组织对生产现场的安全检查，及时发现并消除隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[②]的规定。

（二）事故涉及单位安全管理情况

长沙[redacted]制定了《全员安全生产责任制》《20项安全操作规程》，制度中明确了各部门（含公司安委会）和各级人员的安全生产职责。与[redacted]签订了《安全管理协议书》，明确了双方的安全责任。开展了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，《风险分级管控清单》《隐患排查清单》（含基础管理类、现场类）等资料齐整。开展了安全生产教育培训，制定了《2024年度培训计划表》，培训签到表、培训记录、现场照片等资料齐整。但是存在对分包单位隐患排查工作督促不到位的问题。

[redacted]制定了《安全管理制度体系文件》《17项安全生产操作规程》，制度中明确了各部门、各岗位的安全生产职责。与长沙卓优美签订了《家禽市场保洁服务合同》，在附件二

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

明确了安全管理要求。开展了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，建立了《安全风险分级管控制度》《安全管理措施》《隐患排查治理制度》，安全生产检查记录、危险源统计表、风险排查摸底表、隐患排查记录等资料齐整。开展了安全生产教育培训和应急演练，培训签到表、培训记录、现场照片等资料齐整。但是存在对分包单位隐患排查工作督促不到位的问题。

（三）有关监管单位履职情况

黄兴镇人民政府履职情况：2024 年 1-3 月，黄兴镇相关部门共开展了计划执法检查企业 30 家、安全生产简易程序立案 15 家、警示约谈 20 家、停产停业整顿 2 家，对生产经营单位日常监督检查 100 余次；黄兴镇政府在今年开展的全镇安全生产大检查工作中，能结合企业安全生产的实际，制定了各专项方案并组织实施，具备有关的安全监管台账资料，提供有镇政府主要负责人多次带队组织各项安全生产大检查的图文资料。

经调查，未发现有履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

[redacted]，长沙[redacted]保洁人员，未按照规定穿工作服，违反安全操作规程，对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

长沙[redacted]，安全教育不到位，未组织对生产现场的安全检

查，未及时发现并消除隐患，是事故的责任单位，建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]相关规定给予行政处罚。

（三）对事故涉及单位的处理建议

1. 长沙[redacted]对分包单位隐患排查工作督促不到位，建议由长沙县应急和安全生产委员会办公室进行警示约谈。

2.[redacted]对分包单位隐患排查工作督促不到位，建议由长沙县应急和安全生产委员会办公室进行警示约谈。

（四）对事故责任人员的处理建议

1.[redacted]，长沙[redacted]法人代表、总经理兼安全员。未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]规定给予行政处罚。

2.[redacted]，[redacted]副总经理。对分包单位隐患排查工作督促不到位。建议由[redacted]依据内部制度进行处理。

3.[redacted]，[redacted]总经理助理。对分包单位隐患排查工作督促不到位。建议由世纪金源物业依据内部制度进行处理。

4.[redacted]，长沙[redacted]安全员。对分包单位隐患排查工作督促不到位。建议由长沙惠湘禽业依据内部制度进行处理。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

六、事故防范和整改措施

（一）业主单位要深刻吸取事故教训，加强作业现场的安全生产检查，加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；深入开展隐患排查治理，切实把事故隐患消除在萌芽状态，杜绝类似事故再次发生；全面加强外包作业安全管理，对于以外包、外委或外协方式从事的项目作业活动，都要严格落实安全监管和检查制度，全过程统一协调、管理和安全检查，发现问题隐患及时督促整改。

（二）物业分包单位要认真组织健全本单位安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作规程，强化对从业人员的安全教育培训，强化管理人员的安全意识，加强对作业现场、环境的隐患排查，及时排查消除各类事故隐患，各级各岗位人员要严格落实各自安全生产责任，杜绝冒险作业、违章作业，严防类似事故的再发生。

（三）黄兴镇人民政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，应该以此起事故为戒，要严格按照年度执法计划安排和阶段性重点工作任务，认真开展安全检查、督查，督促辖区范围内企业严格落实安全生产主体责任，加强作业现场的安全管理、安全教育和培训、全面建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严查冒险作业行为，防止类似事故的发生。

附件：1. 长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”一般机械事故调查组成员名单

2. 长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”一般机械事故伤亡人员名单

3. 长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”一般机械事故直接经济损失统计表

长沙县黄兴镇长沙家禽批发市场“3·4”
一般机械伤害事故调查组
（长沙县应急管理局代章）
2024年12月10日