政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
· 机构概况
· 政策法规
· 发展规划
· 应急数据
· 应急管理
· 建议提案
· 依申请公开
· 财政预决算及三公经费
· 人事信息
· 党建信息
· 其他法定公开信息
政府信息公开年报 +

贵阳乌当贵平高速公路二标段“3•4”一般高坠事故调查报告

2024年3月4日14时30分许，贵平高速公路T2合同段龙井沟特大桥左幅9#墩进行第0-4.5m节段第二层模板安装过程中，模板倾覆致1名工人高处坠落死亡，1名工人被模板撞击受伤，直接经济损失217万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等有关规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市交通委员会、贵阳市公安局、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市总工会、乌当区人民政府等单位相关人员组成的乌当区贵平高速公路二标段“3·4”高坠事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行勘察，对事故相关单位和人员进行调查取证。通过调查取证和综合分析，查明事故发生的原因、经过及直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施。

一、基本情况

（一）工程项目概况

G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘段起自贵阳市乌当区羊昌镇，经百宜、洗马、洛北河、沿山、云雾、掌布、平塘县城，止于平塘县云阳关（黔桂界），路线全长174.018公里。其中二标段起讫号为YK8+000/ZK8+015-YK14+100/ZK14+105，路线全长6.1公里，起于贵阳市乌当区百宜镇拐九村下坝互通，终于黔南州龙里县醒狮镇平寨村平寨隧道出口。主要施工内容包含路基、桥梁、隧道及互通立交工程。

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-06-28 15:40　浏览次数：14次　字体:[]

（二）工程进度及事故地点情况

龙井沟特大桥位于G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘段T2合同段三工区，按路线整幅路基分幅设计，主跨结构上对称。事故发生地点龙井沟特大桥左幅9#墩桩基及承台施工完成，第0-4.5m节段钢筋安装完成，正在安装第0-4.5m节段第二层模板，该工程属于危大工程。

（三）事故相关单位基本情况

1.建设单位：贵州贵平高速公路有限公司（以下简称贵平公司），法定代表人：陈某刚，统一社会信用代码：91522730MAC359****，成立日期：2022年11月8日，营业期限：无固定期限，公司类型：其他有限责任公司。2023年4月11日与贵州省公路工程集团有限公司签订G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段土建工程施工合同；2023年4月22日与贵州陆通工程管理咨询有限责任公司签订G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段施工监理合同。

2.监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司（以下简称：陆通公司），法定代表人：黄某猛，统一社会信用代码：91520000214433****，成立日期：1996年8月15日，公司类型：有限责任公司。公路水运工程监理企业资质证书：交监公甲第114-2006号，有效期：2023年3月21日至2028年3月20日，资质等级：公路工程甲级。

3.施工单位：贵州省公路工程集团有限公司（以下简称“省公路集团公司”），法定代表人：计某彦，统一社会信用代码：91520000214415****，成立日期：1990年12月，公司类型：有限责任公司。资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级。安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字[2005]01****，有效期：2023年5月1日至2026年4月30日。2023年4月3日与贵州东东宇航建筑工程劳务有限公司签订贵阳至平塘高速公路T2合同段桥梁下构工程劳务合同。

4.劳务单位：贵州东东宇航建筑工程劳务有限公司（以下简称东东宇航公司），法定代表人：夏某奇，统一社会信用代码：91520115MA6DUQ****，成立于2017年3月13日，注册资金为600万元，公司类型：有限责任公司。安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字〔2021〕0016****，有效期：2021年2月3日至2024年2月2日，2024年3月1日贵州省住房和城乡建设厅发布公告，贵州东东宇航建筑工程劳务有限公司安全生产许可证延期3年。公司经营范围包括：建筑工程劳务分包：建筑工程；桥梁、隧道、机场工程施工及承包；公路、高速公路工程设计、施工及承包等。资质类别及等级：施工劳务不分等级。

（四）工程手续办理情况

可行性研究报告批复：2022年8月25日，《省发展改革委关于G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘(黔桂界)段可行性研究报告的批复》（黔发改交通〔2022〕688号）。工程建设用地批复：2022年10月29日，《自然资源部关于乌当(羊昌)至平塘高速公路工程建设用地的批复》（自然资函〔2022〕

1297号）。施工许可批复：2023年5月18日，《省交通运输厅关于G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘(黔桂界)段施工许可决定书》。

二、事故发生经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

13时许，蒋某辉、蒋某松、王某顺3人在龙井沟特大桥左幅9#墩承台上安装模板。14时30分许，在安装第二块模板时，蒋某辉未系挂安全带，在未安装固定螺栓的情况下，站在模板中上端剪断用于临时固定模板的铁丝后模板倾覆，蒋某辉失去支撑坠落至桥墩承台下方25.7米处，王某顺被模板撞击受伤，蒋某松未在事发作业面未受影响。

（二）应急救援处置及善后处理情况

事故发生后，毕某勇安排工人开车送伤者王某顺去医院治疗，施工单位拨打120急救电话，120救护车到达事故现场后医护人员确认蒋某辉死亡。事发后施工单位及时启动应急响应，按照应急预案开展应急处置，对伤者进行施救。

市政府分管领导、乌当区政府主要领导第一时间到现场指挥，应急、交通、卫健、公安等部门及乌当区政府第一时间到现场进行救援和处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失217万元。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

在龙井沟特大桥左幅9#墩第0-4.5m节段第二层模板安装过程中，蒋某辉未系挂安全带，在未安装固定螺栓的情况下，站在模板中上端剪断用于临时固定模板的铁丝，违规作业导致模板倾覆，蒋某辉坠落至桥墩承台下方25.7米处死亡，模板撞击工人王某顺受伤。

（二）间接原因及调查发现的主要问题

1.建设单位：贵州贵平高速公路有限公司。一是对龙井沟特大桥复工复产安全检查不到位，未发现施工现场危大工程防护不到位、龙井沟特大桥左幅9#墩承台临边防护栏杆固定不牢；二是未落实全员安全生产责任制，未明确工程管理部部长和各标段长安全职责。

2.施工单位：贵州省公路工程集团有限公司。一是贵平高速二标段项目部未落实危大工程和危险作业操作规程，龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装未搭设脚手架、未设置模板拉杆和斜撑；二是贵平高速二标段项目部未安排安全管理人员对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装施工实施现场安全监管；三是贵平高

速二标段项目部未落实特种作业（高空作业）人员资格审查；四是贵平高速二标段项目部未落实全员安全生产责任制。

3.监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司。一是驻地监理工程师、监理员未开展特种作业（高空作业）人员资格审查；二是现场监理员未对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装进行现场旁站监理；三是未督促施工单位按模板安装专项施工方案搭设脚手架、设置模板拉杆和斜撑；四是未将模板吊装施工纳入监理规划并单独编制监理实施细则。

4.劳务单位：贵州东东宇航建筑工程劳务有限公司。一是龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装作业人员未按照模板安装专项施工方案作业，用铁丝绑扎代替拉杆作为模板防倾覆措施；二是未对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装作业施工人员进行安全教育培训；三是未配备贵平高速二标三工区安全管理人员；四是未建立全员安全生产责任制。

（三）事故性质

经调查认定贵阳市乌当区贵平高速公路二标段“3·4”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任有关单位及人员的处理建议

（一）对责任人员的责任认定和处理建议

1.建设单位：贵州贵平高速公路有限公司

（1）安某，中共党员，安全总监。一是未督促公司有关部门按照2024年度教育培训计划开展三级教育培训；二是对公司质安部春节后复工复产安全检查督促不到位，质安部检查人员没有按照要求对危大工程开展全覆盖检查。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（2）石某举，中共党员，质量安全部副部长（负责春节后复工复产贵平二标的安全检查）。对施工单位2024年春节后复工复产安全生产条件检查不到位，未对龙井沟特大桥左幅9#墩高墩施工模板及承台围护开展安全检查，对施工单位危大工程防护不到位、龙井沟特大桥左幅9#墩承台临边防护栏杆固定不牢失察。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

2.施工单位：贵州省公路工程集团有限公司

（1）余某仁，群众，贵平高速二标项目部项目经理。一是未督促贵平高速二标段三工区落实危大工程专项施工方案，未安排安全管理人员对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装实施现场监管；二是未督促项目部安全管理人员对模板安装工人（蒋某辉、王某顺）高空作业资格审查。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（2）吕某秋，群众，贵平高速二标项目部项目副经理。一是未督促项目部安全科对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装实施现场安全监管；二是未督促项目部安全管理人员落实模板安装工人（蒋某辉、王

某顺）高空作业资格审查；三是未督促项目部安全科和劳务公司将模板安装安全操作规程纳入安全技术交底。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（3）高某浪，群众，贵平高速二标项目部安全科科长。一是对项目危大工程监管巡查不到位，发现龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装作业未搭设脚手架、模板设置拉杆和斜撑的隐患后未跟踪督促整改；二是未开展模板安装工人高空作业资格审查，未发现工人蒋某辉、王某顺不具备高空作业资格；三是未将模板安装安全操作内容纳入模板安装工人安全技术交底。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（4）王某军，群众，贵平高速二标项目部三工区工区长。一是检查项目危大工程不到位，发现龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装作业未搭设脚手架、未设置模板拉杆和斜撑的隐患后未跟踪督促整改；二是事发时，未对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装高空作业开展现场安全监督。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（5）黎某波，群众，贵平高速二标项目部三工区安全员。一是事故发生当天，未对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装现场开展现场安全监督；二是事故发生当天，未督促蒋某辉、王某顺等作业人员系挂安全带；三是发现龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装作业未按要求搭设脚手架、未设置模板拉杆和斜撑的隐患后，未制止工人违章作业，未督促整改落实。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

3.监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司

（1）付某正，群众，驻地监理工程师。一是未督促现场专业监理、监理员开展特种作业（高空作业）人员资格审查；二是未安排人员对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装进行现场旁站监理；三是未督促施工单位按模板安装专项施工方案要求在龙井沟特大桥左幅9#墩模板搭设脚手架、未设置模板拉杆和斜撑。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（2）姚某明，群众，驻地监理员。一是未督促龙井沟特大桥9#墩高空作业人员系挂安全带；二是未督促施工单位对龙井沟特大桥左幅9#墩模板搭设脚手架、设置模板拉杆和斜撑；三是未对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装进行现场旁站监理。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

4.劳务单位：贵州东东宇航建筑工程劳务有限公司

（1）夏某奇，群众，法定代表人。一是未建立全员安全生产责任制；二是督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，龙井沟特大桥左幅9#墩0-4.5m节段模板安装未搭设脚手架、未设置模板拉杆和斜撑。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（2）毕某勇，群众，现场管理人员。一是未督促龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装工人按照龙井沟特大桥高墩专项施工方案进行施工；二是未督促龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装工人系挂安全带。对事

故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

（二）对有关企业的处理建议

1.建设单位：贵州贵平高速公路有限公司。一是对龙井沟特大桥复工复产安全检查不到位，未发现施工现场危大工程防护不到位、龙井沟特大桥左幅9#墩承台临边防护栏杆固定不牢未按规范设置等隐患问题；二是未落实全员安全生产责任制，未明确公司工程管理部部长和各标段长的安全职责。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

2.施工单位：贵州省公路工程集团有限公司。一是贵平高速二标段项目部未落实危大工程和危险作业操作规程，龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装未搭设脚手架、未设置模板拉杆和斜撑；二是贵平高速二标段项目部未安排安全管理人员对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装施工实施现场安全监管；三是贵平高速二标段项目部未落实特种作业（高空作业）人员资格审查；四是贵平高速二标项目部未落实全员安全生产责任制。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

3.监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司。一是驻地监理工程师、监理员未开展特种作业（高空作业）人员资格审查；二是现场监理员未对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装进行现场旁站监理；三是未督促施工单位按模板安装专项施工方案搭设脚手架、设置模板拉杆和斜撑；四是未将模板吊装施工纳入监理规划并单独编制监理实施细则。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

4.劳务单位：贵州东东宇航建筑工程劳务有限公司。一是龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装作业人员未按照模板安装专项施工方案作业，用铁丝绑扎代替拉杆作为模板防倾覆措施；二是未对龙井沟特大桥左幅9#墩模板安装作业施工人员进行安全教育培训；三是未配备贵平高速二标段三工区安全管理人员；四是未建立全员安全生产责任制。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。属地政府要深刻汲取事故教训，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，强化企业安全生产主体责任，防范化解安全风险。要建立交通工程突发事件应急指挥机构，建立健全突发事件应急管理培训制度，加强专业应急救援队伍和非专业应急救援队伍的联合培训、联合演练。对于辖区在建高速公路，要加强和上级高速公路工程行业主管部门的对接联系，督促辖区有关部门、属地政府将在建高速公路项目纳入检查范围，加强与上级行业主管部门的联合检查。

（二）进一步压实安全生产行业监管责任。有关部门要狠抓交通工程施工安全监管，加大对危大工程施工监管力度，严厉查处违法违规行为。一是根据事故调查发现的问题隐患情况举一反三，组织参建单位全面自查检查，开展一次反“三违”专项整治。二是组织召开交通工程安全生产暨警示教育会议，进一步压实各参建单位安全生产责任，提高安全意识和防范技能。三是要进一步强化监管措施，监督参建单位配备配足质量、安全、技术、设备和监理人员到岗履职。

（三）进一步压实企业安全生产责任。一是建设单位要落实质量安全首要责任制，牵头明确建设项目参建各方安全生产责任，督促施工单位、监理单位依法落实安全生产责任。二是施工单位要落实安全生产主体责任，严格落实危大工程专项施工方案要求；要严格特种作业（高空作业）人员资格审查，确保特种作业人员持证上岗；要加强劳务分包队伍施工过程管理，强化现场对劳务分包人员进场情况、流程安排、工期保证、质量控制、安全防护、文明施工措施等内容的跟踪检查。三是监理单位要落实安全监理责任，切实做好施工关键环节、关键工序的旁站监理工作，及时巡查现场安全状况；要参与安全风险评估，督促制定安全技术防范措施，并监督施工单位落实。四是劳务单位要建立健全全员安全生产责任制，加强施工人员安全教育培训，严格施工方案执行监督，严防“三违”行为发生。

分享到：