应急管理局：南宁五星瓷业有限公司“1•20”高处坠落事故调

发布时间：2019-05-31 19:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

南宁五星瓷业有限公司“1·20”高处坠落

事故调查报告

2019年1月20日上午11:00左右，位于南宁市武鸣区宁武镇的南宁五星瓷业有限公司发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城信局、人社局、总工会、宁武镇政府等部门组成的南宁五星瓷业有限公司“1·20”高处坠落事故调查组，开展事故调查工作，并邀请城区纪委监委机关派

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经责任人员的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位及工程项目概况

（一）事故单位概况

南宁五星瓷业有限公司（以下简称五星公司）成立于2006年7月7日，法定代表人：吴某钗；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）914501007913011671；注册资金：捌佰捌拾万元整（￥880万元）；营业期限：长期；经营范围：瓷砖生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批产各种日用卫生内墙瓷砖，产品规格主要为300*600㎜、400*800mm内墙瓷砖。

该公司于2018年12月30日停产进行设备检修。

（二）劳务外包施工队及项目与事故发生位置概况

黄某强施工队是长期从事工厂顶棚维修工作的民间施工队，共有工人8人，均为宾阳籍，黄某强为包工头，其根据每日工作量大小决定当日工作需业有限责任公司、广西百隆陶业有限公司从事厂房顶棚维修劳务承包业务。

2017年8月11日，五星公司（甲方）与包工头黄某强（乙方）签订《协议书》，将厂区内厂房维修承包给乙方施工，施工期暂定两年，至2019年8月施工劳务全部由乙方负责”，并作了安全生产管理方面的约定。经查阅黄某强施工队与五星公司签订的《协议书》，五星公司与黄某强施工队属劳务委托

发生事故的位置位于五星公司原料堆场的第一间铁棚与第二间铁棚之间的承重立柱上（DG160钢管）。五星公司原料堆场有三个M型铁棚（由南端五星公司原料堆场的第二间铁棚M型铁棚进行维修作业。

二、事故发生和救援经过及现场勘查情况

（一）事故发生和救援经过

2019年1月20日7时30分左右，包工头黄某强带领黄某松、黄某两人进入五星公司原料堆场继续进行第二间铁棚的维修工作。黄某强安排黄某松在换安装铁棚用的新钢构件上防锈漆，黄某强则上到高度7米铁棚顶上，在第一间铁棚与第二间铁棚之间立柱上部切割铁棚已锈蚀横梁；约10点多钟，天越来越暗即将下雨，安全员陈某要求黄某强立即停止施工作业撤回地面，以确保安全，黄某强接受建议后停止施工作业，然后解开安全绳沿着立柱（开出手机看（似乎是看时间或信息），距黄某强十多米正走向球磨车间检查维修工作的陈某，转头发现后立即喊话制止，就在黄某强将手机放回口袋之际陈某见状赶紧跑过去查看，黄某松、黄某听见异响也赶紧跑过来，见黄某强仰倒在地，头部向右歪斜，双手自然张开，口、鼻、耳往外涌血，喊话无应黄某强口、鼻不断涌出的血。约十一点半左右，宁武镇卫生院医务人员赶到现场施救，十分钟后，因黄某强伤势严重，现场医疗设备有限，无法继续救左右，广西医科大学附属武鸣医院的医务人员赶到，抢救了约十来分钟后放弃继续救治。五星公司陈某等人不甘心放弃，在家属强烈要求下，即安排治，在紧急救治1个小时后，下午14时30分医院宣布黄某强抢救无效死亡。死亡诊断：1.心跳停搏；2.重度颅脑创伤；3.颈部骨折；4.左股骨骨折。

（二）现场勘查情况

事故发生地点位于五星公司原料堆场，原料堆场为三个M型铁棚竖向并排连在一起构成。坠落地点为第一个与第二个旧铁棚之间立柱地面上，立柱处南面1.5米处有一高2.5米，坡度为70度的原料堆，原料堆北坡面底部有一根长1.2米、宽0.08米、厚0.06米的方形木，方形木西头有一块长0.6米、宽厚0.10米的不规则小石头；坠落处西北面8米处有六根20号H型钢材（维修材料），呈南北竖向摆放，其中五根已上为红色防锈漆；距坠落处西面1.5米处施工时所用劳动防护用品。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡。死者，黄某强，男，44岁，广西宾阳县人。事故造成直接经济损失92万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故发生原因分析

1.直接原因

黄某强在五星公司原料堆场第一个与第二个旧铁棚之间立柱上部切割旧铁棚横梁，停工时沿着立柱滑下撤回地面过程中违反有关安全规程，导致重

2.间接原因

黄某强作为劳务受托方，既是包工头，也是作业人员。在维修原料堆场时没有设置上下铁棚的爬梯，而是攀爬立柱上下铁棚维修作业，存在安全隐

（二）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理意见

（一）黄某强施工队为长期从事工厂顶棚维修的民间施工队伍，作为劳务外包方负责人，在维修原料堆场时没有设置上下铁棚的爬梯，而是攀爬立柱滑下撤回地面过程中安全意识淡薄，违反有关安全规程，导致事故发生，对事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》全生产方面的责任。事故发生后，该施工队自行解散。

（二）江某福，五星公司生产厂长，安全生产主要负责人，未督促、检查劳务外包施工队安全生产工作，及时消除维修原料堆场未设置上下铁棚患，直至事故发生，对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建议由南宁市武鸣区应急管理

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，杜绝类似事故的发生，建议有关单位采取以下安全防范措施：

（一）南宁五星瓷业有限公司要认真落实安全生产主体责任，进一步加强生产过程中的现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；加业人员正确佩戴劳动保护用品；建议聘用具备相关资质的施工队伍进行生产设备的检修维修工作，采取有效技术、管理措施，及时消除各类生产安全事

（二）宁武镇政府要进一步加强对辖区企业的安全监管，督促辖区企业切实履行安全生产主体责任，完善和落实各项安全生产责任制及各项安全管的安全监管，杜绝生产安全事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页