广西泓臻建筑工程有限公司“6•13” 高处坠落事故调查报告

发布时间：2021-09-30 17:10 来源： 宾阳县应急管理局

2021年6月13日15时30分许，广西泓臻建筑工程有限公司在中山学府项目工地内，一名工人在施工过程中从高处坠落，事故造成1人死亡，直接经济

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，准成立了广西泓臻建筑工程有限公司“6·13”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由宾阳县应急管理局牵头，县政府办、县纪委监委、局、县公安局、县总工会、县人社局、宾州镇政府等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等，查明了事人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，广西泓臻建筑工程有限公司“6·13”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

事故基本情况

（一）项目建设单位情况

南宁市宾阳城建集团有限公司。统一社会信用代码：91450126711463562W，法定代表人：覃国昭，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)年06月06日，注册资本：20800万人民币（贰亿零捌佰万圆整），住所：宾阳县宾州镇府前路113号，经营范围：房地产开发经营（壹级，不包括建修，水电安装服务（以上项目凭有效资质证书开展经营活动）；商业策划、房屋租赁、信息咨询服务；酒店管理、酒店投资、酒店咨询（依法须经批部门批准后方可开展经营活动。）

（二）项目施工单位概况

广西泓臻建筑工程有限公司。类型：有限责任公司 ；单位地址：宾阳县商贸城广场综合楼；法人代表：李建军；注册资本：4208万人民币（整）；成立日期：1994年06月30日；经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包、施工劳务、建筑装修装饰工构工程专业承包、园林绿化工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）监理单位情况

广西建荣工程项目管理有限公司。法定代表人：曹慧；统一社会信用代码：914501007884435192；注册资本：1800万人民币（壹仟捌佰万圆市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房；注册地址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1号房 ；经营范围许可项目：建设工程监理、公路工程监理、工程造价咨询业务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建设工程设计。（依法须相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：政府采购代理服务、招投标代理服务、工程管理经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）劳务派遣单位情况

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司。统一社会信用代码：91450108729788015H；法定代表人：唐宁佳；类型：有限责任公司(自然人投资期：2001年09月14日；注册资本：2000万人民币（贰仟万圆整）；住所：南宁市良庆区德政路55号1栋212号；经营范围：木工作业分包壹级、脚壹级、焊接作业分包壹级、抹灰作业分包不分等级、钢筋作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、混凝土作业分包壹级、石制作业分包、油漆作业分包、金工程作业分包、架线工程作业分包，水暖电安装作业劳务分包（以上项目均凭有效资质证经营）、建筑周转材料及建筑机械的租赁。（依法须经批部门批准后方可开展经营活动。）

（五）项目工程情况

2018年12月1日南宁市宾阳城建集团有限公司与广西泓臻建筑工程有限公司（宾阳县民用建筑工程公司）签订《中山学府项目（1#楼、2#楼15#楼及地下室）建设工程施工合同》，工程项目名称：中山学府项目（1#楼、2#楼、3#楼、10#楼、15#楼及地下室）建设工程，发包人：南宁市公司，承包人：广西泓臻建筑工程有限公司（宾阳县民用建筑工程公司），工程地点：广西宾阳，总建筑面积：91010.34㎡，工程承包内容：图纸以及地下室的土建及安装工程。

2018年12月25日广西泓臻建筑工程有限公司（宾阳县民用建筑工程公司）与南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司签订《中山学府项目建设工同》，工程承包人（建筑劳务发包单位）：广西泓臻建筑工程有限公司（宾阳县民用建筑工程公司），劳务分包人（建筑劳务承包单位）：南宁市永限责任公司，工程名称：中山学府项目工程，工程地点：南宁市宾阳县，劳务分包内容：土建工程（基础、主体）、装饰装修、外架、水电安装等，约定了“严格按照涉及图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计经信组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，负责组织进场各工种劳务作业人员参加工程承包人进行的安全生产教育确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。”等劳务分包人义务

（六）事故现场勘验情况

现场位于广西壮族自治区宾阳县宾州镇和宾路中山学府小区。现场的东面为中山路，中山路往东为昆仑嘉园小区，南面为和宾路，和宾路往南为面为宾阳县北高中学，北面为金科小区。

中心现场位于广西宾阳县宾州镇中山学府小区3号楼1单元一楼，3号楼为一栋在建楼，外墙搭建有脚手架且铺设有木板、外围做有防坠网。3号一个平台，平台上有部分木条、碎石、钢管等建筑废料，在废料中发现有一只右脚棕色女鞋，鞋面朝上，女鞋西北方向2米处有一红色安全帽，女鞋有6处点片状血迹;女鞋上方四楼处的墙体外侧脚手架铺设有木板，木板上有一处面积为78CM*40CM的缺口，缺口边缘有断裂痕迹;在缺口处西侧约着一个绿色布质工具包，包内有一个“娃哈哈”矿泉水瓶、一把剪钳、一根胶带。

中心现场西侧6米处的工程电梯平台上有一具成年女性尸体,经调查，死者为冯德英(女，户籍地址广西陆川县），冯德英被其工友由中心现场搬处的工程电梯平台接受县人民医院120医护人员抢救，后经抢救无效死亡。

事故发生经过和应急救援情况

2021年6月13日下午，冯德英与吕友贵到中山学府项目三号楼进行变形缝镀锌板安装作业，事发时冯德英一个人在3#号楼靠近工地内侧安装变形
第四层的变形缝镀锌板时，不慎发生坠落。在中山学府项目的施工人员发现事故后，拨打120急救电话，后经医院抢救无效死亡。6月14日下午经协
《工伤死亡赔偿协议书》，一次性赔偿人民币123.8万元，死者家属和亲戚对赔偿无异议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡（死者冯德英，女），直接经济损失123.8万元人民币。

四、事故发生原因分析

事故调查组对事故现场检查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故发生的原因如下：

（一）事故直接原因

冯德英在变形缝安装工程未报备审批的情况下，未佩戴安全带进入3#楼一单元第四层墙体外侧进行变形缝镀锌板安装作业不慎发生坠落，后经抢
英的违章作业是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司安全生产管理不到位，监督、教育从业人员按照使用规范佩戴、使用劳动防护用品不力，未能及时发现并
未佩戴安全带的违章行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

冯德英在变形缝安装工程未报备审批施工的情况下，未佩戴安全带进入3#楼一单元第四层墙体外侧进行变形缝镀锌板安装作业不慎发生坠落，
亡，建议免于追究责任。

（二）对有关企业责任人员处理建议

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司中山学府项目负责人谢先荣。未严格履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，
缝镀锌板安装工程施工过程中存在的安全隐患，对事故发生负有责任，建议由宾阳县应急管理局按照相关规定处理。

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司中山学府项目现场安全管理员唐少军。对施工现场负有安全管理职责，履行对施工现场安全管理职责不力的安全生产管理工作，未及时发现和制止纠正从业人员的不安全作业行为，对事故负有责任，建议由南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司按照公司

（三）对有关企业的处理建议

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司。安全生产管理不到位，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不力，未能及时发现时未佩戴安全带的违章行为，建议由宾阳县应急管理局按照相关规定处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司、广西泓臻建筑工程有限公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管规，严格落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全检查，及时消除安全事故隐患，防范责任事故发生。

（二）广西建荣工程项目管理有限公司要认真落实《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严格履行《建筑工程监理规范》规定的职责，加生产的监督管理，防范类似事故发生。

（三）建筑行业主管部门要加强对建设工程施工的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，加强施工现场的工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

广西泓臻建筑工程有限公司“6·13”高处坠落事故调查组