万山区谢桥新区 “12•8”管网施工

时间：2022-01-28 16:45:00　来源：区应急管理局　浏览量：90次

2021年12月8日13时许，万山区莲花大道金街路段正在实施铜仁市万山区谢桥新区木杉河沿线雨塌，工人下半身被淹埋，身体倾倒头部撞击沟壁石头后，经抢救无效死亡，直接经济损失90万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理组，开展事故调查工作。

调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则 ”的要求，通过员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故 和责任人的处理告如下：

政务微信
政务微博

一、基本情况

（一）项目概况

1.概况：铜仁市万山区谢桥新区木杉河沿线雨水、污水管网改造工程 ），总投资3300新区木杉河沿线流域雨水及污水管网实施改造，安装HDPE塑钢缠绕DN 480.6米，接户管米，HDPE塑钢缠绕DN500排水管445.6米，DN500雨水管排水改造721.7米，路面、景观破除与修复河沿线流域。于2021年4月20日取得可行性研究报告的批复（万发改审批〔2021〕49号），建设工期

2.项目发包情况：贵州锦江龙建设有限公司通过招投标取得万山区谢桥新区木杉河沿线雨水、污同。铜仁市金鑫建设监理有限公司通过区住建局比选的方式取得监理事宜，2021年9月25日与业主方

3.其他情况说明：该项目为市政建设工程，为应对紧急防洪、排涝、排污事故抢险整治工程，按照未取得建设施工许可等相关手续。

（二）项目实施单位概况

1.建设单位概况

铜仁市万山区住房和城乡建设局，机构类型：机关，法定代表人为任志远，经营状态为11522230736637987C。该局代建中心副主任吴尧为万山区谢桥新区木杉河沿线雨水、污水管网改造

2.施工单位概况

贵州锦江龙建设有限公司，成立于2019-11-05；营业期限2019-11-05至无固定期限；统一社会西南商贸城4栋4楼-D，法定代表人为林晓凤。经营范围包括建筑工程施工；房屋建筑工程施工；水利装修装饰工程施工等。安全生产许可证： 编号（黔）JZ安许证字〔2019〕000065【06】-02，证D352081568，有效期2022年8月3日。

2021年9月26日,贵州锦江龙建设有限公司与万山区住建局签订了项目施工合同。项目经理：王建

3.监理单位概况

铜仁市金鑫建设监理有限责任公司，统一社会信用代码：91520600730969956K；法定代表人王公司地址：贵州省铜仁市碧江区东太大道凉水井转盘旁；主要经营范围为房屋建筑工程监理乙级,市政2016年在万山区设立分公司，分公司负责人为杨明，主要负责万山区内承接的监理项目管理。公司2号为：E252001413-4/3，2020年9月18日，房屋建筑工程监理升为甲级，证书编号为：E15200141

（三）事故发生区域：事故发生在万山区谢桥新区木杉河沿线雨水、造工程项目（一

二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

1.事故发生的经过：2021年12月8日，万山区莲花大道金街路段，区木杉河沿线雨案开挖形成沟槽，沟槽设计上宽2.2m，下宽1.2m，深度3m，挖机停止工人用木方支撑工辅助清理沟边毛渣，一点钟左右，正在沟底清理毛渣的张发开、罗善上方突然发生坍时避开，没有造成伤害，罗善有为了避险，往坍塌的方向奔跑，造成下土掩埋，掩埋至在地面上查看作业的现场负责人向国安、工人张开溜、徐细成立即跳到，把填埋的渣土救者立即喊叫在地面上的挖机师傅赶忙拨打了120电话，安全员周玉雄拨话。

2.应急救援情况：万山区人民医院120救护车接到报警后立即出现场，钟赶到现场，对伤者临床死亡。医院抢救记录为：1、颅内出血？。2、呼吸、心脏骤停。

3.事故报告及处置情况：事故发生后，公司现场负责人向国安及时向公司汇报情况，同时向万山山街道相关人员赶赴现场，区应急管理局接到报告后，及时赶到现场，开展现场勘察取证等相关工作仪馆，同时，由公安通过各种渠道联系死者家属，最终得到家属联系方式，其家属立即赶到天云山殡

随后，仁山街道积极组织贵州锦江龙建设有限公司妥善处理善后事宜，并积极与死者家属商谈赔者家属90万元。赔偿协议谈成后，死者被家属运回碧江和平老家。目前，死者罗善有善后工作已经处绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失情况

1.事故伤亡情况：该起事故造成1人死亡，死者罗善有，男，63岁，身份证号：522221********2

2.事故直接经济损失情况：90万元。

政务微信
政务微博

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

罗善有在2.8米深的沟底清理沟边毛渣，作业区沟壁上方突然发生坍塌，坍塌的渣土掩埋其下身至沟壁的石头，造成脑部颅内出血。

（二）间接原因

（1）罗善有安全意识淡薄，当沟壁上方发生坍塌时，没有作出正确的避险路线，而是向坍塌的方

（2）安全教育培训不到位。施工单位未严格按照新入职员工三级教育规定开展安全培训。

（3）作业区沟槽支撑不到位。作业区位于城市主干道边沿，过往行驶的车辆较多，对周边的地质做支撑时，未能考虑到其因素，既支撑力度不够，支撑间距未加密。

（三）事故性质：经事故调查组调查认定，万山区谢桥新区 “12·8”管网施工沟壁坍塌事故是一

（四）事故等级：一般事故

五、事故责任认定和处理建议

（一）建议依法给予行政处罚的事故责任单位

1.贵州锦江龙建设有限公司安全生产主体责任未落实到位，安全教育，未制定安全教育方式进行交代，导致从业人员安全意识淡薄；作业区潜在安全隐患未及对作业区外界因的沟槽防护支撑不规范，未能达到有效支撑。综上所述，以上行为违反共和国建筑法》八条规定，对此事故负主要责任，建议由区安全生产监督管理部门依据和国安全生产法下的罚款”之规定，对贵州锦江龙建设有限公司给予行政处罚。

2.铜仁市金鑫建设监理有限责任公司未严格履行监理职责。在项目实施期间，施工单位召开安全位提出相关问题；在日常监管中，采取口头方式督促施工单位整改安全隐患；对事故发生区域的地质共和国建筑法》第三十二条，《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定，在本次事故中，铜仁据相关法律法规给予处理并报区安委办备案。

3.区住建局履行行业监管职责不到位。作为项目安全主管监管单位和业主单位，在项目实施过程患，没有及时发现分析论证；未督促施工单位规范召开安全生产例会；该项目于2021年12月2日施工府作深刻书面检讨，结果报区安委办备案。

4.仁山街道履行属地监管职责不到位。经调查，该项目于2021年12月2日施工到仁山辖区（金街革期间，人事正在调整，导致该项目施工到仁山辖区内，办事处行业管理人员未及时对辖区内施工理。建议仁山街道向区政府作深刻书面检讨，结果报区安委办备案。

（二）对事故单位有关责任人员的责任认定和处理建议

政务微信
政务微博

1.王建国，男，52 岁，大专文化，身份证号码：14260219******4513 ，电话号码：1888****理，安全生产职责履行不到位，未制定安全教育培训计划，对员工的三级教育培训达不到规定要求，发生区域周边外界环境未能及时了解，对沟槽支撑安全性了解不够，未能作出合理安排，导致沟槽（二）、（三）、（五）项，建议由区安全生产监督管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》款；”予以行政处罚。

2.向国安，男，49岁，初中文化，身份证号码：522221********0817，电话号码：139****55(人，没有对事故发生区域作业周边地质环境研究分析，致使沟槽支撑防护措施有缺陷，未见对罗善法》第二十五条第（五）项，在本次事故中负次要责任。建议由区应急管理局对该现场负责人向国安

3.吴尧，男，31岁，本科文化，身份证号码：522229********3612，电话号码：136****3163督促监理履行监管职责，在日常监督检查中，多采取口头方式督促施工单位整改安全隐患，项目实理，结果报区安委办备案。

六、事故教训和防范措施

（一）事故教训

该起事故给人民群众的生命财产造成重大损失，事故的发生暴露出 工程施工领域安员三级教育培训不到位，安全隐患排查不到位，施工防护不到位等问题。

各事故相关单位，要认真吸取事故教训，落实企业安全生产主体责 开展生产经营活面查堵思想上和工作中存在的疏漏。要树立“隐患就是事故”理念，把 前移，坚持做到

（二）防范措施

为深刻吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，确保人民群众生 提出以下防范及

1.贵州锦江龙建设有限公司要强化落实安全生产主体责任。严格落实各项安全生产规章制度，强场地质条件，加强施工现场安全隐患排查和隐患治理，杜绝类似事故的再次发生。

2.铜仁市金鑫建设监理有限责任公司要进一步提高服务意识，严格履行监理职责，按照法律法规和工人违章作业，要及时要求施工单位整改或者停止施工，确保现场施工安全。

3.区住建局要加强建设行业领域安全生产监督检查力度，对企业违法违规行为严肃处理，同时要突出问题，开展建筑施工行业专项整治，有效改善辖区内施工企业安全生产管理现状，为我区经济社

4.仁山街道要进一步强化属地管理责任意识，开展辖区内建筑施工领域专项整治，积极与行业主能力，提高安全监督检查水平，对建筑施工中的安全隐患和薄弱环节监督检查做到全覆盖。

政务微信
政务微博

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 铜仁市万山区2022年1月安全事故快报
下一篇： 铜仁市万山区2021年12月安全事故快报

政务微信
政务微博