福泉马场坪贵州建工集团有限公司福泉分公司“10·30”一般机械伤害事故调查报告

2024年10月30日15时许，由贵州建工集团有限公司福泉分公司承建的“凤山水库库周交通恢复工程”项目，在福泉市马场坪街道办事处黄丝村老院坝组的主线K16+080-K16+117路基作业过程中发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失168万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及黔南州安全生产委员会《关于对福泉市“10·30”事故挂牌督办的通知》（黔南安函〔2024〕8号）的要求，福泉市人民政府依法成立了福泉马场坪贵州建工集团有限公司福泉分公司“10·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故进行调查。市委常委、市人民政府常务副市长冯*任组长，市应急局、市公安局、市交通局、市总工会、马场坪街道办事处等单位派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关单位和个人开展事故调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。

调查认定：福泉马场坪贵州建工集团有限公司福泉分公司“10·30”一般机械伤害事故是因施工作业中违反安全操

作规程，违规组织交叉作业，在机械作业过程中，现场施工人员违规进入挖掘机回转半径内作业导致的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

由贵州建工集团有限公司福泉分公司作为总承包单位承建的凤山水库库周交通恢复工程，主线长19.219km，支线长11.661km，主要工程内容有：路基工程土石方挖方141万m^3、填方46万m^3，防护与排水16.3万m^3，大桥5座、中桥1座、小桥1座，涵洞90道。

（二）项目参建单位基本情况

1.项目建设单位

福泉市农业农村局（市乡村振兴局、生态移民局）

2024年6月经机构改革将福泉市乡村振兴局、市生态移民局所有职能职责及人员一并纳入福泉市农业农村局，保留市乡村振兴局管理的市水库和生态移民服务中心，调整为市农业农村局（市乡村振兴局、市生态移民局）管理的副科级公益一类事业单位。

职能职责：协助开展全市水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的编制、送审以及实施工作；承担全市易地扶贫搬迁后续发展、大中小型水利水电工程移民、水库移民后期扶持、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民、地质灾害移民等移民搬迁综合服务工作。

2.项目施工单位

贵州建工集团有限公司福泉分公司

负责人：卢*

统一社会信用代码：915*****45F3Y

类型：其他有限责任公司分公司

成立时间：2021 年 7 月 29 日

住所：贵州省黔南州福泉市马场坪办事处粮店路老政府办公楼一楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑防水工程专业承包、公路工程施工总承包、矿山工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电安装工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、金属门窗工程专业承包、防腐保温专业承包、电力工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、化工石油设备管道安装工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、送变电工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；建筑科研、设计、咨询；土地整理；园林绿化工程专业承包、对外承包工程业务、技防或安防系统设计、施工、维修。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可

后方可经营）。

3.项目监理单位

江苏雨田工程咨询集团有限公司

法定代表人：吴**

统一社会信用代码：913*****0744

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012 年 3 月 22 日

注册资本：5100 万人民币

营业期限：长期

住所：南京市江宁区湖东路 29 号 9 号楼 2280

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；建设工程监理；人防工程设计；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程设计；文物保护工程监理；建筑智能化系统设计；公路工程监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；住宿服务；测绘服务；房地产开发经营；安全评价业务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消防技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业服务评估；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；水环境污染防治服务；规划设计管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；安全咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；

政府采购代理服务；房地产咨询；水利相关咨询服务；水污染治理；房地产评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故发生经过

2024年10月30日上午8时左右，贵州建工集团有限公司福泉分公司测量员余*文组织施工班组到福泉市马场坪街道办事处黄丝村老院坝组的“凤山水库库周交通恢复工程”主线K16+080-K16+117处开展路基作业施工，当日挖掘机的主要任务是对路基进行开挖作业，期间余*文一直在现场监护，工作至中午12时午休；下午13时30分上班后，挖掘机驾驶员汪*根据工作安排对路基进行开挖，14时30分路基挖掘工作结束后，挖掘机驾驶员汪*驾驶挖掘机到施工现场混凝土砂浆池辅助搅拌混凝土砂浆，14时50分挖掘机暂停搅拌作业到路基挡墙彻堡坎边协助现场工人搬运石料；15时许，挖掘机驾驶员汪*完成石料搬运，回到混凝土砂浆搅拌池再次进行混凝土砂浆搅拌作业，在旋转挖斗时不慎碰撞到站在水罐车（停在搅拌池边）上放水的陈*军，撞击部位为头部及其上半身。事故发生后，挖掘机驾驶员汪*立即向施工现场负责人潘*彪报告，潘*彪组织现场作业人员将受伤的陈*军从洒水车上转移到地面，并拨打110、120求救，15时30分，120医疗救护人员赶到现场对陈*军进行抢救，经现场抢救无效后，确认陈*军死亡。16时50分经公安机关现场勘察后，福泉市黄龙井殡仪馆工作人员对陈*军遗体转移至殡仪馆存放。

（四）事故现场情况

事发后，市公安局、市应急局、市水务局、市交通局及马场坪街道办事处等单位迅速到现场进行勘验。事发地点位于福泉市马场坪街道办事处黄丝村老院坝组，事发地正在进行“凤山水库库周交通恢复工程”主线 K16+080-K16+117 路基项目施工。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

陈*军，男，51 岁，家庭住址：贵州省镇远县报京乡屯上行政村组，身份证号码：52262519*****4，系贵州建工集团有限公司福泉分公司路基挡墙施工工人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，经事故发生企业统计确认，调查组核定事故造成直接经济损失 168 万元。

（六）当天天气情况

经查阅贵州省福泉市气象资料，2024 年 10 月 30 日天气晴，10℃/23℃，风力：2 级，无雷电、暴风雨、地震等不可抗拒因素，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及处置情况

2024 年 10 月 30 日 15 时许，市公安局指挥中心接到电话报警：在福泉市马场坪街道办事处黄丝村老院坝组“凤山水库库周交通恢复工程”主线 K16+080-K16+117 路基项目有

人被挖掘机撞伤，市公安局指挥中心电话向市政府总值班室报告事故发生情况，市政府总值班室启动应急预案，立即组织市应急局、市卫健局、市交通局、市公安局、马场坪街道办事处等部门开展现场救援、应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

市应急局、市卫健局、市交通局、市公安局、马场坪街道办事处接报后迅速到达事发现场，依职责开展应急处置工作。马场坪街道办事处会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）伤亡人员善后处置情况

市人民政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，遇难人员于2024年11月1日火化后由其家属带回镇远老家办理后事。

（四）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门和属地街道应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：贵州建工集团有限公司福泉分公司在组织施工作业中违反安全操作规程，开展机械交叉作业未明确现场监护人员，在机械作业过程中施工人员违规进入挖掘机回转半径内作业。

（二）间接原因

1.现场安全管理缺失。贵州建工集团有限公司福泉分公司开展路基作业施工过程中，安全员和现场监护人员未组织召开班前安全会、未到作业现场进行监督管理；机械作业过程中未明确安全监护人员；未对监理公司通报过的隐患形成常态化落实：在作业现场挖掘机上未设置安全警示标识。

2.安全教育培训及安全技术交底流于形式。一是经询问事故现场班组作业人员，现场作业人员均未接受安全教育培训及安全技术交底。**二是**在贵州建工集团有限公司福泉分公司提供的安全教育培训、安全技术交底记录中未发现事故现场作业人员培训及交底记录。**三是**在死者陈*军的培训记录中发现：贵州建工集团有限公司福泉分公司“三级”安全教育培训存在培训时长不足，培训内容缺乏针对性等问题。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）贵州建工集团有限公司福泉分公司

1.基本情况

贵州建工集团有限公司福泉分公司，按要求建立了安全生产管理机构，明确了安全管理人员，制定了安全生产责任制和安全生产管理制度，组织开展了安全隐患排查，并建立安全隐患排查台账，对照工作要求制定了《凤山水库库周交通恢复工程路基工程专项施工方案》。

2.存在的问题

一是新员工“三级”安全教育培训及安全技术交底流于形式，致使员工安全意识淡薄。**二是**作业现场管理混乱，违规开展交叉作业，违反了《公路工程施工安全技术规范（JTG

F90-2015）》[1]规定；机械作业中未指派安全监护人员；对监理单位发现的安全隐患未形成常态化整改，事故现场挖掘机未设置安全警示标识。

（二）江苏雨田工程咨询集团有限公司

江苏雨田工程咨询集团有限公司作为凤山水库库周交通恢复项目的监理及受委托项目管理方。建立健全了安全管理机构及安全管理制度，针对项目特点制定了《凤山水库库周交通恢复工程安全监理组织体系及职责》《凤山水库库周交通恢复工程安全监理实施细则》；审查了施工单位负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格证件；审批了施工单位特种设备使用前的验收手续；审批了施工单位提交的危险性较大分部分项工程施工方案；审核了施工单位的安全生产费用与计量资料；抽查了施工单位安全教育、培训、安全技术交底工作开展情况；对施工现场安全隐患进行了排查并督促整改。2024年截止事故发生当日，江苏雨田工程咨询集团有限公司对凤山水库库周交通恢复项目共签发了《监理指令单》41份；监理公司项目总监理工程师及安全监理工程师每日开展全线安全巡查；监理公司每月召开“凤山水库工程库周交通恢复工程安全生产工作专题会议”针对当月发现的安全隐患对施工单位作出要求和通报。

查询监理公司提供的《监理指令单》（编号：安41）[2]、

1、《公路工程施工安全技术规范（JTG F90-2015）》 ……6 路基工程 6.1.3 机械作业范围内不得同时进行人工作业……

2、《监理指令单》……签发人：杨永茂 日期：2024年10月10日 ……2、 主线K15+886-K16+711段，正在施工的现场挖机背面未张贴“旋转半径内严禁站人”安全警示贴……

《监理指令回复单》[3]（编号：安 41）和 10 月《安全生产工作专题会议纪要》发现：2024 年 10 月 10 日监理公司针对挖掘机作业范围内同时开展人工作业的情况，对施工单位进行了通报，并要求在挖掘机背面张贴安全警示标识，10 月 15 日，施工单位完成了整改并上报监理公司进行销号。

事发当天上午 9 时许，总监理工程师、安全监理工程师到事故发生的主线 K16+080-K16+117 路基项目施工现场开展了安全巡查，当时挖掘机正在堡坎下挖掘作业，水罐车也未驶入现场，作业现场未发现存在安全隐患。

综上，江苏雨田工程咨询集团有限公司履行了监理单位安全生产监督管理职责，在本次事故中不负安全管理责任。

五、有关部门和单位履职情况

（一）地方党委政府情况

马场坪街道办事处：一是领导重视，属地监管责任进一步落实。党工委定期组织召开安全生产、消防工作会议，结合辖区内实际，研判非煤矿山、建筑施工、消防等行业领域安全形势，2024 年以来组织召开安全生产联席会 3 次，各类安全生产专题会 6 次，对安全生产、道路交通、消防等重点行业领域工作进行了安排部署；**二是完善安全生产履职报告、隐患排查整治等制度**。街道办事处各分管负责人每季度报告

3、《监理指令回复单》……项目经理部：杨东进 项目经理/技术负责人：廖光能 日期：2024 年 10 月 15 日 ……2、施工现场挖机背面已全部张贴“旋转半径内严禁站人”安全警示贴……复查意见：经现场核查，整改完成情况属实。专业监理工程师：杨永茂，日期：2024 年 10 月 16 日

一次分管领域安全生产履职情况，主要领导和分管领导带队检查安全生产工作，持续开展安全生产整治行动，全面摸排辖区内各行业安全隐患。2024 年 5 月 23 日对贵州建工集团有限公司福泉分公司开展安全检查工作，并于 6 月 13 日复查整改销号，10 月 10 日召开安全生产工作会议，会议对凤山水库项目近期安全工作进行了调度，并将凤山水库安全管理工作纳入年度、季度安全生产工作要点；今年以来，开展烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山及建设工程等重点行业领域安全生产检查 560 余次，查出各类安全隐患 265 条，均督促企业按要求在规定时间内完成整改；**三是宣传广泛，安全发展氛围基本形成。**开展“安全生产月”活动，在辖区主要道路和社区悬挂宣传横幅，派发、张贴宣传海报，在大型商场、农贸市场门口播放安全教育警示片，开展防范安全生产公益宣传，组织学校、社区、联社等开展安全宣传“八进”活动，全年累计发放各类宣传资料 52600 余份，制作宣传展板 32 块；**四是**严防死守，坚决遏制亡人事故发生。压实行业责任，分别与辖区内重点生产经营单位签订安全责任书；完善隐患排查制度，在重大节假日、重要活动期间组织开展全面的安全隐患排查整治，持续有效推进安全生产治本攻坚三年行动。

存在的问题：督促建设项目施工单位开展安全教育培训、隐患排查整治工作不力。

（二）行业监管部门情况

1.福泉市农业农村局：一是切实履行建设单位安全生产监管职责。坚持以人为本，始终把确保人民群众生命财产安全

放在工作首位，在开展水利水电项目建设和移民搬迁过程中，常态化开展安全生产工作。局党组高度重视安全生产工作，2024年召开安委会会议部署安全生产工作4次;将安全生产工作纳入党组会议、党组（扩大）会、干部职工大会，安排部署全局安全生产工作; 分管领导召开安全生产专题会4次。**二是查细、查全、查实，开展安全检查。**2024年全年对凤山水库、高车水库、大花水电站、格里桥水电站库区周边及移民群众生活区域等进行安全巡查。针对凤山水库移民在建项目，分管领导多次召开会议研究部署在建项目安全生产工作，并现场对凤山水库库周交通恢复工程进行调度和安全生产检查40余次，对查出的问题督促相关单位进行了整改。市农业农村局持续有效推进安全生产治本攻坚三年行动，切实履行了建设单位安全生产管理职责。

存在的问题：督促建设项目施工单位开展安全教育培训、隐患排查整治工作不力。

2.福泉市交通运输局：一是切实履行行业主管部门安全生产监管职责。市交通局年初编制了《福泉市交通运输管理局2024年度安全生产执法检查计划》，对道路运输等重点监管的行业领域开展全覆盖的安全生产执法检查和安全隐患排查整治，持续有效推进安全生产治本攻坚三年行动。全年开展安全生产执法检查50余次，排查各类安全隐患180余条，均督促企业按要求完成整改；**二是领导重视，行业主管部门安全生产责任进一步落实。**市交通局通过党组会议、党组（扩大）会、干部职工会等方式，安排部署安全生产工

作，并采取案例警示教育、行业专家授课等形式，对企业进行业务指导和技术知识培训；**三是**督促道路货运企业严格落实企业安全生产主体责任，督促企业加强安全教育培训、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，有效提高企业的安全生产水平。福泉市交通运输局派驻一名干部职工到凤山水库项目指挥部长期跟踪、反馈项目进度和安全工作；2024 年全年市交通运输局针对凤山水库道路交通恢复工程项目开展安全检查 3 次。市交通局持续有效推进安全生产治本攻坚三年行动，切实履行了行业安全生产管理职责。

存在的问题：督促建设项目施工单位开展安全教育培训、隐患排查整治工作不力。

六、责任追究建议

（一）免予追究法律责任人员

陈*军，男，贵州建工集团有限公司福泉分公司砌筑工，安全意识淡薄，在挖掘机作业过程中进入挖掘机回转半径内作业，对事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究法律责任。

（二）建议由贵州建工集团有限公司福泉分公司处理人员

汪*，男，贵州建工集团有限公司福泉分公司凤山水库库周交通恢复项目挖掘机驾驶员，持有住房和城乡建设领域专业技能岗位证书（证书编号：ZJ****）。在驾驶挖掘机作业过程中未确认周边安全环境，导致事故发生，建议由贵州建工集团有限公司福泉分公司按照公司相关规定进行处理。

（三）建议给予行政处罚人员

卢*，女，作为贵州建工集团有限公司福泉分公司主要负责人（实际控制人），对本公司的安全监管措施不力，疏于安全风险分级管控和隐患排查治理工作。一是未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；二是未有效实施本单位安全生产教育和培训计划；导致该起生产安全事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）项[4]的规定，对本次事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[5]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

（四）对有关企业的处理

贵州建工集团有限公司福泉分公司，作为凤山水库库周交通恢复项目施工单位，安全管理存在以下问题：一是新员工三级安全教育培训工作缺位；**二是**作业现场管理混乱，违规开展交叉作业，机械交叉作业中未指派安全监护人员，新入场的设备未按照隐患整改要求设置安全警示标识导致事故的发生。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）[6]项的规定，对事故发生

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违

负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）[7]项的规定，建议由福泉市应急管理局对贵州建工集团有限公司福泉分公司依法给予行政处罚。

（四）对地方党委政府和行业监管部门处理建议

1.马场坪街道办事处：作为属地安全管理单位，督促辖区内建设项目施工单位开展安全教育培训、隐患排查整治工作不力，针对本次事故存在的问题，建议马场坪街道办事处向市人民政府作深刻书面检查。

2.市农业农村局：作为凤山水库交通恢复工程项目建设单位，督促项目施工单位开展安全教育培训、隐患排查整治工作不力，针对本次事故存在的问题，建议市农业农村局向市人民政府作深刻书面检查。

3.市交通运输局：作为道路建设项目的行业管理单位，督促道路建设项目施工单位开展隐患排查整治不力，针对本次事故存在的问题，建议市交通运输局向市人民政府作深刻书面检查。

七、事故主要教训

施工单位安全管理混乱。**一是**未依法对从业人员入职前开展安全生产教育和培训考核工作，“三级”安全教育培训工作流于形式；**二是**施工过程中，安全员和现场监护人员工作缺位，未召开班前安全会、未到作业现场进行监督管理；**三是**作业现场管理混乱，违规开展交叉作业；**四是**未对监理

反操作规程的行为……。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……。

公司下达的监理通知单中发现的隐患形成常态化整改。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）地方党委政府

一是深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神切实提高政治站位。各级各部门要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，增强“四个意识”、做到“两个维护”，充分认识抓好辖区安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。**二要**配合相关职能部门强化在建项目安全监管和宣传工作，督促相关单位落实事故防范措施；**三要**加大安全生产检查力度，强化辖区内在建项目安全隐患排查整治；**四要**强化建设工程监管，督促有关建设施工单位切实履行安全生产主体责任。

（二）行业监管部门

一要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，充分认识抓好安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任；**二要**加强道路施工建设项目安全隐患排查整治力度，切实履行行业管理的监管责任；**三要**组织召开监管企业召开安全警示教育工作会，督促企业严格落

实好企业安全生产主体责任；**四要**持续推进安全生产治本攻坚三年行动，建立重大事故隐患动态清零机制，确保对排查的重大事故隐患得到有效治理，坚决堵住行业领域安全监管漏洞。

（三）事故相关企业单位

贵州建工集团有限公司福泉分公司：一要深刻吸取事故教训。深入剖析事故原因，组织项目全体人员召开全员警示教育会，通报事故情况，举一反三、防范同类事故发生。**二要**强化安全管理力量。配齐配强安全管理人员，保证项目施工时段、施工区域监管全覆盖。**三要**严格落实本单位安全生产教育和培训计划。**四要**进一步强化企业安全风险分级管控、隐患排查治理和安全教育培训工作，全面提升企业的安全生产红线意识和管理水平，进一步细化管控措施，杜绝类似事故的发生。**五要**杜绝现场违章作业。强化现场管理人员安全施工意识和业务水平，督促从业人员严格落实各项事故防范措施，坚决制止各类违章作业。

江苏雨田工程咨询集团有限公司：一要深刻吸取事故教训。继续履行项目管理职责及监理职责，组织贵州建工集团有限公司福泉分公司深入剖析事故原因，组织全员召开安全警示教育会，通报事故情况，举一反三、防范同类事故发生。**二要**强化安全监管力量。加大巡查频次，督促施工单位各施工点、各时段配齐配强安全监管人员，及时发现、制止违章作业。**三要**加强现场安全管理。严格审查施工各类专项施工方案，施工期间对照施工方案逐项核查安全风险防控措施落实情况，督促施工单位落实好企业安全生产主体责任。