合川高新区重庆盛升翔机械制造有限公司“6·2”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月2日，重庆盛升翔机械制造有限公司冲压车间一工人在作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失166万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，受区政府委托，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区总工会等单位派员参加的“合川高新区重庆盛升翔机械制造有限公司‘6·2’一般机械伤害事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导相关工作。调查组通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员处理意见和事故防范措施建议。

经调查认定，合川高新区重庆盛升翔机械制造有限公司“6·2”一般机械伤害事故是一起因工人违章操作、企业安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

重庆盛升翔机械制造有限公司（以下简称“重庆盛升翔公

司”）。注册地址位于重庆市合川区津沙路66号1号厂房；法定代表人：蒋*生；统一信用代码：91500117MACHJ0HJ1R；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：壹佰万元整，成立日期：2023年4月27日。经营范围包括许可项目：道路机动车辆生产。一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车零配件制造；金属材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售。

（二）事故发生经过。

现场无视频监控与直接目击者，调查组通过现场勘验、询问相关人员、模拟过程等方式综合还原事故经过如下：

2025年6月2日8时10分左右，冲压车间主任周*林组织工人李*、宋*全召开了班前会，并安排李*当班负责冲压工作，宋*前往弯管车间协助弯管工作。10时许，因需更换冲压工件，周*林前往冲床更换模具并进行了调试，试打了几个公司内部编号为“372面板小件”并确认合格后，就交给李*继续进行冲压作业。10时10分左右，李*开始冲压“372面板小件”，大约10时20分，李*用磁吸长柄工具吸了一块半成品铁片放置到冲床合金材质模具下方但未准确摆放在定位板中，然后脚踩启动开关后冲床模具下压。因半成品铁片放置位置不当导致模具下压过程中靠近李*一侧的铁片一角翘起撞击到模具同侧凸起。猛烈的

撞击使模具凸起部分与放置半成品的底座崩裂，崩裂的模具碎块高速飞出击中李*喉部致其受伤后抢救无效死亡。

在一旁调试车架发动机安装位的李*江、李*建突然听到“咚”的一声，便看到李*手捂住颈部，手下渗出鲜血还说了一句“啷个的啊”。二人将李*扶坐在凳子上后，李*建就赶忙给行政主管祝颖川电话报告，这时车间主任周*林也赶到了事故现场，周*林就拿餐巾纸给李*擦拭脖子上的血迹，这时李*脸色变得煞白，且说不出话来了，李*建见状就拨打了120急救电话，周*林和李*江就把李*扶着平躺在地上，为了更快让120救护车来到现场施救，李*建就开车到啤酒厂附近将120救护车接到现场。120救护车到了后，只见李*头面部发紫，口吐血沫，左右锁骨间有个伤口。经120医生抢救40分左右后，宣告抢救无效死亡。

（三）事故现场情况。

事故发生在重庆盛升翔公司冲压车间冲床位置，冲床机铭牌已丢失，冲压机大致为35吨，现场可见冲压模具断裂，冲压底座丝裂，有一个冲压件卡在模具上无法取下，现场未见明显血迹，地面有一张带血的卫生纸。死者喉部下方有一处伤口，旁人按压伤口时有血流出。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成李*（女，汉族，重庆盛升翔公司冲压工，身份证号码：***）死亡，本事故直接经济损失166万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

事发时，重庆盛升翔公司技术部李*江、李*建两人正背对冲床调试摩托车架发动机安装位置，听到异响后发现事故发生，二人将伤者扶坐在一旁凳子上立即向公司行政主管报告，并拨打120，公司行政主管再向总经理邱*报告事故情况后再向合川高新区管委会报告事故情况。随后区卫生健康委、合川高新区管委会将事故信息向区委、区政府及区级相关部门报告。

120、区公安局、区应急管理局、合川高新区管委会接报后迅速响应，赓即派员赶赴现场指导开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，重庆盛升翔公司相关人员发现李*受伤后立即请求救援并向相关部门及时报告事故情况，在医护人员到场前对李*开展了现场救援。

（三）医疗救治善后情况。

10时35分左右，合川区人民医院120救护车到达现场，医护人员积极进行现场抢救，大约40分钟后，宣告李*因抢救无效死亡。

2025年6月3日，重庆盛升翔公司与死者家属签订赔偿协议，共赔偿死者家属166万元。

（四）事故应急处置评估。

区公安局、区应急管理局、合川高新区管委会等相关单位和人员第一时间赶赴现场，指导企业及时有序开展应急处置工作，

事故得到有效控制，无次生事故和重大舆情发生。

三、事故发生的原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，调查组经现场勘验、调查询问并查阅事故相关资料，综合分析认定造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因。

李*安全意识淡薄，未将半成品小件正确摆放在定位板中就违规进行冲压作业。违反了重庆盛升翔公司《冲床安全操作规程》“七、冲床工作时工件必须正确摆放至定位模处，工件未放好时，不能踩脚踏开关，以免造成人为事故”。是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

通过对重庆盛升翔公司安全生产管理情况调查，认定其安全生产主体责任落实不到位，主要表现为：

1. **安全培训教育不到位。**未按规定对李*等人开展岗前安全培训，培训时长不足24学时，致使其安全意识淡薄。

2. **事故隐患排查不到位**。未严格落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

3. **安全安全风险管控不到位**。未对冲压工岗位安全风险全面辨识，未发现存在模具在作业过程中有崩出后伤人的风险并采取相应的管控措施。

四、相关单位履职调查情况

合川高新区管委会。作为本次事故单位属地监管单位，明确了人员分工，落实了监管人员，制定了年度监管检查计划，与辖区内企业签订了安全环保目标责任书，合川高新区主要领导定期研究部署安全生产与自然灾害重要事项、分析研究安全生产形势、协调解决安全生产重点难点问题，2025年以来，先后8次专题研究部署安全生产工作。调查中未发现合川高新区管委会存在安全监管不到位的问题。

区应急管理局。作为工贸行业的专项安全监管部门，明确了由工贸科负责工贸企业安全生产日常监管。全区现有工贸企业20100家，其中规模以上工贸企业249家。按照区政府批复同意的2025年安全生产监督检查计划，2025年1-5月计划重点检查工贸企业29家，随机抽查13家，实际开展执法检查71家，其中包含计划重点检查企业29家，双随机检查13家，共计发现隐患243条，已督促企业全部整改完成。由于重庆盛升翔有公司未纳入一二类企业名单，依据《合川区工贸行业安全生产分级分类监管暂行办法》（合川安委办发〔2017〕21号）要求，按照辖区负责制原则由合川高新区管委会负责监管。调查中未发现区应急管理局存在安全监管不到位的问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员。

李*：安全意识淡薄，未将半成品小件正确摆放在定位板中就违规进行冲压作业。违反了重庆盛升翔公司《冲床安全操作规

程》“七、冲床工作时工件必须正确摆放至定位模处，工件未放好时，不能踩脚踏开关，以免造成人为事故”。其对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

重庆盛升翔公司。安全培训教育不到位，未按《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款规定对李*等人开展岗前安全培训，培训时长不足24学时，致使其安全意识淡薄。事故隐患排查不到位，未严格落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。安全安全风险管控不到位。未对冲压工岗位安全风险全面辨识，未发现存在模具在作业过程中有崩出后伤人的风险并采取相应的管控措施。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”；第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”；第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”的规定，重庆盛升翔公司对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款第一项：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定，建议由区应急管理局给予重庆盛升翔公司处以罚款的行政处罚。

邱*：作为重庆盛升翔公司总经理、实际控制人及安全生产第一责任人，未严格组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，未依法履行生产经营单位的主要负责人职责。邱*对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”规定，建议由区应急管理局给予邱*处以罚款的行政处罚。

（三）建议不予追究行政责任的单位和个人。

经调查，合川高新区管委会、区应急管理局相关人员按规定开展了相关工作，并依法履行了安全监管职责，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”规定，建议不予追究有关人员行政责任。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训、举一反三，避免和预防类似事故再次

发生，提出如下事故防范和整改措施：

（一）重庆盛升翔公司。

要进一步强化企业安全生产主体责任，强化作业人员安全教育培训，切实增强遵章守纪的规矩意识并树立正确的安全理念，形成良好、安全的工作习惯；要针对作业现场可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，针对风险制定相应的管控措施，并让作业人员熟知；要加强对作业人员的现场管理，督促作业人员严格执行操作规程和安全技术措施；要扎实持续开展隐患排查治理，及时发现并纠正作业人员的违章违规行为，消除作业现场安全隐患。

（二）区应急管理局。

要进一步落实安全生产监管主体责任，加强对各镇街和企业的业务指导，切实提升工贸行业安全生产管理水平；要严格落实年度安全生产监督检查计划，检查过程中应督促企业落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患；要严格督促相关单位落实事故防范和整改措施建议，促使其落实好安全生产主体责任；要以此事故为案例，开展警示教育。

（三）合川高新区管委会。

要进一步加强与行业主管部门的联系，落实安全生产属地监管责任。要严格落实年度安全生产监督检查计划，加强对辖区内生产经营单位特别是工贸企业的监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，加大事故隐患的排查力度，及时消除事故隐患；要

严格督促相关单位落实事故防范和整改措施建议，促使其落实好安全生产主体责任；要树立“隐患就是事故”意识，加大对事故隐患的查处力度；要以此次事故为案例，在辖区内企业职工中开展警示教育。

合川高新区重庆盛升翔机械制造有限公司

“6·2”一般机械伤害事故调查组

2025年7月15日