重庆兴迪建筑设备租赁站
“5·8”一般物体打击事故调查报告

2022年5月8日上午9时20分许，重庆兴迪建筑设备租赁站（以下简称“兴迪建筑”）工人黎*容操作门式起重机从地面向货车吊运两捆脚手架钢管（每捆100根，长度4.3米，总重量约2.8吨）时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，受大渡口区政府委托，成立了由大渡口区应急局牵头，大渡口区纪委监委、大渡口区公安分局、大渡口区总工会、跳磴镇人民政府组成的事故调查组，并聘请重庆市应急管理专家组专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位情况

重庆市兴迪建筑设备租赁站，成立时间：2012年06月19日，住所：重庆市九龙坡区杨家坪杨渡村1号，类型：个人独资企业，投资人：罗*，统一社会信用代码：91500107****121053，经营范

围：建筑设备租赁，**【以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营】

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故经过。

2022年5月8日上午9时15分许，重庆兴迪建筑设备租赁站（以下简称“兴迪建筑”）总经理徐*华在现场安排工人刘*兵、黎*容（刘、黎系夫妻关系）捆绑吊运钢管，刘*兵为了节省工作时间，在捆绑两捆脚手架钢管（每捆100根，长度4.3米，总重量约2.8吨）时，违反钢管吊装操作规程，没有用铁链吊具从钢管底部整体捆绑，而是直接固定在钢管捆绑钢丝上。9时20分许，黎*容在未对刘*兵捆绑的钢管履行检查义务的情况下，直接操作门式起重机（额定载重2吨）超载将钢管从地面向货车吊运。当黎*容将钢管吊运到空中2米高度时，刘*兵为了抄近路前往另一处堆放钢管地方捆绑钢管，直接从吊运至空中的钢管下路过，此时，捆绑钢管的钢丝突然断裂，其中一捆钢管从2米左右高度掉下砸中刘*兵。兴迪建筑总经理徐*华遂立即自行驾车将刘*兵送医，经抢救无效，刘*兵于当日死亡。

（二）事故应急处置情况。

事故发生后，大渡口区应急局、大渡口区公安分局、跳蹬镇政府等单位立即赶赴现场进行了事故处置。兴迪建筑向相关部门报告了该起事故，积极参与并妥善处理了善后赔偿工作。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。

该起事故共造成一人死亡，死者刘*兵，男，46岁，身份证号码：512301******226157，户籍地;重庆市大渡口区跳磴镇石盘村9社。

（二）事故直接经济损失。

事故共造成直接经济损失约150万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

1.员工刘*兵安全意识淡薄，没有用铁链吊具从钢管底部整体捆绑，而是直接固定在钢管捆绑钢丝上，其行为违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.3 系挂物品应符合下列要求：b）物品应通过吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上；”的规定，钢丝的荷载能力不足发生断裂，造成物的不安全状态；刘*兵为了抄近路直接从吊运钢管下方通行，其行为违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.5 移动荷载应符合下列要求：e）吊运荷载时，不得从人员上方通过。”的规定。造成人的不安全行为和物的不安全状态。

2.员工黎*容，操作门式起重机从地面向货车吊运两捆脚手架钢管，吊运钢管总重量约2.8吨，超过门式起重机额定起重量2吨，且明知被吊运的钢管未用铁链吊具从钢管底部整体捆绑，而是直接固定在钢管捆绑钢丝上，直接起吊钢管。其行为违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.2 起吊载荷的质量应符

合下列要求：a）除了按 18.2.1 规定的试验要求之外，起重机械不得起吊超过额定载荷的物品；b）当不知道载荷的精确质量时，负责作业的人员要确保吊起的载荷不超过额定载荷。17.2.3 系挂物品应符合下列要求：b）物品应通过吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上；”造成物的不安全状态。

3.兴迪建筑总经理兼现场管理徐*华，安全意识淡薄，在明知钢管吊运前应当用专用铁链吊具托住被吊运钢管底部，且发现了刘*兵未在吊运的钢管底部捆绑铁链吊具的情况下，并未制止刘*兵的违章行为；明知门式起重机吊运 2.8 吨钢管处于超载的情况下，未制止黎*容超载起吊钢管。造成现场管理的失职渎职。

（二）事故间接原因。

兴迪建筑安全隐患排查治理不到位，未及时制止工人刘*兵、黎*容违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.3 系挂物品应符合下列要求：b）物品应通过吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上；”的规定，没有用铁链吊具从钢管底部整体捆绑，而是直接固定在钢管捆绑钢丝上的违章行为；未及时制止刘*兵违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.5 移动荷载应符合下列要求：e）吊运荷载时，不得从人员上方通过。”的规定，制止其直接从吊运钢管下方通行的违章行为，是企业管理上的缺失。

（三）事故性质。

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议。

兴迪建筑安全隐患排查治理不到位，未及时制止工人刘*兵和黎*容的违章行为，对本次事故的发生负有管理责任。兴迪建筑的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”的规定。建议交由区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定作出行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1.工人刘*兵，在捆绑将要吊运的钢管时，没有用铁链吊具从钢管底部整体捆绑，而是直接固定在钢管捆绑钢丝上，起行为违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.3 系挂物品应符合下列要求：b）物品应通过吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上；”的规定，在本次事故中负有直接责任，鉴于事故中死亡，建议不予追究其刑事责任。

2.工人黎*容。超载进行吊装（吊装脚手架钢管重量约 2.8 吨，门式起重机额定起重量 2 吨），在明知吊装的成捆脚手架钢管没有捆上铁链吊具不能吊装的情况下，依然用门式起重机挂钩直接挂在捆绑脚手架钢管的钢丝上起吊，其行为违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.2 起吊载荷的质量应符合下列要求：

a）除了按 18.2.1 规定的试验要求之外，起重机械不得起吊超过额定载荷的物品；b）当不知道载荷的精确质量时，负责作业的人员要确保吊起的载荷不超过额定载荷。17.2.3 系挂物品应符合下列要求：b）物品应通过吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上；”的规定，在本次事故中负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议交由区公安分局立案侦查。

3.兴迪建筑总经理徐*华，在明知钢管吊运前应当用专用铁链吊具托住被吊运钢管底部，且发现了刘*兵未在吊运的钢管底部捆绑铁链吊具的情况下，未制止其违章行为；明知门式起重机吊运 2.8 吨钢管处于超载的情况下，未制止黎*容超载起吊钢管且未督促黎*容在起吊钢管前仔细检查钢管是否捆绑牢固，在本次事故中负有管理责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议交由区公安分局立案侦查。

4.兴迪建筑法定代表人罗*，未及时发现并制止工人刘*兵和工人黎*容的违章操作行为，现场安全监管不到位。在本次事故中负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定。建议交由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其作出行政处罚。

（三）其它意见。

跳磴镇主要领导、分管领导和责任科室能够严格按照“党政同责、一岗双责”要求，定期开展工作部署，认真落实年度监督检查

计划，在日常工作中切实了履行了属地监管职责，建议不予追究跳磴镇及有关人员责任。

六、事故防范整改措施

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议采取以下事故防范整改措施：

（一）兴迪建筑要严格落实安全隐患排查治理工作，切实履行好企业的主体责任，对发现的安全隐患要做好记录并立即整改，严防事故的再次发生。

（二）兴迪建筑要加强对相关技术标准的学习，必须立即开展安全标准化建设，进一步完善企业安全生产管理体系建设，切实督促本单位的工作人员遵守安全生产法律法规，督促安全管理人员认真履行职责，坚决杜绝违章作业行为。

（三）兴迪建筑要进一步加强员工安全教育培训工作，切实提高全体员工安全意识和安全技能。

针对此次事故，跳磴镇人民政府要举一反三，严格排查辖区内不同行业分类的企业安全生产工作，认真督促辖区企业切实履行主体责任。以上防范措施及建议由跳磴镇人民政府督促整改落实并将情况报送区安委会办公室。

重庆兴迪建筑设备租赁站

“5·8”一般物体打击事故调查组

2022年7月25日