南南铝业股份有限公司“7•31”高处坠落事故调查报告

2021-11-12 18:50　　来源：邕宁区应急管理局

南南铝业股份有限公司“7·31”高处坠落事故调查报告

2021年7月31日15时20分，南南铝业股份有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，由邕宁区应急管理局牵头，会同城区政府办、区委政法委、市公安局邕宁分局、市场监管局、蒲庙镇人民政府有关单位人员等组成南南铝业股份有限公司“7·31”高处坠落事故调查领导小组（以下简称调查组）。事故调查组经过调查取证原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

南南铝业股份有限公司，统一社会信用代码：91450100732200147Y；类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；法定代表21060.000000万人民币；成立日期：1993年04月26日；登记机关：南宁市行政审批局;核准日期：2020年12月14日；登记状态：存续（在营、开邕宁区良信路6号；经营范围：金属制品的加工、销售；铝合金汽车车身、挂车、货箱总成和汽车底盘的研发、设计、制造、销售和进出口等。

二、事故发生经过和救援情况

2021年7月31日15时06分，南南铝业股份有限公司熔铸车间熔铸井内完成铝棒铸棒作业后，升降平台将铝棒顶部升出熔铸井口约1.2米位置志峰、唐军、满胜保开始吊棒作业。15时16分，铸造工人唐军在未采取防护措施的情况下，站立于架设在熔铸井口横梁的分隔网上方，给第三过程中，铝棒发生倾斜碰到未固定的分隔网和横梁，分隔网倾斜后脱离卡槽，造成唐军与分隔网从井口掉落至井内升降平台。

事故发生后，当班人员大声呼喊。车间主任周雄多听到呼喊声后，从车间办公室西楼梯跑往现场并查看井内情况，同时物转班班长吕广生拨打经理刘登攀和安环科科长梁治石电话汇报情况，请求安排紧急救援并拨打119求救。15时45分左右，消防人员到达现场并勘查情况，大约16时，随后第二位消防队员下井协助。16点20分左右，井内消防员与井上人员配合，将唐军转移到地面。经120医护人员现场诊断，唐军已无生命体征

三、事故现场勘验及人员受伤情况

（一）事故现场勘验情况

事故发生当天天气晴朗，事故现场位于南宁市邕宁区良信路6号南南铝业股份有限公司熔铸车间熔铸井口（图1、图2），坠落高度约11.2m，铝棒规格：长6.3m，直径218mm，重600kg，共4排18支铝棒，已吊出两排9支，井内剩余9支，分隔网规格：2.8m×2.3m，分隔网由不锈西北侧分别设置有4个横梁卡槽，2根横梁分别设置有2个分隔网卡槽，分隔网掉落至熔铸井升降平台内（图3、图4）。死者持公司NNLY201600196，经蒲庙镇卫生院现场诊断为颅脑外伤死亡。

（二）事故现场照片示意图



图 1.事故发生位置



图 2.熔铸井口位置



图 3.架设分隔网的横梁与分隔网卡槽



图 4.分隔网及横梁卡槽位置

（三）事故相关人员基本情况

死者：唐军，男，50岁，1970年12月出生，南宁市江南区五一路北二里8-1号8栋103号房，系南南铝业股份有限公司铸造工人，在事故中

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

南南铝业股份有限公司铸造工人唐军未按操作规程操作[1]，吊棒前站在未锁紧稳固的分隔网上作业，导致唐军与分隔网从井口坠落至井内

（二）间接原因

1.南南铝业股份有限公司开展安全教育培训后未对被培训人员进行考核，未确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能[2]；

2.南南铝业股份有限公司熔铸井口分隔网与井口不匹配，存在结构简陋、固定不稳、四周空隙过大的缺陷，且所采用分隔网未制定企业相应的安全管理措施，及时发现并消除熔铸井口存在的安全隐患[3]；

3.南南铝业股份有限公司风险辨识不到位，未对熔铸井口高处作业进行风险辨识[4]。

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任单位、责任人处理建议

（一）对事故单位的责任认定和处理建议

南南铝业股份有限公司，对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行处理。

（二）对责任人的责任认定和处理建议

1.唐军，南南铝业股份有限公司铸造工人。违反安全操作规程进行操作，吊棒前未将分隔网与横梁锁定装置锁紧，对事故的发生负有责任，已死亡，免于追究其责任。

2.郑玉林，南南铝业股份有限公司董事长。督促、检查本单位的安全生产工作中，未及时发现并消除工人不按操作规程操作、熔铸井口分构简陋、四周空隙过大的缺陷的隐患，未及时督促消除工人作业过程中存在的生产安全事故隐患，履行主要负责人职责不到位。违反《中华人八条第五项的规定[5]，对事故的发生负有责任。建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行处理。

3.吴津生，南南铝业股份有限公司副总经理。监督公司安全管理不到位，监督安全管理人员开展风险辨识不到位，熔铸井口挂环作业未主开展安全教育培训后未对被培训人进行考核[6]，履行安全生产职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由南南铝业股份有限公司给予相应的处

4.王志忠，南南铝业股份有限公司安环部总监。监督检查公司安全管理人员执行安全教育培训不到位，组织从业人员安全教育培训后未不到位，对事故的发生负有责任。建议由南南铝业股份有限公司给予相应的处理。

5.郭建峰，南南铝业股份有限公司安环部主任工程师。监督检查公司安全管理人员执行安全教育培训不到位，组织从业人员安全教育培产职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由南南铝业股份有限公司给予相应的处理。

6.庞宇，南南铝业股份有限公司汽车材料事业部总经理。组织安全生产工作不到位，未组织对熔铸井口高处作业进行辨识，主持制定检查口分隔网与井口不匹配，存在结构简陋、四周空隙过大的缺陷[9]，履行职责不到位。对事故的发生负有责任。建议由南南铝业股份有限公司给予

7.刘登攀，南南铝业股份有限公司汽车材料事业部副总经理。监督安全管理人员执行安全生产职责不到位，安全管理人员开展安全教育培[10]，履行职责不到位。对事故的发生负有责任。建议由南南铝业股份有限公司给予相应的处理。

8.梁治石，南南铝业股份有限公司汽车材料事业部安环科科长。组织车间事业部开展安全检查不到位，未及时发现从业人员作业过程中存司从业人员安全教育培训不到位，从业人员安全教育培训后未经考核⑦，履行安全生产职责不到位，履行安全生产职责不到位，对事故的发生股份有限公司给予相应的处理。

9.周雄多，南南铝业股份有限公司汽车材料事业部熔铸车间主任。组织熔铸车间安全管理人员安全教育培训后未经考核；熔铸车间安全检工人作业中存在的生产安全事故隐患[11]，履行安全生产职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由南南铝业股份有限公司给予相应的处理。

10.陈立，南南铝业股份有限公司汽车材料事业部熔铸车间兼职安全员。专职安全员李东威离岗期间，监督检查工人执行操作规程不到位熔铸井口分隔网与井口不匹配的事故隐患[12]。履行安全生产职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由南南铝业股份有限公司给予相应的处理

11.何发林，南南铝业股份有限公司汽车材料事业部熔铸车间铸造班班长。对自身安全生产职责认识不清，未履行本单位的安全生产职责有关安全法规和安全技术规程，未组织员工开展安全教育培训，检查工人安全制度执行情况不到位，未及时发现并解决工人作业中存在的隐任。建议由南南铝业股份有限公司给予相应的处理。

事故防范和整改措施

南南铝业股份有限公司要以这起事故为教训，举一反三，开展全员警示教育，切实让全体员工深刻吸取事故教训。主要负责人要立即组作，让各岗位员工全面掌握岗位安全知识和防范措施，将安全生产知识根植于员工的思想意识之中，加强监督从业人员遵守各岗位的安全生产全事故再次发生。

南南铝业股份有限公司“7·31”高处

坠落事故调查领导小组

2021年11月9日

1 《南南铝业集团股份有限公司标准》NNCL/Z.06.08.01-2021铸造机和结晶器安全操作规程：3.10吊棒前检查分隔网是否锁紧，是否稳固棒，挂好棒后，操作人严禁站立在分隔网上起操作天车起吊。

2 《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订)下同：第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

4 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第二款： 事故风险辨识、评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

5《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

6 南南铝业股份有限公司标准NN/S.22.12.1~39-2021：4.19.2安全生产副总经理安全职责

7 南南铝业股份有限公司标准NN/S.22.12.1~39-2021：4.27安环设备部部长（安环设备科科长）安全职责4.27.6条

8 南南铝业股份有限公司标准NN/S.22.12.1~39-2021：4.27安环设备部部长（安环设备科科长）安全职责4.27.6条

9 南南铝业股份有限公司材料事业部总经理岗位说明书：一、职责与工作任务

10 南南铝业股份有限公司材料事业部副总经理岗位说明书：一、职责与工作任务

11 南南铝业股份有限公司标准NN/S.22.12.1~39-2021：4.30生产车间正职（副职）安全职责4.30.3、4.30.7

12 南南铝业股份有限公司标准NN/S.22.12.1~39-2021：4.32.1专、兼安全员职责 4.32.1、4.32.4

13 南南铝业股份有限公司标准NN/S.22.12.1~39-2021：4.37班组长安全职责 4.37.4、4.37.2、4.37.4、4.37.6