应急管理局：南宁市武鸣区四川五行工程劳务有限公司建筑构件工地“2•19”

发布时间：2019-05-31 19:00　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2019年2月19日16点30分左右，位于南宁市武鸣区伊岭工业集中区城西工业园的四川五行工程劳务有限公司建筑构件工地发生一起起重伤害事故，

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城区人民政场监管局、市公安局武鸣分局、伊岭工业委等部门组成的四川五行工程劳务有限公司建筑构件工地“2·19”起重伤害事故调查组，开展事故调查工作，并

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损人员的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故发生相关单位概况及涉及人员情况

（一） 事故发生相关单位概况

1.南宁川青建筑构件有限公司，2012年7月4日经中铁八局集团有限公司人资(2012)90号文件批准成立，于2012年9月3日取得武鸣县工商行政管理册资本为人民币1000万元,公司地址:南宁市伊岭工业集中区城西工业园，法定代表人:陈旭辉。主项资质等级：混凝土预制构件专业承包叁级，承包工程力钢筋混凝土管以外的其他各类混凝土预制构件。

该公司于2016年5月11日进行三证合一，2016年9月28日变更企业法人并取得南宁市工商行政管理局换发的注册号为91450122052742 84XM的《营法人独资），法定代表人:明强，营业期限：长期。

公司所属行业为制造业，经营范围:水泥预制构件(不含房屋建筑用的水泥预制构件)生产销售，钢结构制品(除轧钢、冶炼)加工销售。钢筋作业劳务分作业劳务分包，水暖电安装劳务分包，砌筑劳务分包。

2.四川五行工程劳务有限公司，统一社会信用代码：91510000665383528B，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：成都市金牛波，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2007年8月30日，营业期限：2007年8月30日至长期。经营范围：建筑劳务分包。（以上项目不含前置许可项的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年7月20日，该公司取得成都市城乡建设委员会核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D351537254，有效期：2021年5月19日，资质2017年8月21日，取得四川省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号（川）JZ安许证号〔2008 000273〕，

许可范围：建筑施工；有效期：2017年8月21日至2020年8月21日。

（二）涉及人员情况

1.刘文长，四川省都江堰市柳街镇集祥村4组人，2015年初任四川五行工程劳务有限公司驻南宁川青建筑构件有限公司工地劳务队负责人，2018年筑构件有限公司工地代表，现场负责人，持有广元市质量技术监督局核发的特种作业操作证，证件编号：5101**********15。

2.刘永胜，四川省武胜县新学乡新华村9组19号人，2018年11月到四川五行工程劳务有限公司驻南宁川青建筑构件有限公司工地工作，龙门吊司机编号：512928197402。

3.兰保平，甘肃省武山县山丹乡贾河村二组2号人，2019年2月13日与四川五行工程劳务有限公司签订《劳动用工合同》，2019年2月17日到四川作，司索工，持有广元市质量技术监督局核发的特种作业操作证，证件编号：6205**********7X。

二 、工程概况及龙门吊使用情况

（一）工程概况

南宁川青建筑构件有限公司（甲方）分别于2014年12月25日、2015年12月30日、2017年7月26日与四川五行工程劳务有限公司（乙方）签订《南合同》、《南宁地铁三号线盾构管理生产供应工程建设工程施工劳务分包合同》、《南宁地铁四号线盾构管理生产供应工程建设工程施工劳务分包合同》，安全生产管理职责。

2018年11月28日,南宁川青建筑构件有限公司与四川五行工程劳务有限公司签订《南宁地铁五号线盾构管片生产供应工程建设工程施工劳务分包合同分包工程名称：南宁市南宁地铁五号线盾构管片生产供应项目。劳务作业地点：南宁市武鸣区南宁川青建筑构件有限公司；劳务分包内容：管片钢筋装和防腐涂料涂刷、预埋槽钢安装以及上述事项中对应设计图的全部内容（具体工作内容以工程量清单为准）；开始工作日期：2018年11月28日；合同总肆佰贰拾贰万陆仟贰佰伍拾叁元整人民币）。

双方于2018年11月29日签订了《劳务分包安全管理协议》，规定了甲乙双方的责任，其中第一条第三项规定：坚持“安全第一，预防为主，综合治理落实安全措施，防止事故发生。第三条第十五项规定：乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业，并按双方商定的管理办法进行处理。乙方不得违章

间，并且应按照有关规定做好员工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反劳动安全纪

经查，事故发生前，南宁川青建筑构件有限公司按《劳务分包安全管理协议》的规定履行了其安全生产管理职责。事故发生后，四川五行工程劳务
失。

（二）龙门吊使用情况

南宁川青建筑构件有限公司1号管片存放场使用3号龙门吊从事吊运管片装卸作业。该龙门吊制造单位：新乡市大桥起重机械有限公司；制造日期：
起重；产品编号：13010008；型号规格：MGX10-24.9A5。性能参数：跨度（工作幅度）：24.9m；额定起重量：10t；起升高度：14.5m；工作
TA20130747；检验类别：定期检验；最近检验日期及情况：2017年5月22日经广西壮族自治区特种设备检验研究院复检合格；下次定期检验日期 2019

二、事故发生和救援经过及现场勘查情况

（一）事故发生和救援经过

2019年2月19日下午，南宁川青建筑构件有限公司劳务分包单位四川五行工程劳务有限公司司索工兰保平和龙门吊司机刘永胜在1号管片存放场东
片堆码作业，刘永胜是3号龙门吊的当班操作工，兰保平负责绑、解管片钢丝缆绳。16时30分左右，兰保平位于龙门吊司机刘永胜与正在吊装的管片之
片。管片刚吊运至堆码处上方时兰保平即指挥司机刘永胜落钩，当时兰保平站位正好挡住刘永胜的视线，距正在下降的第十片管片水平距离约有一米多
地面上的第九片管片的顶面边缘发生碰撞，导致所吊管片倾斜，兰保平上前用手去扶倾斜管片，在扶钩过程中，管片因吊具钢丝绳松动不受力，管片突
话报告公司领导边赶紧下来向附近的运输车司机呼救。刘永胜到现场见兰保平被第十片管片压到右胸、两腿并压在地面上，当时仍能说话，就喊痛，当
平身上的管片，把兰保平抬出来。四川五行工程劳务公司现场负责人刘文长和南宁川青建筑构件有限公司负责人明强、许必发（质安部部长）、赵子文
查吊装作业，接报后立即赶赴事发现场进行救援,经询问伤者并对伤情观察后，发现有多处受伤。为防止盲目搬动伤者加重伤情，南宁川青建筑构件有
救护车赶到，经医生现场察看伤情后即将兰保平抬上救护车送往广西医科大学附属武鸣医院抢救。经医院检查确诊，伤者左胸多发肋骨骨折并两肺挫伤
立即采取措施进行抢救治疗。2月20日凌晨3时左右，兰保平经医院抢救无效死亡，死亡原因：呼吸衰竭。2月20日上午9时，南宁川青建筑构件有限公
况。

（二）现场勘查情况

事故发生地点位于四川五行工程劳务有限公司川青建筑构件工地1号管片存放场东面三环拼装台西侧2.5m处，3号龙门吊正下方。事发吊装管片为封
1m，为正在堆码的该列管片第10块管片。该列管片东侧0.25m处码放有一列一层封顶块管片，共计13块，距三环拼装台0.8m；西侧0.2m处码放一列两
发地点正上方为3号龙门吊，龙门吊净空高度9m，吊钩高度4.5m。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这起事故造成一人死亡。死者，兰保平，男，甘肃省武山县山丹乡贾河村二组2号人。事故造成直接经济损失120万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

四川五行工程劳务有限公司司索工兰保平和龙门吊司机刘永胜在南宁川青建筑构件工地1号管片存放场东面使用3号龙门吊从运输车卸下管片吊运到
所吊管片突然倾倒，将兰保平砸倒在地，经医院抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）四川五行工程劳务有限公司在组织进行吊装作业中，未按规定安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未能
故隐患，直至事故发生，是事故发生的间接原因之一。

（2）刘文长，四川五行工程劳务有限公司驻南宁川青建筑构件有限公司工地代表，现场负责人，未能按照有关规定督促、检查本单位的安全生产工
产安全事故隐患，直至事故发生，是事故发生的间接原因之二。

（3）刘永胜，四川五行工程劳务有限公司驻南宁川青建筑构件有限公司工地龙门吊司机，对司索工处于不安全位置及违章指挥、冒险作业行为未
三。

（二）事故性质

经调查组调查认定，这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理意见

（一）对事故责任单位的认定及处理意见

四川五行工程劳务有限公司在组织进行吊装作业中，未按规定安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未能及时
患，直至事故发生，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条的规定，建议由武鸣区应急管理局依据《中华人

罚。

（二）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.兰保平，安全意识淡薄，在进行吊装作业中违章指挥、冒险作业，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。其行为违反《中华人民共和国安
于追究其安全生产方面的责任。

2.刘文长，四川五行工程劳务有限公司驻南宁川青建筑构件有限公司工地代表，现场负责人，未能按照有关规定督促、检查本单位的安全生产工作
安全事故隐患，直至事故发生，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建议由武鸣区应急
项的规定对其进行行政处罚。

3.刘永胜，四川五行工程劳务有限公司驻南宁川青建筑构件有限公司工地龙门吊司机，对司索工处于不安全位置及违章指挥、冒险作业行为未予以
为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十一条条第一款和第五十二条条第一款的规定，建议由四川五行工程劳务有限公司依据《中华人民共和国
公司有关规章制度给予处分。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，杜绝类似事故的发生，建议有关单位采取以下安全防范措施：

（一）四川五行工程劳务有限公司要认真落实安全生产主体责任，完善各项规章制度和操作规程，并落到实处。加强安全管理人员教育培训并执证
的遵守和安全措施的落实，跟进纠正违章指挥、冒险作业行为；严把吊装作业人员资质审查准入关，严禁不具备相关资质的作业人员无证上岗操作；加
员工严格按安全操作规程作业，督促作业人员正确佩戴劳动保护用品，严禁在未采取安全防范措施的情况下从事吊装作业；采取有效技术、管理措施，

（二）伊岭工业发展管委会要进一步加强对园区内企业的安全监管，督促企业切实履行安全生产主体责任，完善和落实各项安全生产责任制及各项
业场所的安全监管，杜绝违章作业，杜绝生产安全事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页