广信茶亭经开区江西科翔实业有限公司“6·4”一般中毒和窒息事故调查报告

广信茶亭经开区江西科翔实业有限公司“6·4”
一般中毒和窒息事故调查组
2026年9月

目 录

一、事故基本情况 ····· 7

（一）单位基本情况 ····· 7

（二）项目概况 ····· 7

（三）相关人员情况 ····· 8

（四）事故发生经过 ····· 9

（五）现场勘察情况 ····· 10

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ····· 12

（七）当天天气情况 ····· 12

二、事故应急处置及评估情况 ····· 12

（一）事故信息接报及响应情况 ····· 12

（二）事故现场应急处置情况 ····· 12

（三）医疗救治和善后情况 ····· 13

（四）事故应急处置评估 ····· 13

三、事故原因分析 ····· 14

（一）直接原因 ····· 14

（二）间接原因 ····· 14

四、有关责任单位存在的主要问题 ····· 15

（一）事故单位 ····· 15

（二）相关部门 ····· 15

1. 上饶市广信区工业和信息化局 ····· 15
2. 上饶市广信区应急管理局 ····· 15
3. 茶亭经济技术开发区管理办公室 ····· 16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ····· 16
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 ····· 16
（二）建议移送司法机关处理的人员 ····· 16
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 19
（四）其他处理建议 ····· 20
六、事故主要教训 ····· 21
七、事故整改和防范措施 ····· 22

广信茶亭经开区江西科翔实业有限公司“6·4”一般中毒和窒息事故调查报告

2026年6月4日13时50分许，位于上饶市广信区茶亭经开区的江西科翔实业有限公司4#富氧熔炼炉停工检修期间，1名工人在清理烟道时发生中毒身亡，事故造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院第493号令），上饶市广信区人民政府批准成立广信茶亭经开区江西科翔实业有限公司“6·4”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），区应急管理局局长任组长，区纪委监委、市公安局广信区分局、区总工会、区工信局、区应急管理局、茶亭经开区管理办公室等部门派员参加，并邀请了区检察院参与对该起事故的调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，广信茶亭经开区江西科翔实业有限公司“6·4”

一般中毒和窒息事故，是一起作业人员安全意识淡薄、违规作业，现场监管不到位造成的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）单位基本情况

江西科翔实业有限公司（以下简称科翔实业），坐落于江西省上饶经济开发区C区茶亭工业园，公司成立日期：2007年2月7日，法定代表人徐**某**启，实际控制人楼**某**华，统一社会信用代码：91361121796992964P。注册资本1000万元，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，经营范围：有色金属、金属矿产品、贵金属制品的冶炼，销售及金属压延加工与深加工、销售；表面处理废物、含铜废物、有色金属冶炼废物（具体项目以危险废物经营许可证为准）的回收、加工、销售及综合利用等。

（二）项目概况

涉事项目为江西科翔实业有限公司废铜回收资源综合利用项目，建设地点为江西省上饶经济技术开发区C区茶亭工业园，总规划投资40000万元；项目设计规模：年产2万吨粗铜、3万吨阳极铜、10万吨电解铜，分两期建设实施。一期工程为年产2万吨粗铜；二期工程为年产3万吨阳极铜、10万吨电解铜，二期工程尚未开工建设。项目总占地面积为86667.1m2，建筑面

积为 50000 平方米。

一期工程分两个阶段建设：第一阶段建设熔炼车间 2#、3#、4#富氧熔炼炉；为达成年产 2 万吨产能，经安全设施设计变更，第二阶段增设 1#富氧熔炼炉。一期项目已依法履行建设项目安全设施“三同时”手续。一期年产 2 万吨粗铜采用制团+富氧侧吹冶炼工艺：铜泥、石灰配比拌料固化制团干燥后，分层将铜料、焦炭、熔剂投入富氧熔炼炉；炉底鼓入富氧空气，炉内温度约 1250℃发生冶炼反应，生成熔融铜水与炉渣，炉渣由上部放渣口排出，铜水从炉缸放铜口流出铸成粗铜；生产烟气送入除尘脱硫系统处置后经烟囱排放。

企业 4 台富氧熔炼炉采用对外合作运营模式：合作方采购废杂铜、海绵铜、废铜泥等原料运至厂区，科翔实业提供熔炼炉开展冶炼加工，收取加工费；产出粗铜由合作方对外销售。生产组织、安全生产、环境保护主体责任全部由科翔实业承担。

2026 年 6 月 2 日，4#富氧熔炼炉停机开展检修作业。2026 年 6 月 4 日下午检修作业期间，收灰工徐**某**良进入烟道开展清灰作业，发生一氧化碳中毒死亡事故。

（三）相关人员情况

楼**某**华：实际控制人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，长期在外，企业日常管理委托阮建平负责。

阮**某**平：主要负责人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，

2021年10月入职，2025年9月取得金属冶炼主要负责人安全考核合格证书，同月被任命为企业主要负责人，全面负责企业日常生产及安全管理工作。

陈某璇：专职安全管理员，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，2026年3月入职，当月聘任安全管理人员，尚未取得安全考核合格证书（现处于安全管理人员培训备考期），协助阮某平开展安全管理工作，事故发生期间请假在校。

胡某春：4#富氧熔炼炉炉前主管，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，负责4#富氧熔炼炉的技术管理和现场生产作业管理。

郑某财：4#富氧熔炼炉班长，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，协助胡某春的工作。

徐某火：4#富氧熔炼炉班长兼放铜作业人员，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，服从胡某春工作安排。

徐某良：4#富氧熔炼炉收灰作业人员（本次事故死者），身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，服从胡秋春工作安排。

（四）事故发生经过

2026年6月4日12时14分许，收灰工徐某良佩戴普通口罩、手套、矿灯、安全带，登上4#富氧熔炼炉烟道上方，从顶部开口处进入烟道口，使用撬棍开展烟道清灰作业。

12 时 32 分许，徐某良下到烟道内部后失去联系。

13 时 00 分许，4#富氧熔炼炉炉前主管胡某春清点人员发现徐某良不在岗位，询问同班组人员张某生无果，随即开展搜寻。

13 时 10 分许，胡某春在 4#富氧熔炼炉烟道顶部开口位置发现徐某良瘫坐在烟道口内，呼叫无应答。胡某春单人无法将人员移出，立即呼叫 4#富氧熔炼炉班长郑某财及其他工友到场施救。

13 时 13 分许，现场人员合力将徐某良转移至加料平台，迅速为其摘除口罩、解开衣扣、卸下安全带，徐某火等人轮番实施胸外心脏按压。

13 时 15 分许，胡某春叫叉车维修工拨打 120 急救电话，现场持续施救十余分钟，徐某良无生命体征反应，工友将其抬至吊机转运至地面。

13 时 43 分许，120 急救人员到达现场，经心电图检查确认徐某良已无生命体征，提示现场人员拨打 110 报警。

13 时 57 分许，郑某财拨打 110 上报事故，约十几至二十分钟后公安人员抵达现场处置。

（五）现场勘察情况

事故地点位于科翔实业熔炼车间最东侧 4#富氧熔炼炉，4#富氧熔炼炉烟道顶部呈倒“V”字型，顶部设置一处正方形作业开口，开口边长为 400mm，开口向下深度为 830mm。现场周围未

见有限空间作业操作规程及相关警示标识，未配备有限空间作业相关应急救援物资。如下图所示：









（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者徐某良，男，汉族，1972年5月18日出生，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，岗位为科翔实业4#富氧熔炼炉收灰工，本次事故直接经济损失约180万元。

（七）当天天气情况

中雨转阵雨，最高温度28℃，最低22℃，西南风2级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，13时40分许，科翔实业主要负责人阮某平在办公室听到120急救车声音，跟着急救车到达熔炼炉车间才知道发生人员伤亡事故。救护车离开后，阮某平向公司实际控制人楼某华报告事故，未按照法定时限向应急管理、行业主管部门上报生产安全死亡事故。

13时57分许，科翔实业4#富氧熔炼炉班长郑某财拨打110电话报警。接到联动警情后，上饶市公安局广信分局、茶亭经济技术开发区管理办公室、广信区应急管理局工作人员第一时间赶赴现场开展处置和善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，4#富氧熔炼炉炉前主管胡某春呼叫炉前班长

郑某财及其他工友合力将徐某良转移至加料平台，现场人员开展心肺复苏急救，同步拨打120急救电话。施救无效后转运至地面等待医护人员救治，13时43分120急救人员到达现场急救并确认死亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.现场救援情况。现场人员转移伤者至加料平台，立即开展心肺复苏急救，经十余分钟急救，徐某良仍无生命体征反应，现场人员合力将其转运到地面，13时43分救护人员到达现场，经心电图检查确认徐某良已无生命体征。

2.善后情况。事故发生后，科翔实业妥善处置善后事宜。企业主要负责人阮某平与合作方童某明、曹某全程参与死者家属安抚协商、善后对接。当日企业实际控制人楼某华身处境外，电话委托合作方童某明与死者家属签订补偿谅解协议。经法医鉴定，死者死亡原因符合一氧化碳中毒特征，死者家属对鉴定意见无异议。2026年6月8日，死者徐某良遗体火化。死者赔偿款项全部到位，家属情绪稳定。相关人员配合事故调查组问询取证。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业内部事故上报制度不落实，企业负责人未履行事故上报义务；广信区相关职能部门第一时间赶赴现场开展应急处置，医疗急救及时到位，没有延误抢救时机。本次

事故应急处置全过程安全有序，未引发次生、衍生事故，无网络舆情炒作，社会秩序总体稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员徐某良安全风险意识淡薄，在未落实通风、气体检测等安全措施的前提下，违规进入属于有限空间的熔炼炉烟道开展清灰作业，吸入烟道内积聚的一氧化碳导致中毒死亡。

（二）间接原因

1.科翔实业安全管理体系运行失效，有限空间作业管理制度未落地执行，作业前未履行有限空间作业审批流程，作业现场未设置专职监护人员，未按规定配备有限空间作业安全防护装备；安全教育培训流于形式，未对从业人员开展有限空间风险辨识、防护用品使用、应急处置专项培训，从业人员安全操作技能与风险防范意识不足。

2.企业主要负责人阮某平未履行安全生产第一责任人法定职责，未组织落实全员安全生产教育培训，未配备有限空间作业相关应急救援物资，未组织开展有限空间应急预案演练，对烟道有限空间重大作业风险管控失管失察。

3.现场直接管理人员胡某春履职严重失职，在未办理有限空间作业审批，未开展气体检测，未配备符合作业安全条件的防护器材前提下，违章安排员工开展有限空间作业，作业全过

程未落实现场监护，未能制止违章冒险作业行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

科翔实业安全生产主体责任严重缺位，安全生产管理体系未有效运行，有限空间作业安全管控存在系统性隐患。**一是**有限空间作业管理制度不健全，现场未规范设置有限空间安全警示标识和风险告知牌，作业未执行有限空间作业专项审批程序，作业现场未安排专职现场监护人员；**二是**安全投入与防护保障不足，未配齐有限空间作业专用防护装备、应急救援物资；**三是**安全教育培训不到位，未组织从业人员开展有限空间风险辨识、防护用品规范使用、自救互救能力不足，作业人员安全防范意识和实操能力不足；**四是**应急管理工作缺失，未编制有限空间专项生产安全事故应急救援预案，未组织有限空间应急演练，事故应急处置保障能力不足。

（二）相关部门

1.上饶市广信区工业和信息化局

履行金属冶炼行业主管部门安全生产督促指导职责不到位。对辖区金属冶炼企业安全生产督促检查不够，对科翔实业有限空间作业管理混乱、隐患排查治理不落实等问题失管失察；推动产业技术改造提升企业本质安全水平工作不足。

2.上饶市广信区应急管理局

履行工贸行业安全生产监督管理职责存在短板。对企业有限空间重大风险研判不足；监督检查深度不够，未能及时发现企业有限空间作业审批缺失、安全教育流于形式等重大隐患；对企业有限空间风险辨识、现场作业管控、应急预案演练工作业务指导不足。

3.茶亭经济技术开发区管理办公室

履行辖区安全生产监督检查职责不到位。对科翔实业监督检查不够深入，对企业有限空间安全管理情况监督检查不彻底，未及时发现并督促企业整改有限空间制度缺失、作业流程不执行、应急保障不到位等重大安全隐患；对有限空间作业重点风险警示宣传指导不足，督促企业落实安全生产主体责任存在短板。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.徐某良，在进行4#富氧熔炼炉清灰作业中，安全意识淡薄，违规进入烟道开展清灰作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.胡某春，科翔实业4#富氧熔炼炉炉前主管、现场直接管理人员。未办理有限空间作业审批手续，未落实气体检测、现场监护等安全措施，违规组织开展有限空间作业，未有效管控

现场作业行为，未能制止违章冒险作业，对事故负有直接管理责任。事故发生后，未第一时间向单位负责人报告事故。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[1]，第八十三条[2]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[5]和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款、第二款[6]之规定，涉嫌重大责任事故罪，建议将胡秋春移送司法机关依法处理。

2.阮某平，科翔实业主要负责人。未落实主要负责人法定

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

2 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；

3 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

5 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条： 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

6 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号） 第六条第一款 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

（二）造成直接经济损失一百万元以上的；

安全生产职责，未组织落实全员安全生产教育培训，未配备有限空间作业相关应急救援物资，未组织开展有限空间应急预案演练，对烟道有限空间重大作业风险管控失管失察。对事故负有领导责任。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项[7]、《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第四条[8]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[9]、第九十五条第（一）项[10]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[11]和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理

---

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

8 《工贸企业有限空间作业安全规定》 第四条　工贸企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业 审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防 护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

9 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

10 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

11 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：　在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款、第二款[12]的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议将阮建平移送司法机关依法处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.陈某璇，企业专职安全管理人员，未依法履行安全管理岗位职责，未督促落实有限空间作业安全管理制度，未排查消除有限空间作业重大事故隐患，经查实陈钰璇虽担任企业安全管理人员，实为在校大学生实习人员，事发时在请假不在岗，对本次现场管理人员擅自组织有限空间违规作业不知情，该人员履职缺失与事故发生无直接因果关系，建议不予行政处罚，由企业给予内部处分。

2.科翔实业，事故责任单位，未依法履行安全生产主体责任，安全生产主体责任落实严重缺位，从业人员安全教育培训流于形式，未开展有限空间专题安全培训；未建立健全安全风险分级管控制度及风险隐患清单；有限空间作业风险管控制度不健全，未落实有限空间作业审批、“先通风、再检测、后作业”、现场监护等作业要求，未按规定设置有限空间安全警示

12 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号） 第六条第一款 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；
（二）造成直接经济损失一百万元以上的；

标识、配备有限空间作业安全防护用品与应急救援物资；未编制有限空间专项应急处置方案，未组织开展有限空间应急演练，对事故发生负有主体责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[13]，第三十五条[14]，第四十一条第一款、第二款[15]，第四十三条[16]，第四十四条[17]，以及《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）中对有限空间作业要求的相关规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[18]之规定，建议由上饶市广信区应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其他处理建议

---

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

14 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

15《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

16 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

17 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生

18 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

1. 上饶市广信区工业和信息化局履行金属冶炼行业主管职责不到位，责成上饶市广信区工业和信息化局向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

2. 上饶市广信区应急管理局，履行工贸行业安全生产监督管理职责不到位，责成上饶市广信区应急管理局向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

3. 茶亭经开区管理办公室，未严格落实辖区安全生产管理责任，责成上饶茶亭经济开发区管理办公室管理办公室向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

六、事故主要教训

（一）有限空间作业安全红线必须严守。有限空间作业必须严格执行“先通风、再检测、后作业”原则，落实作业审批、安全交底、现场监护等硬性要求。企业漠视有限空间作业安全管理规定，无审批作业、不检测通风、无监护冒险作业，是引发中毒和窒息事故的重要根源。

（二）企业安全生产主体责任不能悬空。企业未建立健全有限空间安全管理制度，警示标识缺失，防护及应急救援物资配备不足，应急预案与专项演练缺位，安全管理体系流于形式，造成重大风险长期得不到治理。

（三）现场安全管理责任必须压实。现场管理人员安全履职失守，违规组织有限空间作业，不落实安全管控措施，对违

章作业行为不加制止；事故发生后未履行内部报告义务，现场风险管控失效，极易诱发伤亡事故。

（四）从业人员安全教育培训要务实有效。企业有限空间专项安全教育培训缺失，作业人员风险辨识能力不足，自我防护意识薄弱，不懂得正确使用防护装备，对有限空间中毒和窒息风险认识不到位。

（五）属地（辖区）监管风险排查还需走深走实。监管部门对工贸企业有限空间风险排查不够透彻，对制度落实、作业管控、应急保障等关键环节检查不到位，未能及时推动企业消除隐患，需强化重点领域专项监管。

（六）应急保障能力建设不可忽视。有限空间作业应急物资缺失、无专项预案和演练，一旦发生险情，无法开展科学施救，极易造成人员伤亡扩大。

七、事故整改和防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，特提出如下整改和防范措施：

（一）科翔实业

1.要压实全员安全生产责任制，进一步落实主要负责人、管理人员、岗位人员安全职责，建立健全安全风险防控与隐患治理制度，并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查工作，及时消除事故隐患。

2.要完善有限空间安全管理制度，规范作业审批流程，严格执行“先通风、再检测、后作业”，有限空间作业必须落实安全交底、气体检测、专人现场监护等措施。规范设置有限空间场所安全警示标识，配齐有限空间作业安全防护器材、应急救援物资，并定期校验维护。

3.要强化安全教育培训，组织全员开展有限空间风险辨识、防护用品使用、事故应急处置专项培训考核，未经培训合格不得上岗作业。强化现场管理人员履职监督，严格落实事故内部报告制度。修订完善企业应急救援预案，定期组织实战化应急演练，提升员工避险自救和现场处置能力。

（二）上饶市广信区工业和信息化局

1.要进一步压实行业主管职责，深刻汲取事故教训，组织辖区企业开展有限空间作业全覆盖专项排查，从严整治制度缺失、审批不严、无现场监护、防护器材不足、培训演练不到位等突出问题，实现隐患闭环清零。

2.要督促企业健全安全管理体系，健全日常监管、隐患督办、复查销号闭环管理；建立长效管控机制，强化重点环节风险管控，常态化开展安全教育培训和应急演练，提升风险防控和应急处置能力。

（三）上饶市广信区应急管理局

1.严格依照年度监督检查计划，加密对事故企业及同类企

业的检查频次，针对事故暴露的行业共性问题推动开展专项治理行动。要组织开展辖区涉有限空间专项整治，重点核查作业审批、通风检测、现场监护、防护物资、教育培训、应急演练落实情况，发现重大事故隐患依法严肃查处。

2.要强化安全宣教，通过案例宣讲、应急演练提升实操能力，组织工贸企业主要负责人、安全管理人员开展有限空间专题培训，以本次事故开展警示教育，督促企业严格执行“先通风、再检测、后作业”作业规范。

3.要督促企业做实应急管理、完善应急预案，配齐有限空间应急救援物资，开展实战化应急演练，杜绝盲目施救。进一步压实企业设立隐患内部报告奖励制度，激发员工参与隐患排查的积极性，形成全员监督氛围。

（四）上饶茶亭经济技术开发区管理办公室

1.要认真吸取此次事故教训，举一反三，按照职能职责加大对辖区企业的日常检查力度，紧盯企业存在问题隐患和薄弱环节，开展安全生产风险研判及时掌握企业动态，督促辖区生产经营单位建立健全安全生产相关制度、完善设备防护措施。

2.要明确监管重点，补齐短板，扎实开展隐患排查治理，特别是要组织开展工贸企业有限空间专项排查整治，建立有限空间企业台账，重点检查作业审批、通风检测、现场监护、防护物资、培训及演练落实情况。

3.要加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，落实各项安全防范措施，要加强业务指导，组织辖区工贸企业开展事故警示教育，以案促改，督促企业压实安全生产主体责任，坚决杜绝类似事故再次发生。有效遏制事故发生。

广信茶亭经开区江西科翔实业有限公司

“6·4”一般中毒和窒息事故调查组

2026年9月17日