

[索 引 号]	640521025/2026-00009	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县应急管理局	[责任部门]	中宁县应急管
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2023年05月

中宁县大唐中宁能源开发有限公司“3• 27” 一般物体打击事

时间：2023年05月26日　来源：中宁县应急管理局　访问量：239

2023年3月27日7时15分许，大唐中宁200MV/800MWh共享储能项目在试验桩打孔过程中，因旋挖钻机立柱上方的连接器坠落，造成1人死亡，直接经

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，中宁县人民政府于2023年3月28日成立监委、工业园区管委会、公安局、发展和改革局、应急管理局、住房和城乡建设局、总工会及专家组为成员的大唐中宁能源开发有限公司“3• 27”物“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术论证、综合分析、查阅有关资料、调查询问有关当事人，查明了事故发生情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处罚建议及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故企业基本情况

1. 大唐中宁能源开发有限公司为大唐中宁200MV/800MWh共享储能项目建设单位，该企业成立于2021年9月18日，位于中宁县平安东街世纪花园东侧代表人：薛建华；注册资本：50万元人民币；社会信用代码：91640521MA76PAHK00;营业期限为2021年9月18日至2051年9月17日；经营范围包含发电业营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

2. 中国水利水电第八工程局有限公司为大唐中宁200MV/800MWh共享储能项目总承包单位，该企业成立于1981年10月8日，位于湖南省长沙市天心区表：姜清华；注册资本：300000万元人民币；社会信用代码：914300001837617763；营业期限为长期；经营范围包含建设工程施工、施工专业作业、建

验检测、建设工程质量检测、水利工程质量检测、工程管理服务、电气安装服务等。

3.广西永晋建设有限公司为中国水利水电第八工程局有限公司大唐中宁200MV/800MWh共享储能项目试桩工程专业分包单位，该企业成立于2017年浔江半岛白石寨安置地A地块66号，公司类型为其他有限责任公司，法人代表：莫正；注册资本：5000万元人民币；社会信用代码：91450200MA5MYD7F地质灾害治理工程施工、文物保护工程施工、住宅室内装饰装修、建筑劳务分包、施工专业作业、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、道路货物运输（

（二）事故企业生产许可情况

1.中国水利水电第八工程局有限公司安全生产许可证编号：（湘）JZ安许证字〔2004〕000026，有效期为2022年11月2日至2025年11月1日，许可厅。

2.广西永晋建设有限公司安全生产许可证编号：（桂）JZ安许证字〔2019〕001125，有效期为2022年8月17日至2025年8月17日，许可范围：建厅。

（三）事故装置基本情况。

事故装置为XR280D旋挖钻机，总工作重量89000Kg(裸机重量：70000Kg),履带宽度3500/4800mm，钻杆直径φ508mm，钻杆方头尺寸200X200mm，连接

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月27日7时许，大唐中宁200MV/800MWh共享储能项目试桩工程施工方广西永晋建设有限公司作业人员边某某、马某某、马某三人来到旋挖械设备线路磨损及供油情况，辅助工马某检查钻头和驱动套两处销子安插情况，另一名辅助工马某某因上厕所不在作业现场。7时08分许，边某某开始移动至试验桩钻孔口处。7时13分许，边某某操作设备将钻头放入钻孔中，在作业过程中钻机立柱上方固定驱动套与连接器的三套铁销突然脱落，连接器

（二）事故应急处置

事故发生后，7时15分许，机手边某某立即熄停钻机，离开驾驶室将受伤的马某抱至安全区域，确保呼吸顺畅，并给专业分包单位广西永晋建设120急救电话。7时30分许，马某某与边某某用面包车将伤者马某送往县人民医院，途经天元锰业电厂路口废弃加油站处与120救护车汇合，马某经现场位中国水利水电第八工程局有限公司负责人杨某某到达现场，组织人员拉设警戒带，排查现场安全隐患，并与建设方大唐中宁能源开发有限公司负责人彭某某协调处理善后事宜。接到事故报告后，县工业园区管委会、发展和改革局、应急管理局等政府部门有关负责同志相继抵达现场，组织现场人员作，并向大唐能源开发有限公司出具了暂停施工项目作业活动的《现场处理措施决定书》。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：马某，男，回族，25岁，初中文化程度，身份证号码：642223********5316，籍贯：宁夏西吉县。

（二）事故直接经济损失：145万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

在现场施工设备旋挖钻机作业过程中，固定连接器与驱动套的铁销未按出厂要求配置齐全，设计要求配备8套固定铁销，实际配备了6套固定铁销，套固定铁销由外向内穿过连接器铁销孔而出，导致连接器脱离驱动套坠落，将地面的马某砸伤，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.广西永晋建设有限公司辅助工马某安全意识淡薄，未认识到现场作业风险，未按照旋挖钻机现场操作规程作业。操作规程要求：旋挖钻机在工违规站在距钻杆约1米以内。

2.广西永晋建设有限公司对施工人员安全教育培训不到位，对新上岗的从业人员边某某，岗前安全培训时间少于规定的24学时，且施工当天带班交底，内部安全管理不到位，未组织编制安全生产规章制度，未辨识出旋挖钻机连接器与驱动套脱落的风险，致使对3月20日检查出的连接器内壁销孔未制定维护保养计划，使连接器持续带病作业，导致事故发生。

3.中国水利水电第八工程局有限公司对施工现场作业监管不到位，未督促专业分包单位广西永晋建设有限公司严格落实施工期间人员技术交底和识出连接器内壁销孔发生的扩大变形，未责令专业分包单位广西永晋建设有限公司及时整改3月20日检查出的连接器内壁销孔变形隐患问题。

4.大唐中宁能源开发有限公司未严格督促中国水利水电第八工程局有限公司对入厂大型设备的安全监管，对总承包单位安全监管力度不够。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，大唐中宁能源开发有限公司“3• 27”物体打击事故是一起由于企业风险辨识不到位，监管责任缺失，不按操作规程作业

五、对事故责任人和责任单位的处理建议：

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下：

（一）相关责任人的处罚建议

1.陆某，男，汉族，身份证号：640103********121X，广西永晋建设有限公司带班班长，未依法履行岗位职责，当班施工过程中未在现场，对现识不到位，且对3月20日已检查出的连接器内壁销孔变形问题未采取可靠的防护措施，未按出厂设置规定配齐固定连接器与驱动套间的铁销，其行为违项、第五项的规定，建议由县应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款：61920×4

2.彭某某，男，汉族，身份证号：430426********4378，广西永晋建设有限公司项目现场负责人，安全管理不到位，未组织编制安全生产规章制器内壁销孔变形引发的连接器坠落风险，未采取管理措施及时消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项国安全生产法》第九十五条第一项的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款：50400元×40%=20160元。

3.黄某某，男，汉族，身份证号：522121********1414，中国水利水电第八工程局有限公司项目安全总监，未组织落实对施工设备旋挖钻机的位，未督促专业分包单位广西永晋建设有限公司整改3月20日检查出的连接器内壁销孔变形隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、第一百零三条第二款的规定，结合自治区自由裁量标准第九十六条的规定，结合自治区自万元的罚款的行政处罚，合并处2.5万元罚款的行政处罚。

4.蒋某某，男，汉族，身份证号：430103********2038，中国水利水电第八工程局有限公司项目经理，未督促专业分包单位广西永晋建设有限公患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定。建议由县应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条自款的行政处罚。

（二）责任单位的处罚建议

1.广西永晋建设有限公司，作为中国水利水电第八工程局有限公司的专业分包单位，在试验桩打孔过程中，未编制安全生产规章制度，安全教育动套的铁销未按出厂要求配置齐全，且未及时处理连接器销孔内壁变形问题，使设备严重带病运行，导致事故发生，对事故发生负有主体责任。其行为一款、第四十一条第一款的规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，结合自治区自由裁量标准

2.中国水利水电第八工程局有限公司，作为大唐中宁200MV/800MWh共享储能项目总承包单位，未对专业分包单位广西永晋建设有限公司的安全位，未及时督促整改安全隐患，对事故的发生负有监管责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由县应急管三条第二款的规定，结合自治区自由裁量标准，对其处4.5万元罚款的行政处罚。

3.大唐中宁能源开发有限公司对总承包单位中国水利水电第八工程局有限公司监督管理不到位，对事故的发生负有责任，建议大唐中宁能源开发急管理部门对大唐中宁能源开发有限公司开展警示约谈。

六、事故防范措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步压实安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）强化企业安全管理，落实企业主体责任。大唐中宁能源开发有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、广西永晋建设有限公司要深刻风险辨识与隐患排查治理，严格执行设施设备入厂安全检查及日常维护保养工作，切实提高安全教育培训质量，全面加强施工现场安全管理水平。

（二）扎实开展风险辨识，做好隐患排查整治工作。大唐中宁能源开发有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、广西永晋建设有限公司等预控，强化工作监督，逐层压实责任，全面构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（双体系）建设，从技术、工艺、装备、安全设施上找出影正达到闭环管理。

（三）堵塞安全监管盲区，压实行业监管职责。行业主管部门要切实履行各自监管责任，加强对重大施工项目的安全检查，督促重大项目施工企力度，堵塞安全监管盲区，确保企业在思想上重视，管理上严格，积极主动落实好安全生产主体责任。



扫一扫在手机上查看当前页面