长沙经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目“9·13”非生产安全事故调查报告

长沙县人民政府

长沙经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目“9·13”非生产安全事故调查组

（2026年1月13日）

目录

一、事故基本情况

（一）工程项目建设相关单位基本情况

（二）项目基本情况

（三）事故发生位置

（四）事故涉及电梯的情况

（五）当大大气情况

（六）事故造成的人员伤亡

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）善后处理情况

三、事故调查和性质认定

（一）现场勘查情况

（二）事故发生经过

（三）死因调查情况

（四）事故发生原因分析

（五）事故性质认定

四、相关工作建议

长沙经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目“9·13”非生产安全事故调查报告

2025年9月13日16时40分许，长沙经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目发生一起亡人事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及省、市有关规定，经县人民政府批准，成立由区规划建设局、区总工会、县应急局、县公安局、县执法局为成员单位的事故调查组。同时邀请区纪委、监工委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家研判和综合分析等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了性质，针对事故发生原因及暴露出的问题，提出了相关工作建议。

一、事故基本情况

（一）工程项目建设相关单位基本情况

1.建设单位：长沙鑫业建设投资有限公司（以下简称鑫业建投公司），统一社会信用代码：[redacted]，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：[redacted]，注册资本：壹亿肆仟万元整，成立日期：2009年9月17日，住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田路1号梦工厂B1栋301室。

2.施工总承包单位：五矿二十三冶建设集团有限公司（以下

简称五矿二十三冶），统一社会信用代码：[redacted]，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：[redacted]，注册资本：贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整，成立日期：1991年5月27日，住所：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层。

建筑业企业资质：证书编号：[redacted]，资质类别及等级：冶金工程施工总承包特级；可承接冶金各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。建筑工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

3.监理单位：友谊国际工程咨询股份有限公司（以下简称友谊咨询公司），统一社会信用代码：[redacted]，注册资本：壹亿壹仟肆佰贰拾陆万伍仟玖佰捌拾肆元，类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），成立日期：1997年7月3日，法定代表人：[redacted]，住所：湖南省长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦18、19、20楼。

工程监理资质：证书编号：[redacted]，有效期：至2028年12月22日，资质等级：工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

4.分包单位：湖南运通电梯工程有限公司（以下简称运通电梯公司），统一社会信用代码：[redacted]，注册资本：壹仟万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独

资），成立日期：2016年8月25日，法定代表人：[redacted]，住所：湖南省长沙市开福区伍家岭街道栖凤路486号凯乐微谷B座1310号房，

特种设备生产许可证：编号：[redacted]，许可项目：电梯安装（含修理），有效期至：2029年1月17日。

5.劳务单位：湖南湘粤电梯工程有限公司（以下简称湘粤电梯公司），统一社会信用代码：[redacted]，注册资本：伍佰万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2021年12月15日，法定代表人：[redacted]，住所：湖南省长沙市天心区桂花坪街道金桂小区南片42栋三单元二楼。

特种设备生产许可证：编号：[redacted]，许可项目：电梯安装（含修理），有效期至：2026年6月15日。

（二）项目基本情况

经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目包括4#栋、5#栋、6#栋，7#栋、8#栋厂房、9#配套办公楼及地下室工程，建筑占地面积约3.5万平方米，总建筑面积为56006.23平方米。其中7#栋是框架结构、地上四层、地下一层，层高22.3米，主要用途为多层厂房。项目于2024年3月14日取得编号为430193202403140101的建筑工程施工许可证，2024年4月项目开始动土。

（三）事故发生位置

长沙经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目7#栋4楼的电梯井的货运电梯轿厢顶上。

（四）事故涉及电梯的情况

品牌为巨人通力电梯，产品型号为GFS25，类别是曳引与强制驱动电梯，载货电梯，单轿厢，提升高度22.9米，轿厢面积为4.93平方米，载重3吨，自重1.82吨，额定速度是0.5米/每秒。

（五）当天天气情况

事发当天最高温度35℃，最低温度28℃，多云，本地有南风3级。

（六）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者：[redacted]，女，41岁，身份证号码：[redacted]，广东省乐昌市人，湘粤电梯公司员工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月13日18时58分，五矿二十三冶项目部向经开区管委会报告：16时40分许，经开区高端装备制造产业园项目工人[redacted]（女，41岁，身份证号：[redacted]，户籍地址：广东省乐昌市黄圃镇石溪村起马岭组6号）突发倒地，送医后经抢救无效，于18时29分死亡。

19时24分，经开区将事故信息报给长沙县应急局指挥中心。

19时54分，长沙县应急局指挥中心将信息上报市应急局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

9月13日16时40分，湘粤电梯公司员工[redacted]在作业时

发现其姐姐[redacted]坐在电梯轿厢顶的横梁上呼吸急促，呼唤其名字发现无回应，随后[redacted]将[redacted]抱出电梯到楼层地面上并进行心肺复苏。120急救人员到达现场后，将[redacted]送往长沙县人民医院（省人民医院星沙院区）进行抢救。

（三）善后处理情况

9月13日18时29分，因抢救无效，[redacted]被宣布死亡。死者家属认可[redacted]死因，死者家属与相关公司没有产生纠纷、没有调解协议。

三、事故调查和性质认定

（一）现场勘查情况

事故发生地点具体位于7#栋4楼电梯井电梯轿厢上。7#栋高17.6米，电梯井27.4米高；4楼单层层高4.5米，电梯井内层面积12.4平方米。

现场电梯井相关设施及防护设备完整，现场环境干净，没有血迹等其他痕迹。



（图 1）项目现场情况



（图 2）电梯停放的楼层及周围环境



（图 3）电梯井内部情况

（二）事故发生经过

2025 年 9 月 13 日 14 时，[redacted]、[redacted]根据工作安排到 7#栋 4 楼的电梯轿厢上对电梯层门进行调试作业。16 时 40 分，[redacted]在调试电梯层门开合情况时要求[redacted]递送工具，发现[redacted]无回应，转头发现[redacted]坐在电梯轿厢顶的横梁上呼吸急促，呼唤其名字无回应。[redacted]随即将[redacted]抱出电梯到楼层地面上。

（三）死因调查情况

[redacted]被宣布死亡后，长沙县公安局对现场进行了勘查，对相关目击者进行了调查询问，排除他杀。家属对死亡原因未提出异议，也拒绝进行遗体解剖，没有进行病理鉴定。

长沙县人民医院（省人民医院星沙院区）出具的居民死亡医

学证明（推断）书、死亡记录：家属自诉为电击伤致意识丧失39分钟。腹部饱满，腹软，压痛、反跳痛不能配合，腹肌无明显紧张，四肢、胸前壁、腹壁未见明显电灼伤伤痕，四肢肌力、肌张力查体无法配合，双下肢未见水肿，双侧巴氏征未引出。直接死亡原因：心源性猝死，呼吸心跳骤停。

（四）事故发生原因分析

调查组通过现场勘验、调查取证、专家研判等方法，分析事故发生原因如下：

1.根据[redacted]询问笔录，其和姐姐[redacted]在电梯轿厢顶对电梯层门进行调试作业，[redacted]在调试电梯门的开合时要求[redacted]递送工具时无回应，回头时看到[redacted]蹲坐在电梯轿厢顶的横梁上，全身衣物湿透，呼吸急促，呼喊无回应。

2.根据[redacted]、[redacted]询问笔录，在厂房内（电梯井内）作业时体感较热，衣物被汗水浸透；[redacted]衣服被汗水浸透；均未发现[redacted]外表有伤痕。

3.根据[redacted]、[redacted]询问笔录，[redacted]在电梯门调试作业中只负责递送工具等辅助性工作；作业时穿戴着安全帽、安全手套、劳保鞋。

4.根据[redacted]、[redacted]询问笔录，电梯层门调试作业以机械调整为主，主要是调整层门关合顺畅程度、间隙大小，一般工具为扳手、螺丝刀，没有动电作业要求。

5.根据[redacted]询问笔录和[redacted]提供的“关于[redacted]急救秉

承记录信息错误的澄清证明”，其主诉的“患者被电击伤导致突发意识伤势”是在看到[redacted]保持坐姿头低下，呼之不应，情况发生紧急，在惊恐紧张的情况下的慌乱口述。

6.经查阅《GFS25(GCE）报检、安装手册》中的“6.安装层门系统”，未发现有动电作业相关流程。

7.经省特种设备检验检测研究院的专家意见，该品牌电梯安装手册与其他电梯品牌的手册基本相同；现有电梯一般在电气回路设计上有相关保护措施，层门电气装置设有直接触碰保护罩；电梯层门调整一般为机械工具，无需动电作业；电梯层门电气回路设有完善的接地保护措施，即使漏电也无可能产生触电事故。

8.从现场勘查、相关证人证言、书证、专家意见等证据，结合医疗机构出具的相关医疗诊断证明，[redacted]突发疾病死亡的可能性很大。

综上所述，可排除作业遭受触电伤害的可能、可排除作业遭受物体打击的可能、可排除作业遭受机械伤害的可能、可排除他杀的可能，不能排除其因自身疾病导致死亡的可能。

（五）事故性质认定

经事故调查组集体讨论，认定：长沙经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目“9·13”亡人事故，是一起非生产安全事故。

四、相关工作建议

一是五矿二十三冶、运通电梯公司、湘粤电梯公司要对职工

健康体检情况进行定期收集，有针对性地实施动态的、个性化的风险分层管理；管理人员、安全员要加强巡查，及时发现作业人员身体状况的变化。

二是经开区相关部门要在行业范围内提醒、督促企业负责人、安全负责人应当关注作业人员的身体、心理状况，加强对作业人员的健康管理，防范作业人员因身体疾病导致亡人事件发生。

长沙经开区高端装备制造产业园（一期）建设项目

“9·13”非生产安全事故调查组

（长沙县应急管理局代章）

2026年1月13日