叠彩区螺蛳山1号桂湖饭店临湖休闲会所“12•11”一般倒塌事故调查报告

2026-04-23 18:00　来源：叠彩区应急局　作者：桂林市叠彩区交通运输局

【字体：大 中 小】

2025年12月11日中午12时许，在叠彩区螺蛳山1号桂湖饭店原临湖休闲会所首层区域内，发生一起墙体坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区安全生产条例》和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有关法律法规规定，经叠彩区人民政府批准，成立由区委常委、常务副区长任组长，区急管理局局长任常务副组长，区政府办公室副主任、叠彩街道党工委委员、区住房和城乡建设局副局长、区应急管理局副局长任副组长，叠彩公安分局、区政府办、区总工会、区劳动人事争议仲裁院、区司法局、区应急局等单位相关人员为成员的叠彩区螺蛳山1号桂湖饭店临湖休闲会所“12·11”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问相关人员、调查取证、综合分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了整改意见和防范措施。

事故调查组经调查认定，叠彩区螺蛳山1号桂湖饭店临湖休闲会所“12·11”一般坍塌事故是一起因施工单位安全生产主体责任落实不到位、安全管理制度落实不到位、现场作业人员违规违章操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年12月11日上午，桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司法定代表人邓＊勇，按照与个体工商户桂林市七星区＊＊＊＊餐饮店经营者邱＊签订的拆除合同，安排雇佣人员赵＊福前往叠彩区螺蛳山1号桂湖饭店原临湖休闲会所首层区域，开展墙体拆除作业。赵＊福带领盘＊军、张＊运、白＊3人施工。当日9时许，盘＊军雇来董＊发（死者），经赵＊福同意后，领取1顶安全帽进入施工现场清拾废弃铁架。中午12时许，在完成现场右侧最后一处墙体拆除作业后，赵＊福、盘＊军、张＊运、白＊4人一同退出施工现场休息用餐。12时30分许，盘＊军用餐完毕，发现董＊发不在场，后与赵＊福回到施工现场寻找，发现董＊发被现场右侧最后一个房间拆除的墙体压住，当即将其抱至场内空地，并拨打120急救电话。急救车辆抵达现场后，医护人员随即开展现场急救，经抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

经现场勘查、人员询问、技术分析核实：

桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司在施工作业前未执行现场勘察与风险评估规范，人员管理与培训不到位，对相关作业人员资质审核与管理缺失，施工作业过程中安全管理制度落实不到位，未采取有效的现场防尘与视野保障措施，未安排人员进行现场巡查。

桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司法定代表人邓＊勇，作为该项目的安全生产主要负责人，只是在拆除作业前向施工现场管理人赵＊福强调了安全注意事项，配发了安全帽5顶、反光背心5件；但未对现场环境进行全面勘查，并对拆除过程中存在的风险进行评估，制定针对性的防范措施。施工作业过程中，邓＊勇未履行安全生产主体责任；赵＊福未执行“先检查、后作业”流程，作业前未对作业区域开展全面安全检查，未有效监督和管理作业人员行为，未对铲车司机的资格资质进行审核；盘＊军雇佣董＊发进入施工现场清拾废弃铁架，未对其进行必要的安全教育，并对其在施工场地的行为未进行监管；铲车司机张＊运未取得操作资质，违规驾驶铲车施工作业。

另查明，事发现场未安装视频监控设备，无相关事故影像资料留存。

（三）事故伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约50万元人民币。

（四）事故相关单位及个人情况

1. 业主单位

桂林市七星区＊＊＊＊餐饮店，统一社会信用代码：92450＊＊＊＊＊L314M6J，类型：个体工商户；经营者：邱＊，女，身份证号：452＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3327，住址：广西钟山县＊＊镇印山＊号；经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；组成形式：个人经营；注册日期：2025年6月6日；经营场所：广西壮族自治区桂林市七星区＊＊街西侧＊号＊＊门面。

2．施工单位

桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司，统一社会信用代码：9145030＊＊＊＊＊＊TTE7L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代＊勇，男，身份证号：45032119＊＊＊＊＊＊4016，住址：广西桂林市叠彩区＊＊路北巷＊＊号＊栋＊室；经营范围：许可经营项目：住宅室修；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文证件为准）；注册资本：壹拾万圆整；成立日期：2025年7月30日；住所：桂林市七星区环城南一路＊＊号＊＊栋＊＊房。

3．施工现场管理人

赵＊福，男，身份证号：45032119＊＊＊＊＊＊4016，住址：广西阳朔县＊＊乡＊＊村＊＊号。

4．现场作业人员

（1）盘＊军，男，身份证号：45232719＊＊＊＊＊＊1218，住址：广西灌阳县＊＊乡＊＊村＊＊屯＊＊号。

（2）张＊运，男，身份证号：15210319＊＊＊＊＊＊4817，住址：内蒙古扎兰屯市＊＊＊乡＊＊村＊＊街＊＊。

（3）白＊，男，身份证号：23108419＊＊＊＊＊＊0010，住址：黑龙江省宁安市＊＊镇＊＊委＊＊组。

5．死者

董＊发，男，身份证号：45031119＊＊＊＊＊＊1039，住址：广西桂林市叠彩区＊＊乡＊＊村＊＊号。

（五）合同签订情况

2025年12月9日，桂林市七星区＊＊＊＊餐饮店经营者邱＊，与桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司法定代表人邓＊勇签订了墙体拆除合同，委叠彩区螺蛳山1号桂湖饭店原临湖休闲会所首层区域墙体拆除工程；施工内容包含室内墙体部分拆除、拆除物及废弃物清运等工作；合同明确约定位对施工安全负总责，施工期间若发生安全事故，相关责任全部由桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司承担；合同价款采用固定总价包干方式，25000元（大写：贰万伍仟元整）。



图为事故发生现场入口照片



图为事故发生现场图片



图为事故发生现场墙体坍塌照片



图为事故发生现场铲车图片

二、事故应急处置情况

接到事故报告后，叠彩区委、区政府迅即启动应急响应，成立“12·11”应急处置工作组。各相关部门按预案职责分工，立即开展处置：一是组行现场应急处置；二是责成属地叠彩街道办事处及相关部门妥善接待并安抚死者家属；三是协调涉事责任方开展善后赔偿协商，并为家属提供必要助与法律援助。

区应急管理局依据相关法律法规，对事故涉及的责任单位及责任人依法下达限期整改指令，明确要求其对事故关联的建筑区域、施工设施开展隐患排查，并限期完成整改闭环，严防同类事故再次发生。

事故发生后，涉事责任方积极配合区相关部门工作，有序落实现场整改、善后赔偿等相关事宜。

三、事故原因分析

经综合现场勘验、调查询问、综合分析等情况，公安机关排除人为故意刑事嫌疑。

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关排除人为故意刑事嫌疑的明了死亡原因。

（一）直接原因分析

董＊发：在进入墙体拆除作业现场清拾废弃铁架过程中，安全意识淡薄，未充分预判现场墙体拆除的不稳定风险，被倒塌的墙体砸压，经抢亡，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司（法定代表人邓＊勇）：未执行拆除作业前现场勘查与风险评估、作业中安全操作与防尘视野保障等规范；审核与培训不到位；未安排人员进行施工现场巡查。以上问题是导致本次事故发生的间接原因之一。

四、有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免予追究的责任人员

董＊发：安全意识淡薄，未充分预判现场墙体拆除的不稳定风险，擅自进入施工区域危险作业现场，自身存在一定过错，对事故发生负有直接其已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）对事故单位的处理建议

桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司：作为施工单位，未执行拆除作业前现场勘查与风险评估、作业中安全操作与防尘视野保障等规范；人员资培训不到位；未安排人员进行施工现场巡查等违规违法行为，企业违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款［四十三条［[2]］，对此次事故的发生负有生产安全主体责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等相关规进行行政处罚。

（三）对事故责任人的处理建议

邓＊勇：作为桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司法定代表人，未履行企业安全生产主要责任人职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第第一、二、三、五项［[3]］，对事故发生负有安全生产主要管理责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚

五、事故整改和防范措施

（一）强化业主单位安全生产监督责任落实。桂林市七星区＊＊＊＊餐饮店应切实履行安全生产统一协调管理和监督职责，在委托施工项目时查施工单位的资质证书、安全生产许可证等相关资质，择优选择安全管理水平高、信誉良好的施工单位；在合同中明确双方安全生产责任，避免责指定专人负责对施工过程进行全程监督，定期深入施工现场排查安全隐患，发现违规违章行为及时制止并要求整改，确保施工安全可控。

（二）压实施工单位安全生产主体责任。桂林＊＊＊建筑装饰工程有限公司应建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责，将安全责实到人；严格执行施工前现场勘察与风险评估制度，依据《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147－2016）等标准规范，全面勘察现场环境与构筑制定专项安全防护方案和风险防控预案；完善现场安全防护措施，采取洒水、覆盖等防尘降尘措施，保障作业人员视野清晰；加强现场封闭管理，安全警示标识和物理隔离设施，严禁无关人员进入作业区域；建立健全人员培训和特种作业人员资质审核机制，对所有作业人员开展岗前安全培训续教育，确保特种作业人员持证上岗；建立常态化现场巡查机制，及时排查整改安全隐患；制定应急救援预案并定期组织演练，提升应急处置能力。

（三）加强行业监管与宣传教育。相关监管部门应按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加大对建修、墙体拆除等行业领域的日常监管力度，严厉打击无资质施工、违规操作、特种作业人员无证上岗等违法违规行为；畅通举报投诉渠道，鼓励社与安全生产监督；加强安全生产法律法规和安全知识宣传教育，提升企业负责人、安全管理人员及作业人员的安全生产意识和自我防护能力，营造安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围，从根本上防范各类生产安全事故发生。

［[1]］生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不业。

[[2]] 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[[3]] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室

网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671

桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号 网站标识码：4503030001