

南宁市伶俐镇那樟村晚英坡附近简易便道 “12•6”车辆坠翻事故调查报

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2022-03-17 11:23 【字体： 大 中 小 】

2021年12月6日，在青秀区伶俐镇那樟村晚英坡附近简易便道上，一辆重型自卸货车发生侧翻掉入山谷，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，青秀区政府成立局牵头，城区政府办公室、城区总工会、城区交通局、青秀公安分局、伶俐镇人民政府等部门组成南宁市伶俐镇那樟村晚英坡附近简易便道“12·6”车辆组，对事故开展调查工作。同时，邀请城区监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、工程概况

2021年7月23日，广西南景建筑材料有限公司负责人张XX与李XX签订《石料运输承包协议》，由李XX将位于青秀区伶俐镇那樟村那深坡1-2号隧道工的成品石料汽运至各施工地点。承包期限为一年，自2021年8月1日至2022年8月1日止。

2021年11月初，因运送石料重型车辆将村道压坏，村民将村道封闭。李XX便与那樟村晚英坡村民口头协议承包靠近六宾高速晚英坡施工现场西侧一该林地改造成一条供石料车行驶的施工便道通往在建六宾高速施工现场内，该便道于11月12日通车使用。

2021年11月18日，李XX与黄XX签订《运输协议》，由黄XX自备车辆为李XX提供石料运输服务。

2021年11月23日，黄XX与李XX双方口头约定以每月7000元工资雇佣李XX驾驶桂AN9160重型自卸货车为李XX提供石料运输服务。

二、现场勘验情况

事故发生位置位于青秀区伶俐镇那樟村晚英坡附近简易便道上。便道一头连接那齐村往那樟村方向村道，另一头由北至南呈斜坡状通往在建的六宾高该便道宽约6米，便道两旁无防护栏，便道中段西侧为高约30米山坡，东侧为高约15米六宾高速在建施工项目现场，路面上可见多条行车痕迹，其中靠近一条深约0.3米车辙印；便道西侧山谷有一辆车牌号桂AN9160重型自卸货车呈侧翻状态，货车已发生严重变形；货车右侧面朝下，左侧面朝上侧翻，驾驶位上的安全带仍扣在驾驶员座位的安全带卡扣上，坠翻的货车货厢及周围未发现明散落石料。

三、相关车辆、人员基本情况

（一）车辆基本情况

桂AN9160重型自卸货车，持《中华人民共和国道路运输证》证号桂交运管南字450100044213号，经营范围普通货运，经营许可证号4501000001重型自卸货车，吨（坐）位12.370吨。持《中华人民共和国机动车行驶证》，车辆类型重型自卸货车，品牌型号乘龙牌LZ3254H7DB,使用性质货运，注5月28日，总质量25000kg，整备质量12500kg，核定载质量12370kg，检验有效期至2022年5月,强制报废期至2034年5月28日。

(二)人员基本情况

1.李XX，男，59岁，福建省仙游县人，个体运输车队负责人。

2.黄XX，男，34岁，南宁市武鸣县人，桂AN9160重型自卸货车车主，持中华人民共和国机动车驾驶证：450XXXXXXXXXXXX14，准驾车型B2D。

者。

四、事生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年12月6日9时许，李XX与往常一样驾驶桂AN9160重型自卸货车到达那樟村那深坡石料场开始排队装运石料。10时30分许，桂AN9160重型自场地磅过磅显示装载16.54吨石料，送往六景大桥方向。11时08分，桂AN9160重型自卸货车驶出望齐村村道往那樟村方向行驶，进入事故发生的简易分，桂AN9160重型自卸货车开始由北向南（简易便道砂石路面呈北高南低地势）下坡行驶在便道上，并逐步偏离便道中心向便道西侧行驶。11时15分，型自卸货车当行驶至施工便道下坡路段中段时，车辆驶上便道西侧边缘处停止后瞬间便向西侧侧翻并最终坠至山谷。

（二）事故救援情况

11时30分许，李XX通过对讲机得知桂AN9160重型自卸货车已坠翻至山谷后立即赶到现场查看，同时拨打急救电话。12时30分许，119消防救援人急救人员相继到赴现场对李XX实施急救措施，最终李XX因伤势过重抢救无效死亡。

接事故报告后，城区应急局、伶俐镇人民政府立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，经济损失目前仍在统计中。

六、事故原因分析

（一）直接原因

李XX驾驶桂AN9160重型自卸货车装载重量超出该货车核定载质量；驾驶员驾驶车辆时操作不当，偏离道路中心行驶。

（二）间接原因

（1）黄XX对从业人员管理不力，未对从业人员进行安全教育培训。

（2）李XX对车队车辆管理不力，未及时发现和制止车队从业人员装载重量超出核定载质量的行为。

（3）桂AN9160重型自卸货车驾驶员李XX在事故发生时未佩戴安全带。

七、事故性质认定

经事故调查组调查认定，南宁市青秀区伶俐镇那樟村晚英坡附近简易便道“12·6”车辆坠翻事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关人员存在的问题和处理建议

1、黄XX，桂AN9160重型自卸货车车主，对从业人员管理不力，未制定并实施对从业人员的安全教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育培训人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依法处理。

2、李XX，个体运输车队负责人。对车队安全生产工作疏于管理，履行督促、检查本单位的安全生产工作职责不力，未采取管理措施消除事故隐患，纠正从业人员装载重量超出货车核定载质量和未佩戴安全带的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任，建议由青秀依法处理。

3、李XX，桂AN9160重型自卸货车驾驶员，驾驶桂AN9160重型自卸货车时，车辆装载重量超出该货车核定载质量，且未按相关规定佩戴安全带，有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其安全生产事故责任。

九、事故防范措施建议

1、黄XX，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大对从业人员的安全管理力度，制定并实施对从业人员的训计划，确保从业人员按照相关规定使用安全防护用品，防止事故的发生。

2、李XX，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，建立健全车队的安全生产规章制度和操作规程，制定车队的制度，制定并实施对从业人员的安全教育和培训计划，检查车队的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；采取技术、管理措施及时发现和纠正从业超出货车核定载质量的行为，防范生产安全事故的发生。

3、公安交警、交通运输部门、市交通运输综合行政执法支队要加强联合执法，加大对超限超载运输行为的查处力度，全力预防事故的发生。

青秀区伶俐镇那樟村晚英坡附近简易

便道“12·6”车辆坠翻事故调查组

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办

地址：南宁市青秀区悦宾路1号青秀区社区综合服务中心

技术支持：0771-5806461（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45010302000854号 桂ICP备08100615号 网站标识码：