双公示

水磨沟六道湾新疆万磨体育文化有限公司“3•16”一般触电事故调查报告

时间：2026-06-24 11:25:12 来源：水磨沟区人民政府 浏览次数：1283

2026年3月16日9时50分许，位于水磨沟区六道湾街道南湖里XX园区新疆万磨体育文化有限公司篮球馆室内装修项目配电室内发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）等有关规定，经乌鲁木齐市水磨沟区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区发展和改革委员会、区建设局、区城管局、区文化体育和旅游局、区人力资源和社会保障局、区总工会、六道湾街道办事处共同组成了水磨沟六道湾新疆万磨体育文化有限公司“3·16”一般触电生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院及相关技术专家参加。调查组通过现场取证、调取涉事相关企业资料、询问有关人员、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定：水磨沟六道湾新疆万磨体育文化有限公司“3·16”一般触电生产安全事故是一起装修施工人员郭X同违规进入10kv高压配电室，接触开关柜内隔离开关导致触电，相关责任单位安全管理不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：极地篮球（万磨馆）室内装修工程，工程地点：南湖东路3X0号无界广场X号店。装修范围：极地篮球（万磨馆）全部区域，包括一楼门斗区、前台接待区、储藏室内、公共过道区、主场馆区、卫生间区、小训练场区；二楼办公区域、公共过道区、客户休息区；三楼会议洽谈区、娱乐休闲区；一楼至二楼楼梯区等。承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包验收。工期：2026年3月2日开工，于2026年3月31日竣工，总工期30天，该装修工程未办理施工许可证。发生事故的配电室位于该篮球馆一层西北角，如下图：

（二）事故单位概况

新疆万磨体育文化有限公司（下称万磨体育）：成立于2025年7月4日；统一社会信用代码：9165XXXXH809；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：100万元；法定代表人：阿XX龙；住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路3X0号无界广场X号店；经营范围：组织体育表演活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；体育中介代理服务；体育保障组织；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动等。

（三）事故相关单位概况

1.乌鲁木齐无界投资有限公司：成立于2012年10月9日；统一社会信用代码：9165XXXX370Q；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：300万元；法定代表人：林X洪；营业期限：2012年10月9日至2032年10月8日；住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路3X0号X栋X号；经营范围：商业投资咨询；文化创意产业投资；租赁业投资；房地产投资；娱乐产业投资管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；会展服务；企业营销策划；企业形象策划；建筑装饰工程施工；装饰装璜设计；物业管理；停车服务。

2.乌鲁木齐市水磨沟区文化旅游发展有限公司（下称水磨沟区文旅公司）：成立于2022年5月26日；统一社会信用代码：9165XXXX974E；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：1000万元；法定代表人：林X洪；营业期限：长期；住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路3X0号1X栋X层；经营范围：组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；游览景区管理等。该公司为乌鲁木齐无界投资有限公司全资子公司，法定代表人均为林X洪。

3.新疆南湖实业（集团）有限责任公司（下称南湖集团）：成立于2000年9月29日；统一社会信用代码：9165XXXX1881；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：1.05亿元；法定代表人：冶X林；营业期限：2000年9月29日至长期；住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路3X8号；经营范围：普通货物运输；钢制法兰盘、钢制管件加工、销售；机械加工；机电产品（专项除外）、石油化工设备、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、服装、农副产品（专项除外）、现代办公用品、家用电器销售；养植（不含种畜禽）；花卉种植和销售；搬运装卸（机械）；润滑脂、刹车油生产、销售； 房屋租赁。

（四）相关合同及协议签订情况

1.园区房屋租赁合同：2018年6月1日，南湖集团与乌鲁木齐无界投资有限公司签订了房屋租赁合同，租赁期限自2018年6月1日至2026年5月1日。租赁合同第十一条约定甲方负责协调租赁场所水、电、暖气的正常供给，水、电、暖气及消防设施计划检修、临时检修应提前通知乙方；第十三条约定乙方按照甲方及有关部门规定安全使用水、电、暖、燃气及消防设施；第十六条约定对经营过程中存在的不安全因素，甲方有权责令乙方整改。合同无其他安全生产方面责任和义务，双方未签订安全生产管理协议。

上述合同签订后，乌鲁木齐无界投资有限公司委托其子公司水磨沟区文旅公司对六道湾街道南湖里2020园区进行管理，双方未签订相关合同及协议；园区生产经营过程中的安全生产职责由水磨沟区文旅公司履行。

2.篮球馆房屋租赁合同：2025年6月23日，水磨沟区文旅公司与万磨体育签订了房屋租赁合同，甲方向乙方出租南湖东路3X0号无界YOHO广场X号店，一楼1605㎡，二楼1107㎡，共计2712㎡，合同期限自2025年6月23日至2026年5月31日。合同第6.2条约定乙方在店铺装修过程中应按相关规定的安全生产法律法规办理相关证件和保险并进行安全施工，对装修施工中的安全负全部责任；第13.2条约定由甲方负责协调提供租赁场所水、电、天然气的正常供给；第13.12条约定乙方负责自行经营过程中的一切安全责任，经营过程中存在的不安全因素，甲方有权责令乙方整改。

在上述合同签订的基础上，水磨沟区文旅公司与万磨体育法定代表人阿XX龙签订了装修管理协议书，阿XX龙向水磨沟区文旅公司提交了装修施工保证书、平面布置图。其中装修管理协议要求乙方选择的装修企业必须持有政府部门颁发的表明有能力从事装修的营业执照、消防安全资格证书和相应的资质证书；协议还明确了乙方必须指派专人负责安全工作、动火需提出书面申请等事项。

3.室内装修施工合同：2026年3月2日，万磨体育与张X国个人签订室内装修施工合同。工程地点及承包范围等见工程概况。合同中甲方工作要求开工前1天，甲方向乙方提供经确认的图纸或做法说明，并由甲方和乙方进行图纸会审和现场交底工作；甲方向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明注意事项，配合乙方前往园区物业部门办理施工所涉及的手续。合同中乙方工作要求乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定；乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或做法说明进行施工；乙方指定专人负责安全工作，并严格遵守有关安全施工操作规范及防火规定。合同第八条为安全生产部分，主要内容为乙方应严格遵守相关法律法规、特种工持证上岗、佩戴劳动防护用品等，约定施工过程中发生的任何人员伤亡责任事故，由乙方承担全部责任。

（五）事故单位及相关单位安全管理（监管）情况

1.万磨体育：该公司未建立安全生产责任制，未制定安全管理制度、操作规程及生产安全事故应急预案，仅以口头形式对装修人员进行安全教育培训；未对装修施工现场进行隐患排查，消除事故隐患。

2.水磨沟区文旅公司：该公司未建立全员安全生产责任制，未结合本单位生产经营特点、风险状况制定安全管理制度，无隐患排查治理制度，未建立隐患排查治理台账，安全检查仅有照片，无整改责任人、整改期限、是否完成整改等关键信息，对发生事故的配电室未进行隐患排查。

3.南湖集团：该公司作为事发配电室产权单位，未履行产权人安全管理职责，未对出租单位安全生产工作进行统一协调管理，对配电室隐患排查不到位。

4.行业主管部门：行业主管部门为区文化体育和旅游局。区文化体育和旅游局制定《2026年度水磨沟区文旅行业安全生产监督检查计划》，将2020园区纳入重点检查目录，开展安全生产检查2次，督促指导2020园区开展安全培训教育和应急演练。

5.属地监管部门：属地街道为六道湾街道办事处。六道湾街道于2026年2月12日召开文旅园区专题约谈会，明确施工安全要求，要求装修、改造工程必须严格遵守安全生产规定，开工前向六道湾街道安监站报备，截至事发前，万磨体育未向街道报备。

六道湾街道对万磨体育装修项目进行安全检查、指导5次。六道湾街道西虹东路社区对万磨体育篮球馆装修项目巡查11次，2026年3月6日，西虹东路社区主任巡查时发现万磨体育未报备相关手续擅自进行施工，要求其暂停施工，按照要求报备手续。

（六）涉事配电室概况

1.产权归属：涉事配电室户号为06044077，为原新疆南湖石油管道配件厂所属，2002年11月8日，新疆南湖石油管道配件厂与南湖集团在乌鲁木齐电业局办理了用户过户手续，乌鲁木齐电业局于2002年12月11日建立了用户过户档案并进行归档。

2.使用情况：2006年10月31日，南湖集团以冬季生产任务较少，用电量降低为由向乌鲁木齐电业局城区第一供电营业部申请开启250KVA变压器一台，报停500KVA变压器一台，合同号为06044077；2006年11月13日，乌鲁木齐电业局停运了500KVA变压器，2006年11月15日，恢复250KVA变压器供电；该500KVA变压器在第一次报停后重新启用，现无资料可查，最后一次停用日期为2007年4月27日。

3.线路布置：上述配电室内配电设施与进线电缆电压等级均为10kv，电缆型号：ZR-YJV22-3*120；该配电室进线电缆线路走向为阳光绿岛旁10kv前东一线南湖东路3号环网柜113间隔返出至南湖集团高压开关柜。事故发生后国家电网对该电缆使用专业仪器进行检测，连通发生事故配电室开关柜隔离开关的电缆在2026年3月16日9时40分之前处于带电状态。

（七）事故现场勘验情况

1.配电室概况：配电室位于篮球馆西北角，四周墙体为砖混结构，顶部为钢结构；配电室长约4.36m，宽约3.86m，高约6.89m；配电室门使用木板制作，无锁具；配电室内放置折叠马凳1个、角磨机1台、榔头1把，地面散落有木板、水泥块、聚苯乙烯泡沫等杂物，临时用电线缆从配电室外引入，排插放置于木板上，配电室门口及东侧配电柜向南约1.10m处有血迹，配电室入口处无安全警示标志。

2.配电柜概况：进线端接自南湖东路3号环网柜，出线经两个高压开关柜后分别分配至配电室西侧500KVA变压器和园区东南角250KVA变压器，500KVA变压器处于停用状态，250KVA变压器与发生事故的配电室开关柜之间无电气连接。配电室内设置三组高压隔离开关柜，生产日期为1992年6月，柜组宽3.67m、高2.80m，单柜宽1.22m，东侧开关柜下部柜门缺失，柜门高1.07m、宽0.64m。柜内设置3个隔离开关，型号无法识别，3个隔离开关均处于断开状态，一根电缆分3根与隔离开关连接，东侧隔离开关下部放置红色安全帽一顶。开关柜中下部设置有手动操作机构，操作手柄向上，指示标牌平行于地面，开关柜外壳无安全警示标志。

3.500KVA变压器：位于发生事故配电室西侧，中间使用未到顶的隔墙分隔，型号：57-500-10，额定容量500KVA，产品代号：IWB.710.1200，额定频率：50HZ，相数：3相，出厂序号：12289，出厂日期：1994年11月，生产厂家：山东达驰变压器厂。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2026年3月16日上午9时许，万磨体育极地篮球馆装修施工人员陆续到达篮球馆，带班人员周X义安排木工陈X到位于篮球馆西北角的配电室内做墙面封板工作，陈X带工具一人到配电室，使用榔头敲击方式将配电柜门上把手及其他凸出物拆除，便于使用木板将配电柜封闭。陈X在配电室作业约10多分钟后，郭X同（死者）进入配电室，约20分钟陈X离开配电室到篮球馆大厅拿气钉枪等工具，郭X同一人在配电室。9时40分许，在篮球馆大厅的装修施工负责人张X国听到电弧放电声，并看到配电室附近有弧光，随后立即进入配电室，发现郭X同上身倾斜倒在配电室右侧配电柜内部。

（二）信息接报及应急响应

张X国到配电室看到郭X同触电后，立即呼叫其他施工人员，随后拨打了120及110报警电话，并将事故情况通知了万磨体育股东杨X剑。由于事故导致园区停电，园区保安得知情况后向物业经理王X华汇报了事故情况，110公安民警到达现场后对事故区域进行了警戒。

（三）现场应急处置及善后情况

张X国拨打报警电话后立即到达园区物业监控室，要求物业切断总电源，此时发现物业配电系统已跳闸（实际与篮球馆高压配电室不属于同一线路），张X国便回到发生事故的篮球馆配电室参与现场救援。

在篮球馆其他区域的施工人员周X义、陈X、张X林听到张X国呼喊声后到达配电室，张小国安排周X义、张X林两人将郭X同抬出配电室放至篮球馆大厅，120医护人员到达现场经检查郭X同已无生命体征。郭X同死亡后，水磨沟区文旅公司、万磨体育及装修施工负责人张X国共同协商善后赔偿，截止目前，善后赔偿事宜正在协调处理中。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，装修施工负责人能够立即拨打110及120，并通知了万磨体育相关负责人，报警及事故上报及时。在确认断电后能及时安排施工人员将抬出配电室，便于120医护人员救援，现场处置得当。

水磨沟区应急管理局、公安分局、文化体育和旅游局、属地街道及社区工作人员接到事故报告后立即前往事故现场了解情况，协调应急处置及善后工作。水磨沟区人民政府对于该起事故成立了事故调查组，调查组各成员按照职责积极协调处置相关事宜，未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者郭X同，男，汉族，5X岁，系万磨体育极地篮球馆装修工人。

（二）直接经济损失

该起事故因善后赔偿事宜尚未解决，暂未核定直接经济损失。

四、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

事故直接原因：装修施工人员郭X同进入10kv高压配电室，接触开关柜内隔离开关造成触电死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.万磨体育作为篮球馆经营单位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定，向装修施工人员如实告知作业场所存在的危险因素；未按照《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款、第二款的规定办理施工许可证，规避监管；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，将装修工程发包给不具备安全生产条件的个人，其主要负责人阿XX龙未组织制定各项安全管理制度，未及时发现并消除配电室存在的安全隐患，是事故发生的间接原因之一。

2.水磨沟区文旅公司作为园区管理方，未按照《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第10.2.2条第1项的要求对高压配电室上锁，导致装修施工人员进入高压配电室；未制定隐患排查治理制度，未对涉事配电室进行安全检查，消除事故隐患；未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定对万磨体育进行统一协调管理，对万磨体育违法分包等行为未及时发现并予以制止，是事故发生的间接原因之一。

3.南湖集团未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定与承租方乌鲁木齐无界投资有限公司签订专门的安全管理协议，未在合同中明确各自安全生产职责，对南湖里2020园区疏于管理，是事故发生的间接原因之一。

4.万磨体育篮球馆装修工程承包人张X国个人违法承包装饰装修工程，未落实安全技术交底、未配备持证安全员，未制止工人进入危险区域，是事故发生的间接原因之一。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故单位及相关单位的处理建议

1.万磨体育仅以口头形式对施工人员进行安全教育培训，未按照规定对施工人员开展安全培训教育；未建立安全风险分级管控制度，未制定安全管理制度、操作规程及生产安全事故应急预案，未对装修施工现场进行隐患排查，消除事故隐患；未向装修施工人员如实告知作业场所存在的危险因素；将装修工程发包给不具备安全生产条件的个人。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款，第四十四条、第四十九条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议水磨沟区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，对万磨体育进行行政处罚。其未办理施工许可证的违法行为，建议由水磨沟区城市管理局依照相关法律法规依法进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

2.水磨沟区文旅公司未建立健全隐患排查治理制度，未建立隐患排查治理台账，未及时消除事故隐患；未对万磨体育进行统一协调管理，对万磨体育违法分包等行为未及时发现并予以制止。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议水磨沟区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、第一百零三条第二款的规定，对水磨沟区文旅公司进行行政处罚，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款对主管人员潘X进行行政处罚。

3.南湖集团作为事发配电室产权单位，未履行产权人安全管理职责，未对出租单位安全生产工作进行统一协调管理；对配电室隐患排查不到位；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议水磨沟区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，对南湖集团及其法定代表人冶X林进行行政处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1.郭X同，万磨体育篮球馆装修施工人员，违规进入10kv高压配电室，接触开关柜内隔离开关造成触电，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.阿XX龙，万磨体育法定代表人，未组织制定各项安全管理制度，未及时发现并消除配电室存在的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任。建议水磨沟区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，对万磨体育法定代表人阿木戈龙进行行政处罚。

3.张X国，万磨体育篮球馆装修工程承包人，个人违法承包装饰装修工程，未落实安全技术交底、未进行现场监护、未配备持证安全员，未制止工人进入危险区域，对事故发生负主要责任。因张小国系自然人，不予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全责任层层悬空，租赁链条管控失效：南湖集团作为产权单位、水磨沟区文旅公司作为实际管理单位、万磨体育作为承租使用单位，未依法厘清并落实租赁、转租、装修各环节安全生产责任，对园区内转租行为及施工作业未实施统一协调、管理和监督检查，安全管理出现真空。

（二）违法发包装修工程，源头安全把关失守：万磨体育将建筑装修工程发包给无营业执照、无施工资质、不具备安全生产条件的个人施工，属于典型违法发包行为，未对施工单位资质及安全条件进行审查，任由施工人员冒险蛮干，从源头上埋下重大安全隐患。

（三）施工现场安全管理缺失，违规作业失管失控：施工人员无相应专业技能及安全作业能力，现场未落实安全技术交底、安全防护措施及现场监护，违规冒险作业，安全风险完全处于失控状态，直接导致事故发生。

（四）园区运营及产权单位安全监管严重缺位：对水磨沟区文旅公司对园区内装修施工、外来作业等活动未履行审批、巡查、制止等管理职责；南湖集团对水磨沟区文旅公司的安全生产工作监督检查不到位，对违法施工等问题失管失察，未能及时发现并消除事故隐患。

（五）安全管理流于形式，风险防控能力不足：相关单位安全管理制度不健全、与实际脱节，未针对园区租赁、装修、施工等高风险环节建立有效管控机制，安全意识薄弱、管理粗放，未能真正落实安全生产主体责任。

七、事故整改和防范措施

（一）万磨体育应立即停止装修施工作业，按相关法律法规要求办理施工许可，需选择有相应资质的施工单位从事装修作业，严禁违法分包行为；主要负责人组织建立本单位安全生产责任制及各项安全管理制度，安排专人对施工现场进行安全管理，要向施工单位进行书面安全技术交底，如实告知装修场所存在的安全风险和注意事项，保证施工作业安全风险处于可控状态。

（二）水磨沟区文旅公司应健全本单位安全生产责任制，根据企业运营实际情况制定各项安全管理制度；对园区内各单位做好统一协调管理，认真开展隐患排查治理，督促园区内各单位完成隐患闭环管理；要对园区内配电室等高风险场所开展专项检查，按照相关国家或行业法律法规及标准规范对高风险场所采取锁闭、设置安全警示标志等措施进行严格管理。

（三）南湖集团要与水磨沟区文旅公司签订安全生产管理协议，明确双方安全生产职责；要检查承租方履行安全生产主体责任落实情况，发现产权范围内安全生产违法行为要及时采取措施。

（四）六道湾街道要对辖区内有装修施工的生产经营单位进行排查，将企业及人员资质作为重点检查对象，发现违法违规行为要及时上报相关行业监管部门。

（五）水磨沟区文化体育和旅游局应按照管行业必须管安全的要求，认真履行行业监管职责，加强对文旅园区高风险经营项目及业态在装修、改扩建等环节的管理；要督促企业建立健全安全生产责任制及安全管理制度，指导企业提升安全管理。

回到首页 关闭本页

党政机关

版权所有：新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府
承办单位：乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心
新ICP备05004364号
网站标识码：6501050002

主办单位：水磨沟区人民政府办公室
地址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号
新公网安备 65010502000465号

中国互联网违法和不良信息举报中心
新疆网络举报
网站地图
网站维护联系方式 0991—4684320
政府网站找错