重庆北碚山语城雅序室内装修“9·4”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月4日，安*平承接的山语城雅序**户室内装饰装修项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局等单位派员参加的重庆北碚山语城雅序室内装修项目“9·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚山语城雅序室内装修“9·4”一般高处坠落事故是一起因施工单位未按规定保证安全生产所必须的资金投入、不具备安全生产条件，施工现场安全防护措施设置不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况及安全管理情况

1.安*平，个人承接家庭住宅装饰装修业务，全面负责项目安全管理工作。未投入保证安全生产所必需的资金，使其不具备国家规定的安全生产条件，主要表现在：一是未投入资金建立并实施安全教育培训、生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度，二是在山语城雅序**户室内装饰装修项目中进行临边作业时，未投入资金在临边一侧设置防护栏杆。

2.山语城雅序**户业主，为改善居住环境，对自住房进行装饰装修活动，不属于《中华人民共和国安全生产法》第二条[1]定义的生产经营单位。

（二）合同关系及涉事项目情况

2025 年 8 月 23 日，安*平与山语城雅序**户业主签订了《土建合同》，承接山语城雅序**户房屋土建改造施工，包括拆除和新建墙体、楼梯、梁、现浇板、抹灰等。合同总金额为 38000 元。合同约定安*平全面负责施工期间安全生产管理工作。

（三）事故发生经过

2025 年 9 月 4 日 8 时许，安*平和曾*云到达业主家开始清理建筑垃圾。下午 14 时许，安*平和曾*云将位于别墅一层的水泥和石子转运到别墅二层，为浇筑作业做准备。15 时 30 分许，两人开始人工搅拌水泥、石子，并浇筑别墅二层一房间内临边位置的混凝土。15 时 50 分许，混凝土浇筑完后，安*平到别墅一楼，曾*云在别墅二楼继续开展现场收尾性工作。16 时许，曾*云在靠近

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二条：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法…

临边处身体失稳，从临边缺口处坠落。安*平听到“咚”的声响，随即往楼下跑，看到曾*云躺在**入户门厅外的灌木丛中，嘴部和头部有血迹。

（四）事故现场及勘查情况

事故发生后，调查组立即组织人员对进行事故现场进行勘查。

1.涉事楼房地上建筑总高度为18.7米，共六层楼，每两层楼为一户，发生坠落的房间位于该单元楼的第四层楼(即**户二层)，坠落高度约为9.35米。

2.事故发生现场位于山语城雅序**户二层一房间，该房间临边处存在约90厘米宽的缺口，未设置防护栏杆。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成1人死亡，死者：曾*云，系安*平临时聘请的作业人员。

2.直接经济损失

死者家属就赔偿金额及责任划分向人民法院提起民事诉讼，案件正在审理中，该事故造成直接经济损失暂不能确定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，业主家属第一时间拨打110报警电话，区公安分局接警后将事故情况向北碚区政府报告。接报后，区政府授权

成立了事故调查组，事故调查组立即启动事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，安*平立即开展现场救援，120救护人员到达现场后，对曾*云进行现场救治。安*平主动配合事故调查相关工作。目前，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查询问、综合分析认定，该起事故直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

1.在山语城雅序**户室内装饰装修项目中进行临边作业时，未在临边一侧设置防护栏杆，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》第4.1.1[2]的规定。

2.曾*云安全意识不强，未仔细检查并保证自身作业环境的安全，在靠近无防护措施的临边位置作业时，未使用高处作业安全防护用品，其身体失稳，从临边位置缺口处坠落，其行为不符合《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》第3.0.5[3]条的规定。

（二）间接原因

安*平安全生产主体责任落实不到位，未投入安全生产所必

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》第4.1.1：坠落高度基准面2米及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或者工具式栏板封闭。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

需的资金，使其不具备安全生产条件，主要表现在：一是未投入资金建立并实施安全教育培训、生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度，二是在山语城雅序**户室内装饰装修项目进行临边作业时，未投入资金在临边一侧设置防护栏杆。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条[4]的规定。

四、对有关责任人员及有关单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

安*平，个人经营家庭住宅装饰装修业务，全面负责项目安全管理工作。未按规定保证安全生产所必需的资金投入，使其不具备安全生产条件，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[5]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对监管部门的调查情况

歇马街道。根据《关于进一步规范城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（渝建〔2023〕21号）第一条第三款：“街道办事处（乡镇人民政府）承担辖区室内装饰装修活动的具体监督检查和安全管理工作...”的规定，歇马街道作为山语城雅序小区室内装饰装修属地监管部门，印发了《歇马街道2025年度安全生产监

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 ：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款：有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的， 依照刑法有关规定追究刑事责任。

督检查计划》,按照计划该街道对28个居民小区进行了安全检查,发现并督促整改安全隐患12个,分别于2025年1月21日、7月16日组织辖区物业企业召开安全会议,要求物业企业作好小区消防、电梯、高空作业等安全工作。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业未按规定保证安全生产所必须的资金投入,使其不具备安全生产条件及作业人员安全意识不强等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训,避免和预防类似事故再次发生,针对本次事故的特点,提出如下建议:

1.安*平要深刻吸取此次事故的教训,举一反三,投入安全生产资金,完善和改进企业或者项目安全生产条件,制定并落实有关安全生产管理规章制度,严格开展岗前教育培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素,严防事故再次发生。

2.歇马街道办事处要进一步加强属地监管职责,联合行业主管部门督促辖区内各小区物业管理单位认真履行主体责任,特别是加强对小区室内装修活动的管理,严把装修申报审核关,认真开展施工现场安全隐患排查、巡查,强化安全生产宣传教育内容和形式,提升全民安全意识和安全防范能力,防范类似事故再次

发生。