百色田阳广西万仕智稀贵金属科技有限公司“4•11”一般高处坠落事故调查报告

2026-09-07 09:48 来源：百色市安全生产和应急管理委员会办公室

2026年4月11日8时，广西万仕智稀贵金属科技有限公司内一名外包作业人员在锑锭仓库顶部维修作业行走过程中发生高处坠落事故，造成元。

为查明事故原因，防止类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第49日，百色市人民政府对该起事故提级调查处理，成立了由市应急管理局牵头，市住房城乡建设局、市工业和信息化局、市公安局、市司法局、市会、田阳区人民政府等单位有关人员组成的百色田阳广西万仕智稀贵金属科技有限公司“4·11”一般高处坠落事故调查组。为确保调查的专业性与公利害关系的行业领域专家进行技术原因分析；同时，依据工作需要，邀请市人民检察院依法对事故调查工作实施法律监督，并邀请市纪委监委同履职情况开展责任倒查与追责问责。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话、专了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措

经调查认定，百色田阳广西万仕智稀贵金属科技有限公司“4·11”一般高处坠落事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，作业人员一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）有关企业基本情况

1.**广西万仕智稀贵金属科技有限公司**（以下简称广西万仕智公司）成立于2007年1月17日，法定代表人为郝某斌，营业执照统一社会信用型为有限责任公司，注册资本为伍仟万圆整，住所位于广西百色市田阳区那坡镇右江冶炼厂内。经营范围为常用有色金属冶炼、新材料技术研发务、信息技术咨询服务、机械设备租赁。该公司为金属冶炼企业，属高危行业企业。

广西万仕智公司隶属于万仕智科技有限公司（母公司）下属子公司。广西万仕智公司的股权结构方面，由万仕智科技有限公司出资占20%。赵某林不参与广西万仕智公司的日常生产经营和安全管理工作。

2.**广西壮族自治区田阳右江冶炼厂**（以下简称田阳右江冶炼厂）成立于1997年3月13日，法定代表人为梁某玮，营业执照统一社会信用代为联营，注册资本为伍仟万圆整，住所位于那坡镇十四坡。经营范围为仅作债权债务使用。

该冶炼厂于1986年开始筹建，并按规定取得相应批复文件。1996年起，该冶炼厂因市场经济等因素全面停止生产经营，员工已全部下岗仅为其所持有的田阳右江冶炼厂场地。1997年，该冶炼厂为解决下岗员工安置问题，注册登记办理了《营业执照》，目前该冶炼厂仅有法定代表管理工作。

3.广西万仕智公司与田阳右江冶炼厂租赁关系如下：2014年3月31日，广西田阳金鹏冶炼有限公司（以下简称田阳金鹏冶炼公司）与书》，租用田阳右江冶炼厂的场地进行生产经营，并约定田阳金鹏冶炼公司可以对冶炼厂场地内的厂房、设备进行安全生产改造、翻新修建等，产经营活动进行干预。租用期限至2029年3月31日止。2018年12月17日，经原田阳县工商行政管理局同意，田阳金鹏冶炼公司将名称变更为“广西田阳右江冶炼厂与广西万仕智公司未签订安全管理协议，未明确双方的安全管理职责。

（二）涉事仓库基本情况

2017年，田阳金鹏冶炼公司决定在租用的田阳右江冶炼厂场地内建设一座锑锭成品仓库用于存放锑锭产品，并请黄某兵自行设计并组织为钢架结构，建筑长度为42米，宽度为20米，高度约为12米，建筑面积为840平方米，屋面为工字钢结构加塑钢瓦铺盖。该仓库安全生产管理工作

前未向原田阳县住建部门申办建设工程规划许可，未申办建筑施工许可，未经有资质的施工单位施工建设。仓库修建完成后由田阳金鹏冶炼公司进行验收。

2026年3月29日下午，田阳区那坡镇突发冰雹灾害天气，广西万仕智公司厂区生产车间及仓库屋面塑钢瓦被冰雹击穿，出现多处破损孔洞公司生产部为消除隐患、保障生产安全，经报总经理郝某斌同意后联系黄某兵组织人员开展屋面维修作业。4月10日，黄某兵组织人员对该仓库自时已维修完成约1/3的屋面面积。

（三）施工协议相关情况

田阳金鹏冶炼公司自2016年起与黄某兵形成长期合作关系，该公司新建厂房施工、厂房维修、翻新作业等均交由黄某兵根据施工需要组织

2026年3月30日，广西万仕智公司副总经理王某云联系黄某兵，请黄某兵组织工人对被冰雹击穿的厂区屋顶进行维修。双方达成口头协议料，黄某兵承揽本次施工维修作业并组织人员进行施工，相关施工价格按照2025年7月19日签订的《产棚翻新重盖合同》进行计算和支付。本次施正式施工合同（协议），广西万仕智公司未向黄某兵支付任何费用。

（四）黄某兵施工队及其有关人员基本情况

本次事故施工队伍由黄某兵自行组织临时施工作业人员组成，该施工队未取得任何施工资质，未注册办理《营业执照》。施工队人员共4与广西万仕智公司的相关工作对接，以及对施工队人员的安全管理，其余3人分别为黄某文、韦某仙、陆某亚，负责听从黄某兵的工作安排进行施如下:

1.黄某兵，男，53岁，系本次事故施工队组织者，未持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》，不具备高处作业资质。

2.黄某文，男，54岁，系涉事施工队成员，于2023年起随黄某兵施工队工作，未持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》，

3.韦某仙，女，系涉事施工队成员，于2026年4月3日起随黄某兵施工队工作，未持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》，

4.陆某亚，女，45岁，系黄某兵妻子，其长期跟随黄某兵施工队工作，未持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》，不具备亡。

（五）广西万仕智公司安全管理人员履职情况

一是主要负责人未健全全员安全生产责任制岗位职责，公司设有安环副总经理、生产副总经理、技术副总经理、财务副总经理等4名副总经总经理职责未区分每位副总经理的具体工作职责，仅制定了一份“副总经理安全生产职责”，导致各副总经理对自身的岗位职责不清晰，履职存工落实安全生产规章制度，制度执行打折扣，未落实对外来作业人员的教育培训制度，危险作业审批制度流于纸面，存在无票作业、特种作业人求落实不严的情况。三是对作业现场的监督检查管理缺失，本次事故中外来作业的施工队人员上岗作业时安全管理人员均无人到场监督检查，未制

（六）事故发生经过

2026年4月11日早上7时48分，黄某兵施工队4人到达广西万仕智公司锑锭成品仓库。7时51分，黄某兵、韦某仙、黄某文三人先后通过搭在仓到屋面下，打开屋面进出口天窗后爬上屋面，并对屋面上的散乱铝瓦进行整理。7时59分，陆某亚爬上仓库屋面后，在仓库屋面沿西北方向行走中，不慎踩穿老旧塑钢瓦，从约12米高的屋面坠落，头部直接着地，造

成开放性颅脑损伤，经医护人员检查后宣布死亡。

（七）事故现场勘查情况

事故地点位于锑锭成品仓库，屋面塑钢瓦出现约0.8m×0.8m的孔洞，死亡人员位于孔洞正下方地面，其未按规定佩戴安全帽、安全带等安全员4人，除死者外，其余3人在屋面搬动新铝瓦。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成陆某亚死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定，事故造成直接经济损失约120万元。

（九）天气情况

依据中央气象台田阳区基准站实况预报及乡镇气象插值修正，百色市田阳区那坡镇2026年4月11日8时气象实况如下（那坡镇无国家级观测站形修正）：气温：24.2℃，相对湿度：52%，风向风速：东南风，1.9m/s（微风，1级），约6.8km/h，天气状况：多云。

当日气象条件平稳，无大风、暴雨、雷电等恶劣天气，不构成对本次高处坠落事故的直接影响。

二、应急处置情况评估

（一）信息报送情况

4月11日8时，黄某兵施工队的作业人员陆某亚从广西万仕智公司的锑锭仓库屋面坠落至地面，造成开放性颅脑损伤死亡。

8时3分，该公司副总经理汪某和安环部部长黄某作到达事故现场。汪某立即拨打120求救电话。黄某作也先后通过电话向田阳区应急管理局派出所进行报告。

8时40分，田阳区应急管理局接到广西万仕智公司事故信息，并于8时47分许通过电话向市应急管理局上报事故信息；9时47分许书面初报市许再次书面续报市应急管理局事故信息。

（二）应急救援和处置情况

事故发生后，广西万仕智公司副总经理汪某立即拨打120急救电话，安环部部长黄某作向相关部门报告。120救护车于8时35分抵达现场，经认，陆某亚已无生命体征。

事故发生后，该公司第一时间上报属地应急管理、工信等行业主管部门，成立事故处置小组，配合做好善后与调查工作。

在接到事故报告后，田阳区相关领导迅速组织应急、工信等部门负责人第一时间赶赴现场进行处置，并责令企业立即停止生产，做好善后安展事故调查工作。

（三）善后处置情况

4月11日，广西万仕智公司向死者家属支付10万元丧葬费。4月12日，死者家属将遗体运回老家进行安葬。

6月2日，广西万仕智公司与死者家属达成赔偿协议。

（四）应急处置评估

本次事故应急处置工作中，事故单位在事故发生后第一时间拨打急救电话，按规定上报属地相关部门，配合开展现场处置与后续工作，应急接报后迅速反应、赶赴现场开展处置，信息报送流程规范，报送时效符合要求，整体应急处置工作有序合规。

本次事故的应急处置，反映出属地政府和企业都建立了较为完善的生产安全事故应急响应机制，事故发生后各方响应迅速、处置流程清晰，行经验：一是明确的应急责任分工能够保障处置工作快速推进，事故单位和属地部门各环节责任清晰，信息传递顺畅，避免了处置混乱；二是规部门及时掌握事故情况，为后续决策提供准确依据；三是第一时间启动善后工作对接，有效避免了次生矛盾的产生。

三、事故原因分析

事故直接原因为作业人员陆某亚安全意识淡薄，在锑锭仓库顶部维修作业行走过程中，未按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品，未踩片破损，从约12米高的仓库屋面坠落死亡。

（一）直接原因分析

经现场勘查、调查取证、视频核查及气象分析，排除人为故意伤害、恶劣天气、不可抗力等因素。对事故直接原因分析如下：

1.成品仓库屋面为工字钢檩条+塑钢瓦结构，塑钢瓦仅为围护材料，不具备承重能力。

2.作业人员陆某亚高处作业未按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品，自我防护完全缺失。

3.作业人员陆某亚踩踏非承重塑钢瓦，导致屋面局部失稳、踩踏塌落。

（二）死亡医学证明

根据田阳区人民医院出具居民死亡医学证明（推断）书，死者因高处坠落造成开放性颅脑损伤死亡。

（三）事故间接原因分析

1.黄某兵作为施工队负责人，负责施工现场的安全管理工作，未履行安全管理职责。其无资质违法承揽广西万仕智公司厂区屋面维修作业，度，组织未取得高处作业证的人员进行仓库屋面作业，仅对作业人员进行了口头安全提醒，未制止作业人员不按规定佩戴安全帽、安全带等个人防

2.广西万仕智公司将厂区屋面维修作业发包给不具备相应资质黄某兵施工队，且未核查施工队施工资质以及施工人员高处作业资质。

3.广西万仕智公司未与黄某兵施工队签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责。

4.广西万仕智公司未对黄某兵施工队进行安全教育培训即允许上岗作业。涉事仓库于2026年4月10日开始施工维修，施工作业前，该公司未兵施工队4名作业人员进行安全教育培训。

5.广西万仕智公司未落实危险作业管理制度。进行仓库屋面维修施工作业前未按制度要求办理《高处安全作业证》，未进行作业审批，未开环部备案，未制定相应作业程序及安全措施，未指定作业现场监护人。

6.广西万仕智公司未严格落实危险源（风险源）管理制度。虽辨识出仓库屋面作业存在高处坠落风险，但在黄某兵施工队进行仓库屋面维修措施。

7.广西万仕智公司高处作业现场监护检查管理缺失。进行仓库维修作业前未对黄某兵施工队作业人员进行现场安全交底，未制止黄某兵施工佩戴安全帽、安全带等个人安全防护用品进行仓库屋面高处作业的行为。

四、有关企业存在的其他问题

（一）广西万仕智公司

1.广西万仕智公司总经理郝某斌和生产副总经理王某云均任职超过6个月，但均未取得安全管理人员证书。

2.广西万仕智公司未按2026年安全生产教育培训计划组织开展员工安全教育培训。仅制定安全生产教育培训计划，未按计划对从业人员进行

3.广西万仕智公司未按制度规定对外来施工单位和人员建立档案，未对外来作业人员基本信息、从业资质、安全教育培训情况等进行归档管理，

4.广西万仕智公司虽于2025年7月16日聘请了注安师，但截至事故发生前该注安师均没有到该公司进行安全生产指导检查。

5.广西万仕智公司安全管理人员职责混乱，总经理郝某斌兼任精炼车间主任，生产副总经理王某云兼任生产部负责人，精炼车间隶属生产部交叉、权责不明等问题。

（二）田阳右江冶炼厂

田阳右江冶炼厂未与广西万仕智公司签订安全管理协议，未明确双方安全管理职责，未对广西万仕智公司进行统一协调、管理，未定查。

五、有关政府部门履职情况

（一）田阳区那坡镇人民政府

1.履职情况。2025年组织对广西万仕智公司开展安全检查5次，对涉重金属、环保、安全生产进行检查。2026年以来，按季度组织召开两微信群向各企业发布安全提醒7次。2026年以来仅组织人员对广西万仕智公司节后复工复产安全检查及违法占用耕地图斑核查1次。

2.履职存在瑕疵。田阳区那坡镇人民政府安全生产监管职责落实不到位。其主要通过安全生产会议部署辖区内安全生产工作，虽制定了重点安排表，但未能提供相应的检查工作方案，未明确重点检查工作内容。对辖区企业的日常督促指导主要依靠微信群进行线上推送提醒。2025年以安全检查6次，在检查记录中未详细记录检查发现的隐患问题，安全检查情况仅记录为“安全检查”、“安全生产提醒”、“日常安全提醒”等，一次安全检查记录该公司存在“物料堆放过高”的隐患问题，并提出整改要求，但未明确整改时限，未记录完成整改时间。

（二）田阳区工业和信息化局

1.履职情况。田阳区工业和信息化局作为行业主管部门，2025年制定了年度工作要点。2025年、2026年均组织制定印发了年度安全生产大检对冶金行业开展安全生产隐患排查工作，并提出整改工作要求。2026年组织召开了安全生产工作部署会议2次。下发了重点节假日安全生产防范工醒函4份。

2.履职存在瑕疵。田阳区工业和信息化局对广西万仕智公司安全生产检查和指导服务不深入。2025年以来虽按年度检查工作方案要求组织人产指导检查8次（其中2025年5次，2026年3次），但在检查过程中发现隐患问题以口头提醒企业整改为主，仅下达了1条关于安全消防隐患问题的即完成整改，但未记录完成整改时间及整改情况。

（三）田阳区应急管理局

1.履职情况。田阳区应急管理局作为综合监管部门，2025年依法制定了年度安全生产监督检查计划，印发了重点企业复工复产安全生产指织专家到广西万仕智公司开展指导服务工作，主要针对企业的安全生产设施设备条件、作业环境、标识标牌等进行指导检查，针对发现该公司的改指令书，于10月15日组织开展了整改复查工作。8月20日组织开展了重点企业集体约谈警示。2026年以来，向辖区各企业下发了2次安全生产工作重点行业领域主要负责人安全生产专项培训。

2.履职存在瑕疵。田阳区应急管理局对广西万仕智公司安全生产检查不到位。截至事发前未检查发现该公司新任主要负责人郝某斌已任职超
管理资格证书，未发现该公司聘请的注安师未依法履职的情形。

（四）田阳区自然资源局

未检查发现该公司涉事仓库建设前未按规定办理建设工程规划许可的情况。

（五）田阳区住房和城乡建设局

未检查发现该公司涉事仓库建设未按规定办理施工许可的情况。

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）免于追责人员

陆某亚，女，系黄某兵妻子，其长期跟随黄某兵施工队工作。其安全意识淡薄，在锑锭仓库顶部维修作业行走过程中，未按规定佩戴安
未踩踏工字钢檩条，踩踏塑钢瓦后瓦片破损，从约12米高的仓库屋面坠落死亡。对事故发生负有直接责任。依法应追究其责任，鉴于其在事故中死

（二）移送司法机关

1.黄某兵，男，系本次事故施工队组织者，其长期承揽广西万仕智公司厂房、设备等建设和维修工程。本次事故中，其无资质承揽广西万仕
组织临时工人进行屋面维修作业。黄某兵作为施工队负责人，负责施工现场的安全管理工作，未履行安全管理职责。其无资质违法承揽广西万仕智
格落实该公司的安全管理制度，组织未取得高处作业证的人员进行仓库屋面作业，仅对作业人员进行了口头安全提醒，未制止作业人员不按规定使
用品的行为。其作为施工负责人未履行安全管理职责，对事故的发生负有直接管理责任，其行为涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关依法

2.王某云，男，广西万仕智公司副总经理兼工会主席、生产部负责人，负责公司安全、生产和环保工作，负责工会日常工作，负责生产部的
全生产管理由生产部负责，仓库的维修由生产部发起。其作为生产部负责人进行厂区屋面维修作业时未选择具备相应资质的施工企业进行施工，而
施工队，且未核查施工队施工资质以及施工人员高处作业资质。未对黄某兵施工队进行安全教育培训即允许上岗作业。涉事仓库于2026年4月10日
未对负责维修仓库屋面作业的黄某兵施工队4名作业人员进行安全教育培训。未落实危险作业管理制度。组织开展仓库屋面维修施工作业前未按
证》，未进行作业审批，未开展作业前风险隐患辨识，未报安环部备案，未制定相应的作业程序及安全措施，未指定作业现场监护人。未严格落实
虽组织开展风险辨识出仓库屋面作业存在高处坠落风险，但在黄某兵施工队进行仓库屋面维修施工作业前未采取任何安全防护措施。对高处作业现
业前未对黄某兵施工队作业人员进行现场安全交底，未及时检查发现并制止黄某兵施工队作业人员无证上岗且不按规定佩戴安全防护装备进行仓库
公司生产副总兼生产部负责人未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要管理责任，其行为涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关

（三）对有关公职人员的处理建议

1.田阳区那坡镇人民政府

杨某科，男，2021年6月起任田阳区那坡镇人民政府乡村建设综合服务中心主任，负责全面统筹服务中心业务工作。其对广西万仕智公司
2025年至事故发生前，组织人员对广西万仕智公司开展安全检查4次，但仅下达2次安全检查记录，其中2025年5月15日的检查记录为“查看设备
容”，2026年2月28日安全检查记录为“节后复工复产检查及图斑核查等内容”，无实质性的安全生产隐患检查记录，无安全生产检查隐患整改意
虽履职存在瑕疵，但调查过程中未发现其存在不作为、乱作为、失职渎职、权钱交易等违纪违法情形，其履职瑕疵与事故根本原因不存在直接、
察机关对其进行谈话提醒。

2.田阳区工业和信息化局

周某胜，男，中共党员，2025年6月起任田阳区工业和信息化局综合股负责人，负责安全生产相关工作。其对广西万仕智公司安全生产检
其虽按安全生产大检查工作方案要求广西万仕智公司开展安全生产指导检查工作2次，但在检查过程中发现隐患问题仅以口头提醒企业整改为主，
问题的安全生产检查记录并要求企业立即完成整改，但未记录完成整改时间及整改情况。其虽履职存在瑕疵，但调查过程中未发现其存在不作为
等违纪违法情形，其履职瑕疵与事故根本原因不存在直接、必然的联系。建议田阳区纪检监察机关对其进行谈话提醒。

3.田阳区应急管理局

黄某，男，2021年9月起任田阳区应急管理局工贸行业安全监管股股长，负责工贸行业安全监管工作。其对广西万仕智公司安全生产检查
该公司新任主要负责人郝某斌已任职超6个月却未取得主要负责人安全管理资格证书，未发现该公司聘请的注安师未依法履职的情形。其虽履职存
存在不作为、乱作为、失职渎职、权钱交易等违纪违法情形，其履职瑕疵与事故根本原因不存在直接、必然的联系。建议田阳区纪检监察机关对其

（四）行政处罚建议

1.对有关企业的处罚建议

（1）广西万仕智公司未落实安全生产主体责任。一是将厂区屋面维修作业发包给不具备相应资质黄某兵施工队，且未核查施工队施工资质是广西万仕智公司未与黄某兵施工队签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责。三是未对黄某兵施工队进行安全教育培训险作业管理制度。五是未严格落实危险源（风险源）管理制度。六是高处作业现场监护检查管理缺失。对本次事故负有主要管理责任。建议由田处罚。

广西万仕智公司总经理郝某斌和安全副总经理王某云均任职超过6个月，但均未取得安全管理人员证书，建议由田阳区应急管理部门依法进库前未申办建设工程规划许可，建议由田阳区自然资源管理部门依法进行行政处罚；未办理施工许可，未经有资质的施工单位施工建设，建议由进行行政处罚。

（2）**田阳右江冶炼厂**未与广西万仕智公司签订安全管理协议，未明确双方安全管理职责，未对广西万仕智公司进行统一协调、管理，未检查。违反了《安全生产法》第四十九条的规定，建议田阳区应急管理部门依法进行行政处罚。

2.对有关人员处罚建议

（1）黄某兵，男，系本次事故施工队组织者，其长期承揽广西万仕智公司厂房、设备等建设和维修工程。本次事故中，其承揽广西万仕织临时工人进行屋面维修作业。黄某兵作为施工队负责人，负责施工现场的安全管理工作，未履行安全管理职责。其无资质违法承揽广西万仕智落实该公司的安全管理制度，组织未取得高处作业证的人员进行仓库屋面作业，仅对作业人员进行了口头安全提醒，未制止作业人员不按规定佩品的行为。其作为施工负责人，未履行安全管理职责，对事故的发生负有直接管理责任。建议由田阳区应急管理部门依法进行行政处罚。

（2）王某云，男，广西万仕智公司副总经理兼工会主席、生产部负责人，负责公司安全、生产和环保工作，负责工会日常工作，负责生的安全生产管理由生产部负责，仓库的维修由生产部发起。其作为生产部负责人进行厂区屋面维修作业时未选择具备相应资质的施工企业进行施某兵施工队，且未核查施工队施工资质以及施工人员高处作业资质。未对黄某兵施工队进行安全教育培训即允许上岗作业。涉事仓库于2026年4前，未对负责维修仓库屋面作业的黄某兵施工队4名作业人员进行安全教育培训。未落实危险作业管理制度。组织开展仓库屋面维修施工作业前未证》，未进行作业审批，未开展作业前风险隐患辨识，未报安环部备案，未制定相应的作业程序及安全措施，未指定作业现场监护人。未严格落虽组织开展风险辨识出仓库屋面作业存在高处坠落风险，但在黄某兵施工队进行仓库屋面维修施工作业前未采取任何安全防护措施。对高处作业业前未对黄某兵施工队作业人员进行现场安全交底，未及时检查发现并制止黄某兵施工队作业人员无证上岗且不按规定佩戴安全防护装备进行仓安全管理人员未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要管理责任。且任职生产副总经理超过6个月未取得安全管理人员证书，违反了《产规定》第十一条的规定，不符合担任生产副总经理职务要求，建议公司按照内部规定撤职处理。对其事故责任，建议由田阳区应急管理部门依法

（3）黄某作，男，广西万仕智公司安环部部长，协助王某云副总经理负责公司安全生产、环境保护、职业健康及应急管理工作。其未对即允许上岗作业。涉事仓库于2026年4月10日开始施工维修。施工作业前，安环部未对负责维修仓库屋面作业的黄某兵施工队4名作业人员进行安（风险源）管理制度。虽辨识出仓库屋面作业存在高处坠落风险，但在黄某兵施工队进行仓库屋面维修施工作业前未采取任何安全防护措施。失。未及时发现并制止黄某兵施工队作业人员无证上岗且不按规定佩戴安全防护装备进行仓库屋面高处作业的行为。其作为安全管理人员未严格发生负有管理责任，建议企业依据《安全生产培训管理办法》第十二条规定安排其重新参加安全培训。对其事故责任，建议由田阳区应急管理部门

（4）郝某斌，男，广西万仕智公司总经理兼安环副总经理、精炼车间负责人，是公司主要负责人，全面负责公司的生产经营管理工作。作业管理制度，将厂区屋面维修作业发包给不具备相应资质的黄某兵施工队，且未督促生产部核查施工队的施工资质以及施工人员高处作业资质安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责。二是未督促生产部、安环部落实项目外包施工人员教育培训制度，未对黄某兵施工队进行三是未严格落实危险源（风险源）管理制度。虽组织风险辨识出仓库屋面作业存在高处坠落风险，但在黄某兵施工队进行仓库屋面维修施工作业致存在安全生产隐患。四是对高处作业现场监护检查管理缺失。未检查发现并制止黄某兵施工队作业人员无证上岗且不按规定佩戴安全防护装备郝某斌作为广西万仕智公司主要负责人，未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要领导责任，且任职总经理超过6个月未取得安全管理有色金属企业安全生产规定》第十一条的规定，不再适合担任企业主要负责人，建议企业按内部规定撤职处理。对其事故责任，建议由田阳区应急

（五）其他建议

1.建议田阳区那坡镇人民政府，田阳区工业和信息化局、田阳区应急管理局分别向田阳区人民政府作深刻检讨。

2.建议田阳区安应委办对广西万仕智公司、田阳右江冶炼厂进行警示约谈；对黄某兵、黄某文、韦某仙等3人进行安全警示教育。

七、事故主要教训

（一）企业主体责任空悬，治本攻坚三年行动落地流于形式

广西万仕智公司未严格落实安全生产治本攻坚三年行动各项工作部署，对专项行动要求仅停留在文件传达层面，未结合企业生产实际开控及管理体系提质升级。企业长期存在重生产、轻安全的惯性思维，安全管理制度、隐患排查机制、层级责任体系形同虚设，未能借助治本攻坚近期区域工贸企业事故总量持续攀升的核心症结。

（二）高处作业风险管控失效，针对性防控能力短板明显

广西万仕智公司对高处作业等高风险环节管控薄弱，企业未针对高处作业制定专项安全管控方案，作业前风险辨识、安全技术交底、现存在严重缺位。高风险作业专项审批制度形同虚设，对高频易发的高处作业风险缺乏敬畏之心和有效管控手段，精准防控能力严重不足。

（三）安全监管体系宽松软，闭环管理机制执行不力

广西万仕智公司主要负责人、分管领导、安环部门均未能切实履行日常监管职责，安全巡查、隐患排查落实不够深入，未能及时发现长期宽松”，安全管理履职缺位。企业未建立“排查－整改－复核－销号”的隐患闭环管理体系，日常安全监督考核、追责问责机制缺失，导致各类安全引发事故，充分体现出企业安全管理常态化、精细化、法治化水平严重不足。

（四）外包作业安全管理缺位，共性问题应当引起重视

广西万仕智公司对外包施工队伍及外包作业人员安全管理缺位，未严格落实外包人员准入审核机制，未对高处作业人员专项从业资质进员违规从事高风险高处作业的问题。同时，对外包人员常态化安全教育培训缺失，作业前未进行安全技术交底，未针对性告知高处作业风险点、外包人员安全意识淡薄、作业技能不足，成为诱发本次事故的重要人为因素，也是当前工贸企业外包作业事故多发的典型共性问题。

八、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防止类似事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全，现提出以下整改与防范措施建议：

（一）落实属地责任，全面排查整治

田阳区人民政府须切实提升安全生产政治站位，坚定不移践行“人民至上、生命至上”安全发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓体系，全面压紧压实属地党政管理责任、行业主管监管责任，厘清各层级、各领域安全监管权责，筑牢全域安全监管责任根基。**一是强化领导查。**严格落实领导干部安全生产包保督导制度，分管领导带头下沉企业生产一线、作业现场，常态化开展靶向式安全督查，逐项核验企业安全制全管理、隐患自查自纠等工作实效。**二是聚焦高风险领域，抓实专项排查整治攻坚。**聚焦高处作业、外包作业两大高频高危作业领域，组织开展促住建、工信、应急等各行业主管部门严格履职，深入辖区各类生产经营企业全覆盖开展专项隐患排查整治行动，靶向排查管控作业全链条安全**健全台账销号管理机制。**要紧扣安全生产治本攻坚三年行动工作要求，推动各项攻坚举措落地落细、见底见效。对本次事故及排查发现的各类安台账，逐一明确整改责任主体、整改管控措施、整改完成时限，严格落实整改复核、验收销号流程，做到隐患整改全过程可追溯、可核验。**四是能力专项培训。**分层分类组织乡镇党政干部、各行业监管部门领导干部开展安全生产业务专题培训，围绕现场检查流程、风险隐患辨识、问题闭齐干部安全监管业务短板，全面提升各级各部门领导开展安全检查、统筹隐患治理的专业履职能力。

那坡镇人民政府要严格履行安全生产属地管理主体职责，牢固树立底线思维、坚持问题导向，靶向补齐辖区安全监管短板。要制定完善区生产经营企业日常安全生产巡查检查频次力度，统筹镇本级领导干部力量积极下沉一线企业常态化开展安全生产检查。主动联动应急、工信等检查，聚焦高危作业环节、安全管理薄弱点位、外包外协管理盲区等开展全覆盖排查，从严督促辖区企业压实安全生产主体责任，坚决守住辖区基

（二）细化监管举措，补齐监管短板

田阳区工业和信息化局、田阳区应急管理局落实行业监管责任，提升监管能力专业化水平。**一是**要组建专业化执法检查团队力量，加强业训，提升专业水平和能力。**三是**加大基层下沉指导力度，常态化为乡镇开展安全生产实操指导，完善检查标准、规范工作流程，全面提升乡镇安全**三是**要督促企业结合自身实际生产情况完善各项安全管理制度和岗位操作规程，指导企业完善安全管理人员配置，杜绝安全管理人员多岗兼任，严抓企业主要负责人及安全管理人员持证上岗，将持证情况纳入日常巡查与年度执法必查事项，对主要负责人和安全管理人员未持证上岗的从严查作业、动火作业等高风险作业安全管控，严查企业作业审批、现场监护、风险研判、安全防护等硬性管理规定执行情况，严肃查处无票作业、违规位等各类违法违规行为。**六是**要严查企业外包作业安全管理，督促企业严格落实外包作业准入审核机制，严格外包队伍资质审查、人员审核、岗前全流程管理，严抓企业对外包作业人员安全教育培训缺失的行为，严禁无资质人员参与高风险作业，督促企业建立外包人员台账实行动态精细化管区。**七是**要常态化组织企业负责人、安全管理人员及一线作业人员开展针对性安全培训，重点讲解高处作业防控、外包作业管理、隐患排查整改等准帮扶指导。

田阳区自然资源局、田阳区住房和城乡建设局要加大辖区企业巡查检查力度，常态化开展实地走访排查，重点核查企业建设用地规划、续办理情况，精准排查项目建设领域合规风险。不断提升执法检查效能，坚持问题导向，对各类违法违规建设、用地行为依法从严查处，及时消除

（三）落实企业安全主体责任，完善安全管理体系

广西万仕智公司须深刻汲取本次事故教训，正视企业主体责任空悬、管理制度执行不力、现场管控失效、外包人员管理混乱等根本性问补齐安全管理漏洞，彻底扭转重生产、轻安全的管理局面。

一是全面优化管理层人员配置，组建合格的安全管理团队。企业主要负责人须依法履行安全生产法定职责，严禁跨岗、多岗兼任，科学确保权责清晰。要进一步完善安全管理机构人员配备，健全各级管理人员安全岗位职责、考核标准与问责体系，推行管理层安全生产述职制度，位、监管失责。要立即组织主要负责人、分管安全负责人、专职安全管理人员参加安全生产知识与管理能力考核，考核合格、取得相应证书后方可

二是健全并严格执行企业安全生产管理制度。全面梳理修订安全生产管理、隐患排查治理、作业票证管理、外包安全管控、安全教育培条款，紧扣企业金属冶炼、高处作业等生产经营实际，制定贴合现场实操、务实管用的配套管理细则。切实强化制度执行力度，督促全体从业人违章指挥、违章作业、违规操作等行为，依照企业管理规定从严处置各类违规违纪情形，引导全员自觉严守安全规章制度，稳步提升企业本质安全

三是健全完善安全隐患排查治理工作机制。严格执行安全风险隐患排查治理工作制度，规范建立隐患排查、整改、复核、销号全流程零，坚决防范隐患长期积压。企业主要负责人须带头开展隐患排查，重点排查危险作业区域、生产设施设备及从业人员作业行为，着重对生产车险研判，核验高处作业施工条件与安全绳系挂设施配置情况，对不具备高处作业安全条件的区域，严格依照安全作业标准逐项落实整改。各级安态化深入生产一线开展安全巡查，及时上报排查发现的各类安全隐患，统筹推进问题整改落地。

四是从严规范高处作业等高风险作业全流程管控。严格落实高处作业专项审批制度，坚决执行无作业票、无风险辨识、无安全交底、无作业的硬性规定。作业前全面开展风险辨识，细致开展安全技术交底，明确作业风险点位、操作规范、作业禁忌及应急处置措施；严格核查作业求，严禁无证人员从事高处作业。全面落实高处坠落防控举措，督促作业人员规范佩戴安全防护用具，在作业悬空区域布设防坠网、临边位置障。作业期间安排专职安全员全程在岗监护，实时督查作业行为与安全防护措施落实情况；作业结束后及时开展现场安全复盘，梳理排查管控薄闭环管理。

五是全面规范外包作业安全管理。要对外包施工作业单位和人员实施统一协调、管理，依法依规与承包、承租单位签订安全生产管理协方安全生产管理权责。要切实履行统一协调管理职责，从严审核外包单位施工资质、安全管理体系建设及安全设施配备情况，建立健全外包单位人一档”动态管理，严格把控特种作业人员从业资质。要全面排查梳理各类外包施工队伍及作业人员，严格依照法律法规将工程项目发包至具备相包给无资质单位及个人施工队伍，坚决清退无资质从业主体与人员。严格落实外包人员岗前三级安全教育及安全技术交底工作，常态化开展外包人员的违法违规行为及时督促限期整改到位。坚决杜绝以包代管、包而不管的行为。

六是建立并完善注册安全工程师管理制度并纳入安全制度汇编，明确各项管理要求，严防挂证、脱岗。将履职表现纳入月度、季度安全立日常监督、月度汇报、年度评估机制，常态化监督履职情况，将年度评估结果作为人员续聘、解聘依据。

七是常态化抓实全员安全教育培训与安全警示教育。要针对“4·11”事故组织开展全体员工警示教育大会。要严格落实年度安全生产教育录，区分管理人员、专职安全人员、一线职工及外包人员分层制定针对性培训方案并有序组织实施。要重点组织全员学习安全生产法律法规、岗控要点及应急处置流程，依托典型事故案例常态化开展警示教育，切实破除从业人员侥幸心理，持续筑牢全员安全生产思想防线。

田阳右江冶炼厂虽已完全不再开展生产经营业务，但其仍须严格依法将广西万仕智公司安全生产纳入本公司统一协调管理，要立即与广管理协议，严格厘清双方安全生产管理职责、管理范围及相应法律责任。并安排专人定期对广西万仕智公司开展安全生产现场检查与督导，紧盯等关键内容，强力督促其全面整改问题、规范管理行为，严格按照安全生产法律法规及标准要求组织生产，坚决防范同类安全问题再次发生。

（四）深刻吸取教训，开展警示宣传教育

田阳区人民政府、工业和信息化局、应急管理局要深刻吸取事故教训，组织行业企业和有关部门召开“4.11”事故专题警示教育大会，全面通报突出问题、明确整改责任，督促各方深刻反思、引以为戒；要充分利用各类宣传平台常态化推送事故教训、安全知识及典型案例，在企业集贴标语，营造“以案为鉴、以案明纪、以案促改”的安全氛围；要将事故教训纳入本地安全生产年度宣传教育重点计划，建立常态化警示教育机传，推动警示教育入脑入心，筑牢安全生产思想防线。

主办：广西壮族自治区百色市人民政府办公室
地址：广西壮族自治区百色市右江区向阳路13号
邮编：533000　电话：0776 - 2834038（仅受理网站建设维护相关问题）　网站地图
桂公网安备45100202000143号　桂ICP备08000995号-1