丹徒辛丰镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司“9·28”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月28日上午11点10分许，位于丹徒区辛丰镇于南村的镇江市泰阳工具有限责任公司厂区内，正在施工的镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司员工在厂房屋顶更换瓦片的过程中，不慎从屋顶坠落，最终抢救无效于13时许死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，丹徒区人民政府成立了由丹徒区应急管理局牵头、镇江市公安局丹徒分局、丹徒区总工会、丹徒区住建局和丹徒区辛丰镇人民政府等部门人员组成的丹徒辛丰镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司“9·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请丹徒区纪委监委派员参加该起事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘验、调查询问当事人，查阅收集相关资料，查明了事故的发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，丹徒辛丰镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司“9·28”一般高处坠落事故是一起屋面登高作业未有效辨识安全风险、违章作业而引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位基本情况

1. 镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司

（1）企业法人营业执照

注册号：9132102MA25MQ452W

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：栾*

住所：镇江市京口区谏壁镇公园路瀚中物流园内

注册资本：100万元整

成立时间：2021年4月8日

登记机关：镇江市京口区行政审批局

经营范围：建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；保温材料销售；木材销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；家用电器销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 镇江市泰阳工具有限责任公司

（1）企业法人营业执照

注册号：91321112559266723T

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：罗*庆

住所：镇江市丹徒区辛丰镇于南村塔岗桥东

注册资本：101 万元整

成立时间：2010 年 7 月 20 日

登记机关：镇江市丹徒区行政审批局

经营范围：五金工具、机械配件、机电设备的生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.其他情况

镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司是栾*为承接项目而成立的公司，后因市场环境不好便不再经营，公司无其他人员，其本人也离开镇江到外地发展。但栾*并未将公司注销，而是将公司交给蔡*贤运营，以便于蔡*贤承接工程项目。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

伤亡情况：死亡 1 人，朱*连，男，58 岁，户籍地址：江苏省泗阳县。

直接经济损失：约 60 万元（不包括行政处罚）。

（三）事故现场情况

事故现场位于镇江市泰阳工具有限责任公司车间屋面，屋脊高 6 米左右，屋面由钢制檩条构建框架，上面铺设木板，并覆盖油毡及瓦片。事发现场屋面有一洞口（洞口面积约 0.5m²）。（现场拍照存档）

二、事故发生经过、应急处置及评估情况

2025年9月28日上午11时许，镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司员工李*超、晏*华、蔡*菊、栾*军、朱*连等5人在镇江市泰阳工具有限责任公司现场作业，其中李*超、晏*华负责更换瓦片，蔡*菊、朱*连在屋面负责帮忙配合，11时10分许，朱*连不慎踩塌屋面，从屋顶坠落至车间内部地面，事发后李*超拨打120急救电话，随后蔡*贤在接到李*超的电话后拨打了110报警电话，120急救中心人员到达现场后，将伤者送往镇江市第四人民医院抢救，最终抢救无效于13时许死亡。丹徒区应急管理局，丹徒公安分局、丹徒区辛丰镇人民政府接报后相关人员赶赴事故现场。2025年9月29日，镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司与死者家属签订赔偿协议，善后处置工作平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司施工人员朱*连，未有效辨识屋面登高作业存在的安全风险，特别是木质结构屋梁经日晒雨淋存在断裂的风险，高处作业未系安全绳，未正确佩戴安全帽，在屋面行走过程中因木梁断裂，导致其高坠身亡。

（二）间接原因

1. 镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司安全生产管理能力欠缺，安全制度、安全教育落实不力，现场作业安全防范安全监管缺失，对泰阳工具有限责任公司提出的“房屋屋面为木质结构，长期漏雨，存在垮塌风险”的风险隐患不重视，未采取有效安全防范措施，未及时发现并消除事故隐患。

2. 镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司蔡*贤，系该公司主要负责人，未有效落实项目现场隐患排查，对项目现场未有效落实安全管理，未及时消除事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）朱*连，违章作业，在该起事故中负有直接责任，鉴于其已经死亡，故不再追究其责任。

（二）蔡*贤，该公司主要负责人，未有效落实项目现场隐患排查，对项目现场未有效落实安全管理，未及时消除事故隐患，在该起事故中负有领导责任，建议由丹徒区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司安全生产管理能力欠缺，安全制度、安全教育落实不力，现场作业安全防范安全监管缺失，未能有效落实高处作业安全管理制度，仅口头提醒作业班组人员，未采取有效安全防范措施，未及时发现并消除事故隐患，对该事故负有责任，建议由丹徒区应急管理局依法进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施建议

镇江腾欣建筑装饰安装工程有限公司要深刻吸取此次事故教训，要加强对公司人员、雇佣施工队人员的安全生产教育培训，完善公司安全管理制度，堵住安全生产管理漏洞，特别要强化落实公司安全生产制度和施工方案，要及时将施工方案明确至施工队伍。加强施工作业现场安全监管，认真落实隐患排查整改，切实采取有效的安全防范措施，履行好各项安全生产责任。

建议辛丰镇人民政府、丹徒区住建局举一反三，进一步

加强督促指导，落实《关于印发<丹徒区小型建设工程安全监管实施细则>的通知》、《关于印发<江苏省限额以下房屋建筑和和市政基础设施工程安全生产管理办法>的通知》两个文件要求。