镇宁白马湖隧道工程“6·8”一般车辆伤害事故调查报告

镇宁自治县人民政府事故调查组

2025 年 9 月

目　录

一、事故基本情况 1

（一）工程概况 1

（二）事故发生单位及相关单位概况 2

1.事故发生单位：重庆市腾珏建筑劳务有限公司 2

2.建设单位：黄百铁路有限公司 3

3.施工单位：中铁二局第一工程有限公司 3

4.监理单位：成都大西南铁路监理有限公司 4

5.涉事车辆情况 4

6.驾驶员情况 5

（三）有关单位安全管理情况 5

（四）有关部门履职情况 6

（五）事故经过 6

（六）事故现场情况 8

（七）人员伤亡和直接经济损失 9

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）医疗救治、善后及应急处置评估情况 10

三、事故原因分析 10

（一）直接原因分析 10

（二）其他可能因素排除 11

四、事故责任单位存在的主要问题 11

五、对事故责任单位人员和责任单位的处理建议 11

（一）对有关人员的处理建议 11

（二）对责任单位处理建议 12

六、事故整改和防范措施 12

2025年6月8日16时许，镇宁县白马湖街道黄百铁路镇宁隧道内发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，县委、县政府高度重视，要求相关单位切实做好善后事宜，同时要举一反三，加强监管，防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，经县人民政府同意，成立了由县应急管理局为事故调查组组长单位，县总工会、县公安局、县发改局、县交通局、白马湖街道办派员组成事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委参加。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查询问、查阅资料、综合分析等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，镇宁白马湖黄百铁路镇宁隧道工程“6·8”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员驾驶车辆操作不当引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

新建黄桶至百色铁路贵州段工程位于贵州省西南部，北起

既有沪昆铁路黄桶站，途经普定、六枝特区、镇宁、紫云、望谟等县市，进入广西境内。贵州段新建正线173.847km，桥隧比例81.8%。

黄百铁路镇宁隧道工程位于镇宁县白马湖街道，全长1360m。隧道Ⅲ级围岩225m，Ⅳ级围岩245m，Ⅴ级围岩803m。隧道纵坡为单面上坡，进口至出口依次为：160m 6‰上坡，1200m 11.7‰上坡。隧道进口海拔约1232m，出口海拔约1247m。隧道最大埋深约100m。预计隧道正常涌水量为4335m³/d，隧道最大涌水量为10836m³/d。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：重庆市腾珏建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91500236MA60******；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：童某某；成立日期：2019年04月17日；住所：重庆市**********；经营范围：从事建筑土石方工程；隧道工程施工、地基基础工程施工、公路工程施工、砌筑作业、焊接作业、木工作业、模板作业、脚手架作业、钢筋作业、混凝土作业、水暖电安装作业、钢结构施工业务等。持有安全生产许可证，（渝）JZ安许证字〔2019〕******；许可范围：建筑施工；有效期至：2025年8月31日。持有建筑业企业资质证书，证书编号：**********；有效期：2029年12月13日；资质类别及等级：施工劳务不分等级；模板脚手架专业承包不分等级。

2024 年 2 月 25 日，中铁二局集团有限公司与重庆市腾珏建筑劳务有限公司签订《镇宁隧道出口、徐家堡隧道进口工程工程建设施工劳务分包合同》，劳务分包内容：镇宁隧道出口人工配合开挖、支护、衬砌、放水排水、运输石渣、附属等施工。

2.建设单位：黄百铁路有限公司，统一社会信用代码：91451000MAD5E4******；类型：其他有限责任公司；负责人：甘某某；经营范围：公共铁路运输;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理:建设工程施工;建设工程质量检测；成立日期：2023 年 11 月 24 日；住所：广西百色市*********。

2024 年 1 月 26 日，黄百铁路有限公司与中铁二局集团有限公司签订了《新建黄桶至百色铁路贵州段工程 HBZQ-1 标段施工总承包合同》。

3.施工单位：中铁二局第一工程有限公司，统一社会信用代码：915200007309******，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：杨某；成立日期：1990 年 07 月 25 日；经营范围：建设工程施工;建设工程设计；住所：贵州省贵阳市**********。持有安全生产许可证：（黔）JZ 安许证字〔2005〕******；许可范围：建筑施工；有效期：2023 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日。持有建筑业企业资质证书，证书编号：**********；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航

道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；有效期：2028年12月22日。

2024年1月23日，中铁二局集团有限公司下发《关于授权管理黄百铁路（贵州段）项目1标段施工的通知》，授权中铁二局第一工程有限公司按“授权管理项目”模式进行管理，负责管理该项目施工，按照合同约定行使权利、履行相应义务，对工程的安全、质量、工期、成本、环境保护及文明施工负责。

4.监理单位：成都大西南铁路监理有限公司，统一社会信用代码：915101006331******；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：黄某某；成立日期：1996年09月20日；经营范围：建设工程监理;公路工程监理;建设工程设计;测绘服务;地质灾害治理工程监理，建设工程勘察；住所：成都市**********。持有工程监理资质证书，证书编号：**********；有效期至2025年12月30日；工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

2023年12月28日，黄百铁路有限公司与成都大西南铁路监理有限公司签订《工程监理合同》。

5.涉事车辆情况：涉事车辆为贵AB8677号重型自卸货车,整备质量为8795kg,最大允许总质量为25000kg,车辆注册日期为2018年03月06日，检验有效期至2026年03月，车辆长9米，

宽 2.4 米，高 3.4 米，机动车第三者责任保险有效期至 2026 年 5 月 18 日，车辆未进行二级维护。

6.驾驶员情况：张某某，身份证号：522122**********，持有机动车驾驶证准驾车型 B2，有效期：2022 年 06 月 17 日至 2028 年 06 月 17 日，与重庆市腾珏建筑劳务有限公司于 2025 年 5 月 18 日签订劳动用工合同。

（三）有关单位安全管理情况

1.重庆市腾珏建筑劳务有限公司:未建立安全生产责任制，未制定安全生产规章制度。未对驾驶员张某某进行安全教育培训考核合格。公司两名安全生产管理人员童某和苏某于 2025 年 6 月 5 日全部外出省外，截至事发时未在岗，无安全生产管理人员在场进行安全管理。

2.中铁二局第一工程有限公司：于 2024 年 2 月 25 日与重庆市腾珏建筑劳务有限公司签订了《安全生产协议书》。2023 年 12 月 28 日，成立了黄百铁路（贵州段）项目经理部及安全生产管理机构。建立安全生产责任制，制定安全生产管理制度和安全操作规程，编制了《镇宁隧道施工方案》。对重庆市腾珏建筑劳务有限公司检查发现问题隐患后下发整改通知书，组织重庆市腾珏建筑劳务有限公司开展安全教育培训和技术交底。

3.成都大西南铁路监理有限公司：建立了《监理管理制度标准化》文件，制度里面包含了安全专项检查、安全教育培训、重大方案审查、人员从业资格审查等安全管理制度。2024 年 6

月30日组织对施工单位开工条件进行审批。通过下发整改通知单、监理巡查、关键工序旁站等方式，督促施工单位整改消除事故隐患。

（四）有关部门履职情况

镇宁自治县黄桶至百色铁路镇宁段建设工作专班：2023年9月26日，县委、县政府成立了镇宁自治县黄桶至百色铁路镇宁段建设工作领导小组，领导小组下设工作专班在县发展改革局，由县人大常委会副主任任组长，县发展改革局、县交通运输局、县自然资源局等部门及涉及的乡镇（街道）作为成员。工作专班每月组织施工单位、乡镇（街道）、相关职能部门召开专题会议推进征收工作暨安全施工专题会议，在征地拆迁专题会议安排部署安全生产工作，传达县委、县政府关于安全生产文件精神。2024年11月27日，工作专班行文函告中铁二局集团有限公司黄百铁路项目经理部关于新建黄百铁路镇宁段施工区域安全管理告知，确保安全施工。工作专班到施工现场开展安全生产排查，要求施工单位报送安全生产相关台账。

（五）事故经过

2025年6月8日11时许,重庆市腾珏建筑劳务有限公司驾驶员张某某驾驶重型自卸货车进入镇宁隧道工作面开始装石渣，转运至隧道外固定地点。16时许，张某某在隧道内工作面装满第三车石渣向隧道出口方向行驶，车辆靠隧道路面中间行驶

240 米左右后，张某某驾驶车辆靠右行驶经过输送泵后(输送泵占用左侧路面，此处路面较窄），张某某向左打方向回到路面

图 1 黄百铁路镇宁隧道口图



中间行驶，这时张某某看到清理边沟的陈某某（重庆市腾珏建筑劳务有限公司人员）突然从车辆左侧边沟站到路面边上



图 2 车辆侧翻现场图（因救援，车辆被移动）

（车辆距离陈某某5米左右），张某某见状向右急打方向避让，左前轮突然爆胎，车辆向左侧翻压住陈某某致其死亡。

（六）事故现场情况



图3 黄百铁路镇宁隧道内事故发生位置图

事故现场位于镇宁自治县白马湖街道黄百铁路镇宁隧道内



图4 侧翻车辆已拆下的左前轮爆胎痕迹图[1]

[1]贵州中一司法鉴定中心出具的《关于“2025年6月8日新建黄百铁路（镇宁段）事故”的勘验说明》：贵AB8677号重型自卸货车，左前轮内部装有内胎，外胎规格为12.00 R20，品牌为建新牌，生产日期为24年第14

DK20+550 至 DK20+560 位置，隧道内照明良好，洞身高度 7.85 米，隧道内路面（混凝土结构）宽 4.4 米，隧道内左右边沟各宽 0.62 米，事故发生位置距离洞口 340 米。车辆向左侧翻车头朝隧道出口方向，石渣倾倒在车辆左侧，车辆左侧边沟处的石渣及墙面有血迹。

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，此次事故直接经济损失为人民币壹佰伍拾万圆（¥1500000.00 元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 8 日 16 时 45 分，县应急管理局接县公安局 110 指挥中心通知，白马湖街道一在建隧道发生一起车辆侧翻，造成 1 人被困。县应急管理局接报后，立即调度县消防救援大队、县卫健局、白马湖街道办等单位，并赶赴现场开展应急处置，将相关情况分别向县委、县政府报告，同时向市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打“120”急救电话和“110”

周，载重指数、速度等级为 2156/153F(轮胎双、单胎安装时，最大载重分别为 4000kg、2650kg, 最高允许速度为 80km/h),花纹深度未磨损至极限，胎面上未见陈旧性破裂、割伤、缺损及异常磨损痕。

报警电话，企业立即组织人员进行救援，消防、应急、公安，县中医院等部门（单位）人员先后赶赴事故现场参与救援、管控，救援人员通过移开车辆、清理侧翻车辆的石渣后，于17时许将被困人员救出。

（三）医疗救治、善后及应急处置评估情况

1.医疗救治情况：2025年6月8日17时许，陈某某被救出后，现场人员立即将其抬上救护车进行抢救并送往镇宁县中医院，在送医途中于17时54分经抢救无效死亡。

2.善后及应急处置评估情况：2025年6月9日，重庆市腾珏建筑劳务有限公司安排人员对死者家属进行安抚、积极进行沟通协商并达成赔偿协议，家属将死者遗体送到重庆市******老家进行安葬。

综合来看，整个应急救援处置过程行动迅速、救援有力，未发生次生灾害事故，善后工作得到稳妥处理。该事故处置及时，未造成负面影响，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故直接原因是：张某某驾驶超载车辆靠右行驶经过输送泵后，向左打方向回到路面中间行驶，看到清理边沟的陈某某突然从车辆左侧边沟站到路面边上，驾驶员张某某驾驶车辆急打方向避让操作不当，加之车辆左前轮压到尖锐物体爆胎，车辆向左侧翻压住陈

某某致其死亡。

（二）其他可能因素排除

经公安机关调查走访，排除他人故意伤害致陈某某死亡的可能。

四、事故责任单位存在的主要问题

重庆市腾珏建筑劳务有限公司：未建立安全生产责任制[2]，未制定安全生产规章制度[3]，未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，未采取措施消除事故隐患[4]。涉事车辆未进行二级维护[5]，未按规定对从业人员进行安全教育和培训[6]。事发时公司两名安全管理人员童某和苏某全部外出省外，无安全管理人员在场进行安全管理。

五、对有关责任单位人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一） 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二） 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5]《道路运输车辆技术管理规定》 第十七条：道路运输经营者应当依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素，自行确定车辆维护周期，确保车辆正常维护。

车辆维护作业项目应当按照国家关于汽车维护的技术规范要求和汽车生产企业公开的车辆维护技术信息确定。

道路运输经营者具备二级维护作业能力的，可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，无需进行二级维护竣工质量检测。

道路运输经营者不具备二级维护作业能力的，应当委托二类以上机动车维修经营者进行二级维护作业。机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具机动车维修竣工出厂合格证。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

1.童某某，系重庆市腾珏建筑劳务有限公司主要负责人，未建立安全生产责任制，未组织制定安全生产规章制度，对该项目安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除事故隐患。在此次事故中负有领导责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]之规定，对童某某予以行政处罚。

2.张某某，系重庆市腾珏建筑劳务有限公司贵AB8677号重型自卸货车驾驶员。在此次事故中驾驶车辆急打方向避让操作不当导致事故发生，建议由重庆市腾珏建筑劳务有限公司依据公司相关规定作出处理，并将处理结果报县应急管理局。

（二）对责任单位处理建议

重庆市腾珏建筑劳务有限公司：未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，未采取措施消除事故隐患，未按规定对从业人员进行安全教育和培训。在此次事故中负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]之规定，对重庆市腾珏建筑劳务有限公司予以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）重庆市腾珏建筑劳务有限公司要建立健全安全生产

---

[7] 第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一） 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

责任制，制定安全生产规章制度，深刻反思和吸取事故教训，加大现场安全管理和隐患排查治理力度，加强从业人员安全教育培训。

（二）中铁二局第一工程有限公司要加强对分包单位的督促检查力度，杜绝以包代管，一包了之。

（三）成都大西南铁路监理有限公司要严格法律法规和监理规范要求，切实落实监理责任，加强对建设项目工程施工的全过程监督管理，强化施工现场安全监督，督促落实施工安全措施，确保安全。

（四）县有关部门要切实履行安全监管责任，结合安全生产“打非治违”和治本攻坚三年行动专项整治工作，进一步加大安全生产检查工作力度，消除潜在的事故隐患，堵住安全生产漏洞，预防和避免事故发生。